

Príloha č. 1

Bližšia špecifikácia diela

Opis mimoriadnej udalosti	Havarijný stav spojovacej chodby SIP. Spojovacia chodba spája hlavnú a kongresovú budovu SIP.Strečno
	Problémom spojovacej chodby je zatekanie strechy/nosníkov/ a odliepanie podlahovej dlažby. Tento problém sa prejavuje aj na vonkajších okenných parapetách, kde je viditeľné poškodenie vonkajšieho exteriéru spojovacej chodby/prehnívanie drevených častí/.