

na uskutočnenie stavebných prác

Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK
(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach obchodných:
vo veciach realizačných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
právna forma:
kontakt:
e-mail:
web stránka pre zverejnenie dohody:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ

Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ
Ing. Peter Vaľko, riaditeľ Prevádzkového úseku
35 555 777
2021772544
SK2021772544
Štátna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0040 9705
SPSRSKBA
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
tel.: 055/7894933
sekretariat@scksk.sk
www.scksk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ: Združenie „Súvislé opravy KSK“ zastúpené Vedúcim účastníkom združenia na základe Zmluvy o združení zo dňa 20.04.2022 a plných mocí.

STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17 317 282 DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B (ďalej len „STRABAG“)	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO: 31 651 518 DIČ: 2020490274 IČ DPH: SK2020490274 Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 248/V (ďalej len „EUROVIA“)
COLAS Slovakia, a.s. Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava IČO: 31 651 402 DIČ: 2020492111 IČ DPH: SK202049211 Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10798/T (ďalej len „COLAS“)	

Vedúci člen združenia

sídlo:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene spoločnosti:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Priemyselná 248/4, 044 10 Geča
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ

vo veciach obchodných:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

právna forma:

kontakt:

Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ

17 317 282

2020316298

SK 2020316298

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK32 0900 0000 0051 7824 3256

GIBASKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Norbert Szó, vedúci prevádzkovej jednotky Košice

norbert.sz@strabag.com; tel.: +421 911 390 070

(ďalej len ako „dodávateľ“)

(ďalej spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“).

PREAMBULA

Táto dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom, ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky realizovanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) vyhlásenej Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie dňa 02.02.2022 pod číslom 2022/S 023-056391 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 dňa 03.02.2022 pod značkou 9704 - MSP na predmet zákazky - uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK“ (ďalej ako „verejné obstarávanie“ alebo len „súťaž“).

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Dodávateľ vyhlasuje, že je podnikateľom, ktorého predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, spĺňa podmienku spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na uskutočnenie stavebných prác v zmysle na predmet dohody sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, a spĺňa podmienku zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto dohodu uzavrieť a naplniť jej účel.
2. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu dohody dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na predmet dohody.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že pred uzatvorením dohody dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil a vzal do úvahy prichádzajúce riziká spojené s plnením predmetu dohody, v cenovej ponuke vzal do úvahy kompletný rozsah nákladov potrebných na dodanie predmetu dohody a tieto zahrnul do ceny za dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody.

Čl. II

Predmet rámcovej dohody

1. Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka druhu predmetu plnenia podľa tejto dohody, jeho ceny a predpokladaného rozsahu, s cieľom zabezpečiť opakované a kontinuálne uskutočňovanie stavebných prác, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa.
2. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa počas účinnosti tejto dohody riadne a včas dodávať objednávateľovi na základe jeho písomných objednávok (ďalej len „písomná objednávka“) predmet plnenia, ktorým je uskutočňovanie stavebných prác - „Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK“

(ďalej ako „stavebné práce“ alebo „predmet plnenia“), a záväzok objednávateľa za dodané stavebné práce zaplatiť dodávateľovi cenu podľa článku III. tejto dohody.

3. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia, miesta plnenia a lehoty plnenia bude počas doby trvania dohody špecifikované v čiastkových písomných objednávkach, ktoré budú vystavované v súlade s ustanoveniami čl. IV tejto dohody.
4. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať písomné objednávky, ktorých predmetom bude uskutočňovanie stavebných prác špecifikovaných a ocenených v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer pre súvislé opravy SO 2022-25 (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, v zmysle požiadaviek stanovených v Prílohe č. 3 - Opis predmetu zákazky (ďalej ako „Príloha č. 3“) v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným v SR.
5. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávanie stavebných prác je právom objednávateľa, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného rozsahu stavebných prác v tejto rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na ich objednanie v predpokladanom rozsahu, ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva dodávateľa vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží predpokladaný rozsah stavebných prác v zmysle tejto dohody.
6. Dodávateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na dodané stavebné práce v súlade Prílohou č. 3 a Prílohou č. 1 a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
7. Dodávateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Dodávateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby predmet plnenia vykonával sám. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 dohody.
8. Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto dohody. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. Každý subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. V prípade, ak má počas plnenia dohody dodávateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto dohodou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), a
 - c) dodávateľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
10. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 9. c) vyššie a aktualizovaným znením zoznamu subdodávateľov musí dodávateľ predložiť objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 9. vyššie.
11. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto dohode v prípade, ak nový subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto dohode, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam subdodávateľov o údaje o novom subdodávateľovi. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k dohode podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň zoznam subdodávateľov vždy aktualizuje aj o všetkých subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom

podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bol zoznam subdodávateľov v rámci dodatku vždy aktuálny s uvedením všetkých aktuálnych subdodávateľov.

12. Dodávateľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto dohody bude vykonávať prioritne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Cenovej ponuke (ďalej aj ako „odborníci“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť Cenovej ponuky dodávateľa.
13. V prípade, ak chce dodávateľ nahradíť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka dodávateľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka.
14. Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie odborníkov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto dohode, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam odborníkov o údaje o novom odborníkovi.
15. Ak má byť ktorýkoľvek odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto dohody, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Pre účely tejto dohody bude mať zástupca odborníka rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému odborníkovi. Ustanovenie bodu 13. tohto článku sa použije primerane.
16. Dodávateľ ako úspešný uchádzač verejnej súťaže sa zaväzuje počas účinnosti tejto dohody podľa predloženej cenovej ponuky a podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode, na základe čiastkových písomných objednávok objednávateľa, priebežne uskutočňovať výkon stavebných prác v rozsahu a kvalite v zmysle požiadaviek stanovených v Prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky tejto rámcovej dohody.

Čl. III

Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu článku II tejto dohody je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej ponuky. Ponukové jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Jednotková cena stavebných prác je uvedená v Prílohe č. 1 je maximálna počas celej doby trvania rámcovej dohody.
2. Objednávateľ zaplatí za uskutočnenie stavebných prác cenu v mene EURO s DPH vo výške platnej podľa cenovej ponuky dodávateľa uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody. Sadzba ceny DPH uvedená v Prílohe č. 1 je uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto dohody. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
3. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platiteľom DPH, avšak po uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
4. Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody je vo výške **64 538 775,97 EUR bez DPH**.
5. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že ním predložená cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto dohody a teda cena (jednotkové ceny) podľa tejto dohody je záväzná, úplná a sú v nej zahrnuté všetky náklady. Cena podľa tejto dohody môže byť upravená len na základe fakturačného indexu schváleného spôsobom podľa bodu 14. tohto článku.
6. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody.
7. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za uskutočnenie stavebných prác sa dodávateľ zaväzuje vystaviť až po ich odovzdaní a prevzatí objednávateľom bez väd. Dodávateľ bude fakturovať skutočne vykonané práce prevzaté a potvrdené na preberacom protokole. Prílohou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami a kópia

objednávky. Faktúra bude vystavená na adresu sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto dohody. Platba bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa.

8. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
9. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - a) označenie faktúry a jej číslo,
 - b) názov a sídlo zmluvných strán,
 - c) IČO, DIČ, IČ DPH,
 - d) číslo dohody,
 - e) druh vykonaných prác,
 - f) deň vystavenia faktúry,
 - g) deň odoslania faktúry,
 - h) deň splatnosti faktúry,
 - i) označenie bankového spojenia dodávateľa (názov peňažného ústavu a číslo účtu),
 - j) údaje o množstve a jednotkovej cene
 - k) fakturovanú sumu,
 - l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - m) označenie zákazky.
10. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do troch pracovných dní na doplnenie a dodávateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
11. Objávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom dodávateľa, ktoré dodávateľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto dohody alebo na jej základe.
12. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie realizácie predmetu plnenia bez väd.
13. V prípade reklamácie väd dodaného predmetu plnenia až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny alebo akejkoľvek jej časti.
14. Po uplynutí kalendárneho roka 2023 je dodávateľ každoročne povinný požiadať objednávateľa o odsúhlasenie fakturačného indexu, ktorým sa upraví celková cena v príslušnom kalendárnom roku. Písomná žiadosť dodávateľa s výpočtom fakturačného indexu v zmysle tohto bodu musí byť doručená do sídla objednávateľa najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka. Po odsúhlasení predloženého indexu bude vyhotovený zápis o výpočte fakturačného indexu v dvoch origináloch (1 pre objednávateľa, 1 pre dodávateľa), ktorý bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k rámcovej dohode. Zápis o výpočte fakturačného indexu sú oprávnené podpísať za zmluvné strany dohody osoby oprávnené konať vo veciach obchodných uvedených v záhlaví tejto dohody. Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť index uverejnený na web stránke Štatistického úradu SR, a to index cien stavebných prác podľa KS za 4.Q predchádzajúceho kalendárneho roka (Štatistický úrad / databázy / DATAcube / Vstup do databázy DATAcube / 2-Makroekonomické štatistiky / 2.3.-Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistik / 2.3.7-Indexy cien stavebných prác a materiálov / Indexy cien stavebných prác podľa Klasifikácie stavieb - štvrťročne [sp1806qs] / Opravy a údržba / RIADOK: 4.Q. predchádzajúceho roka / STÍPEC: 4.Q (predchádzajúci rok pred príslušným kalendárnym rokom). Výsledný fakturačný index bude stanovený ako pomer indexu cien stavebných prác podľa KS za 4.Q predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predchádzajúcej vety a hodnoty 100. Objávateľ pošle písomný návrh dodatku k rámcovej dohode v zmysle zápisu o výpočte fakturačného indexu na odsúhlasenie zhotoviteľovi, ktorý je povinný dodatok podpísať a doručiť do sídla objednávateľa v lehote 3 (troch) týždňov odo dňa jeho doručenia návrhu dodatku dodávateľovi. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dodatok nadobudol účinnosť do doby platnosti nového fakturačného indexu. Fakturačný index je dodávateľ povinný uviesť v príslušnej faktúre.

Čl. IV

Uzavretie objednávok, druh a rozsah dodávok, lehota dodania, podmienky dodania

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia dodá riadne, včas, bez akýchkoľvek väd alebo tiarch v rozsahu a kvalite podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode a príslušnej objednávke, a že uskutočnené

stavebné práce budú mať v čase dodania a počas stanovenej záručnej doby vlastností stanovené technickými parametrami.

2. Pred uzatvorením príslušnej objednávky objednávateľ písomne vyzve dodávateľa na obhliadku miesta plnenia. Na základe obhliadky, ktorej sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa aj dodávateľa zašle dodávateľ objednávateľovi do piatich (5) pracovných dní od vykonania obhliadky na schválenie výkaz výmer, ktorý bude obsahovať druh a rozsah navrhovaných stavebných prác, cenu a požadovanú lehotu realizácie. Objednávateľovi bude patriť lehota troch (3) pracovných dní od jeho doručenia na vznesenie prípadných pripomienok k výkazu výmer. Dodávateľ pripomienky objednávateľa v lehote troch (3) pracovných dní zapracuje a zašle opätovne na schválenie objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ nebude mať k predloženému výkazu výmer pripomienky, v uvedenej lehote troch (3) pracovných dní ho schváli a zašle dodávateľovi písomnú objednávku s uvedením odsúhlaseného rozsahu a druhu stavebných prác, ceny, lehoty realizácie a termínu prevzatia staveniska.
3. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku a potvrdenú kópiu objednávky doručiť späť objednávateľovi v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že dodávateľ v stanovenej lehote objednávku nepotvrdí, ani iným spôsobom na objednávku objednávateľa nereaguje, považuje sa nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na potvrdenie objednávky podľa predchádzajúcej vety, za deň akceptácie objednávky. Potvrdenie objednávky bude nevyhnutnou súčasťou každej čiastkovej objednávky.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet plnenia – začať s realizáciou stavebných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
5. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné plnenie.
6. Miestom plnenia sú cesty II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja určené objednávateľom v objednávke. Exemplifikatívny výpočet úsekov, ktoré môžu byť predmetom objednávok tvorí Prílohu č. 2 - Miesto výkonu prác tejto dohody. Rozsah plnenia však nie je limitovaný Prílohou č. 2 a objednávky sa môžu vzťahovať na ktorýkoľvek úsek alebo úseky ciest II. a III. triedy v správe objednávateľa (v rámci územia Košického samosprávneho kraja) podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.
7. Predmet plnenia bude pri každej dodávke odovzdávaný a preberaný na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, a to oprávnenou osobou objednávateľa určenou v objednávke. V protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác bude uvedený stav – kvalita stavebných prác pred uvedením úseku cesty do premávky a prípadne vady a nedorobky odovzdávaných stavebných prác spolu s určením termínu na ich odstránenie. Zmluvné strany sú oprávnené zápisom do odovzdávacieho a preberacieho protokolu pripájať svoje stanovisko k uskutočňovaniu predmetu plnenia. K takto pripojenému stanovisku sa druhá zmluvná strana v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí.
8. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú dodanie predmetu plnenia, ktorých následkom bude nedodanie predmetu plnenia v požadovanom termíne. V prípade vzniku takejto okolnosti je dodávateľ povinný vykonať všetky potrebné úkony, aby sa nedostal do omeškania, t.j. najmä zabezpečiť dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody prostredníctvom tretej osoby. Zodpovednosť za dodanie predmetu plnenia treťou osobou znáša dodávateľ.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality dodávaného predmetu plnenia.
10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia, ak ten nespĺňa kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
11. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete dohody. Pri nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
12. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
13. Dodávateľ zodpovedá za označenie staveniska v rámci príslušného technického predpisu. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách sú stanovené v TP 069 a vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

14. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto dohody považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto dohody a oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od dohody odstúpiť.
15. Termín ukončenia a odovzdania predmetu plnenia sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
- a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených dodávateľom alebo objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu),
 - b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok,
 - c) omeškanie objednávateľa s plnením akýchkoľvek povinností podľa tejto dohody, ktoré bráni dodávateľovi v uskutočňovaní stavebných prác.
16. Dodávateľ sa zaväzuje, že má vytvorené dostatočné kapacity na súbežné realizovanie objednaných prác.
17. Dodávateľ je povinný do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody, zriadiť a udržiavať v platnosti počas celej doby trvania tejto dohody poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 500 000 euro (päťsto tisíc euro). Dodávateľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody. Poistná zmluva sa stane súčasťou tejto dohody ako Príloha č. 5.
18. V prípade, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto dohody, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady dodávateľa sám.
19. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je dodávateľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť dodávateľa bez zbytočného odkladu uviesť dielo a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a ani časom vyplatenia príslušného poistného plnenia poistiteľom.
20. Ak dodávateľ nespĺní povinnosti podľa bodu 19. vyššie a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

Článok V Stavenisko

1. Staveniskom sa na účely tejto dohody okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch, rozumie priestor, ktorý je určený na vykonávanie stavebných prác počas ich realizácie, na uskladňovanie jednotlivých stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na realizáciu stavebných prác.
2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej objednávke objednávateľa alebo v samostatnej písomnej výzve objednávateľa, ak termín nebol určený v príslúchajúcej objednávke. Výzva musí byť dodávateľovi zaslaná minimálne 2 (dva) dni pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby dodávateľ mohol na ňom začať stavebné práce v súlade s podmienkami dohody.
4. Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené objednávateľom a kontrolné orgány.
5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať uskutočňovanie stavebných prác využitím kvalifikovaného stavbyvedúceho. Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce na stavenisku.
6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto dohody a podľa príslušných právnych predpisov.
7. Počas vykonávania stavebných prác v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený dodávateľom poverenou odborne spôsobilou osobou – zástupcom stavbyvedúceho. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa stavbyvedúceho a jeho odbornej spôsobilosti sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

Čl. VI

Doba trvania dohody a jej zánik

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený v článku III bod 4. tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
2. Dohoda zaniká:
 - a) písomným odstúpením od dohody. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, najneskôr však do desiatich pracovných dní. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Odstúpením od dohody, dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane,
 - b) uplynutím lehoty, na ktorú bola uzatvorená,
 - c) vyčerpaním finančného limitu uvedeného v článku III bod 4. tejto dohody,
 - d) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - e) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
 - f) splnením predmetu dohody.
3. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné najmä v týchto prípadoch:
 - a) dodávateľ je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu plnenia alebo ktorejkoľvek jeho časti viac ako 10 pracovných dní oproti lehote uvedenej v príslušnej písomnej objednávke,
 - b) dodávateľ nedodrží kvalitu dodaných stavebných prác,
 - c) dodávateľ nedodrží jednotkové ceny dohodnuté v Prílohe č. 1,
 - d) dodávateľ pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - e) dodávateľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody,
 - f) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
 - g) ak ktorejkoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto dohode je nepravdivý ku dňu jej uzatvorenia alebo sa takým stane počas jej trvania.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od dohody v prípadoch v zmysle ust. § 19 ZVO.
5. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší dohodu. Podstatným porušením tejto dohody zo strany objednávateľa je
 - a) meškanie so zaplatením faktúr o viac ako 30 dní, pričom stavebné práce objednávateľ riadne prevzal podľa podmienok v stanovených tejto dohode, alebo

- b) preukázateľné neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok stanovených v dohode za účelom splnenia jej predmetu a účelu.
6. Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z dohody, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie.
7. Zánik dohody podľa tohto článku dohody sa nedotýka práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z písomných objednávok.
8. Písomná objednávka môže byť ukončená:
- a) splnením predmetu objednávky;
- b) aj skôr ako je uvedené v bode 8. písm. a) tohto článku dohody, a to na základe osobitného úkonu zmluvných strán, na ktorý sa primerane použijú zmluvné ustanovenia podľa tohto článku bod 2., 3. a 4. dohody.

Čl. VII

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu plnenia stanovených touto dohodou, príslušnou písomnou objednávkou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti písomnej objednávke, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny dodaných stavebných prác, za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu predmetu plnenia. V prípade, ak dodané stavebné práce majú drobné vady a nedorobky, dodávateľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, pričom sa má za to, že počas lehoty na odstránenie drobných vád a nedorobkov dodávateľ nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia, pokiaľ dodávateľ tieto drobné vady a nedorobky odstráni v lehote do 2 (dvoch) dní od ich vytknutia objednávateľom. Ak dodávateľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť tretou osobou na náklady dodávateľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí dodávateľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí dodávateľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo tretou osobou určenou objednávateľom. Pokým dodávateľ neuhradí náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia.
3. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia alebo jeho časť bude dodaný v súlade s ustanoveniami tejto dohody a príslušnej objednávky, že má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté v písomnej objednávke, dohode a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Dodávateľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať predmet plnenia počas záručnej doby (záruka za akosť).
4. Objednávateľ je povinný predmet plnenia prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu.
5. Záručná doba na uskutočnené stavebné práce je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľom, pričom pre časť predmetu plnenia, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu plnenia začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u dodávateľa v záručnej dobe.
7. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ dodávateľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použitie, resp. splnenie trval. Dodávateľ však zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť dodávateľ objednávateľa neupozornil. Dodávateľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na realizáciu predmetu plnenia počas záručnej doby.
8. Vady dodaného predmetu plnenia uplatnené v záručnej dobe je dodávateľ povinný odstrániť bezplatne. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny predmetu plnenia.

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení, a to najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa zistenia vady. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávatel písomne najbližší nasledujúci pracovný deň. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
10. Dodávateľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávatelom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie alebo od termínu uvedeného v reklamácií zaslanej objednávatelom, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávatelovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 20 (dvadsiat) dňovej lehote. Pokiaľ dodávateľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávatel právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady dodávateľa. Ustanovenia tejto dohody o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté. O tejto skutočnosti bude dodávateľa bezodkladne písomne informovať.
11. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadne užívanie predmetu plnenia do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie.
12. O odstránení reklamovaných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
13. Ak má predmet plnenia také vážne vady, pre ktoré nie je možné predmet plnenia prevziať, musí objednávatel tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác s odôvodnením, prečo predmet plnenia odmieta prevziať. Všetky vady je dodávateľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a v prípade väd a nedorobkov, ktoré sa prejavila až po odovzdaní predmetu plnenia, v záručnej dobe.
14. V prípade nedodržania kvality dodaného predmetu plnenia, je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné, kvalitatívne minimálne rovnaké plnenie na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávatelom, inak je v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia článku IX bod 4.2. tejto dohody.

Článok VII Nebezpečenstvo škody

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom predmete plnenia a vecí v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu plnenia dodávateľ.
2. V prípade zániku tejto dohody pred uskutočnením predmetu plnenia podľa tejto dohody má dodávateľ právo na zaplatenie ceny predmetu plnenia v rozsahu skutočne vykonaných stavebných prác ku dňu zániku tejto dohody.
3. Pre účely dohody sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka.

Čl. IX Sankcie

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu plnenia podľa tejto dohody a príslušnej objednávky uhradí dodávateľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia, s ktorého dodaním je dodávateľ v omeškaní za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania dodávateľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto dohody (s výnimkou bodu 2., 3. a 4. tohto článku), uhradí dodávateľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania.
2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku VII dohody, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom tisíc eur) za každý začatý deň omeškania, s výnimkou v prípade podľa článku IV bod 15. tejto dohody.

3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a dodávateľom deklarovaných vlastností predmetu plnenia so skutočnosťou, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu plnenia podľa príslušnej objednávky a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak dodávateľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí dodávateľ.
4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny predmetu plnenia podľa jednotlivých objednávok (po splnení platobných podmienok) je dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči dodávateľovi nezaniká povinnosť dodávateľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností dodávateľa podľa tejto dohody a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich plnej výške. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa voči dodávateľovi náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty podľa tejto dohody.
6. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie dodávateľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve dodávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nespliatnú) voči dodávateľovi, vzniknutú na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke dodávateľa.
8. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou dodávateľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sietach a pod. Dodávateľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviazá svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia tejto dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je dodávateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov a v súlade s ust. § 18 ZVO.
4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer pre súvislé opravy SO 2022-25

Príloha č. 2 – Miesto výkonu prác

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Poistná zmluva dodávateľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa 30.09.2022

Správa ciest
Košického samosprávneho
kraja
Mária Nádaská, vedúca
úseku cest

.....
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ

Za dodávateľa:

V Bratislave, dňa 19.09.2022

za Združenie „Súvislé opravy KSK“
Vedúci účastník združenia:

.....
STRABAG s.r.o.

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

STRABAG s.r.o.

Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

Výkaz výmer pre súvislé opravy (SO) 2022 - 2025

Pol.č	Popis položiek		výmera	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH
1	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m ²	630 000	1,22 €	768 600 €
2	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m ²	487 500	1,38 €	672 750 €
3	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	630 000	1,68 €	1 058 400 €
4	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m ²	1 072 500	1,93 €	2 069 925 €
5	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 70 mm 0,178 t	m ²	462 500	2,20 €	1 017 500 €
6	Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek z emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2	m ²	4 542 500	0,59 €	2 680 075 €
7	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 20 mm (vyrovnávka)	m ²	1 260 000	5,20 €	6 552 000 €
8	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	460 000	11,86 €	5 455 600 €
9	Asfaltový betón vrstva ložná AC 11 alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	462 500	13,83 €	6 396 375 €
10	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	487 500	9,80 €	4 777 500 €
11	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	1 260 000	12,25 €	15 435 000 €
12	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O alebo AC16 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	612 500	14,70 €	9 003 750 €
13	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm	m ²	387 700	3,34 €	1 294 918 €
14	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 60 mm	m ²	165 000	4,01 €	661 650 €
15	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 70 mm	m ²	71 100	4,68 €	332 748 €
16	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	584	160,98 €	94 012 €
17	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením mreže	ks	286	120,73 €	34 529 €
18	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	417	160,98 €	67 129 €
19	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	207	120,73 €	24 991 €
20	Poklop liatinový samonivelačný systému Bituplan trieda zaťaženia D400 podľa STN EN124	ks	154	354,15 €	54 539 €
21	Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom AC 11 L, II.tr. Alebo AC 16L, II.tr nad 500m2	m ²	236 000	16,96 €	4 002 560 €
22	Výstužná vložka - geomreža, plochy nad 500m2	m ²	462 500	2,01 €	929 625 €
23	Utesnenie zvislého spoja	m	460 000	2,51 €	1 154 600 €
	Cena spolu				64 538 775,97 €

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

Ing. Branislav Lukáč

p. Viera Nádaská

Číslo cesty	Názov úseku / objektu	Oblasť	Km. stan. čenie OD (km)	Km. stan. čenie DO (km)	Dĺžka úseku (km)	Ø šírka úseku (m)	Plocha (m ²)	Popis
III/3244	cez mesto SNV	SN	0,000	1,900	1,900	11,09	21072	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3248	cez mesto SNV	SN	0,810	1,510	0,700	6,53	4568	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/533	Spíšská Nová Ves (Gorkého - hl. križ.)	SN	47,731	48,100	0,369	7,5	2768	
II/536	Smižany - okr. hr. SNV/LE	SN	23,274	26,556	3,282	7,50	24615	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/536	Smižany - Tatranská ulica IROP	SN	21,600	24,750	3,150	7,5	23625	
II/550	intravilán Moldava nad Bodvou - križ. 3365	KS	0,000	1,240	1,240	9,31	11538	Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy
II/552	odb. V. Myšľa - Bohdanovce	KS	10,262	12,212	1,950	8,71	16994	Výtlky - v obrúsenej vrstve
II/552	N. Hutka - odb. N. Myšľa	KS	6,886	7,412	0,526	7,46	3927	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/552	N. Hutka - odb. N. Myšľa	KS	7,412	7,612	0,200	7,50	1500	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad
II/552	N. Hutka - odb. N. Myšľa	KS	7,612	8,762	1,150	0,53	8683	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/582	Michalovce - Intravilán	MI	2,200	3,500	1,300	8,67	11274	Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - strata kameniva pri náteroch, mikrokobercoch; Pencračný makadem (2018)
II/536	SNV - Smižany	SN	20,779	21,579	0,800	7,60	6078	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Vyj. koľaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3365	intravilán Moldava	KS	0,000	0,300	0,300	10,47	3141	Strata drsnosti - potenie povrchu
II/547	Spíšské Vlachy - okr. Hr. SN/LE	SN	53,600	57,200	3,600	7,5	27000	
II/552	Bohdanovce intravilán	KS	12,212	12,512	0,300	7,00	2100	Rozpad - vypraty povrch
II/552	Bohdanovce intravilán	KS	12,512	12,812	0,300	7,00	2100	Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/552	Bohdanovce intravilán	KS	12,812	13,212	0,400	7,00	2800	Deformácie - poklesy; Trhliny - mozaikové
II/552	Bohdanovce - Rákoš	KS	13,212	13,612	0,400	7,00	2800	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/552	Bohdanovce - Rákoš	KS	13,612	14,212	0,600	7,00	4200	Rozpad - lokálny rozpad; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; križovatka Jasenov - Jasenov intravilán
II/552	Bohdanovce - Rákoš	KS	14,212	14,812	0,600	7,00	4200	Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; intravilán Ruskovce
II/552	Bohdanovce - Rákoš	KS	14,812	15,212	0,400	7,00	2800	Rozpad - lokálny rozpad
II/552	Rákoš intravilán	KS	15,212	16,112	0,900	7,00	2100	Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
II/552	Rákoš - Slanec aj intravilán	KS	16,312	19,012	2,700	7,00	18900	Rozpad - súvislý rozpad
II/552	Slanec intravilán	KS	19,012	20,486	1,474	7,25	10692	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3365	intravilán Moldava	KS	0,300	0,700	0,400	8,36	3342	Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Výtlky - v kryte
II/552	Slanec intravilán - S. N. Mesto	KS	19,612	21,912	2,300	7,13	16398	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	Slanec - S. N. Mesto	KS	21,912	22,112	0,200	7,00	1400	Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	Slanec - S. N. Mesto	KS	22,112	22,462	0,350	7,00	2450	Rozpad - súvislý rozpad
II/552	Slanec - S. N. Mesto	KS	22,462	22,612	0,150	7,00	1050	Deformácie - prekopávky
II/552	S. N. Mesto - intravilán	KS	22,612	23,812	1,200	6,76	8110	Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch
II/552	S. N. Mesto intravilán - hr. KS/TV	KS	23,812	24,312	0,500	6,50	3250	Trhliny - sieťové
II/552	HR. KS - Zemplínska Teplica	TV	26,619	27,132	0,513	7,00	3590	Trhliny - sieťové
III/416	okr. hr. KE/KS - Valašky	KS	2,032	2,132	0,100	6,50	650	Rozpad - lokálny rozpad; Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/550	intravilán Moldava - koniec obce Moldava	KS	1,240	2,300	1,060	9,09	9636	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
II/548	okr. KE/KS - po M. Ida	KS	2,891	3,691	0,800	6,50	5200	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlzenie; Trhliny - blokové; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3656	Sečovce - Nový Ruskov	TV	2,150	4,500	2,350	8,50	19975	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/536	Bystrany - Spíšský Hrušov	SN	4,339	7,639	3,300	7,00	23100	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/547	Folkmarínsky kopec - Veľký Folkmar	SN	30,754	31,954	1,200	6,62	7946	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3307	Moldava - začiatok Budulov	KS	0,000	1,800	1,800	6,55	11784	Výtlky - v kryte; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3307	Moldava nad Bodvou - Janík (Budulov intravilán)	KS	1,720	2,220	0,500	6,0	3000	
III/3307	intravilán Budulov	KS	1,800	2,100	0,300	6,50	1950	Trhliny - priečne; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3344	Čaňa - príjazd na žel. stanicu	KS	0,000	0,397	0,397	0,83	329	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové
III/3698	koniec Kr. Chlmec - zjazd Pribeník	TV	1,900	4,062	2,162	8,80	19017	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/526	Rakovica prietah	RV	156,153	156,533	0,380	7,00	2660	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/526	Rudná - Rožňava	RV	157,453	158,943	1,490	7,00	10430	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3791	Výšné Nemecké - obec intravilán	MI	1,140	1,259	0,119	11,50	1369	
II/547	okr. hr. KE/KS - križ. s III/3349	SN	16,498	20,277	3,779	9,93	37527	Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/547	križ. s III/3349 - okr. hr. KS/GL	SN	20,677	24,048	3,371	8,20	27640	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
II/547	Ružinský most - okr. hr. KS/GL	SN	24,198	24,961	0,763	7,00	5341	Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/547	okr. hr. KS/GL - Folkmarínsky kopec	SN	24,961	26,661	1,700	6,28	10673	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - sieťový rozpad; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/555	Podhorod' - Ruský Hrabovce	TV	37,773	41,266	3,493	9,00	31437	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
II/548	M. Ida - intravilán obce	KS	3,691	4,591	0,900	6,50	5850	Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - hrbole
II/548	obal. Šemša-odboč. 3360 Šemša spojka	KS	5,691	6,391	0,700	6,50	4550	Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlzenie; Deformácie - poklesy; Vyj. koľaje; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - prekopávky; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/548	odboč. 3360 Šemša - Hodkovce	KS	6,391	8,141	1,750	6,53	11433	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy
II/552	HR. KS - Zemplínska Teplica	TV	27,132	28,132	1,000	7,00	7000	Výtlky - v obrúsenej vrstve
II/552	HR. KS - Zemplínska Teplica	TV	28,132	29,172	1,040	7,17	7454	Rozpad - lokálny rozpad
II/547	Margecany - Štefánska Huta	SN	38,023	39,373	1,350	6,84	9228	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
II/547	Štefánska Huta - Richnava	SN	41,573	42,473	0,900	6,97	6276	Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/547	Richnava - okr. hr. GL/SNV	SN	42,873	44,060	1,187	7,13	8468	Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/547	okr. hr. GL/SNV - Krompachy	SN	44,060	44,310	0,250	7,01	1753	Trhliny - priečne
II/555	Veľké Kapušany - Latorica most 555	MI	31,605	33,140	1,535	9,00	13815	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
II/555	Tibava - Chotkovce	TV	33,140	37,366	4,226	9,00	38034	Rozpad - súvislý rozpad
III/3255	cez mesto Krompachy	SN	0,000	1,300	1,300	8,18	10639	Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/548	od 21,350 / Jasov - po 23,900 / Poľčany	KS	22,421	24,191	1,770	6,50	11505	Trhliny - sieťové; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu
II/548	Medzev - pred odbočkou s 3362 / Medzev	KS	26,121	27,841	1,720	8,01	13775	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlzenie; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
II/552	HR. KS - Zemplínska Teplica	TV	29,172	30,181	1,009	7,50	7568	Rozpad - lokálny rozpad
II/552	Zemplínska Teplica - Egri - Čaloka	TV	30,181	31,164	0,983	7,50	7373	Rozpad - lokálny rozpad
II/552	Zemplínska Teplica - Egri - Čaloka	TV	31,164	32,156	0,992	7,56	7496	Rozpad - lokálny rozpad
II/552	Čaloka - Egri	TV	32,156	33,146	0,990	8,20	8118	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3368	II/552 - N. Myšľa	KS	0,000	0,400	0,400	8,31	3325	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - hrbole
III/3368	II/552 - N. Myšľa	KS	0,400	1,100	0,700	6,00	4200	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3698	cez Kr. Chlmec intravilán	TV	0,530	1,674	1,144	8,98	10269	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3698	cez Kr. Chlmec intravilán	TV	1,674	1,800	0,126	8,50	1071	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - blokové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/548	Hodkovce-odbočka 3363 Novačany	KS	11,691	11,991	0,300	7,06	2118	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Vyj. koľaje
II/548	Novačany-Rudník lesný úsek	KS	14,451	16,341	1,890	6,44	12169	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/552	križ. Komárov - Zemplínsky Branč	TV	43,970	46,010	2,040	8,52	17388	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové; Sieťový rozpad; výtlky, nerovnosť povrchu
III/3676	Plechovice - prietah	TV	4,296	4,899	0,603	7,32	4416	Rozpad - súvislý rozpad
II/548	od križ. s II/550 po 21,350??? / Jasov	KS	20,901	22,421	1,520	6,50	9880	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3710	Trebišov - Oľšina	TV	3,760	8,390	4,630	10,67	49420	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlzenie; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - blokové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/546	Osada Há - Prakovce	SN	36,000	38,900	2,900	7,5	21750	
II/526	Honca - Rožňavské Bystré	RV	153,463	153,983	0,520	6,66	3462	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Rozpad - vypraty povrch
III/3755	Veľké Kapušany - intravilán	MI	0,000	0,700	0,700	6,0	4200	
III/3350	Kostoľany nad Hornádou spojka na žel. stanicu	KS	0,000	0,430	0,430	6,0	2580	
III/3041	Slavkovce príjazd	RV	0,000	0,120	0,120	6,0	720	
III/3366	V. Hutka spojka intravilán	KS	1,900	2,121	0,221	5,04	1115	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - sieťový rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3318	Sokoľany - Bočiar	KS	1,000	1,800	0,800	6,50	5200	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3460	Obošovec smer KS/PO extravilán	KS	15,248	15,258	0,010	6,00	60	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3307	intravilán Budulov - koniec Budulov	KS	2,100	2,700	0,600	6,50	3900	Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - mozaikové
III/3307	Moldava nad Bodvou - Janík	KS	2,220	2,720	0,500	6,0	3000	
III/3351	Kostoľany nad Hornádou na rampu	KS	0,070	0,200	0,130	5,50	715	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
III/3370	V. Myšľa spojka extravilán	KS	0,000	0,700	0,700	6,14	4298	Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové
III/3370	V. Myšľa spojka extravilán	KS	0,600	1,200	0,600	6,00	3600	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - sieťové; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3405	M. Ida - križovatka s 548	KS	5,300	5,400	0,100	9,54	954	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/533	starý lom - križ. s II/546	SN	35,232	35,932	0,700	6,78	4744	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
II/533	križ. s II/546 - Ferčkovce	SN	35,932	44,232	8,300	7,00	58100	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy
II/552	križ. Stanča - Zemplínsky Klečenov	TV	40,250	41,100	0,850	7,50	6375	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - Popraskaná vozovka, kramice
III/3370	V. Myšľa spojka intravilán	KS	1,200	1,300	0,100	6,00	600	V

II/582	Ruskovce - intravilán	MI	28,201	28,701	0,500	9,88	4939	Trhliny - pozdĺžne; Výtlky - v obrusnej vrstve; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/546	cez mesto Gelnica	SN	34,064	34,104	0,040	7,00	280	Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3302	koniec obce Turňa - Žarnov	KS	0,700	1,700	1,000	6,00	6000	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3359	Jasov-Poproč	KS	1,400	1,450	0,050	6,00	300	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3027	Nadabula - Rožňava	RV	0,000	1,300	1,300	6,94	9016	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3372	Slanec intravilán - Slančík	KS	0,000	0,500	0,500	6,67	3333	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy; Vyl. koľaje
III/3368	N. Myšľa intravilán	KS	1,100	2,900	1,800	6,00	10800	Rozpad - lokálny rozpad; Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - sieťový rozpad
III/3403	intravilán obce Baška-Bukovec	KS	7,784	8,084	0,300	6,44	1933	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/587	Roštár - Šitník	RV	8,570	9,720	1,150	6,50	7475	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3370	V. Myšľa spojka intravilán	KS	1,300	1,829	0,529	6,00	3174	Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové
III/3655	Sečovec-Plechotice extravilán	TV	6,700	7,400	0,700	6,08	4255	Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3249	Armutovec spojka	SN	0,000	0,300	0,300	6,50	1950	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3373	Slanec príjazdová na žel. stanicu	KS	0,000	0,126	0,126	10,35	1304	Rozpad - vypraty povrch
III/3249	Armutovec spojka	SN	0,300	0,619	0,319	5,29	1687	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3208	okr. hr. LE/SNV - križ. s II/536	SN	5,556	6,830	1,274	6,06	7727	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/576	Ďurkov - Ruskov	KS	36,300	37,600	1,300	6,71	8723	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Vyl. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Iné poruchy na voz.
II/576	Ruskov intravilán	KS	37,600	37,700	0,100	7,50	750	Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/576	Ruskov intravilán - Blažice	KS	37,700	38,600	0,900	6,54	5885	Trhliny - priečne; cesta zrekonštruovaná
II/576	Blažice intravilán	KS	41,300	41,310	0,010	6,50	65	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/552	križ. Biňov - Ondava most	TV	54,800	55,475	0,675	7,00	4725	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3756	Veľké Kapušany intravilán	MI	0,000	1,100	1,100	7,98	8778	
III/3711	koniec obce M.Horeš-závor pred mostom	TV	1,400	2,200	0,800	5,50	4400	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
III/3711	intravilán Pribenik	TV	4,200	4,376	0,176	7,63	1344	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3754	Lekárovec - intravilán	MI	11,264	11,614	0,350	7,41	2595	
III/3368	N. Myšľa intravilán - Zdaňa	KS	2,900	5,100	2,200	5,46	12012	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - lokálny rozpad; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3791	Vyšné Nemecké - obec intravilán	MI	0,000	0,200	0,200	9,42	1884	
III/3706	Karlovy Dvory - viažce	TV	2,300	3,880	1,580	6,58	10400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3000	Brzotín - spojovacia	RV	2,013	2,381	0,368	6,0	2208	
III/3270	križ. s III/3420 a III/3270	SN	0,000	0,050	0,050	7,40	370	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3311	Čečejevec spojka - intravilán smer Paňovce	KS	0,000	1,470	1,470	6,0	8820	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz.; kritický úsek 316m. hladký povrch
III/3247	Danišovec spojka	SN	0,000	2,441	2,441	5,46	13324	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/566	Tibava - Chotkovce	MI	2,397	4,527	2,130	6,50	13845	Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch
II/576	Bidovce - Ďurkov	KS	32,900	33,700	0,800	6,50	5200	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch
II/576	Ďurkov intravilán	KS	33,700	34,600	0,900	6,50	5850	Trhliny - sieťové; Vyl. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Iné poruchy na voz.; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy
II/576	Ďurkov - Ruskov	KS	34,600	36,300	1,700	6,50	11050	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Vyl. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3308	Budulov - Peder	KS	0,000	1,600	1,600	6,0	9600	
III/3674	Parchovany-žel.stanica	TV	0,000	0,072	0,072	5,00	360	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	Veľké Račkovce - Križovatka 3744	MI	65,976	67,376	1,400	7,00	9800	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3257	Slavina spojka (križ. s II/547 a križ. s III/3258)	SN	0,000	1,612	1,612	6,93	11168	Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové
III/3324	Hraľovík-spojka extravilán	KS	0,350	1,600	1,250	5,74	7177	Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne
III/3755	Veľké Kapušany - Čičarovce	MI	0,700	2,700	2,000	6,0	12000	
III/3682	S.N.Mesto - št.útr. Maľarsko	TV	0,000	0,358	0,358	3,50	1253	Rozpad - lokálny rozpad
III/3410	Bystec - Oľhovany	KS	8,068	8,668	0,600	6,00	3600	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - blokové
III/3410	Bystec - Oľhovany	KS	8,868	9,318	0,450	6,00	2700	Rozpad - súvislý rozpad
III/3359	intravilán Poproč	KS	4,300	4,600	0,300	6,00	1800	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3661	Nitný Žipov-Lastovce	TV	0,000	4,200	4,200	6,0	25200	
II/546	cez obec Hnilčík	SN	73,325	74,325	1,000	7,00	7000	Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
II/546	cez obec Hnilčík	SN	75,503	76,625	1,122	7,00	7854	Trhliny - otváranie pracovného spoja; Vyl. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3307	koniec Budulov - začiatok Janík	KS	2,700	6,000	3,300	6,04	19928	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3362	intravilán obce Medzev	KS	0,000	0,030	0,030	22,97	689	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3362	intravilán obce V. Medzev	KS	1,200	1,810	0,610	7,50	4575	Výtlky - v obrusnej vrstve; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Trhliny - priečne; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3313	odbočka Selekta - začiatok obce Paňovce	KS	2,870	4,350	1,480	6,00	8880	VPV 2021 09/15500m2 po 5,425
III/3313	intravilán obce Paňovce	KS	4,350	4,700	0,350	6,00	2100	VPV 2021 09/15500m2 po 5,425
III/3313	intravilán obce Paňovce	KS	4,700	5,500	0,800	6,00	4801	VPV 2021 09/15500m2 po 5,425
III/3709	opravené	TV	0,050	0,150	0,100	12,00	1200	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad
III/3375	Dancov Potok	KS	0,000	0,050	0,050	10,16	508	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Vyl. koľaje
III/3302	koniec obce Turňa - Žarnov	KS	1,700	3,400	1,700	6,00	10200	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3302	Turňa-Žarnov začiatok obce	KS	3,400	3,700	0,300	6,00	1800	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3256	Kafava spojka	SN	0,000	1,600	1,600	11,11	17776	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3303	Turňa žel. stanica	KS	0,500	0,706	0,206	4,25	876	Trhliny - sieťové; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3251	Smilžany spojovacia	SN	0,000	0,490	0,490	9,08	4447	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3735	Lesné intravilán	MI	0,000	0,900	0,900	6,0	5400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3754	Komárovce - Ostrov	MI	30,164	30,364	0,200	5,50	1100	
III/3809	Pinkovce intravilán	MI	4,500	5,800	1,300	6,20	8060	
III/3700	kr.179 - smer Transpeed	TV	6,322	6,499	0,177	11,70	2072	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3346	Seňa príjazdová na žel. stanicu extravilán	KS	1,500	1,650	0,150	6,00	900	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3346	Seňa príjazdová na žel. stanicu extravilán	KS	1,500	1,700	0,200	6,00	1200	Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3346	Seňa príjazdová na žel. stanicu extravilán	KS	2,200	2,304	0,104	6,00	624	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - prekopávky
III/3374	S.N.Mesto - Kaľša	KS	0,800	1,290	0,490	6,00	2400	Výtlky - v kryte; Trhliny - blokové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad
III/3374	S.N.Mesto - Kaľša	KS	1,300	1,700	0,400	6,00	2400	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole
III/3374	Kaľša intravilán	KS	1,700	2,900	1,200	6,00	7200	Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Vyl. koľaje; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety; navrhnutá súvislá údržba AB
III/3374	Slanské Nové Mesto intravilán	KS	0,000	0,300	0,300	6,0	1800	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3308	koniec obce Peder - koniec obce Peder	KS	2,950	3,000	0,050	6,50	325	Trhliny - priečne; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad
III/3308	koniec obce Peder - Žarnov	KS	3,000	3,800	0,800	6,50	5200	Trhliny - blokové
III/3258	Vojkovce spojka	SN	1,600	2,069	0,469	5,80	2720	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3300	koniec Tur. Nová ves - križovatka s 3302	KS	5,000	6,000	1,000	5,07	5068	Deformácie - poklesy
III/3336	Ortáše smer Vlačkovce	KS	4,228	5,328	1,100	5,87	6458	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3306	Turňa nad Bodvou smer Háj- extravilán	KS	1,200	3,900	2,700	6,0	16200	
III/3705	kr. 179 - Čierna koniec úseku	TV	0,000	0,633	0,633	4,82	3051	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3705	kr. 179 - Čierna bočná	TV	0,250	0,500	0,250	4,50	1125	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3308	Peder - Žarnov	KS	3,800	4,600	0,800	6,50	5200	Výtlky - v kryte; Rozpad - súvislý rozpad
III/3410	Oľhovany intravilán	KS	9,968	10,268	0,300	6,00	1800	Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Vyl. koľaje
III/3372	Slančík intravilán	KS	3,200	3,796	0,596	5,50	3278	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlhčenie; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové
III/3243	Chrast nad Hornádcom - križ. s II/536	SN	3,900	7,335	3,435	6,0	20610	
III/3255	Kropáčky - Slovinky	SN	1,300	5,631	4,331	6,44	27872	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3754	Čierne Pole - križ. s II/555	MI	3,700	6,090	2,390	6,0	13800	
III/3360	intravilán obce Šemša	KS	0,600	0,850	0,250	5,56	1390	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3360	intravilán obce Šemša	KS	0,180	0,600	0,420	6,00	2520	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3243	cez obec Chrast nad Hornádcom	SN	3,800	4,800	1,000	5,95	5950	Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3650	Dargov-Báčov	TV	0,000	1,975	1,975	6,00	11850	Deformácie - lokálne nerovnosti
II/526	Gočaliovo - Šitník	RV	143,140	148,160	5,020	7,07	35474	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Rozpad - vypraty povrch
II/576	PO/KS-Herľany extravilán	KS	21,900	22,800	0,900	5,92	5324	Rozpad - lokálny rozpad

II/576	PO/KS-Herľany extraviľán	KS	22,800	23,300	0,500	6,00	3000	Rozpad - súvislý rozpad
II/576	Herľany smer Vyšná Kamenica ext	KS	23,300	23,800	0,500	6,00	3000	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/576	Herľany smer Vyšná Kamenica ext	KS	24,500	25,200	0,700	6,00	4200	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/576	Nižná Kamenica smer Bidoľovce kr.objaz	KS	25,900	32,000	6,100	6,04	36874	Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3806	Lekárovice - št.hranica UA	MI	1,590	1,983	0,393	4,50	1769	
III/3259	Spíské Vlachy - Oľhávka	SN	0,000	1,250	1,250	6,0	7500	
III/3325	Kráľovce-intravilán	KS	7,740	8,990	1,250	6,0	7500	
III/3737	Okr. Hran. MI - Dvorianky	MI	1,400	2,200	0,800	7,00	5600	Deformácie - poklesy; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3737	Dvorianky intravilán	TV	6,088	7,218	1,130	6,0	6780	
II/554	Trhovište - Moravany	MI	20,800	24,500	3,700	7,00	25900	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3661	Lastovce - Michalany	TV	5,300	7,100	1,800	6,0	10800	
III/3006	Gemerská Hôrka príjazdová	RV	0,000	0,513	0,513	4,80	2462	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz.
III/3733	Suché - Lesné	MI	1,800	2,400	0,600	6,0	3600	
III/3708	kr.I 79 - smer Vojka	TV	0,000	0,150	0,150	6,00	900	Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad; Vyj. kofaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3708	úsek medzi Svätého križ.Vojka	TV	0,150	0,650	0,500	6,00	3000	Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlzenie; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Vyj. kofaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3281	Kojšov spojka (cez obec Veľký Folkmár)	SN	0,000	0,200	0,200	17,30	3459	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole
II/566	Ruský Hrábovec okr. Hr. Snina	MI	19,200	20,262	1,062	7,03	7465	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3302	koniec obce Žarnov - začiatok obce Janík	KS	4,700	8,300	3,600	5,01	18048	Trhliny - otváranie pracovného spoja; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3045	Rakovnica spojovacia	RV	0,000	0,520	0,520	16,72	8696	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3281	Kojšov spojka (Veľký Folkmár - Kojšov)	SN	1,000	2,280	1,280	6,00	7680	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3374	Kaľka príjazdová na žel. stanicu	TV	4,970	5,970	1,000	6,00	6000	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; navrhnutá svislá udržba AB
III/3374	Kaľka príjazdová na žel. stanicu	TV	10,076	10,672	0,596	6,25	3726	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlzenie; Trhliny - sieťové; navrhnutá svislá oprava AB
III/3374	Slivník-prieťah	TV	19,700	22,292	2,592	6,16	15961	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlzenie; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3664	Hrčel - križ. I/79 Veľaty	TV	6,800	8,180	1,380	5,22	7197	Trhliny - priečne; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3011	Rožňava príjazdová II	RV	0,200	0,400	0,200	7,00	1400	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3361	extravilán obce Baňa Lucia	KS	0,000	0,900	0,900	5,50	4950	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3361	extravilán obce Baňa Lucia	KS	0,900	2,200	1,300	5,50	7150	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - súvislý rozpad; Vyj. kofaje
III/3361	extravilán obce Baňa Lucia	KS	2,200	2,500	0,300	5,50	1650	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3361	intravilán obce Baňa Lucia	KS	2,500	3,527	1,027	5,29	5436	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3773	Pavlovce nad Uhom - Tahyňa	MI	0,000	1,300	1,300	5,50	7150	
III/3009	Gombasek - Silica	RV	0,030	0,310	0,280	7,88	2206	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.; pokles vozovky vďaka v blízkosti zvodidiel, u aj v šírke vozovky
III/3244	Markušovce - Rudňany	SN	7,137	11,537	4,400	7,46	32811	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3244	cez obec Rudňany	SN	11,537	14,237	2,700	6,57	17740	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3244	Rudňany - Poráč	SN	14,237	14,537	0,300	7,00	2100	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3244	Markušovce - intravilán	SN	8,000	10,100	2,100	6,0	12600	
III/3798	Nižná Rybnica - obec	MI	0,000	1,544	1,544	5,61	8669	
III/3661	Michalany intravilán	TV	7,100	7,900	0,800	6,0	4800	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3737	Tušíce okr. Hr. MI - začiatok obce Dvorianky	TV	5,198	6,088	0,890	6,0	5340	
III/3045	Rakovnica spojovacia	RV	0,520	1,720	1,200	6,33	7590	Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3757	Veľké Slemence - Púruša	MI	9,600	10,500	0,900	5,50	4950	
III/3811	Choškovce - Kofaje	MI	0,000	2,041	2,041	6,25	12762	
III/3761	Vojany - Veľké Kapušany	MI	4,950	5,050	0,100	6,50	650	
III/3400	Sečovce-Plechotice extravilán	KS	9,215	10,715	1,500	6,00	9000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	opravené-VPV	KS	10,715	11,615	0,900	6,00	5400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	Sečovce-Nový Ruskov	KS	11,615	12,315	0,700	6,19	4333	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3009	Gombasek - Silica	RV	0,950	1,380	0,430	7,00	3010	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad; Vyj. kofaje; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz.
III/3657	Višňov intravilán	TV	0,000	0,187	0,187	3,00	561	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3657	Višňov intravilán	TV	0,000	0,200	0,200	6,0	1200	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3753	Krišovská Lúčka - spojka	MI	2,000	2,890	0,890	5,00	4450	
III/3300	Chorváty - Turianska Nová Ves začiat. Obec	KS	3,800	4,350	0,550	5,00	2750	Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3716	Okr. Hran. MI - Dvorianky	TV	0,053	0,504	0,451	5,50	2481	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - prekopávky; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/3045	Rakovnica spojovacia	RV	1,720	2,200	0,480	11,43	5487	Trhliny - sieťové
III/3371	Slanská Huta spojka - vybrané úseky (2,0 km)	KS	1,000	8,700	7,700	6,0	46200	
III/3000	Brzotin - spojovacia	RV	0,800	1,700	0,900	8,00	7200	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3691	medzi V.Kamenec-Streda n.B	TV	3,506	4,706	1,200	6,00	7200	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Iné poruchy na voz. - frézovaný povrch; Vyj. kofaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3805	Vyšné Nemecké - Nižné Nemecké	MI	0,850	1,200	0,350	6,50	2275	
III/3759	Ruska - št. hran. UA	MI	0,000	1,252	1,252	10,04	12576	
III/3245	Matejovce spojka	SN	0,000	1,930	1,930	5,61	10821	Rozpad - súvislý rozpad; Poľná cesta
III/3691	intravilán M.Kamenec	TV	1,406	2,356	0,950	6,00	5700	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/566	Choškovce - Podhorod	MI	8,320	9,200	0,880	6,50	5720	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
II/566	Podhorod - Ruský Hrábovec	MI	9,527	10,600	1,073	6,50	6975	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3765	Bánovce n. Ondavou - Dúbravka	MI	0,400	1,900	1,500	6,0	9000	
III/3302	intravilán Perín	KS	20,650	21,351	0,701	6,00	4206	Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3345	Beľža intravilán	KS	0,900	1,455	0,555	4,92	2729	Výtlky - v obrusnej vrstve; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové
III/3009	Gombasek - Silica	RV	3,270	5,900	2,630	7,00	18410	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3358	Rudník - Zlatá Idka	KS	1,500	3,000	1,500	6,0	9000	
III/3358	Rudník - Zlatá Idka	KS	3,000	4,500	1,500	6,0	9000	
III/3349	Kostoľany nad Hornádou-spojka žel.stan	SN	0,000	2,598	2,598	6,65	17285	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3700	križ.I/79-Bačka-križ. II/555, Leles	TV	0,250	4,400	4,150	6,0	24900	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlzenie; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; Vyj. kofaje; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3766	Bánovce nad Ondavou - žel. Stanica	MI	0,000	0,425	0,425	6,14	2610	
III/3009	Gombasek - Silica	RV	7,000	7,470	0,470	7,00	3290	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz.
III/3020	Hrhov príjazdová	RV	0,600	1,383	0,783	6,50	5090	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; výtlky v obrusnej vrstve, trhliny mozaikové
III/3201	okr. hr. LE/SNV - Iľašovec	SN	3,242	3,812	0,570	6,00	3420	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3201	Iľašovec - Smiľany	SN	3,812	6,012	2,200	6,00	13200	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3201	Cez obec Smiľany	SN	7,600	8,612	1,012	6,0	6072	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz.
II/548	Čierna Moldava- zač. obce Štós	KS	32,691	34,391	1,700	6,50	11050	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - strata kameniva pri náteroch, mikroberoch
III/3319	Pionier tábor - Zlatá Idka križ s 3358	KS	9,200	9,780	0,580	6,08	3525	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; Vyj. kofaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3022	Gombasek príjazdová	RV	0,000	0,361	0,361	6,39	2306	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3739	Krásnovec - Šamodovec	MI	0,000	3,800	3,800	8,06	30612	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3739	Zempl. Kopčany - intravilán	MI	16,540	17,470	0,930	6,50	6045	
III/3015	Druva priehľad	RV	3,300	3,500	0,200	6,50	3250	Deformácie - zvlzenie; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3015	Druva priehľad	RV	2,500	3,200	0,700	6,50	4550	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3767	Ridžina žel. Stanica	MI	0,000	0,055	0,055	6,07	334	
III/3227	Hrabušice - križ. s III/3068	SN	4,966	6,766	1,800	6,25	11248	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3227	Hrabušice - okr. hr. SNV/PP	SN	8,886	13,631	4,745	4,82	22873	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3227	Hrabušice - okr. hr. SNV/PP	SN	8,886	13,631	4,745	4,82	22873	Výtlky - v obrusnej vrstve; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Rozpad - vypraty povrch
III/3291	Vyšná Kamenica intravilán	KS	0,900	0,927	0,027	5,00	135	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3300	odboč. Chorváty - začiat. obce Turianska N.Ves	KS	3,300	3,800	0,500	5,00	2500	Deformácie - poklesy
III/3691	zač.M.Kamenec-intravilán M.Kamenec	TV	1,156	1,406	0,250	6,00	1500	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvlzenie; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3032	Vlachovo príjazdová	RV	0,000	0,346	0,346	5,00	1730	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3700	intravilán Bačka	TV	4,200	5,200	1,000	6,50	6500	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3040	Ochtrná - Rochovec	RV	2,400	3,106	0,706	6,00	4236	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3040	Rochovec priehľad	RV	4,650	5,320	0,670	6,00	4020	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - súvislý rozpad
III/3012	Jovice - Lipovník	RV	6,600	7,000	0,400	5,94	2375	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch
III/3792	Úbrež - križ s II/582	MI	7,250	8,3				

III/3302	intravilán V. Lanec	KS	16,750	16,850	0,100	5,50	550	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v kryte
III/3689	Somator-V.Kamenec za kr.III/3690	TV	0,727	3,914	3,187	5,50	17529	Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3689	Somator-V.Kamenec za kr.III/3690	TV	3,914	4,000	0,086	5,50	473	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; penetračná cesta
III/3015	Lúčka - Borka	RV	9,800	12,867	3,067	6,50	19936	Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3707	kr.Somator - železnica	TV	0,000	0,267	0,267	5,08	1355	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvrhnutie; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Vyj. koľaje
III/3665	Kašov intravilán	TV	3,230	3,530	0,300	6,20	1860	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3665	Kašov - Cejkov Les	TV	4,270	5,230	0,960	6,28	6034	Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3665	Cejkov les - Cejkov	TV	5,230	6,360	1,130	6,27	7088	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové
III/3665	Kašov intravilán	TV	3,400	4,000	0,600	6,0	3600	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3018	Jablonov nad Turňou prietok	RV	1,040	1,050	0,010	7,00	70	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Deformácie - poklesy; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - prekopávky; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz. - výtlky v obrúsenej vrstve, trhliny mozaikové
III/3801	Vojatins - Priekopa	MI	6,300	8,000	1,700	5,50	9350	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/2822	Gemerská Panica - Breška	RV	4,896	5,126	0,230	5,50	1264	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
II/533	križ. II/535 - starý lom	SN	27,932	35,232	7,300	6,50	47450	
II/533	Križ. II/533 a 535 - križ. II/533 a II/546 - mimo úsekov IROP	SN	28,000	35,900	7,900	7,5	59250	
III/3033	Dobšinská - Rejdová	RV	0,000	0,200	0,200	14,46	2893	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; km 31.5(prehliadkový) - lokálny pokles /svetelná križovatka/
III/3001	Tiba spojka	RV	0,000	0,150	0,150	4,00	600	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3293	Herfany smer Žirovce extravilán	KS	0,550	0,650	0,100	5,00	500	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/566	Podhorod - Ruský Hrabovec	MI	12,527	14,527	2,000	7,00	14000	Rozpad - súvislý rozpad
II/566	Podhorod - Ruský Hrabovec	MI	14,727	17,720	2,993	6,68	19996	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - lokálny rozpad
II/566	Podhorod - Ruský Hrabovec	MI	17,720	18,500	0,780	7,86	6129	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Iné poruchy na voz. - strata kameniva pri náteroch, mikrokoberoch
III/3772	Stretava - Stretavka	MI	0,000	4,450	4,450	7,48	33283	
III/3685	križ. I/79 - priepust smer Ladmovce	TV	0,000	0,850	0,850	6,19	5265	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - mozaikové
III/3685	za I.priepust smer Ladmovce	TV	0,850	2,000	1,150	6,00	6900	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3685	od priepustu pred obec Ladmovce	TV	2,000	2,300	0,300	6,00	1800	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3685	koniec Ladmovce - obec Zemplín	TV	3,950	4,900	0,950	6,00	5700	Rozpad - lokálny rozpad
III/3685	úsek medzi Ladmovce - Zemplín	TV	4,900	7,050	2,150	6,00	12900	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad
III/3685	za obec Zemplín pred JRD	TV	8,350	11,350	3,000	7,06	21168	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvrhnutie; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Vyj. koľaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/587	Dlhá Ves - Domica	RV	30,970	34,390	3,420	5,72	19564	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/533	Gemerská Poloma prietok	RV	0,000	0,900	0,900	7,60	6843	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3667	križ. II/552 - Zemplínske Jastrabie	TV	0,000	0,380	0,380	6,50	2470	Trhliny - mozaikové
III/3667	Zemplínske Jastrabie - Cejkov	TV	1,850	3,950	2,100	5,80	12180	Trhliny - mozaikové
III/3667	Cejkov - križ. Cernochovej	TV	6,600	10,500	3,900	6,50	25350	Rozpad - vypraty povrch
III/3667	Malá Bara intravilán	TV	11,750	11,820	0,070	6,48	454	Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3667	Malá Bara - Boša	TV	11,960	15,080	3,120	6,00	18720	Rozpad - lokálny rozpad
III/3695	kr.I79-Hrušov - križ.Rad	TV	0,000	1,796	1,796	6,92	12430	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvrhnutie; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3695	kr.Rad - začiatok obce Svinice	TV	1,796	2,500	0,704	5,50	3872	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové
III/3695	intravilán Svinice	TV	2,500	3,800	1,300	5,50	7150	Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Rozpad - súvislý rozpad
III/3695	koniec Svinice-začiatok Zafin	TV	3,800	5,000	1,200	5,50	6600	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3695	intravilán Zafin pred kr.III/3714 Boľ	TV	6,700	8,050	1,350	6,00	8100	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz.
III/3306	intravilán Hačava	KS	8,350	9,100	0,750	4,16	3118	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte
III/3300	koniec obce Hostovce - odbočka Chorváty	KS	1,800	3,300	1,500	4,96	7447	Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3703	intravilán Boľany	TV	1,850	2,400	0,550	4,00	2200	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3690	úsek V.Kamenec - Strážné	TV	1,214	4,700	3,486	6,00	20916	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - hrbole
III/3690	intravilán V.Horšč	TV	8,700	8,750	0,050	7,00	350	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3703	od zákruty cez obec Boľany	TV	0,500	1,850	1,350	4,67	6306	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/587	Štítok - Plešivec	RV	15,920	18,650	2,730	6,50	17745	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/587	Štítok - Plešivec	RV	18,650	23,520	4,870	6,50	31655	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/3812	Befatins - Inovce	MI	5,603	6,663	1,060	5,60	5935	
II/548	zač. obce Štós - Štós	KS	34,391	35,391	1,000	6,50	6500	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/548	Štós - koniec Štós	KS	36,141	36,291	0,150	6,50	975	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvrhnutie; Deformácie - poklesy; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - frezovaný povrch
II/548	kúpele Štós - okr.hranica	KS	39,241	43,041	3,800	6,50	24700	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - mozaikové
II/548	kúpele Štós - okr.hranica	KS	43,041	43,601	0,560	6,50	3640	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
II/548	okr. hr. KS/GL - Smolník	SN	46,352	46,372	0,020	6,00	120	Strata drsnosti - vyhladený povrch; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/548	okr. hr. KS/GL - Smolník	SN	46,711	46,771	0,060	6,00	360	Trhliny - mozaikové
II/548	okr. hr. KS/GL - Smolník	SN	47,057	47,107	0,050	6,00	300	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - zvrhnutie; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3364	Debrad spojka	KS	0,000	2,700	2,700	6,0	16200	
III/3762	Petrovce spojka	MI	0,000	3,900	3,900	6,0	23400	
III/3813	Ruský Hrabovec - Ruská Bystra	MI	2,400	4,246	1,846	5,01	9256	
III/3714	intravilán Boľ	TV	3,230	5,700	2,470	6,47	15977	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; penetračná cesta
III/3743	Blatné Remety - Blatné Revštin	MI	12,209	13,309	1,100	6,50	7150	
III/3743	Blatné Remety - intravilán	MI	14,109	15,159	1,050	5,65	5934	
III/3743	Blatné Remety - Blatná Polianka	MI	15,159	16,159	1,000	5,47	5469	
II/576	PO/KS-Herfany extravilán	KS	18,150	19,200	1,050	5,01	5261	Rozpad - súvislý rozpad
II/576	PO/KS-Herfany extravilán	KS	19,200	20,300	1,100	5,50	6050	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/576	PO/KS-Herfany extravilán	KS	20,300	21,900	1,600	5,62	8996	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - mozaikové
III/3687	križ.III/3686 - križ.I 79	TV	0,200	0,294	0,094	5,50	517	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3294	Mudrovec-spojka extravilán	KS	0,600	0,900	0,300	5,00	1500	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3035	Stratená prijazdňa	RV	0,000	0,258	0,258	5,20	1341	Trhliny - sieťové
III/3294	Mudrovec-spojka intravilán	KS	0,900	1,270	0,370	4,67	1728	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - mozaikové
II/533	okr. hr. RV/ŠNV - križ. s II/535	SN	17,132	27,932	10,800	6,00	64764	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
II/549	Smolník - Ťubňa	SN	15,400	15,620	0,220	6,00	1320	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/3440	PO/KS Červenice smer Opina	KS	27,433	27,533	0,100	5,66	566	Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3440	Opina smer Červenice - kr.hr. KSK/PSK	KS	25,800	28,400	2,600	6,0	15600	
III/3335	Bunetice intravilán	KS	3,700	4,250	0,550	6,0	3300	
III/3688	koniec obce Streda nB smer Klin a B	TV	0,000	0,600	0,600	5,00	3000	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz.
III/3304	extravilán Janík - št.hranica	KS	0,770	1,500	0,730	4,00	2920	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3686	kr.I79 smer Streda nB za žel.priecnosťm	TV	0,000	0,150	0,150	6,42	963	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; nBv mikrokoberce
III/3244	Poráč intravilán	SN	19,350	19,884	0,534	6,0	3204	
III/3710	Trebišov mesto nadjazd	TV	0,000	0,600	0,600	6,0	3600	
II/552	odh. N.Mylfa 3368 - Bohdanovce	KS	8,786	10,386	19,172	0,61	11762	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	hr.KE/KS - most N.Hutka	KS	6,312	6,786	0,474	7,20	3414	Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/536	križ. s III/3247 - križ. s II/533	SN	16,780	18,754	1,974	10,98	21671	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Výtlky - v obrúsenej vrstve
II/536	Jamník - križ. s III/3247	SN	11,280	16,680	5,400	7,43	40133	Rozpad - súvislý rozpad; Rozpad povrchu s vystupujúcim makadamom, nerovnosť
II/547	Krompachy - Kolínovce	SN	47,210	49,510	2,300	7,35	16900	Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
II/547	križ. s III/3257 - okr. hr. ŠNV/LE	SN	51,790	57,228	5,438	7,02	38201	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Vyj. koľaje; Deformácie - zvrhnutie; Deformácie - hrbole
II/546	Marceany - Jaklovce	SN	26,308	28,203	1,895	8,79	16659	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové
II/552	Veľké Kápušany - intravilán	MI	76,976	77,626	0,650	7,74	5034	Rozpad - súvislý rozpad; 9000 m2
II/552	Veľké Kápušany - intravilán	MI	77,776	78,526	0,750	9,08	6808	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Praskliny, výtlky
II/552	Veľké Kápušany - intravilán	MI	77,000	78,500	1,500	7,5	11250	
II/552	S. N. Mesto - hr. KS/TV	KS	24,612	25,012	0,400	6,50	2600	Deformácie - prekopávky
II/582-1	Michalovce - intravilán - z mesta	MI	2,100	3,100	1,000	7,5	7500	
II/536	Spitaský Hrušov - Jamník	SN	7,639	11,280	3,641	7,47	27197	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz.
II/546	Jaklovce - Gelnica	SN	30,300	31,000	0,700	7,5	5250	Výtlky - v obrúsenej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - prie

II/546	Jaklovce - Gelnica ("Pod skalčkami")	SN	30,040	31,001	0,961	6,50	6247	Rozpad - sieťový rozpad; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/546	križ. II/547 a II/546 - Jaklovce obec	SN	28,445	29,500	1,055	7,5	7913	
III/3416	Valašky - Geča	KS	2,132	4,032	1,900	6,52	12390	Výtlky - v kryte; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - zvlnenie; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Rozpad - lokálny rozpad; Vyj. koľaje
III/3656	opravené-VPV	TV	0,853	2,150	1,297	8,24	10689	Deformácie - poklesy
III/3656	Nový Ruskov časť Veľký Ruskov	TV	5,100	6,956	1,856	9,29	17251	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3656	Sečovec - Veľký Ruskov (Nový Ruskov)	TV	4,000	5,000	1,000	6,0	6000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3401	Nový Ruskov časť Veľký Ruskov	KS	3,321	4,171	0,850	8,73	7424	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - hrbole
III/3401	Vitňov intravilán	KS	4,171	4,721	0,550	8,00	4400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole
III/3401	Čeľovec-Kuzmice	KS	5,121	5,321	0,200	7,50	1500	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/552	Križ 3744 - Vojany	MI	70,024	70,736	0,712	7,00	4984	Výtlky - v kryte; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety
II/552	Zemplínsky Branš intravilán	TV	46,010	46,870	0,860	9,00	7740	Výtlky - v kryte; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety
III/3677	križ. 179 - križ. Slovať Trebišov	TV	0,000	0,370	0,370	8,00	2960	Trhliny - sieťové
III/3677	križ. Slovať Trebišov - križ. Z. Hradište	TV	0,370	2,000	1,630	6,77	11036	Rozpad - lokálny rozpad
III/3677	Kožuchov intravilán	TV	4,300	5,250	0,950	6,70	6365	Rozpad - vypratý povrch
II/555	Veľké Kapušany intravilán	MI	26,807	27,607	0,800	9,71	7771	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
III/3698	cez Kr. Chlmec intravilán	TV	1,800	1,900	0,100	8,78	878	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - zvlnenie; Strata drsnosti - potenie povrchu; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; penetračný úsek cesty
II/547	okr. hr. KS/GL - Folkmársky kopec	SN	26,661	26,891	0,230	7,00	1610	Deformácie - poklesy
II/547	okr. hr. KS/GL - Folkmársky kopec	SN	26,661	27,054	0,393	6,82	2681	Trhliny - sieťové
II/547	okr. hr. KS/GL - Folkmársky kopec	SN	27,054	28,954	1,900	6,00	11400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/555	Podhorod' - Ruský Hrabovec	TV	41,266	41,866	0,600	9,00	5400	Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
II/548	koniec obce M. Jda po obaťov. Šemša	KS	4,591	5,691	1,100	6,50	7150	Deformácie - zvlnenie; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3365	začiatok obce Mokrance - intravilán	KS	1,650	2,250	0,600	8,87	5322	Deformácie - poklesy
II/555	Chotkovce - Podhorod'	TV	37,366	37,466	0,100	9,00	900	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne
II/555	Podhorod' - Ruský Hrabovec	TV	37,466	37,773	0,307	9,00	2763	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové
II/555	ok. hran. MI-K. Chlmec	TV	33,181	43,154	9,973	7,5	74798	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3699	kr. I79 - smer obec Dobra	TV	0,013	1,813	1,800	6,64	11955	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3699	od Dobra nadjazd - pred obec Biel	TV	2,613	4,163	1,550	7,50	11625	
III/3699	Biel intravilán - Trakany	TV	4,700	6,800	2,100	6,0	12600	
III/3255	križ s II/547 cez mesto Krompachy - obchod Slovinky	SN	0,050	5,600	5,550	6,0	33300	
III/3365	intravilán Mokrance	KS	2,250	3,050	0,800	8,57	6858	Výtlky - v kryte; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/548	od 23,900/ Počkaj - Medzev/začiatok	KS	24,191	26,121	1,930	6,53	12602	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/552	Egreš	TV	33,146	34,120	0,974	8,20	7987	Výtlky - v obrusnej vrstve; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3340	Kokšov - Bakša intravilán	KS	2,500	3,360	0,860	6,04	5194	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3701	kr. III/3699/Biel po koniec Biel	TV	0,000	0,700	0,700	6,76	4733	Rozpad - lokálny rozpad; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3309	Moldava žel. stanica	KS	0,000	0,177	0,177	6,67	1181	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/548	odbočka 3363 Nováčany-Rudník	KS	11,991	12,791	0,800	8,20	6560	Trhliny - pozdĺžne; Vyj. koľaje; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/548	Nováčany - Rudník po zač. obce	KS	16,341	17,441	1,100	8,20	9020	Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Vyj. koľaje; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety
II/555	Stratava - Pavlovce nad Uhom	MI	13,400	16,407	3,007	8,00	24056	Trhliny - otváranie pracovného spoja; Diera vo vozovke
II/555	Stratava - Pavlovce nad Uhom	MI	13,400	16,400	3,000	7,5	22500	
III/3676	Malý Ruskov - prieťah	TV	0,717	0,955	0,238	8,61	2048	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3676	Malý Ruskov-Plechovice - opravené	TV	1,940	2,825	0,885	6,50	5753	Rozpad - vypratý povrch; Rozpad - lokálny rozpad
III/3676	Trebišov - križ. Nový Ruskov	TV	0,000	0,530	0,530	6,0	3180	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/548	koniec obce Rudník - kr. s II/550/ Jasov	KS	19,691	20,901	1,210	6,09	7373	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch
II/546	cez obec Prakovce	SN	38,900	41,100	2,200	7,5	16500	
III/3039	Štítnik príznačn. na žel. stanici	RV	0,000	0,430	0,430	6,0	2580	
III/3366	V. Hutka spojka extravilán	KS	0,100	0,200	0,100	5,50	550	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy
III/3366	V. Hutka spojka extravilán	KS	0,300	0,800	0,500	5,50	2750	Výtlky - v obrusnej vrstve; Strata drsnosti - potenie povrchu; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3366	V. Hutka spojka extravilán	KS	0,800	1,100	0,300	5,50	1650	Výtlky - v obrusnej vrstve; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3366	V. Hutka spojka extravilán aj intravilán	KS	1,100	1,800	0,700	5,50	3850	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne
III/3318	Sokoľany - Bočiar	KS	2,200	2,550	0,350	6,50	2275	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne
III/3318	intravilán obce	KS	0,000	0,500	0,500	6,50	3250	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne
III/3351	Kostoľany nad Hornádcom na rampu	KS	0,200	0,402	0,202	5,50	1111	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - sieťové
II/555	Veľkovce - Veľké Kapušany	MI	26,180	26,700	0,520	7,00	3640	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety
III/3405	intravilán M. Jda	KS	4,950	5,300	0,350	6,50	2275	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	Egreš-Čeľovec	TV	34,120	35,080	0,960	7,95	7637	Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/tolety
II/552	Čeľovec	TV	35,080	36,108	1,028	7,00	7196	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/552	Čeľovec-Nižný Žipov	TV	36,108	37,106	0,998	7,00	6986	Rozpad - lokálny rozpad
III/3365	intravilán Moldava - koniec obce Moldava	KS	0,700	1,200	0,500	7,63	3817	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - otváranie pracovného spoja
II/533	Za križ. II/533 a 546 - smer Novoveská Huta mimo úsekov IROP	SN	35,900	44,350	8,450	7,5	63375	
III/3365	Mokrance spojka-mojenie na I/16	KS	4,670	4,704	0,034	16,0	544	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3302	intravilán Turňa nad Bodovou - koniec obce	KS	0,200	0,700	0,500	6,25	3123	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/546	cez mesto Gelnica - po križ. s III/3273	SN	34,104	34,804	0,700	6,99	4896	Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - otváranie pracovného spoja
III/3369	N. Mysľa žel. stanica intravilán	KS	0,400	0,650	0,250	4,66	1166	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3027	Rožňava - Čučma	RV	1,350	2,800	1,450	6,46	9367	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3352	Kostoľany nad Hornádcom smer Sokol int.	KS	0,000	0,100	0,100	6,00	600	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3352	Kostoľany nad Hornádcom smer Sokol int.	KS	0,100	0,500	0,400	6,00	2400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - sieťový rozpad; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3403	intravilán obce Baška - koniec Baška	KS	4,757	5,104	0,347	6,00	2082	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - hrbole
III/3403	intravilán obce Baška - Bukovec	KS	5,464	6,184	0,720	6,00	4320	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3403	Baška - začiatok Bukovec	KS	9,104	9,618	0,514	6,00	3084	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - zvlnenie; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3242	Bystrany - Hincovce	SN	1,000	2,900	1,900	6,0	11400	
III/3359	intravilán obce Jasov	KS	0,080	0,600	0,520	6,00	3120	Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3420	okr. hr. GL/PO - Kľukava	SN	7,156	10,200	3,044	6,0	18264	
III/3655	Sečovec-Intravilán-Kr.3656	TV	0,000	0,800	0,800	6,57	5253	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3332	Bidovce-spojka extravilán	KS	0,000	0,796	0,796	10,63	8459	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3664	Veľatý - Michalany	TV	9,276	11,268	1,992	6,28	12510	Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch
III/3208	okr. hr. SN/LE - križ. s II/536 (Jarník)	SN	5,556	6,838	1,282	6,0	7692	
II/552	Slanec - Slanské Nové Mesto	KS	25,000	26,200	1,200	7,5	9000	
III/3711	od závor zač. obce Pribenik	TV	2,200	4,200	2,000	6,10	12205	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad
III/3711	križ. III/3698-Pribenik	TV	3,460	4,300	0,840	6,0	5040	
III/3404	križ. s 3319 - N.Klatov intravilán obce	KS	4,700	5,500	0,800	6,33	5065	Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch
II/566	Tibava - Chotkovce	MI	1,600	4,600	3,000	7,5	22500	
III/3706	Slov. Nové Mesto - Karlov Dvor	TV	0,000	2,300	2,300	6,0	13800	
III/3295	odh. Čakanovce smer Bidovce extravilán	KS	8,000	8,002	0,002	6,00	12	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3295	odh. Čakanovce smer Bidovce extravilán	KS	8,300	8,600	0,300	6,00	1800	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3755	Čičarovce - spojovacia	MI	2,508	5,029	2,521	6,50	16387	
III/3661	Nižný Žipov-Lastovce	TV	0,000	0,481	0,481	9,49	4566	Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Strata drsnosti - vyhladený povrch
III/3362	koniec obce Medzev - začiatok obce V. Medzev	KS	0,480	1,200	0,720	7,50	5400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3314	extravilán Cestice	KS	0,700	0,900	0,200	5,50	1100	Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3314	intravilán Cestice	KS	1,400	1,650	0,250	5,50	1375	Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Rozpad - lokálny rozpad
III/3709	opravené	TV	0,000	0,050	0,050	15,84	792	Rozpad - súvislý rozpad; mačacie hlavy
III/3241	križ. s II/536 - Oľnava	SN	0,000	2,300	2,300	13,78	31697	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3318	Sokoľany - Bočiar	KS	3,500	4,650	1,150	6,50	7475	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3316	intravilán obce	KS	0,300	0,463	0,163	5,50	897	Deformácie - lokálne nerovnosti; Trhliny - priečne
III/3372	Slanec - Slančík extravilán	KS	0,600	3,000	2,400	6,0	14400	
III/3375	Michalany-Lubňa-kr. I/79	KS	0,050	0,197	0,147	4,50	662	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3257	Slavina spojka (križ. s III/3258 - Slavina)	SN	1,612	3,329	1,717	6,00	10305	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3302	Žarnov intravilán smer Turňa	KS	3,400	4,400	1,000	6,0	6000	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3256	Kaľava spojka	SN	1,600	3,387	1,787	10,59	18931	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3256	Kaľava spoj							

III/3328	Ruskov železničná stanica	KS	0,450	0,600	0,150	6,50	975	Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz.
III/3700	intravilán Bačka	TV	5,200	5,700	0,500	6,50	3250	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3700	kr. I79 smer Transpeed	TV	6,499	6,699	0,200	10,00	2000	Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3270	Kľukava - Hribovec	SN	0,050	3,915	3,865	5,15	19906	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3346	Seňa prijazdni na žel. stanicu, extravilán	KS	1,750	1,880	0,130	6,00	780	Výtlky - v obrusnej vrstve; Deformácie - prekopávky
III/3318	intravilán obce V. Ida	KS	10,266	10,737	0,471	6,50	3062	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3352	Kostoľany nad Hor smer Sokoľ	KS	0,500	2,487	1,987	5,97	11869	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3360	extravilán obce Šemša	KS	1,200	1,556	0,356	8,33	2964	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - sieťové; Vyj. koľaje
III/3300	intravilán obce Turnianska Nová Ves	KS	4,500	5,000	0,500	4,74	2369	Deformácie - poklesy
III/3322	V. Čaj - N. Čaj	KS	4,500	4,700	0,200	5,50	1100	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - strata kameniva pri náteroch, mikrokobercoch
III/3336	Ploské smer Ortále	KS	3,928	4,228	0,300	6,00	1800	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
II/546	Mníšek - Švedlár ("Hrabie")	SN	53,701	55,001	1,300	6,50	8450	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/546	Hrabie - Mníšek	SN	54,000	55,300	1,300	7,5	9750	
III/3003	Bobúňovo - Gemerská Hôrka	RV	1,405	2,000	0,595	6,73	4006	Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz.; Úsek 1 označený DDZ - padanie oporného múra
III/3410	Oľšovany - Durkov	KS	10,668	10,718	0,050	6,00	300	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - mozaikové
III/3308	Zarnov intravilán	KS	4,600	4,841	0,241	6,50	1567	Deformácie - prekopávky
III/3410	Oľšovany intravilán	KS	9,368	9,568	0,200	6,00	1200	Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - hrbole
III/3754	Čierné Pole - Križovatka 555	MI	4,596	5,980	1,384	5,70	7887	
III/3313	intravilán obce Paňovce	KS	5,500	6,235	0,735	7,48	5497	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3690	Malý Horeš /pivnice/ - Kráľovský Chlmec	TV	13,200	15,400	2,200	6,0	13200	
III/3360	extravilán obce Šemša	KS	0,000	0,180	0,180	7,39	1330	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte
III/3807	Záhov - Bežovce	MI	0,000	2,800	2,800	6,0	16800	
III/3241	cez obec Oľčava	SN	2,300	3,000	0,700	7,00	4900	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové
III/3040	Ochtiná prieťah	RV	0,360	2,350	1,990	6,00	11940	Trhliny - priečne
III/3003	Bobúňovo - Gemerská Hôrka	RV	1,190	1,250	0,060	7,00	420	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz.; Úsek 2 označený DDZ - odtrhnutie a padanie oporného múra
III/3315	intravilán V. Ida	KS	0,000	0,500	0,500	6,27	3135	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - sieťový rozpad; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové
III/3360	intravilán obce Šemša	KS	0,850	1,200	0,350	5,00	1750	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3319	začiatok obce Hyľov - koniec obce Hyľov	KS	2,750	3,200	0,450	10,00	4500	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3736	Zempl. Kopčany - intravilán	TV	3,229	3,259	0,030	6,50	195	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad
III/3651	I/19-Trávnica (príjazdni)	TV	0,000	0,251	0,251	12,60	3163	Rozpad - vypraty povrch
III/3296	Čakanovce-spojka intravilán	KS	0,800	0,802	0,002	6,00	12	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/576	Herľany smer Vyšná Kamenica ext	KS	24,400	24,410	0,010	6,00	60	Rozpad - lokálny rozpad
III/3664	Michaľany intravilán	TV	11,268	12,421	1,153	6,45	7434	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3756	Veľké Kapušany - Kapušanské Kľačany	MI	1,100	4,100	3,000	7,00	21000	
III/3756	Kapušanské Kľačany-Ruska	MI	4,100	5,660	1,560	6,0	9360	
III/3325	Vajkovce smer od Chrastné - extravilán	KS	5,300	6,400	1,100	7,27	7994	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Vyj. koľaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Rozpad - lokálny rozpad
III/3325	Vajkovce smer od Kráľovce - extravilán	KS	6,700	8,700	2,000	6,50	13000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - lokálny rozpad; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3737	Dvorianky intravilán	TV	5,638	7,218	1,580	5,51	8708	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - prekopávky; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Po celej dĺžke cesty sú olámané okraje vozovky, krajica je taktiež v celom úseku cesty vymyta
III/3390	Dargov-Báčkov	KS	7,487	7,488	0,001	6,50	7	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/554	Lužkovce - Moravany	MI	20,300	22,500	2,200	7,5	16500	
III/3737	Tušícka Nová Ves intravilán	MI	1,400	2,200	0,800	6,0	4800	
III/3241	cez obec Oľčava	SN	3,400	3,460	0,060	5,50	330	Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3708	úsek medzi Svätušie-križ. Vojka	TV	0,650	1,250	0,600	6,00	3600	Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Vyj. koľaje; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/3760	križ. 555 - Maľovské Vojkovce	MI	0,000	3,290	3,290	6,33	20270	
III/3673	Parchovany-Božice	TV	3,755	4,578	0,823	4,50	3704	Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz.
III/3292	Nížná Kamenica intravilán	KS	1,000	1,100	0,100	6,00	600	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3031	Nížná Slaná spojka	RV	0,000	0,356	0,356	8,13	2896	Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch
III/3279	Nálepokovo Pekliško - spojka	SN	5,000	6,976	1,976	6,0	11856	
III/3757	Ruska-Pruška	MI	5,200	9,000	3,800	6,0	22800	
III/3011	Rožňava príjazdni II	RV	0,010	0,100	0,090	7,00	630	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3708	križ. I/79, Svätušie-Vojka	TV	1,200	1,850	0,650	6,0	3900	
III/3679	hrčef spojka	TV	0,000	2,700	2,700	6,0	16200	
III/3661	Lastovce-Michaľany	TV	5,560	7,127	1,567	0,00	0	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3322	Oľšovany - V. Čaj	KS	0,600	1,300	0,700	6,00	4200	Deformácie - poklesy
III/3322	Oľšovany - V. Čaj	KS	1,300	1,600	0,300	6,00	1800	Rozpad - lokálny rozpad; Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Strata drsnosti - potenie povrchu
III/3322	Oľšovany - V. Čaj	KS	1,700	2,000	0,300	6,00	1800	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3356	Kysak-príjazdni na žel.stanicu intravilán	KS	0,000	0,100	0,100	8,39	839	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3356	Kysak-príjazdni na žel.stanicu intravilán	KS	0,300	0,352	0,052	6,00	312	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
III/3299	hr. hranica MR/SR - po koniec staničenia	KS	2,565	3,595	1,030	3,00	3090	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Deformácie - prekopávky
III/3752	Údač spojovacia	MI	0,000	3,960	3,960	6,0	23760	
III/3792	Úbrež - križ s II/582	MI	6,800	7,600	0,800	6,0	4800	
III/3761	Vojany-Veľké Kapušany	MI	5,300	5,540	0,240	6,0	1440	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	I/19-Trávnica (príjazdni)	KS	6,365	7,415	1,050	6,00	6300	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	Zbeňkov-Malé Ozorovce	KS	7,415	8,235	0,820	6,00	4920	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Deformácie - poklesy; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	Sečovce-Intravilán-Kr.3656	KS	8,235	9,215	0,980	6,00	5880	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3400	Sečovce-Nový Ruskov	KS	12,315	14,115	1,800	6,07	10934	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3658	Kazimír - Byšťa extravilán	TV	0,800	3,200	2,400	6,0	14400	
III/3000	Brzotin - spojovacia	RV	0,300	1,713	1,413	6,0	8478	
III/3347	Milhošť intravilán	KS	1,800	2,100	0,300	5,00	1500	Výtlky - v kryte; Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad
III/3760	Maľovské Vojkovce - križ 552	MI	3,200	3,780	0,580	6,30	3654	
III/3751	Vojany - príjazdni	MI	0,000	0,062	0,062	5,83	362	
III/3744	Budkovce - Draňov	MI	14,600	15,500	0,900	6,98	6278	
III/3744	Budkovce - Draňov	MI	15,500	17,500	2,000	6,0	12000	
III/3744	Draňov intravilán	MI	19,500	21,400	1,900	6,0	11400	
III/3371	Slanec - Slanská Huta - vybrané úseky odľah. 1,3 km	KS	1,000	6,280	5,280	6,0	31680	
III/3302	intravilán Rešica-koniec obce	KS	9,671	10,600	0,929	6,50	6039	Výtlky - v kryte; Rozpad - súvislý rozpad
III/3738	Ložín intravilán	MI	6,000	7,800	1,800	6,0	10800	
III/3302	Rešica - začiatok Buzica	KS	11,650	12,550	0,900	5,50	4950	Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3302	začiatok Buzica - odboča na št. hranicu 3400	KS	12,500	13,200	0,700	6,41	4487	Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3363	intravilán obce Nováčany	KS	1,050	1,350	0,300	6,50	1950	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3363	intravilán obce Nováčany	KS	1,350	1,700	0,350	8,00	2801	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3363	extravilán obce Nováčany	KS	1,700	2,317	0,617	6,39	3940	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
III/3275	Stará Voda spojka	SN	0,900	1,926	1,026	9,83	10086	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3797	Spojka Nížná Rybnica	MI	0,000	1,548	1,548	6,0	9288	
III/3363	extravilán obce Nováčany	KS	0,000	0,300	0,300	6,97	2092	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3363	začiatok obce Nováčany	KS	0,300	0,750	0,450	5,81	2614	Trhliny - priečne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3319	Hyľov - Zlatá Idka / pionierský tábor /	KS	4,950	8,150	3,200	5,40	17295	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3716	Solníčka - Poľany extravilán	TV	2,700	3,250	0,550	6,0	3300	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové
III/3345	I/17 - Beľža	KS	0,200	0,400	0,200	6,00	1200	Strata drsnosti - potenie povrchu
III/3345	I/17 - Beľža	KS	0,600	0,900	0,300	5,86	1759	Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
III/3009	Gombasek - Silica	RV	3,193	8,600	5,407	6,0	32442	
III/3010	Kružná spojka	RV	1,000	1,700	0,700	4,50	3150	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach; Iné poruchy na voz.
III/3358	intravilán Rudník	KS	1,000	1,500	0,500	7,02	3511	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypraty povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové
III/3358	Rudník - križ. Zlatá Idka	KS	4,900	5,850	0,950	5,00	4750	Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3358	Rudník - križ. Zlatá Idka	KS	5,850	5,900	0,050	5,00	250	Iné poruchy na voz.; panelová cesta

III/3347	Mihosť extravilán - I/17	KS	2,400	2,550	0,150	4,50	675	Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja
III/3664	križ. II/552 - Novosad intravilán	TV	0,000	1,447	1,447	7,22	10445	Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3020	Hrhov prijazd	RV	0,000	0,600	0,600	10,73	6438	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Trhliny - blokové; Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Iné poruchy na voz.; výtlky v obrusnej vrstve, súvislý rozpad, deformácie - poklesy
III/3664	Veľatý - Hrčef - Novosad	TV	4,300	6,100	1,800	6,0	10800	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/548	pred odbočka 3362/ Medzev - po koniec Medzev	KS	27,841	29,091	1,250	8,04	10054	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - hrbole
II/548	koniec Medzev - Čierna Moldava	KS	29,091	31,091	2,000	6,50	13000	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Rozpad - lokálny rozpad; Vyj. koľaje; Deformácie - hrbole
II/548	Medzev Čierna Moldava	KS	31,091	32,691	1,600	6,50	10400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3276	Henclová - spojka	SN	0,100	6,817	6,717	6,0	40302	
III/3009	Gombasek - Siliča	RV	14,500	14,590	0,090	15,64	1407	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3796	Fekilovce - spojka	MI	0,000	0,970	0,970	6,0	5820	
III/3024	Hrhov spojka	RV	0,000	0,645	0,645	4,67	3012	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3315	intravilán Perin	KS	6,850	7,520	0,670	5,00	3350	Rozpad - lokálny rozpad
III/3295	Boliarov smer Bačkovik extravilán	KS	3,600	4,500	0,900	6,00	5400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3008	Kimová Teplica prijazd	RV	0,000	0,415	0,415	9,33	3871	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3354	Malá Lodina smer Ružin extravilán	KS	12,900	13,000	0,100	6,00	600	Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
II/549	Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka osada	SN	0,000	2,350	2,350	6,05	14229	Výtlky - v kryte; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz.; Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3302	Vyšný Lanec - začiatok obce Perin	KS	19,950	20,650	0,700	5,26	3684	Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3354	Malá Lodina smer Ružin extravilán	KS	11,500	12,200	0,700	6,00	4200	Deformácie - poklesy; Rozpad - súvislý rozpad
III/3758	Vojkovce spojka	MI	0,550	1,020	0,470	5,80	2725	
III/3354	Malá Lodina smer Ružin extravilán	KS	14,100	14,300	0,200	6,00	1200	Rozpad - súvislý rozpad; Iné poruchy na voz.
III/3354	Malá Lodina smer Ružin extravilán	KS	14,400	15,100	0,700	6,00	4200	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Výtlky - v kryte; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3291	Výšná Kamenica intravilán	KS	0,600	0,700	0,100	5,50	550	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3291	Výšná Kamenica-spojka	KS	0,000	0,200	0,200	7,59	1517	Trhliny - sieťové; Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch
III/3007	Meliata spojka	RV	1,630	2,170	0,540	5,00	2700	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/546	okr. hr. PO/GL - Margecany	SN	24,401	25,301	0,900	5,80	5222	Trhliny - priečne; Rozpad - sieťový rozpad; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/546	cez obec Margecany	SN	25,858	26,308	0,450	7,62	3430	Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3248	SNV - Teplica	SN	1,510	5,123	3,613	5,95	21507	Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3749	Vojany-Beša	MI	2,300	3,000	0,700	6,0	4200	
III/3440	Kecerovce smer Čižatice intravilán	KS	31,533	31,833	0,300	7,00	2100	Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch
III/3440	Kecerovce smer Čižatice extravilán	KS	32,733	32,833	0,100	6,50	650	Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
III/3440	Kecerovce smer Čižatice extravilán	KS	32,833	33,333	0,500	6,50	3250	Strata drsnosti - potenie povrchu
III/3440	Kecerovce smer Čižatice extravilán	KS	33,333	34,933	1,600	6,50	10400	Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch
III/3440	Kecerovce smer Čižatice extravilán	KS	34,933	35,233	0,300	6,50	1950	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3440	Čižatice - intravilán	KS	35,233	35,733	0,500	6,50	3250	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3440	Čižatice - intravilán	KS	36,233	36,533	0,300	6,50	1950	Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch
III/3440	Čižatice - Rozhanovce extravilán	KS	36,633	36,733	0,100	6,50	650	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3440	Čižatice - Rozhanovce extravilán	KS	36,733	36,933	0,200	6,50	1300	Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu
III/3440	Čižatice - Rozhanovce extravilán	KS	36,933	37,833	0,900	6,50	5850	Trhliny - mozaikové
III/3440	Čižatice - Rozhanovce extravilán	KS	38,233	40,833	2,600	6,50	16900	Rozpad - sieťový rozpad; Rozpad - vypratý povrch
III/3440	Čižatice - Rozhanovce extravilán	KS	40,833	41,033	0,200	6,50	1300	Trhliny - mozaikové
III/3440	Rozhanovce intravilán	KS	41,033	42,733	1,700	6,50	11050	Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3440	Rozhanovce intravilán	KS	42,733	43,401	0,668	6,50	4342	Trhliny - mozaikové
III/3301	intravilán Hosťovec	KS	0,900	1,387	0,487	5,00	2435	Výtlky - v kryte
III/3015	Lúčka - Bôrka	RV	12,860	13,860	1,000	4,74	4743	Rozpad - súvislý rozpad
III/3015	Kováčová - Bôrka	RV	9,750	11,790	2,040	6,0	12240	
III/3015	Kováčová - Bôrka	RV	9,750	11,790	2,040	6,00	12240	
III/3364	intravilán obce Debrď	KS	2,900	3,432	0,532	5,20	2766	Strata drsnosti - potenie povrchu
III/3664	križ. II/552 - Novosad intravilán	TV	1,540	2,021	0,481	5,65	2718	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3664	Novosad - Kysta	TV	2,021	3,400	1,379	5,50	7585	Výtlky - v obrusnej vrstve
III/3664	Kysta intravilán	TV	3,400	4,065	0,665	5,50	3658	Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3665	Cejkov intravilán	TV	6,200	6,800	0,600	6,0	3600	Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3046	Ochtiná prijazd na žel.stanicu	RV	0,000	0,130	0,130	6,0	780	
III/3776	Michalovce ul. Vrbovecká	MI	0,800	3,400	2,600	6,0	15600	
III/3355	Malá Lodina-prijazd intravilán	KS	0,300	0,817	0,517	3,00	1551	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3033	Dobšinská - Reidová	RV	0,200	4,800	4,600	9,6	44278	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3293	Herfany smer Žirovce intravilán	KS	0,000	0,500	0,500	5,00	2500	Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Od stančenia 7520m - po ňu cesta až ku it. hranici SR/ MR
III/3301	začiatok stančenia - po začiatok obce	KS	0,000	0,400	0,400	5,00	2000	Trhliny - sieťové
III/3301	intravilán Hosťovec	KS	0,400	0,900	0,500	5,00	2500	Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Trhliny - sieťové; Výtlky - v obrusnej vrstve
II/566	Podhorod - Ruský Hrabovec	MI	13,000	15,000	2,000	7,5	15000	
III/3036	Dobšinská Ťadová jaskyňa prijazd	RV	0,000	0,232	0,232	6,0	1392	
III/3685	pred obcou Ťadovce cca.300m.	TV	2,300	2,500	0,200	6,00	1200	Trhliny - mozaikové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3685	pred JRD smer kr.Cejkov	TV	11,350	11,850	0,500	7,36	3680	Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy; Rozpad - lokálny rozpad; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch
III/3685	Ladmovce intravilán	TV	2,500	3,950	1,450	6,0	8700	Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3685	Zemplin intravilán	TV	7,000	8,200	1,200	6,0	7200	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3333	intravilán obce Dvorníky	KS	0,080	0,430	0,350	4,00	1401	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy
III/3302	Nížny Lanec - vyšný Lanec	KS	15,350	16,750	1,400	5,50	7700	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
II/587	Díla Ves - intravilán	RV	31,200	32,500	1,300	7,5	9750	
III/3668	križ. II/552 - Zemplínske Jastrabie	TV	0,000	0,917	0,917	14,38	13190	Trhliny - priečne; Trhliny - mozaikové; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - hrbole
III/3667	Zemplínske Jastrabie intravilán	TV	0,380	1,850	1,470	6,53	9596	Rozpad - sieťový rozpad
III/3667	pred obcou Bôrka	TV	12,350	15,200	2,850	6,0	17100	
III/3667	Cejkov - les Černochovej	TV	6,800	7,500	0,700	6,0	4200	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - mozaikové
III/3667	pred obcou Malá Bara	TV	11,100	11,600	0,500	6,0	3000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - mozaikové
III/3695	Zatín časť Domofa-most Zatín	TV	5,700	6,500	0,800	5,98	4787	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - blokové; Deformácie - pozdĺžne nerovnosti/rolety
III/3016	Lúčka spojka	RV	0,000	0,497	0,497	4,78	2378	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3010	Kružná spojka	RV	0,500	0,900	0,400	4,50	1800	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; nutne vymeniť po železničným podjazdom podlažia a zrealizovať odtokové časti
III/3446	PO/KS-Opina extravilán	KS	17,755	18,655	0,900	4,67	4205	Rozpad - vypratý povrch
III/3446	PO/KS-Opina extravilán	KS	18,655	19,455	0,800	4,69	3755	Trhliny - mozaikové
III/3750	Vojany - prijazd	MI	0,000	1,505	1,505	4,50	6773	
II/587	Štítnik - Plešivec	RV	11,940	15,920	3,980	6,50	25870	Výtlky - v kryte; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad
III/3295	Kecerovce-smer Boliarov intravilán	KS	0,000	0,250	0,250	6,22	1556	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - mozaikové; Deformácie - lokálne nerovnosti
II/548	Štós intravilán	KS	35,391	36,141	0,750	6,50	4875	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Vyj. koľaje; Deformácie - hrbole
II/548	koniec obce Štós - kúpele Štós	KS	36,291	36,891	0,600	6,50	3900	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Vyj. koľaje; Iné poruchy na voz. - poruchy pri inžinierskych sieťach
II/548	koniec Štós- odbočka Štós kúpele	KS	36,991	39,241	2,250	6,50	14625	Rozpad - vypratý povrch; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Rozpad - súvislý rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3290	odh.Mudrovce smer Kecerovce ext	KS	4,500	5,000	0,500	6,00	3000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Výtlky - v kryte; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3290	odh.Mudrovce smer Kecerovce ext	KS	5,000	5,500	0,500	6,00	3000	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - lokálne nerovnosti; Deformácie - hrbole
III/3714	Vojka -intravilán	MI	6,220	6,916	0,696	4,98	3464	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - hrbole; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; penetračná cesta
III/3714	Oborin intravilán	MI	0,000	0,200	0,200	6,0	1200	
III/3743	Jovsa - intravilán	MI	0,000	1,000	1,000	6,0	6000	
II/576	PO/KS-Herfany extravilán	KS	17,400	17,410	0,010	5,00	50	Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3687	križ. III/3686 - križ. I 79	TV	0,015	0,200	0,185	5,50	1018	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - zvlhčenie; Deformácie - poklesy; Strata drsnosti - vyhladený povrch; Strata drsnosti - potenie povrchu; Trhliny - sieťové; Trhliny - mozaikové; Vyj. koľaje; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky
III/3294	Mudrovce-spojka extravilán	KS	0,000	0,600	0,600	5,03	3016	Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch
III/3048	Dobšinská Maša spojka	RV	0,000	0,810	0,810	6,0	4860	
III/3663	križ. Bišov - Brehov	TV	9,100	11,630	2,530	6,30	15939	Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové
III/3290	Kecerovce intravilán	KS	6,000	6,244	0,244	6,42	1567	Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
III/3290	Kecerovce intravilán	KS	5,500	5,900	0,400	6,00	2400	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - sieťové; Deformácie - lokálne nerovnosti; Iné poruchy na voz. - olámaný okraj vozovky; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov
II/533	okr. hr. RV/SNV - križ. s II/535	SN	17,132	27,932	10,800	6,00	64764	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - lokálne nerovnosti
III/3300	začiatok stančenia - po hr. SR/MR	KS	0,000	1,800	1,800	4,57	8224	Výtlky - v obrusnej vrstve; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Iné poruchy na voz. - nesprávne vyspr. výtlkov; Deformácie - prekopávky
II/549	Smolník - Ťhorná	SN	13,000	14,500	1,500	6,00	9000	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Výtlky - v obrusnej vrstve; Rozpad - vypratý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz.

III/549	Saostak - Úhorná	SN	14,900	16,000	1,100	6,00	6600	Výtlky - v obrátnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vyprstý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - mosazkové; Rozpad - lokálny rozpad; Iné poruchy na voz. - oškvorený okraj vozovky
III/549	Saostak - jadro Úhorná	SN	11,500	15,000	3,500	7,5	26250	
III/3334	Keczerovský Lipovec-spojka extravišná	KS	0,100	0,200	0,100	6,00	600	Výtlky - v obrátnej vrstve; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Iné poruchy na voz. - strata kameňa pri nárazoch, mikrokobercová
III/3334	Keczerovský Lipovec-spojka extravišná	KS	0,250	0,260	0,010	6,00	60	Výtlky - v kryte; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vyprstý povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Iné poruchy na voz. - oškvorený okraj vozovky
III/3335	Baušice - okr. hr. KS/PO	KS	4,250	4,900	0,650	6,0	3900	Výtlky - v obrátnej vrstve; Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Rozpad - vyprstý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové
III/3743	Blatné Remety - Blatné Poľanka	MI	14,800	15,400	0,600	6,0	3690	Deformácie - poklesy
III/3038	Roštár priekah	RV	0,130	0,290	0,160	5,50	880	Výtlky - v obrátnej vrstve; Trhliny - sieťové
III/3038	Medzúšica - Brdáčka	RV	4,610	4,750	0,140	5,50	770	Rozpad - vyprstý povrch
III/3342	Trstené pri Hornáde kúravilán	KS	3,900	4,000	0,100	6,00	600	Trhliny - priečne; Rozpad - vyprstý povrch; Deformácie - poklesy; Trhliny - sieťové; Trhliny - mosazkové; Rozpad - sáviný rozpad; Iné poruchy na voz. - oškvorený okraj vozovky
III/3686	kr.179 smer Sereďa náb. za žel.priecestím	TV	0,289	0,350	0,061	6,00	366	

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

Ing. Branislav Lukáč

p. Viera Nádasová

ČASŤ B. Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky a parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevládajúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný" a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1 Predmetom zákazky je oprava vozoviek na cestách II. a III. triedy v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja výmenou degradovaných vrstiev vozoviek s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozoviek a predĺženia ich životnosti podľa technických, kvalitatívnych a ďalších podmienok uvedených nižšie (ďalej len „predmet zákazky“).

2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 2.1 Verejný obstarávateľ požaduje pre predmet zákazky použiť nasledovné technológie:

2.1.1 Výmena krytu (obrusnej vrstvy, eventuálne ložnej vrstvy) vozovky frézovaním a pokládkou hutnených asfaltových vrstiev. Hlavná technológia je doplnená o súvisiace práce, ktoré sú jej nevyhnutnou súčasťou podľa platnej STN 73 6121, ako je napr. spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov, sanácií trhlín, úprava výšky poklopov a kanálových vpustí alebo ich výmena a pod.

- 2.2 Technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky:

2.2.1 Oprava vrstiev vozovky technológiou hutnených asfaltových vrstiev

Pri opravách musia byť dodržané Technické predpisy a Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky <http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp-a-kl.ssc>.

Používané materiály musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov. Úspešný uchádzač (ďalej len „zhotoviteľ“) je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác (diela) predložením výsledkov skúšok a príslušných vyhlásení o parametroch zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (ďalej ako „Vyhláška“). Používať a zabudovať do diela sa smú iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných materiáloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky.

Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných vyhlásení o parametroch. Vyhlásenie o parametroch, preukazné skúšky a receptúry asfaltových vrstiev vozovky je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozoru pred ich zabudovaním. Odsúhlasenie týchto dokladov zabezpečí stavebný dozor v spolupráci s vybraným schváleným laboratóriom.

Nové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinnosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečného a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý vzhľad povrchu. Budú predložené všetky potrebné skúšky dokladujúce kvalitu zabudovaného materiálu. Po ukončení prác bude povrch cesty dočistený. Pri plnení zmluvy požaduje verejný obstarávateľ postupovať podľa TKP – Dodávka asfaltových zmesí: TKP č. 6 hutnené asfaltové zmesi – aktuálne znenie.

Kvalita frézovania musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinatosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov.

Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie frézy vybavenej bezdotykovým nivelačným systémom, aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu.

Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa musia použiť finišery s automatickým nivelačným zariadením schopným dodržať niveletu bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidelnosti povrchu podkladnej vrstvy. Nastaviteľná rozprestieracia a hladiacá doska sa musí vyhrievať a vybaviť vibračným a hutniacim rámom zabezpečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predhutnenia zmesi za finišerom po celej šírke kladenia. Pri realizácii predmetu zákazky zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom s automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou, min 90 %. Pri rozprestieraní zmesi musí byť zabezpečená jej plynulá dodávka, aby nedochádzalo k prerušovaniu ukladania. Pre hutnenie sa musia použiť vysoko výkonné vibračné a statické valce. Pri každej hutniacej zostave musí byť stále pripravený aspoň jeden náhradný valec (pre prípad poruchy).

Doprava na novo zhotovenej vrstve alebo rozprestieranie ďalšej vrstvy sú možné po dostatočnom vychladení vrstvy. Pre urýchlenie chladnutia (najmä pri extrémnych letných horúčavách) je možné použiť kropenie vrstvy vodou.

Dodatočná úprava pracovných škár obrusnej vrstvy bude zabezpečená v pozdĺžnom a priečnom smere pružnou asfaltovou zálievkou.

Čas pre obnovenie premávky na novo položenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom do stavebného denníku.

2.2.2 Spôsob vykonania opráv

Opravy budú vykonávané podľa špecifikácií prác uvedených v objednávkach na opravu konkrétnych úsekov vozoviek, pričom musia byť dodržané Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“): <http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-skl.ssc>.

Pre obnovenie povrchových vlastností krytu a predĺženia životnosti vozovky budú opravy vykonané spravidla odfrézovaním degradovaných vrstiev krytu a položením nových vrstiev z asfaltových zmesí. Opravami zostane zachovaná niveleta vozovky, smerové a výškové vedenie, ako aj priečne sklon.

Lokálne opravy sa rozumejú opravy jednotlivých plôch veľkosti do 500m². Pre lokálne opravy platia primerané postupy a požiadavky, ktoré sú predpísané pre veľkoplošné opravy.

Hutnené nové asfaltové vrstvy musia zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie priečného a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý vzhľad povrchu.

Výmena obrusnej vrstvy frézovaním a pokládkou novej obrusnej vrstvy bude vykonávaná tak, aby pozdĺžne spoje boli situované mimo zóny vodorovného dopravného značenia – stredový pozdĺžny spoj bude situovaný vo vonkajšom jazdnom pruhu (ak nebude v objednávke požadované inak). Pre vytvorenie kvalitného pozdĺžneho spoja, aby bola dosiahnutá i v mieste napojenia požadovaná miera zhutnenia, sa napojenie vykoná zrezaním nezhutneného okraja na celú hrúbku vrstvy.

Výmena ložnej vrstvy musí byť v aktívnej zóne namáhania nápravovými tlakmi. Posun zvislého spoja v pozdĺžnom smere musí byť min. 20 cm od hrany výmeny obrusnej vrstvy; v priečnom smere bude začiatok resp. ukončenie pokládky min. 1 m od priečného spoja výmeny obrusnej vrstvy. Pri mostných objektoch bude výmena ložnej vrstvy ukončená 1,5 m pred a bude pokračovať 1,5 m za mostnými závermi.

V špecifických prípadoch môže verejný obstarávateľ predpísať vystuženie krytu vozovky výstužným materiálom. Výstuž bude aplikovaná pri výmene obrusnej aj ložných vrstiev krytu vozovky a bude položená pod ložnú vrstvu v hĺbke cca (min.) 10 cm. Výstužný materiál musí mať pevnosť v ťahu v oboch smeroch min. 100 kN, pomerné predĺženie max. 3% v oboch smeroch a veľkosť otvorov min. 20 x 20 mm, teplota tavenia > 160 °C.

Pokládka výstužného materiálu bude vykonávaná podľa technických podmienok pre konkrétny materiál. Zhotoviteľ predloží technologický postup kladenia výstužného materiálu v rámci počiatočnej skúšky typu.

Frézovacie práce musia vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinnosť s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením), čistenie kútov pozdĺžnych a priečnych spojov. Rovinnosť podkladu musí byť zabezpečená v súlade s STN 73 6121 pre pokládku hutných asfaltových zmesí. Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie frézy vybavené bezdotykovým nivelačným systémom – aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovina podkladu.

Súčasťou technológie frézovania obrusnej aj ložnej vrstvy je aj priečne zafrézovanie (zarezanie) – vytvorenie kolmej steny na začiatku a konci frézovanej plochy, ako aj pri mostných záveroch, resp. lokálnych opravách. Vytvorenie priečného spoja nesmie byť vykonávané zbíjacím kladivom alebo inými podobnými metódami, pri ktorých dochádza k vytvoreniu hrboľov a jám a pri mostných záveroch aj k poškodeniu hydroizolácie a jej ochrannej vrstvy. Nerovný povrch podkladu nezabezpečí vyhotovenie novej asfaltovej vrstvy v požadovanej hrúbke. Na tento účel musí byť použitá fréza.

V prípade, že hrana zostávajúcej časti vozovkového krytu nebude po odfrézovaní ostrá, upraví sa na základe požiadavky stavebného dozoru uplatnenej v stavebnom denníku. Hrúbku frézovania možno zvýšiť len na pokyn verejného obstarávateľa v prípade, že zvyšok hrúbky frézovanej vrstvy nie je spojený s podkladom, alebo vykazuje degradáciu, ohrozujúcu spolupôsobenie vrstiev, prípadne únosnosť vozovky. Dôvody zvýšenia hrúbky musia byť zadokumentované (foto, video) a zhotoviteľ musí požiadať o zvýšenie hrúbky frézovania zápisom v stavebnom denníku.

Vyfrézovaný materiál je majetkom objednávateľa a môže byť odovzdaný zhotoviteľovi s predpokladom jeho účelného využitia ako druhotnej stavebnej suroviny - zhodnotenia v zmysle zákona o odpadoch a v takom prípade náklady na odvoz vyfrézovaného materiálu sú kompenzované hodnotou materiálu.

Príprava podkladu - pred pokládkou každej novej vrstvy bude vykonaný spájací postrek (STN 73 6129 v platnom znení). Postrek musí byť aplikovaný na dôkladne očistený vyfrézovaný podklad, resp. na novo položenú asfaltovú vrstvu. Materiál na spájací postrek musí byť v súlade s Katalógovými listami emulzií a zálievok (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>), vhodný na daný účel a podložený preukázaním zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Utesnenie zvislých spojov po obvode opravovaných plôch bude vykonané pred pokládkou obrusnej vrstvy aplikovaním spájacieho materiálu – prelatím hrany a zvislej plochy spoja zálievkovou hmotou (nie postrekmi). Použije sa druh zálievky N2, ktorá musí zodpovedať požiadavkám Katalógových listov emulzií a zálievok (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>) a musí byť podložená preukázaním zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kladenie zmesí je požadované tak, aby pokládka asfaltových zmesí bola vykonávaná v súlade s STN 73 6121 v platnom znení. Vykonanie spájacieho postreku a pokládky novej vrstvy bude povolené na základe požiadania zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných lokálnych opravách podľa pokynov technického dozoru verejného obstarávateľa. Pokládka bude vykonávaná až po vyčistení odfrézovaného povrchu, ošetrovaní trhlín v podklade a (u obrusnej vrstvy) vykonaní zálievky hrán. Spájací postrek musí byť vykonaný s dostatočným časovým predstihom pred pokládkou asfaltovej vrstvy tak, aby nedochádzalo k jeho strhávaniu pri prejazde staveniskovej dopravy (musí byť dostatočne vyzretý – vyštiepený). Protí lepenku je účinné pokropenie povrchu vodou po vyštiepení postreku.

Najnižšie teploty pri rozprestieraní zmesi musia byť dodržané v zmysle TKP 06 - Hutnené asfaltové zmesi; resp. podľa KLAZ.

Pri preprave musia byť asfaltové zmesi chránené proti ochladzovaniu (čl. 7.2 STN 73 6121 a čl. 10.2 TKP MDVRR SR časť 6 Hutnené asfaltové zmesi). Pri preprave asfaltových zmesí musí byť doba dopravy od obalovacej súpravy na miesto rozprestretia čo najkratšia, t. j. prípúfša sa doba prepravy max. 90 minút (čl. 10.2 TKP MDVRR SR časť 6 Hutnené asfaltové zmesi).

Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa musia použiť finišery s automatickým nivelačným zariadením schopným dodržať niveletu bez ohľadu na zmenu hrúbky a nepravidielnosti povrchu podkladovej vrstvy. Nastaviteľná rozprestierača a hľadací doska sa musí vyhrievať a vybaviť vibračným a hutniacim rámom zabezpečujúcim rovnomerný a účinný stupeň predhutnenia zmesi za finišerom po celej šírke kladenia. Pri rozprestieraní zmesi musí byť zabezpečená jej plynulá dodávka, aby nedochádzalo k prerušovaniu ukladania. Pre hutnenie sa musia použiť vysoko výkonné vibračné a statické valce. Pri každej hutniacej zostave musí byť stále pripravený aspoň jeden náhradný valec (pre prípad poruchy). Dopravu na novozhotovenej vrstve alebo rozprestieraní ďalšej vrstvy je možné po dostatočnom vychladení vrstvy. Pre urýchlenie chladnutia (najmä pri extrémnych letných horúčavách) je možné použiť kropenie vrstvy vodou.

Čas pre obnovenie premávky na novopoloženom povrchu v súlade s TKP 06 (teplota vrstvy klesne pod 40 °C, v letných mesiacoch min. po 24 hod.)

2.2.3 Požadované parametre materiálov a asfaltových zmesí

Výroba a spracovanie Na výrobu asfaltových zmesí sa musí použiť strojné vybavenie podľa čl. 6.1.1 – 6.1.3 STN 73 6121 a TKP 06. Zhotoviteľ predloží na základe vyžiadania verejného obstarávateľa najneskôr 14 dní pred začatím stavebných prác verejnému obstarávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s Technickými predpismi MDVRR SR <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>, v ktorom budú uvedené zabudované objemy materiálov (zmesí), druh a počet výrobo-kontrolných skúšok, a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite. Zhotoviteľ predloží vždy verejnému obstarávateľovi v 2 exemplároch na schválenie skúšky typu (ST) podľa STN EN 13108-20, TKP 06 - Hutnené asfaltové zmesi a TP2 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí. V prípade, keď bude nutné po tomto termíne PSR obnoviť, budú tieto predložené na schválenie verejnému obstarávateľovi najneskôr s kontrolným a skúšobným plánom. Schválenie ST je podmienkou pre odovzdanie staveniska. Vlastnosti materiálu pre spájací a regeneračný postrek, zálievky a vystuženie krytu musia byť dokumentované podľa zákona č. 133/2013 Z. z., pri skúške asfaltovej zmesi. Skúšky a atesty (VOP – vyhlásenia o parametroch) vstupných materiálov z ktorých sa budú vyrábať asfaltové zmesi nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Ak sa v priebehu realizácie prác zmenia zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, musí byť vykonaná a odsúhlasená nová skúška typu, resp. vyhlásenie o zhode.

Navrhnuté asfaltové zmesi musia vyhovovať kritériám STN EN 13 108 a TKP MDVRR SR (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>).

Požiadavky na kamenivo Kamenivo musí spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v Katalógových listoch kameniva (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>)

Požiadavky na asfalt Technické špecifikácie asfaltov používaných pri výrobe hutnených asfaltových zmesí musia byť v súlade s požiadavkami Katalógových listov asfaltov (KLA) (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>).

Požiadavky na zmes Asfaltové zmesi musia zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám (vlastnosti a kategórie) stanoveným v Katalógových listoch asfaltových zmesí (KLAZ) (<https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tpk-a-kl.ssc>) a noriem radu STN EN 13 108.

Veľkoplošné aj lokálne opravy musia byť vykonávané bez prestojov, s plynulou nadväznosťou jednotlivých technológií.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť verejnému obstarávateľovi každé prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodržanie harmonogramu.

Práce budú spravidla vykonávané počas usmernenia premávky dopravnými značkami na jeden jazdný pruh prípadne na druhý jazdný pás – spôsob organizácie dopravy bude uvedený v objednávke a zhotoviteľ musí rešpektovať schválený POD a podmienky uzávierky stanovené MDVRR SR.

Zabezpečenie obmedzenia dopravy v zmysle podľa TP 06/2013 Technické podmienky, Vzorové schémy pre pracovné miesta v rozsahu vyznačenia, údržby funkčnosti a zrušenia, nie je súčasťou predmetu zákazky

Zabezpečenie obmedzenia dopravy bude zabezpečené zhotoviteľom, ak nebude verejným obstarávateľom špecifikované inak v objednávke.

Pred uvedením do premávky zhotoviteľ úsek(y) vyčistí od stavebného materiálu.

Prí všetkých činnostiach zhotoviteľa musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

Skúšanie asfaltových zmesí a hotových úprav

Kontrolné skúšky sú skúšky stavebných materiálov a zmesí, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ za účelom zistenia a preukázania, že vlastnosti stavebných hmôt zodpovedajú zmluvným požiadavkám – KLAZ, TKP, vyhláseniam o zhode, skúškam typu STN EN 13 108 – 21. Kontrolné skúšky sú súčasťou dodávky stavebných prác.

Verejný obstarávateľ vykonáva svoje overovacie kontrolné skúšky podľa vlastného systému kontroly kvality alebo pri pochybnosti o správnosti vykonávaných prác, či pochybnosti o výsledkoch skúšok zhotoviteľa. Kontrolné skúšky vykonáva vo vlastnom laboratóriu, prípadne ich zadá inej, na dodávke nezávislej akreditovanej skúšobni na vlastné náklady.

Verejný obstarávateľ požaduje spoločný odber (verejný obstarávateľ a zhotoviteľ) min. 1 vzorky zmesi z každého stavebného objektu a každej konštrukčnej vrstvy. Pri spoločnom odbere bude okrem vzorky pre zhotoviteľa a vzorky pre verejného obstarávateľa odobratá vždy ešte jedna archívna vzorka, ktorá bude uložená do podpísania Preberacieho protokolu u objednávateľa (s potrebným označením – údaje podľa odberného lístka). Archívna vzorka bude slúžiť na dodatočné overenie vlastností zmesí v prípade nezhodných výsledkov skúšok verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. Toto overenie sa vykoná za účasti zodpovedných zamestnancov oboch zainteresovaných strán v laboratóriu jednej zo zmluvných strán podľa dohody. V prípade, že zhotoviteľ neodoberie archívnu vzorku a výsledky skúšok verejného obstarávateľa a zhotoviteľa sa nebudú zhodovať platí budú výsledky skúšok verejného obstarávateľa.

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a verejného obstarávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná akreditovaná skúšobňa, súdny znalec alebo iné odborné (akreditované) laboratórium. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre obidve strany záväzné. Náklady na rozhodcovskú skúšku hradí strana, v ktorej neprospech rozhodla rozhodcovská skúška.

2.2.4 Požiadavky pri preberaní

Verejný obstarávateľ je oprávnený zúčastniť sa na odbere vzoriek, vykonávaní skúšok a meraní. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy vozovky sú výsledky skúšok vykonávaných na hotovej vrstve (miera zhutnenia položenéj vrstvy). Tieto preberacie skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšania odobratých vzoriek (vývrty) – TKP 06 čl. 10.6 a STN 73 612 v platnom znení.

Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela (objektu). V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohol byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní.

V rámci preberacích skúšok hotovej úpravy sa kontroluje hrúbka vrstvy, miera zhutnenia, rovinnosť povrchu v pozdĺžnom a priečnom smere na obrusnej vrstve. Priečny sklon sa kontroluje ak bolo požadované eliminovanie pôvodne existujúcich nerovností, prípadne ak oprava bola vykonaná v celej šírke spevnenej plochy. Výsledky preberacích skúšok hotovej úpravy musia vyhovovať kritériám uvedeným STN 73 6121 a TKP MDVRR SR.

Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi na schválenie v 2 vyhotoveniach záverečnú správu – dokumentáciu kvality, ktorá bude obsahovať stručnú správu o vykonaných prácach, zabudované množstvá materiálov, počty skúšok, schvaľovacie listy ST, atesty, meranie rovinnosti na hotovej úprave, zhodnotenie kvality vykonaných prác. Dokumentácia kvality bude podkladom pre hodnotenie kvality odborným pracoviskom verejného obstarávateľa.

Hodnoty pozdĺžnych a priečnych nerovností musia pri preberacom konaní vyhovovať TKP 06.

Pred uplynutím záručnej doby prizve verejný obstarávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, pri ktorej budú hodnotené parametre: priečna a pozdĺžna rovinnosť, protišmykové vlastnosti, uzavretosť povrchu. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby.

Povrch vozovky musí byť ku koncu záručnej doby uzavretý, nesmie byť zdeformovaný, popraskaný a technologické spoje nesmú byť otvorené alebo javiť tendenciu otvárania. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na prekopírovanie priečných trhlín z konštrukcie vozovky.

3 LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 3.1 Termín plnenia predmetu zákazky: rámcová dohoda bude uzavretá na 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti. Termíny realizácie jednotlivých plnení sa uskutočnia v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v období platnosti rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ požaduje realizovať predmetné opravy v mesiacoch máj až august z dôvodu využitia vhodných klimatických podmienok a minimalizovať dopad na plynulosť cestnej premávky. Predpokladaný rozsah prác je 50% rok 2022, 20% rok 2023, 15% rok 2024 a 15% rok 2025.

4 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 4.1 Miesto plnenia predmetu zákazky sú cesty II. a III. triedy v správe SC KSK. Určenie lokalít, špecifikácia druhu a rozsahu prác, mená pracovníkov verejného obstarávateľa poverených kontrolou a preberaním prác budú uvedené v jednotlivých objednávkach podľa rámcovej dohody.
- 4.2 Pre lepšiu predstavu o mieste plnenia, verejný obstarávateľ pripája zoznam úsekov, ktoré by mohli byť predmetom objednávok, ako Prílohu B.1 Miesto výkonu prác týchto súťažných podkladov. Rozsah plnenia však nie je limitovaný Prílohou B.1 Miesto výkonu prác a objednávky sa môžu vzťahovať na ktorýkoľvek úsek alebo úseky ciest II. a III. triedy v správe SC KSK (v rámci územia Košického samosprávneho kraja) podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

5 ZÁRUKA


- 5.1 Verejný obstarávateľ požaduje záruku na uskutočnené stavebné práce v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia verejným obstarávateľom (objednávateľom).
- 5.2 Ďalšie podmienky k záruke ako aj zodpovednosti za vady sú uvedené v Prílohe E.1 Návrh Rámcovej zmluvy týchto súťažných podkladov.

6 ĎALŠIE POŽIADAVKY PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŽBY

- 6.1 Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb tvoria obsah Časti E. Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
- 6.2 Uchádzač je povinný náležite preštudovať požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.
- 6.3 Uchádzač svojou ponukou garantuje komplexnosť, úplný rozsah a kvalitu dodaných prác v rozsahu a za podmienok, ktoré sú definované Časťou B. týchto súťažných podkladov, samotnými súťažnými podkladmi a ich doplneniami, resp. vysvetleniami, ktoré verejný obstarávateľ vykonal v priebehu verejného obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk.

Prílohy Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov

Príloha B.1 Miesto výkonu prác




Ing. Branislav Lukáč

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava
(27)



p. Viera Nádaská



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Združenie „Súvislé opravy KSK“:

Vedúci účastník združenia: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282

Účastník združenia: COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO: 31 651 402

Účastník združenia: EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518

Dolu podpísaný Viera Nádaská a Ing. Branislav Lukáč týmto čestne vyhlasujeme, že pri plnení predmetu zákazky na uskutočnenie prác s názvom: „Súvislé kobercové opravy ciest na území KSK“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávaním Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 zverejneným v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie dňa 02.02.2022 pod značkou 2022/S 023-056391 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 dňa 03.02.2022 pod označením 9704 - MSP.

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami*
- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia*:

*Nehodiace sa preškrtnúť

P.č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa		
					Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
1.	-	-	-	-	-	-	-

V Bratislave, dňa 19.09.2022

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

/Viera Nádaská
konateľka spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti