

- vzniknuté dlhším pôsobením zvýšenej, resp. zníženej vlhkosti vzduchu, zníženej teploty prostredia, následkom čoho môže byť vydutie podlahy, alebo tvorba špár.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd do 30 pracovných dní od uplatnenia oprávenej reklamácie objednávateľom, alebo v termíne písomne dohodnutom zmluvnými stranami.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedostatky podľa čl. VII. bodu 7. tejto zmluvy bezplatne a v najkratšom technicky možnom termíne.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú nesprávnym užívaním predmetu tejto zmluvy.
10. Základné podmienky správneho užívania diela:
- Udržba parkiet sa robí bežným spôsobom, t.j. vysávaním, zametávaním vlhkou handrou (nie mokrou), za použitia čistiacich a ochranných prostriedkov, určených pre danú povrchovú úpravu podlahy – **Bona Sportive Cleaner**, a to v dostatočne potrebných intervaloch závisiacich od intenzity užívania podlahy. U parkiet, ako aj u ostatných výrobkov z dreva treba vodu používať opatrne. V silne znečistených priestoroch treba používať čistiace rohože. Nohy nábytku telocvičňových zariadení a iných posuvných zariadení je potrebné zabezpečiť filcovými, gumovými alebo umelohmotnými podložkami, resp. gumovými kolieskami.
- Drevo je prírodný produkt a preto je možné, že počas používania čiastočne zmení farbu, a pod. Je to charakteristická vlastnosť dreva, preto tieto zmeny nemožno považovať za kvalitatívne zmeny.
- Parketám nevyhovujú časté a prudké zmeny klímy (vlhkosť, teplota) nakoľko vyvolávajú tvorbu špár a tzv. pracovanie dreva. Najvyššiehodnejšia hodnota je podobne ako u ľudí 50 - 60 % relatívnej vzdušnej vlhkosti. Pri hodnotách pod 50 % je potrebné ovzdušie zvlhčovať, pri hodnotách nad 60 % je potrebné ovzdušie vysušovať. Odporúčaná izbová teplota je 16 – 19 °C.