P2/2021/0130/0029

013962 90

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU NA ZMENU Č.29 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.16A; 6.19A; 6.20A

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č.29:

Stavba:	DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ:	**Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ"** Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh na Zmenu č.29,** ktorý je navrhnutý v súlade s podčl. 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok.

Dátum: podpis:

Stanovisko Investicného riaditeľa:
Súhlasím/~~nesúhlasím/iné~~
Odôvodnenie[1]:

Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/~~nesúhlasím/iné~~
Odôvodnenie[1]:

Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:
Súhlasím/~~nesúhlasím/iné~~
Odôvodnenie[1]:

Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom na Zmenu č. 29, v sume celkom 141 448,79 Eur.

29. SEP. 2023

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

NÁVRH NA ZMENU Č.29 – NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.16A; 6.19A; 6.20A

vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC, prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č. 29 a Nároku Zhotoviteľa č. 6.16A; 6.19A; 6.20A

Stavba:	**DIAĽNICA D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ**
Zhotoviteľ:	**Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ"** Skanska SK, a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. ZM/2021/0130 Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS	
Stavebný dozor	**Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Predkladaný stavebnotechnickým dozorom	
	Dátum predloženia 09.08.2023

1. **Obsah zmeny:**

Platba za Opravné práce Rozostavanej stavby definované pokynom Stavebnotechnického dozoru č.3, ktoré boli ocenené použitím existujúcich jednotkových cien a realizované za mesiace 11/2022 (N6.16A); 04/2023 (N6.19A); 05/2023 (N6.20A) a zároveň zmeny v množstvách agregovaných položiek prác v časti Formulár platieb (Zväzok 4, časť 2) pre Opravné práce.

Opravné práce a zmeny množstiev agregovaných položiek sa týkajú stavebných objektov:

201-00	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522
203-00	Most na D1 nad údolím a cestou III/01889
P205-00	Most nad diaľnicou D1 v km 2,100
P206-00	Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača
V025-00	Depónia ZP

2. **Popis projektovaného stavu**

Podrobný popis vrátane odôvodnenia Nároku voči Zmluve o Dielo je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.

3. **Dôvod zmeny**

A. V mesiacoch 11/2022; 04/2023; 05/2023 boli na základe pokynu STD č.3 skutočne vykonané, zamerané a odsúhlasené Stavebnotechnickým dozorom Opravné práce Rozostavanej stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Trvalého diela. Položky sú nacenené použitím existujúcich jednotkových cien:

Názov	Č. pol.	Názov vady v zázname SD	Názov položky	m.j	JC	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Množstvo skutočne realizované za predchádzajúce obdobie	Nárok Zhotoviteľa č. 6.16A; 6.19A; 6.20A	
								Množstvo skutočne realizované vrátane N6.16A; 6.19A; 6.20A	Rozdiel množstvo

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Vplyv na Zmluvnú cenu
OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

SO	Názov	Č. pol.	Názov vady v zázname SD	Názov položky	m.j	JC	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne realizované za predchádzajúce obdobie	Nárok Zhotoviteľa č. 6.16A; 6.19A; 6.20A			
										Množstvo skutočne realizované vrátane N6.16A; 6.19A; 6.20A	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
201-00	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522	10		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	308,00	1,00	308,00	1,00	4,855	1 495,34	3,855	1 187,34
		29	Nedokončená dilatačná škára úložných prahov č.1, 7	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	0,00	6,90	407,10	6,90	407,10
		29	Nezrealizovaná izolácia pracovnej škáry medzi základom a pilierom	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	47,10	99,90	5 894,10	52,80	3 115,20
203-00	Most na D1 nad údolím a cestou III/01889	38		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	75,00	145,00	10 875,00	215,30	495,90	37 192,50	350,90	**26 317,50**
		29	Nedokončená dilatačná škára úložných prahov č.1 ,25	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	0,00	23,20	1 368,80	23,20	**1 368,80**
		29	Opravy asfaltových náterov proti zemnej vlhkosti	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliéra	m2	74,00	0,00	0,00	49,50	903,89	66 887,86	854,39	**63 224,86**

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

P205-00	Most nad diaľnicou D1 v km 2,100	76		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	203,00	3,00	609,00	3,00	3,20	649,60	0,20	**40,60**
		29	Nedokončená dilatačná škára úložneho prahu opôr č.1 a 7	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	0,00	8,90	525,10	8,90	**525,10**
P206-00	Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača	84		Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	22,00	65,00	1 430,00	65,00	67,68	1 488,96	2,68	**58,96**
		29	Nezrealizovaná izolácia pracovnej škáry opory a základu	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	0,00	39,87	2 352,33	39,87	**2 352,33**
V025-00	Depónia pri ZP	5	Výkop nad projektovaným terénom pre SO 801-00 - Preložka VTL plynovodu DN500 v km 2,035	Odkop spevnennej plochy, odvoz na medzidkládku v rámci staveniska	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	4 285,10	42 851,00	4 285,10	**42 851,00**
												Spolu:	**141 448,79**

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)

Súpis zmien nákladov častí stavby

NÁVRH NA ZMENU Č. 29 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č. 6.16A; 6.19A; 6.20A
OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

Číslo objektu	Názov objektu	Vyčíslenie zmeny ceny objektu
SO 201-00	Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522	4 709,64
SO 203-00	Most na D1 nad údolím a cestou III/01889	90 911,16
SO P205-00	Most nad diaľnicou D1 v km 2,100	565,70
SO P206-00	Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača	2 411,29
V025-00	Depónia ZP	42 851,00
	Cena pokynu na Zmenu celkom bez DPH	141 448,79

Rekapitulácia Zmluvnej ceny

P.č.	Popis položky	Aktuálna zmluvná hodnota podľa ZoD (Cena v € bez DPH)	Celková cena predchádzajúcich pokynov a dodatkov	Cena aktuálnej Zmeny		Cena všetkých predchádzajúcich zmien vrátane aktuálnej	Aktuálna zmluvná cena diela po prijatí zmeny
				Zníženie	Zvýšenie		
1	Časti stavby - celkom	226 670 491,50	8 799 504,13	0,00	0,00	8 799 504,13	235 469 995,63
2	Všeobecné položky - celkom	28 840 602,00	856 529,68	0,00	0,00	856 529,68	29 697 131,68
3	Opravné práce rozostavanej stavby	9 850 847,76	19 825 585,20	0,00	141 448,79	19 967 033,99	29 817 881,75
4	Materiál a technologické zariadenia (podľa Zväzku 5)	-10 526 059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 526 059,29
	Cena celkom bez DPH	254 835 881,97					284 458 949,77

Za STD:

REKAPITULÁCIA ČERPANIA: OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

PČ	Č. Objektu	Názov objektu	Opravné práce (vo VV tender)	Názov vady v zázname SD (mimo VV tender)	Typ	Opravné práce komplet	M.j.	Množstvo Tender	Množstvo naviac po obhliadke	Množstvo spolu	Jednotková cena	Celkom tender	Celkom po obhliadke	Rozdiel ceny	Zmena č.29_N6.16A; N6.19A; N6.20A Množstvo zmena	Cena po zmene v € (bez DPH)	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
1	**052-00**	**Preložka meliorácií k.ú. Turie**																
2	1		Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp		Originál	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp	ks	2,00	0,00	2,00	2 160,00	4 320,00	4 320,00	0,00	-	-	-	-
3	2		Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu		Originál	Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu	ks	7,00	5,00	12,00	600,00	4 200,00	7 200,00	3 000,00	-	-	-	-
4	3			Nie sú zrealizované výustné objekty	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	3,00	3,00	2 880,00	0,00	8 640,00	8 640,00	-	-	-	-
5	117_N			Drén I2 medzi šachtami SK-I2 a SK3-CH2 nie je zrealizovaný v plnom rozsahu kôli preložke plynu na SO801-00	Nová	Realizácia drenážneho potrubia	m	0,00	41,00	41,00	25,00	0,00	1 025,00	1 025,00	-	-	-	-
6	1			Pri obhliadke nebolo možne vidieť šachty boli presypane zeminou	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	7,00	7,00	2 160,00	0,00	15 120,00	15 120,00	-	-	-	-
7	2			Zanesene šachty , potrebne prečistiť	Jestvujúca	Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu (SO 052-00)	ks	0,00	12,00	12,00	600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-
8	118_N			Prerušene , nezrealizované potrubie	Nová	Realizácia potrubného vedenia	m	0,00	20,00	20,00	220,00	0,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-
9	119_N			Nezrealizovaný drén L2.2,N2,L2.1	Nová	Realizácia drenážneho potrubia	m	0,00	393,49	393,49	25,00	0,00	9 837,25	9 837,25	-	-	-	-
10	1			Poškodené poklopy	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	4,00	4,00	2 160,00	0,00	8 640,00	8 640,00	-	-	-	-
11	1			Poškodenne vyrovnavacie skruže	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	5,00	5,00	2 160,00	0,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
12	**101-00**	**Diaľnica D1**																
13	3		Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov		Originál	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov	ks	1,00	0,00	1,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	-	-	-	-
14	4		Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska		Originál	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	480,00	0,00	480,00	81,00	38 880,00	38 880,00	0,00	-	-	-	-
15	5		Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska		Originál	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	18 280,00	0,00	18 280,00	10,00	182 800,00	182 800,00	0,00	-	-	-	-
16	6		Úprava terénu (svahovanie)		Originál	Úprava terénu (svahovanie)	m2	9 140,00	0,00	9 140,00	4,00	36 560,00	36 560,00	0,00	-	-	-	-
17	2			TŠ v km 0,725 ĽS montážna pena v spojoch ,šachta degraduje - prečistiť,vyústenie potrubia bez dočasného rigola	Jestvujúca	Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu (SO 052-00)	ks	0,00	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
18	5			Za mostom P205ĽS nedokopaná – nezrealizovaná sanácia podložia	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1 020,00	1 020,00	10,00	0,00	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-
19	18				Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	1 020,00	1 020,00	3,00	0,00	3 060,00	3 060,00	-	-	-	-
20	5			PS , ĽS v staničení -0,300 až + 0,100 ornica vyhrnutá na pätu násypu , neodvezená neošetrená	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1 100,00	1 100,00	10,00	0,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
21	5			PS v staničení 0,100 až 0,350 nadzárezová zemná priekopa a zemina z výkopu mimo dočasný záber	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	150,00	150,00	10,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
22	10			Betónové konštrukcie výustných objektov v km 0,100-0,350 PS výskyt bublín , nesanované	Jestvujúca	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	156,00	156,00	308,00	0,00	48 048,00	48 048,00	-	-	-	-
23	10			Bet. základove dosky na VO v km 0,100-0,350 s drenažným rebrom v protispáde nie je dodržaný spad 5%prebrusiť	Jestvujúca	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	6,00	6,00	308,00	0,00	1 848,00	1 848,00	-	-	-	-
24	120_N			Betónové konštrukcie vyustných objektov PS v km 0,100-0,350 nie je zrealizovaná pokládka betónovej dlažby	Nová	Doplnenie betónovej dlažby	m2	0,00	13,50	13,50	80,00	0,00	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-
25	3			Na vyustných objektoch PS v km 0,100-0,350 v drenažnom potrubí je betón , potreba prečistiť	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	2,00	2,00	2 880,00	0,00	5 760,00	5 760,00	-	-	-	-
26	3			Sklon stien vyustných objektov PS km 0,100-0,350 nie je v jednotnom sklone s profilom zárezu	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	12,00	12,00	2 880,00	0,00	34 560,00	34 560,00	-	-	-	-
27	6			Stojace vody v zárezoch , plochy zárezov neodvodnene , nevyspádovane , podmáčanie podložia	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	3 000,00	3 000,00	4,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
28	201			V staničení 2,050 -2,300 sa nachádza spinacia plocha mostných nosníkov a žeriavová dráha		v riešení - CP na NDS	m2	0,00	12 300,00	12 300,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
29	202			Na spinacej ploche skládka nosníkov		v riešení - CP na NDS	ks	0,00	59,00	59,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
30	6			Nad múrom SO222-00 ĽS staničenie 1,100-1,200 odtrh zeminy zosuv	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	25,00	25,00	4,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	-
31	6			Odhumusovana plocha pod násyp v staničení 2,600-2,700 zarastena náletovými rastlinami	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	5 200,00	5 200,00	4,00	0,00	20 800,00	20 800,00	-	-	-	-
32	5			Na ploche medzi SO205-SO204 navozený výrub z tunela	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	80,00	80,00	10,00	0,00	800,00	800,00	-	-	-	-
33	**101-00.1**	**Sanácia zosuvov**																
34	7		Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev		Originál	Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev	m	55,00	0,00	55,00	137,00	7 535,00	7 535,00	0,00	-	-	-	-
35	69			Výstroj HOV vyčnievajúca z betónu vyustných objektov nie je ochranená antikoróznym náterom	Jestvujúca	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev (SO 229-00)	ks	0,00	78,00	78,00	44,00	0,00	3 432,00	3 432,00	-	-	-	-
36	121_N			Vrty sú znečistene nie je možné posúdiť ich funkčnosť , zničene vyustné časti HOV	Nová	Prečistenie odvodňovacích vrtov	ks	0,00	1,00	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-
37	3			Odtekajúca voda z vrtov ide mimo realizovaný žľab ,nutné vybúrať zrealizovať nové , vydláždiť z lom. kameňa	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
38	77			Betónové konštrukcie , trčia klince , radlovací drôt, čiastočne neoddebnené nekvalitný povrch betónov-hniezda	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO P205-00)	m2	0,00	1,00	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	-	-	-	-
39	7			Povrchy žľabov z priekopových žľaboviek su nedokončené , nefunkčné , zanesené , nesudrže bet. lôžko žlabov	Jestvujúca	Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev	m	0,00	10,00	10,00	137,00	0,00	1 370,00	1 370,00	-	-	-	-
40	18			Oceľové chráničky vrtov za rúbom vyustných objektov su nad terénom nepresypané	Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	50,00	50,00	3,00	0,00	150,00	150,00	-	-	-	-
41	3			Vyustný objekt S6 je znečistený nie je zabezpečený odtok vody , odtokvody mimo staveniska	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
42	118_N			Od vyustného objektu S14 nie je realizovaná kanalizácia po S16 vrátane šacht KŠ4-KŠ9 voda od S14 odvedená povrchovo mimo záber	Nová	Realizácia potrubného vedenia	m	0,00	152,12	152,12	220,00	0,00	33 466,40	33 466,40	-	-	-	-
43	122_N			Vyustný objekt S22(pri opore mosta SO203-00) má zdeformovanú oceľovú chráničku vrtu a poškodené betónové čelo vyústenia	Nová	Oprava výustného objektu	ks	0,00	1,00	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
44	123_N			Horské vpuste ako súčasť vyustných objektov S14,S16,S26 až S29 nie sú zakryte proti pádu	Nová	Doplnenie mreží	ks	0,00	6,00	6,00	900,00	0,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-
45	3			Pri vyustných objektoch S26-až S30 sú neodvezené zvyšky betónu , nedokončené výustné objekty podľa PD	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	4,00	4,00	2 880,00	0,00	11 520,00	11 520,00	-	-	-	-
46	124_N			Vyustný objekt S28 nesprávne vyhotovenie odvodňovacieho vrtu	Nová	Úprava odvodňovacieho vrtu	ks	0,00	1,00	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
47	124_N			Vyustný objekt S33 - jedna chránička pažnice je plastová (o jedno vyústenie naviac voči DRS)	Nová	Úprava odvodňovacieho vrtu	ks	0,00	1,00	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
48	122_N			Vyustný objekt S34 v prisype priamo nad chráničkou je veľký balvan vyústenie chráničky je mierne deformované	Nová	Oprava výustného objektu	ks	0,00	1,00	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
49	125_N			Vyustný objekt S35 , vyústenie odvodňovacích vrtov je v rôznej výške	Nová	Oprava vyústenia odvodňovacích vrtov	ks	0,00	5,00	5,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
50	7			Dočasné odvodnenie od S26 pozdĺž budúcej poľnej cesty SO130-00 nie je realizované	Jestvujúca	Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev	m	0,00	250,00	250,00	137,00	0,00	34 250,00	34 250,00	-	-	-	-
51	**111-00**	**Križovatka Lietavská Lúčka**																
52	8		Oprava napojenia potrubia do šachty, odstránenie vypadaných častí, doplnenie a pretesnenie		Originál	Oprava napojenia potrubia do šachty, odstránenie vypadaných častí, doplnenie a pretesnenie	ks	1,00	0,00	1,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	-	-	-	-
53	9		Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov		Originál	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov	ks	4,00	0,00	4,00	1 764,00	7 056,00	7 056,00	0,00	-	-	-	-
54	6			Výskyt nadrozmerných kameňov vo svahoch	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	15 000,00	15 000,00	4,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
55	6			Chýba protierózna ochrana svahov	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	15 000,00	15 000,00	4,00	0,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
56	5			Neporiadok zvyšky pomocného materiálu, obalov ap	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	20,00	20,00	10,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-
57	126_N			Na vetve 7 je neobsypané konce potrubia sú vystavené UV žiareniu-možná degradácia	Nová	Oprava, výmena potrubia	m	0,00	30,00	30,00	35,00	0,00	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-
58	2			Montážna PUR pena v šachtách degraduje, zvyšky peny na dne šácht	Jestvujúca	Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu (SO 052-00)	ks	0,00	7,00	7,00	600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
59	127_N			Potrubie do šachty DVSL 01 na vetve 5 je nedostatočne	Nová	Oprava napojenia šachty	ks	0,00	1,00	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	-	-	-	-
60	5			Vetva 2 -čiastočne realizovaná sanácia, svah tohto výkopu degraduje a zosúva sa. – v useku vetvy je dnes už spustená premávka	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m2	0,00	500,00	500,00	10,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
61	18				Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m2	0,00	500,00	500,00	3,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
62	5			Vetva 3 - v oku vetvy je skládka humusu- v nesúlade s DRS a POV stavby.	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1 000,00	1 000,00	10,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
63	10			V betónových čelách priepustu sú hniezda, vyspravený pohľad(flaky) zvyšky dreva, klince	Jestvujúca	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	239,00	239,00	308,00	0,00	73 612,00	73 612,00	-	-	-	-
64	128_N			Vetva - v priepustoch sa vyskytujú balvany	Nová	Ručne vyberať balvany	m3	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-
65	5			Vetva 3,5,9 - obsyp čiel priepustov je z nevhodného materiálu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-	m3	0,00	46,00	46,00	10,00	0,00	460,00	460,00	-	-	-	-

					Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	239,00	239,00	308,00	0,00	73 612,00	73 612,00	-	-	-	-
64	128_N		Vetva - v priepustoch sa vyskytujú balvany	Nová	Ručne vyberať balvany	m3	0,00	2,00	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-
65	5		Vetva 3,5,9 - obsyp čiel priepustov je z nevhodného materiálu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	46,00	46,00	10,00	0,00	460,00	460,00	-	-	-	-
66	6			Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	60,00	60,00	4,00	0,00	240,00	240,00	-	-	-	-
67	18			Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	46,00	46,00	3,00	0,00	138,00	138,00	-	-	-	-
68	111-00_Dopl. č. 12		Vetva 8 PS – Na pohľadovej strane múra sú na tvárniciach TW1 výkvety(soli),posledné rady tvárnic nie sú správne uložené, na dobetonávke prestupov drenážnych potrubia cez múr sú praskliny, časť geomreže a drenážneho potrubia je nezasypaná-možná degradácia vplyvom UV žiarenia, potrubie v prestupoch cez múr je provizórne.		hotové		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
69	102.5		Múr na vetve 8 111-00 W – odkryté piloty	Jestvujúca	- aplikácia striekaného betónu fr. 0 - 8 mm (SO V401-10-14e)	m3	0,00	6,40	6,40	1 090,00	0,00	6 976,00	6 976,00	-	-	-	-
70	14		Múr na vetve 8 111-00 W - degradovaná výstuž pilót	Jestvujúca	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže (SO 201-00)	t	0,00	1,00	1,00	353,00	0,00	353,00	353,00	-	-	-	-
71	129_N		Múr na vetve 8 111-00 W - neukončená rímsa v dĺžke	Nová	Oprava rímsy	m	0,00	6,50	6,50	550,00	0,00	3 575,00	3 575,00	-	-	-	-
72	4		Múr na vetve 8 111-00 W - neodstránený podkladný betón z pod rímsy	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1,50	1,50	81,00	0,00	121,50	121,50	-	-	-	-
73	6		Múr na vetve 8 111-00 W - nedoťiahnutá úprava svahu k odvodňovacej priekope	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	30,00	30,00	4,00	0,00	120,00	120,00	-	-	-	-
74	5		V trase vetvy 8 pred múrom 229-00 zrealizovaná dočasná odvodňovacia priekopa	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	-
75	130_N		Priepust na vetve 3 – zle zrealizovaná pokládka bet.rúr, nedotlačenie rúry do hrdla ďalšej rúry	Nová	Oprava, dotesnenie	ks	0,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
76	2		Priepust na vetve 3 - zapustenie drenážnej rúry DN 200 do bet.rúry priepustu	Jestvujúca	Odstránenie uvoľneného výmazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu (SO 052-00)	ks	0,00	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
77	18		Priepust na vetve 3 - neobsypané rúry priepustu	Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	15,00	15,00	-	-	-	-
78	12		Priepust na vetve 3 - degradovaný izolačný náter	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	0,00	10,00	10,00	52,00	0,00	520,00	520,00	-	-	-	-
79	6		Na vetve 7 vpravo zistený zosuv zárezového svahu v dĺžke 30 m	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	250,00	250,00	4,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
80	1		Na vetve 5 vpravo chýba poklop na trativodnej šachte Na vetve 5 – vyčistenie šachty (rozobratie vrátane nutných odkopov, prečistenie dna, odstránenie zdegradovanej pur peny, osadenie šachty vrátane výmazu a osadenie poklopu	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
81	131_N		Čelá priepustov na hospodárskych vjazdoch nie sú ukončené podľa schválenej PD,chýba zrezanie rúry do sklonu svahu a vyloženie čela kameňom	Nová	Oprava čiel	ks	0,00	4,00	4,00	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
82	12		Zatmelenie dil. špár E-03 až E06 Izolácia proti vode na rube rims E-03 až E06	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliera (SO 201-00)	m2	0,00	10,00	10,00	74,00	0,00	740,00	740,00	-	-	-	-
83	10		zistené zmrašťovacie trhliny na dilat. celoch 2,3 a 16,znečistená zabudovaná výstuž drieku, nie sú odstránené pomocné tŕne debnenia, klince ap.	Jestvujúca	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	10,00	10,00	308,00	0,00	3 080,00	3 080,00	-	-	-	-
84	6		Na vetve 3 zistený zosuv svahu v km 0,300 vpravo	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	20,00	20,00	4,00	0,00	80,00	80,00	-	-	-	-
85	**201-00**	**Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522**															
86	10	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov		Originál	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	1,00	3,50	4,50	308,00	308,00	1 386,00	1 078,00	4,855	1 495,34	3,855	1 187,34
87	11	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií		Originál	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	20,00	300,00	320,00	128,00	2 560,00	40 960,00	38 400,00	-	-	-	-
88	12	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliera		Originál	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliera	m2	5,00	0,00	5,00	74,00	370,00	370,00	0,00	-	-	-	-
89	13	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	0,00	10,00	175,00	1 750,00	1 750,00	0,00	-	-	-	-
90	14	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže		Originál	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	20,00	0,00	20,00	353,00	7 060,00	7 060,00	0,00	-	-	-	-
91	15	Demontáž výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI		Originál	Demontáž výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI	m2	212,00	0,00	212,00	16,00	3 392,00	3 392,00	0,00	-	-	-	-
92	16	Demontáž geomreže, oporný múr 1 : geomreže Macgrid WG8 = 860m2		Originál	Demontáž geomreže, oporný múr 1 : geomreže Macgrid WG8 = 860m2	m2	860,00	0,00	860,00	4,00	3 440,00	3 440,00	0,00	-	-	-	-
93	17	Odkopanie svahu		Originál	Odkopanie svahu	m3	1 305,00	0,00	1 305,00	3,00	3 915,00	3 915,00	0,00	-	-	-	-
94	18	Spätný zásyp		Originál	Spätný zásyp	m3	1 305,00	0,00	1 305,00	3,00	3 915,00	3 915,00	0,00	-	-	-	-
95	19	Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, sklon do 1:5, oporný múr 1 : geomreže Macgrid WG8 = 860m2		Originál	Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, sklon do 1:5, oporný múr 1 : geomreže Macgrid WG8 = 860m2	m2	860,00	0,00	860,00	4,00	3 440,00	3 440,00	0,00	-	-	-	-
96	20	Zhotovenie výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI		Originál	Zhotovenie výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI	m2	212,00	0,00	212,00	27,00	5 724,00	5 724,00	0,00	-	-	-	-
97	21	Demontáž prefabrikovaných panelov oporného múru		Originál	Demontáž prefabrikovaných panelov oporného múru	m2	156,00	0,00	156,00	24,00	3 744,00	3 744,00	0,00	-	-	-	-
98	22	Demontáž geomreže, oporný múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2		Originál	Demontáž geomreže, oporný múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2	m2	2 570,00	0,00	2 570,00	2,00	5 140,00	5 140,00	0,00	-	-	-	-
99	23	Odstránenie zásypovej zeminy		Originál	Odstránenie zásypovej zeminy	m3	1 466,86	0,00	1 466,86	3,00	4 400,58	4 400,58	0,00	-	-	-	-
100	24	Montáž prefabrikovaných panelov oporného múru - vrátane spojovacích prostriedkov (bez materiálu)		Originál	Montáž prefabrikovaných panelov oporného múru - vrátane spojovacích prostriedkov (bez materiálu)	m2	156,00	0,00	156,00	48,00	7 488,00	7 488,00	0,00	-	-	-	-
101	25	Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, sklon do 1:5, oporný múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2		Originál	Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, sklon do 1:5, oporný múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2	m2	2 570,00	0,00	2 570,00	4,00	10 280,00	10 280,00	0,00	-	-	-	-
102	26	Spätný zásyp		Originál	Spätný zásyp	m3	1 466,86	0,00	1 466,86	3,00	4 400,58	4 400,58	0,00	-	-	-	-
103	27	Sanácia špáry dĺžky 1,578+2,400+1,724		Originál	Sanácia špáry dĺžky 1,578+2,400+1,724	m	5,70	0,00	5,70	95,00	541,50	541,50	0,00	-	-	-	-
104	28	Nízkotlaká injektáž epoxidom		Originál	Nízkotlaká injektáž epoxidom	l	39,00	0,00	39,00	198,00	7 722,00	7 722,00	0,00	-	-	-	-
105	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom		Originál	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	5,70	0,00	5,70	59,00	336,30	336,30	0,00	-	-	-	-
106	29		Nedokončená dilatačná škára uložných prahov č.1, 7	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	8,00	8,00	59,00	0,00	472,00	472,00	6,90	407,10	6,90	407,10
107	132_N		Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach debnenia (piliere, uložné prahy, zárodky priečnikov)	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	500,00	500,00	15,00	0,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-
108	3		Nedokončený prestup pre odvodnenie rubu tvaroviek vystuženého násypu P1	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	m2	0,00	0,30	0,30	2 880,00	0,00	864,00	864,00	-	-	-	-
109	133_N		Neodstránené montážne tyče a výstuž od debnenia (úložný prah a oporný múr č.7)	Nová	Odstránenie montážnych tyčí a výstuže	ks	0,00	104,00	104,00	20,00	0,00	2 080,00	2 080,00	-	-	-	-
110	5		Skládka kameniva – výrub z tunela (z dôvodu nevyhovujúcej frakcie nepoužiteľné do zásypov)	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	10 000,00	10 000,00	10,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
111	102.3		Stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska (SO 401-10)	m3	0,00	7,00	7,00	27,00	0,00	189,00	189,00	-	-	-	-
112	134_N		Neodstránené zvyšky líšt z debnení	Nová	Odstránenie zvyškov líšt a debnenia	m	0,00	15,00	15,00	20,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
113	88		Neodstránený podkladný betón pre PIŽMO na podpere č.2 PM	Jestvujúca	Oprava primárneho ostenia - búranie (SO 401-09)	m3	0,00	3,00	3,00	244,00	0,00	732,00	732,00	-	-	-	-
114	12		Poškodená geotextília a hydroizolácia základov podpery č.2	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliera (SO 201-00)	m2	0,00	24,00	24,00	74,00	0,00	1 776,00	1 776,00	-	-	-	-
115	55		oprava povrchu uložného prahu opory č.7L	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m3	0,00	70,00	70,00	116,00	0,00	8 120,00	8 120,00	-	-	-	-
116	29		Nezrealizovaná izolácia pracovnej škáry medzi základom a pilierom	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	120,00	120,00	59,00	0,00	7 080,00	7 080,00	99,90	5 894,10	52,80	3 115,20
117	5		Neodstránené kamenivo nadlimitnej frakcie násypu podpery č.1, 7	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	30,00	30,00	10,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
118	135_N		Ložiská - prehliadka výrobcom	Nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	8,00	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
119	136_N		Podporné konštrukcie zárodkov priečnikov - oprava podopretia	[illegible]	Oprava podpornej skruže	m2	0,00	70,00	70,00	12,54	0,00	877,80	877,80	-	-	-	-
120	**203-00**	**Most na D1 nad údolím a cestou III/01889**															
121	30	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov		Originál	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	25,00	3,00	28,00	317,00	7 925,00	8 876,00	951,00	-	-	-	-
122	31	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií		Originál	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	200,00	1 600,00	1 800,00	69,00	13 800,00	124 200,00	110 400,00	-	-	-	-
123	32	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	5,00	15,00	212,00	2 120,00	3 180,00	1 060,00	-	-	-	-
124	33	Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na zárodku priečnika		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na zárodku priečnika	m	300,00	0,00	300,00	159,00	47 700,00	47 700,00	0,00	-	-	-	-
125	34	Odstránenie nerezového taniera odvodňovača		Originál	Odstránenie nerezového taniera odvodňovača	ks	28,00	0,00	28,00	184,00	5 152,00	5 152,00	0,00	-	-	-	-
126	35	Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm		Originál	Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm	m	0,84	0,00	0,84	418,00	351,12	351,12	0,00	-	-	-	-
127	36	Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmalty		Originál	Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmalty	ks	28,00	0,00	28,00	99,00	2 772,00	2 772,00	0,00	-	-	-	-
128	37	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže		Originál	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	90,50	0,00	90,50	218,00	19 729,00	19 729,00	0,00	-	-	-	-
129	38	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky		Originál	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	145,00	375,00	520,00	75,00	10 875,00	39 000,00	28 125,00	495,90	37 192,50	350,90	26 317,50
130	29		Nedokončená dilatačná škára uložných prahov č.1, 25	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	8,00	8,00	59,00	0,00	472,00	472,00	-	-	-	-
131	29		Oprava detailov vrubových kĺbov	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m2	0,00	10,00	10,00	59,00	0,00	590,00	590,00	23,20	1 368,80	23,20	1 368,80
132	122_N		Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach a kotvách debnenia	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	1 200,00	1 200,00	15,00	0,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
133	5		Odstránenie dočasných montážnych plošín	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	30 000,00	30 000,00	10,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
134	102.3		Stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu – uvedené platí pre celý objekt	Jestvujúca	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska (SO 401-10)	m3	0,00	10,00	10,00	27,00	0,00	270,00	270,00	-	-	-	-
135	137_N		Zvyšky neodstránené výstuže od ukotvenia debnenia	Nová	Odstránenie zvyškov výstuže	ks	0,00	150,00	150,00	15,00	0,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-
136	55		Nedostatočné vyspádovanie horného povrchu dosky nosnej konštrukcie v mieste odvodňovačov	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m2	0,00	370,00	370,00	116,00	0,00	42 920,00	42 920,00	-	-	-	-
137	138_N		Neodstránené debnenie odvodnenia izolácie a odvodňovačov	Nová	Odstránenie debnenia odvodňovačov	ks	0,00	12,00	12,00	50,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
138	139_N		Odstránenie rektifikačných skrutiek	Nová	Odstránenie rektifikačných skrutiek	ks	0,00	8,00	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
139	203-00_Dopl. č. 10		Ložiská - prehliadka výrobcom		Zdvojená položka vid. nižšie	ks	0,00	9,00	9,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
140	12		Opravy asfaltových náterov proti zemnej vlhkosti	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliera (SO 201-00)	m2	0,00	1 300,00	1 300,00	74,00	0,00	96 200,00	96 200,00	903,89	66 887,86	854,39	63 224,86
141	107		OP25-LM +PM- rub+líce – zvislé trhliny	Jestvujúca	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované) (SO 401-11)	ks	0,00	32,00	32,00	177,00	0,00	5 664,00	5 664,00	-	-	-	-

REKAPITULÁCIA ČERPANIA: OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

General / Obecné

PČ	Č. Objektu	Názov objektu	Opravné práce (vo VV tender)	Názov vady v zázname SD (mimo VV tender)	Typ	Opravné práce komplet	M.J.	Množstvo Tender	Množstvo navíac po obhliadke	Množstvo spolu	Jednotková cena	Celkom tender	Celkom po obhliadke	Rozdiel ceny	Zmena č.29_N6.16A; N6.19A; N6.20A			
															Množstvo zmena	Cena po zmene v € (bez DPH)	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
142	140_N			OP25-PM+LM predĺženie vývodu na iskrisko z uloženého prahu opory	Nová	Oprava iskriska	ks	0,00	4,00	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
143	141_N			3DC-PM obnoviť zemnú drenáž vpravo od pravého mostu v poliach č.24PM, 23PM, 22PM, 21PM	Nová	Prerobenie zemnej drenáže	m	0,00	150,00	150,00	35,00	0,00	5 250,00	5 250,00	-	-	-	-
144	18			3DC-pole č.24 – chýbajúci zásypový materiál v poli pre finálnu úpravu	Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	500,00	500,00	3,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
145	6				Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	100,00	100,00	4,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-
146	142_N			Neodstránený polystyrén horných vrubových kĺbov	Nová	Odstránenie polystyrénu	m2	0,00	86,40	86,40	10,00	0,00	864,00	864,00	-	-	-	-
147	143_N			neodstránené 6 pätiek od kotvenia schodiskovej veže	Nová	Odstránenie kotvenia	ks	0,00	6,00	6,00	20,00	0,00	120,00	120,00	-	-	-	-
148	144_N			21PM, 17 LM – odstránenie 2x schwublyč v otvoroch z záberu	Nová	Odstránenie schwublyčí	ks	0,00	4,00	4,00	40,00	0,00	160,00	160,00	-	-	-	-
149	145_N			21LM – neoddebnená doska steny zárodku priečnika – 0,8m2	Nová	Oddebnenie steny zárodku	m2	0,00	0,80	0,80	300,00	0,00	240,00	240,00	-	-	-	-
150	146_N			odstránenie trojhranných lišt	Nová	Odstránenie lišt	m	0,00	600,00	600,00	20,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
151	74			9PM – pracovná špára 2/3 vydutý betón nad 2cm 3.záberu piliera	Jestvujúca	Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela prepustu (SO 340-00)	m	0,00	5,50	5,50	1 296,00	0,00	7 128,00	7 128,00	-	-	-	-
152	29			7PM – nekvalitne zrealizovaný pružný tmel na hor.vrub.kĺbe	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	6,00	6,00	59,00	0,00	354,00	354,00	-	-	-	-
153	147_N			7PM - zárodok priečnika – neoddebnená stena priečnika	Nová	Odstránenie debnenia	m2	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
154	5			OP1 – ľavá strana – neodťažený prebytok násypu po konsolidačnom násype	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	3 000,00	3 000,00	10,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
155	69			obnoviť PKO na roznášacích doskách predpínacej výstuže krajných nosníkov	Jestvujúca	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev (SO 229-00)	ks	0,00	126,00	126,00	44,00	0,00	5 544,00	5 544,00	-	-	-	-
156	55			opraviť detaily okolo odvodňovačov izolácie –prebrúsiť, vyrovnať	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	ks	0,00	24,00	24,00	116,00	0,00	2 784,00	2 784,00	-	-	-	-
157	148_N			zničené dočasné zábradlie na doske	Zápis 6/18	Oprava zábradlia	m	0,00	60,00	60,00	51,03	0,00	3 061,80	3 061,80	-	-	-	-
158	31			Pracovné škáry - očistenie	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO 203-00)	m2	0,00	65,00	65,00	69,00	0,00	4 485,00	4 485,00	-	-	-	-
159	149_N			Výmena poškodeného strateného debnenia	Zápis 6/19	Výmena poškodeného strateného debnenia	m2	0,00	288,00	288,00	24,63	0,00	7 093,44	7 093,44	-	-	-	-
160	150_N			Osadená debnenie dobetonávky priečnika 3LM – potrebné odstrániť a repasovať	Zápis 6/20	Odstránenie, repasácia, výmena debnenia	m2	0,00	65,00	65,00	46,96	0,00	3 052,40	3 052,40	-	-	-	-
161	151_N			14LM – pilier –oddebniť 3.záber drieku piliera	Zápis 6/21	Oddebnenie, repasácia, výmena	m2	0,00	78,00	78,00	26,98	0,00	2 104,44	2 104,44	-	-	-	-
162	152_N			17PM, 20PM – neodstránené pracovné lávky a debnenie zárodka priečnika	Zápis 6/22	Odstránenie lávok a debnenia	m2	0,00	200,00	200,00	25,64	0,00	5 128,00	5 128,00	-	-	-	-
163	157_N			OP25LM – odstrániť spodné debnenie z výdrevy	Nová	Odstránenie výdrevy	m2	0,00	28,00	28,00	40,00	0,00	1 120,00	1 120,00	-	-	-	-
164	158_N			Hrncové ložiská - kontrola výrobcom	Nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	8,00	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
165	**205-00**	**Most na D1 v km 3,863**																
166	39		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov		Originál	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	10,00	-2,00	8,00	254,00	2 540,00	2 032,00	-508,00	-	-	-	-
167	40		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií		Originál	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	30,00	2 670,00	2 700,00	111,00	3 330,00	299 700,00	296 370,00	-	-	-	-
168	41		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	5,00	0,00	5,00	210,00	1 050,00	1 050,00	0,00	-	-	-	-
169	42		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky	m	300,00	0,00	300,00	159,00	47 700,00	47 700,00	0,00	-	-	-	-
170	43		Oprava poškodeného prachového krytu ložiska		Originál	Oprava poškodeného prachového krytu ložiska	ks	1,00	0,00	1,00	432,00	432,00	432,00	0,00	-	-	-	-
171	44		Sanácia nevyspravených odvrtov v spriahujúcej doske		Originál	Sanácia nevyspravených odvrtov v spriahujúcej doske	m3	0,10	0,00	0,10	3 150,00	315,00	315,00	0,00	-	-	-	-
172	45		Odstránenie nerezového taniera odvodňovača		Originál	Odstránenie nerezového taniera odvodňovača	ks	17,00	0,00	17,00	209,00	3 553,00	3 553,00	0,00	-	-	-	-
173	46		Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm		Originál	Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm	m	0,51	0,00	0,51	418,00	213,18	213,18	0,00	-	-	-	-
174	47		Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmalty		Originál	Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmalty	ks	17,00	0,00	17,00	104,00	1 768,00	1 768,00	0,00	-	-	-	-
175	48		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže (Výstuž spriahujúcej dosky neprebraná SD)		Originál	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže (Výstuž spriahujúcej dosky neprebraná SD)	t	190,00	0,00	190,00	188,00	35 720,00	35 720,00	0,00	-	-	-	-
176	49		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky		Originál	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	150,00	2 326,00	2 476,00	72,00	10 800,00	178 272,00	167 472,00	-	-	-	-
177	122_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach debnenia (piliere, uložné prahy, zárodky priečnika)	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	1 500,00	1 500,00	15,00	0,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-
178	4			Neodstránený podkladný betón – podporná konštrukcia pre priečniky	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	6,00	6,00	81,00	0,00	486,00	486,00	-	-	-	-
179	102.3			Stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	- odvoz z tunela na dočasnú skládku v rámci staveniska (SO 401-10)	m3	0,00	20,00	20,00	27,00	0,00	540,00	540,00	-	-	-	-
180	153_N			Poškodená doska strateného debnenia	Nová	Výmena poškodeného strateného debnenia	ks	0,00	5,00	5,00	70,00	0,00	350,00	350,00	-	-	-	-
181	154_N			Nedokončené prepojenie uzemnenia spodnej stavby a nosnej konštrukcie	Nová	Oprava iskriska/doplnenie uzemnenia	m	0,00	10,00	10,00	200,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
182	154_N			Neodstránené zvyšky lišt od debnenia – priečniky NK	Nová	Odstránenie zvyškov lišt a debnenia	m	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-
183	55			Nedostatočné vyspádovanie horného povrchu uodvodňovačov (rozpor sVL6.04)	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m2	0,00	150,00	150,00	116,00	0,00	17 400,00	17 400,00	-	-	-	-
184	155_N			Neodstránené zaslepenie odvodňovačov aodvodnenie izolácie	Nová	Odstránenie zaslepenia	m3	0,00	2,00	2,00	160,00	0,00	320,00	320,00	-	-	-	-
185	40			Znečistené nosníky od cementového mlieka	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO 205-00)	m2	0,00	700,00	700,00	111,00	0,00	77 700,00	77 700,00	-	-	-	-
186	29			Nezrealizované zatesnenie pracovnej škáry medzi základmi a piliermi	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	110,00	110,00	59,00	0,00	6 490,00	6 490,00	-	-	-	-
187	5			Kamenivo nadlimitnej frakcie, ktoré nie je bez úpravy použiteľné do zásypov	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	10 000,00	10 000,00	10,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
188	43			Poškodený prachový kryt ložiska	Jestvujúca	Oprava poškodeného prachového krytu ložiska (SO 205-00)	ks	0,00	1,00	1,00	432,00	0,00	432,00	432,00	-	-	-	-
189	156_N			Ložiská - prehliadka výrobcom	Nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	28,00	28,00	250,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
190	158_N			PM-OP7 – neodstránená výstuž dorazy pri podložiskových blokoch, potrebné odstrániť	Nová	Odstránenie výstuže	ks	0,00	8,00	8,00	25,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-
191	160_N			OP7 LM + PM – nesprávne zrealizované iskrisko, potreba opravy a doplnenia spojok, gulatiny	Nová	Oprava iskriska	m	0,00	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	-	-	-	-
192	157_N			OP7- LM – vydutá dobetonávka priečnika po celom obrode priečnika	Nová	Oprava do požadovaného tvaru	m	0,00	17,00	17,00	400,00	0,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-
193	140_N			Pilier 8LL – krátke vývody FeZn drôtu na zhotovenie iskriska, potrebné doplniť materiál	Nová	Oprava iskriska	m	0,00	1,00	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	-	-	-	-
194	55			NK – LM – vybrúsiť povrch betónu okolo všetkých odvodňovačov	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m2	0,00	50,00	50,00	116,00	0,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-
195	55			NK-LM - nekvalitne zrealizovaný betón v pracovných škárach jednotlivých taktov betonáže	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m2	0,00	162,00	162,00	116,00	0,00	18 792,00	18 792,00	-	-	-	-
196	31			Plochy pracovných škár- vyčistenie	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO 203-00)	m2	0,00	100,00	100,00	69,00	0,00	6 900,00	6 900,00	-	-	-	-
197	**211-00**	**Most na D1 na vetve V8 nad privádzačom Žilina**																
198	50		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	2,00	-1,50	0,50	338,00	676,00	169,00	-507,00	-	-	-	-
199	51		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže		Originál	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	0,60	0,30	0,90	840,00	504,00	756,00	252,00	-	-	-	-
200	152_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach akotvách debnenia	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	24,00	24,00	15,00	0,00	360,00	360,00	-	-	-	-
201	56			Neočistené zvyšky montážnej peny alebo lepidla	Jestvujúca	Očistenie povrchu (SO 222-00)	m2	0,00	0,20	0,20	288,00	0,00	57,60	57,60	-	-	-	-
202	112.1			Piliere zatečené od korózie výstuže	Jestvujúca	- čistenie povrchu (SO 401-11)	m2	0,00	82,80	82,80	11,00	0,00	910,80	910,80	-	-	-	-
203	56			Vodorovné plochy pracovných škár betónových povrchov- očistenie	Jestvujúca	Očistenie povrchu (SO 222-00)	m2	0,00	10,00	10,00	288,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
204	**222-00**	**Zárubný múr - vľavo, km 0,840 - 1,290**																
205	52		Odrezanie lán a osadenie krytov hláv kotiev s výplňou		Originál	Odrezanie lán a osadenie krytov hláv kotiev s výplňou	ks	2,00	0,00	2,00	252,00	504,00	504,00	0,00	-	-	-	-
206	53		Výmena nevhodných krytov zemných kotiev		Originál	Výmena nevhodných krytov zemných kotiev	ks	223,00	8,00	231,00	144,00	32 112,00	33 264,00	1 152,00	-	-	-	-
207	54		Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev		Originál	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev	ks	223,00	10,00	233,00	36,00	8 028,00	8 388,00	360,00	-	-	-	-
208	55		Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov		Originál	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m2	45,00	140,00	185,00	116,00	5 220,00	21 460,00	16 240,00	-	-	-	-
209	56		Očistenie povrchu		Originál	Očistenie povrchu	m2	17,50	0,00	17,50	288,00	5 040,00	5 040,00	0,00	-	-	-	-
210	57		Tŕň z betonárskej ocele vrátane zainjektovania		Originál	Tŕň z betonárskej ocele vrátane zainjektovania	ks	40,00	0,00	40,00	576,00	23 040,00	23 040,00	0,00	-	-	-	-
211	58		Výstuž zo zváraných sietí typu KARI		Originál	Výstuž zo zváraných sietí typu KARI	m2	8,75	0,00	8,75	56,00	490,00	490,00	0,00	-	-	-	-
212	59		Reprofilačná malta hr. 50 mm		Originál	Reprofilačná malta hr. 50 mm	m2	17,50	101,50	119,00	130,00	2 275,00	15 470,00	13 195,00	-	-	-	-
213	60		Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov	m	90,00	0,00	90,00	188,00	16 920,00	16 920,00	0,00	-	-	-	-
214	156_N			Injektovanie kotiev, predopnutie lanových kotiev a osadenie dynamometrov	Nová	Injektovanie, predopnutie, osadenie dynamometrov	ks	0,00	2,00	2,00	6 800,00	0,00	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-
215	112.2			Zjednocujúci náter pohľadového betónu (zvislá plocha) venca	Jestvujúca	- ošetrenie ochranným náterom (SO 401-11)	m2	0,00	595,00	595,00	23,00	0,00	13 685,00	13 685,00	-	-	-	-
216	122_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, líce vencov pohľadová plocha	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	820,00	820,00	15,00	0,00	12 300,00	12 300,00	-	-	-	-
217	159_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, rub vencov – z dôvodu možných priesakov	Nová	Vodotesné zatesnenie otvorov	ks	0,00	820,00	820,00	25,00	0,00	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-
218	4			Neodstránený podkladný betón vencov – dočasná konštrukcia	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	58,60	58,60	81,00	0,00	4 746,60	4 746,60	-	-	-	-
219	160_N			Neodstránené zvyšky debnenia – preglejky pod vencom	Nová	Odstránenie lišt debnenia	m	0,00	230,00	230,00	20,00	0,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
220	4			Neodstránený stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	5,00	5,00	81,00	0,00	405,00	405,00	-	-	-	-
221	85			Oprava/chýbajúci hydroizolačný náter rubu venca s rímsou	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	0,00	525,00	525,00	52,00	0,00	27 300,00	27 300,00	-	-	-	-
222	29			Nedokončené dilatačné škáry vencov, oprava všetkých dilatačných škár aj na rube	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	355,00	355,00	59,00	0,00	20 945,00	20 945,00	-	-	-	-
223	154_N			Neodstránené zvyšky lišt od debnenia	Nová	Odstránenie zvyškov lišt a debnenia	m	0,00	230,00	230,00	20,00	0,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
224	161_N			Brúsenie spodnej hrany horného kotevného venca	Nová	Brúsenie spodnej hrany venca	m	0,00	310,00	310,00	30,00	0,00	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-
226	5			Odkop, naloženie a odvoz zeminy za rubom kotevného venca – zatečená zemina z dôvodu neupraveného svahu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	24,00	24,00	10,00	0,00	240,00	240,00	-	-	-	-

224	[illegible]			[illegible]		[illegible]												
225	5			Odkop, naloženie a odvoz zeminy za rubom kotevného venca – zatečená zemina z dôvodu neupraveného svahu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	24,00	24,00	10,00	0,00	240,00	240,00	-	-	-	-
226	18			Nedokončený zásyp/obsyp za múrom	Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	646,00	646,00	3,00	0,00	1 938,00	1 938,00	-	-	-	-
227	162_N			Ochrana káblov dynamometrov - nezabezpečené káble	Nová	Ochrana dynamometrov	ks	0,00	11,00	11,00	800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-
228	223-00	Zárubný múr - vpravo, km 0,840 - 1,210																
229	61		Oprava hydroizolačného náteru rubu prahov		Originál	Oprava hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	50,00	50,00	100,00	55,00	2 750,00	5 500,00	2 750,00	-	-	-	-
230	62		Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov	m	25,00	0,00	25,00	216,00	5 400,00	5 400,00	0,00	-	-	-	-
231	29			Nedokončené pracovné škáry základu pre gabion	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	144,00	144,00	59,00	0,00	8 496,00	8 496,00	-	-	-	-
232	4			Neodstránený podkladný betón vencov - dočasná konštrukcia	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	23,00	23,00	81,00	0,00	1 863,00	1 863,00	-	-	-	-
233	6			Erózia svahov výkopu - viditeľné ryhy	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	1 060,00	1 060,00	4,00	0,00	4 240,00	4 240,00	-	-	-	-
234	59			Nekvalitný povrch betónu základu pre gabion (vzduchové bubliny)	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	245,00	245,00	130,00	0,00	31 850,00	31 850,00	-	-	-	-
235	4			Neodstránený stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	5,00	5,00	81,00	0,00	405,00	405,00	-	-	-	-
236	56			Znečistené rímsy, vence	Jestvujúca	Očistenie povrchu (SO 222-00)	m2	0,00	15,00	15,00	288,00	0,00	4 320,00	4 320,00	-	-	-	-
237	29			Nedokončené dilatačné škáry vencov, oprava všetkých dilatačných škár aj na rube	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	84,00	84,00	59,00	0,00	4 956,00	4 956,00	-	-	-	-
238	65			Nezrealizovaná izolácia žľabu v základe pre gabion	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	0,00	42,00	42,00	52,00	0,00	2 184,00	2 184,00	-	-	-	-
239	159_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, rub vencov – z dôvodu možných priesakov	Nová	Vodotesné zatesnenie otvorov	ks	0,00	160,00	160,00	25,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
240	163_N			Odstránenie náletových drevín	Zápis č.16	Odstránenie náletových drevín	m2	0,00	280,00	280,00	7,88	0,00	2 206,40	2 206,40	-	-	-	-
241	132_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach na základe pre gabion	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	80,00	80,00	15,00	0,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
242	224-00	Zárubný múr - vpravo, km 2,350 - 2,600																
243	63		Aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov		Originál	Aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	60,00	53,00	113,00	52,00	3 120,00	5 876,00	2 756,00	-	-	-	-
244	64		Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov	m	30,00	0,00	30,00	216,00	6 480,00	6 480,00	0,00	-	-	-	-
245	4			Neodstránený podkladný betón vencov - dočasná konštrukcia	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	25,00	25,00	81,00	0,00	2 025,00	2 025,00	-	-	-	-
246	4			Neodstránený stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1,00	1,00	81,00	0,00	81,00	81,00	-	-	-	-
247	59			Nekvalitný povrch vencov- odlúpenie cementového mlieka	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	59,00	59,00	130,00	0,00	7 670,00	7 670,00	-	-	-	-
248	29			Nedokončené dilatačné škáry vencov, oprava všetkých dilatačných škár aj na rube	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	104,00	104,00	59,00	0,00	6 136,00	6 136,00	-	-	-	-
249	154_N			Neodstránené zvyšky lišt od debnenia	Nová	Odstránenie zvyškov lišt a debnenia	m	0,00	165,00	165,00	20,00	0,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-
250	159_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, rub vencov- z dôvodu možných priesakov	Nová	Vodotesné zatesnenie otvorov	ks	0,00	156,00	156,00	25,00	0,00	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-
251	163_N			Odstránenie náletových drevín	Zápis č.16	Odstránenie náletových drevín	m2	0,00	100,00	100,00	7,88	0,00	788,00	788,00	-	-	-	-
252	5			Odstránenie naplavenej zeminy za rubom stužujúceho venca	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	30,00	30,00	10,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
253	225-00	Zárubný múr - vľavo, km 2,350 - 2,610																
254	65		Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov		Originál	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	80,00	80,00	160,00	52,00	4 160,00	8 320,00	4 160,00	-	-	-	-
255	66		Sanácia zvislých trhlín na základe pre gabion		Originál	Sanácia zvislých trhlín na základe pre gabion	m	30,00	45,00	75,00	144,00	4 320,00	10 800,00	6 480,00	-	-	-	-
256	67		Aplikácia sekundárnej ochrany betónu náterom		Originál	Aplikácia sekundárnej ochrany betónu náterom	m2	20,00	0,00	20,00	32,00	640,00	640,00	0,00	-	-	-	-
257	29			Nedokončené pracovné škáry základu pre gabion	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	65,00	65,00	59,00	0,00	3 835,00	3 835,00	-	-	-	-
258	4			Neodstránený podkladný betón rims- dočasná konštrukcia	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	32,00	32,00	81,00	0,00	2 592,00	2 592,00	-	-	-	-
259	59			Nekvalitný povrch betónu základu pre gabion (vzduchové bubliny, hniezda)	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	247,00	247,00	130,00	0,00	32 110,00	32 110,00	-	-	-	-
260	60			Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov	Jestvujúca	Sanácia trhlín na hornom povrchu vencov (SO 222-00)	m	0,00	30,00	30,00	188,00	0,00	5 640,00	5 640,00	-	-	-	-
261	4			Stavebný odpad a zvyšky stavebného materiálu	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	15,00	15,00	81,00	0,00	1 215,00	1 215,00	-	-	-	-
262	29			Nedokončené dilatačné škáry vencov, oprava všetkých dilatačných škár aj na rube	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	148,00	148,00	59,00	0,00	8 732,00	8 732,00	-	-	-	-
263	163_N			Odstránenie náletových drevín	Zápis č.16	Odstránenie náletových drevín	m2	0,00	280,00	280,00	7,88	0,00	2 206,40	2 206,40	-	-	-	-
264	132_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach na základe pre gabion	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	80,00	80,00	15,00	0,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
265	59			Nekvalitný povrch betónu vencov – hniezda od vytečeného cementového mlieka	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	33,00	33,00	130,00	0,00	4 290,00	4 290,00	-	-	-	-
266	58			Nedostatočné krytie výstuže základu pod gabion	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	0,50	0,50	130,00	0,00	65,00	65,00	-	-	-	-
267	159_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, rub vencov – z dôvodu možných priesakov	Nová	Vodotesné zatesnenie otvorov	ks	0,00	200,00	200,00	25,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
268	164_N			Chýbajúca PKO na odvodňovacích horizontálnych vrtoch	Nová	Oprava PKO	m2	0,00	15,00	15,00	150,00	0,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-
269	165_N			Prečistenie horizontálnych odvodňovacích vrtov: 14 ks	Nová	Prečistenie odvodňovacích vrtov	ks	0,00	14,00	14,00	5 500,00	0,00	77 000,00	77 000,00	-	-	-	-
270	229-00	Oporné múry v križovatke Lietavská Lúčka																
271	68		Odrezanie lán a osadenie krytov hláv kotiev s výplňou		Originál	Odrezanie lán a osadenie krytov hláv kotiev s výplňou	ks	192,00	-10,00	182,00	130,00	24 960,00	23 660,00	-1 300,00	-	-	-	-
272	69		Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev		Originál	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev	ks	192,00	-10,00	182,00	44,00	8 448,00	8 008,00	-440,00	-	-	-	-
273	70		Reprofilácia povrchu rims		Originál	Reprofilácia povrchu rims	m2	40,00	60,00	100,00	72,00	2 880,00	7 200,00	4 320,00	-	-	-	-
274	71		Sanácia trhlín na hornom povrchu rims		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu rims	m	80,00	0,00	80,00	188,00	15 040,00	15 040,00	0,00	-	-	-	-
275	40			Očistenie povrchu	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO 205-00)	m2	0,00	17,50	17,50	111,00	0,00	1 942,50	1 942,50	-	-	-	-
276	59			Reprofilačná malta hr. 50mm	Jestvujúca	Reprofilačná malta hr. 50 mm (SO 222-00)	m2	0,00	132,00	132,00	130,00	0,00	17 160,00	17 160,00	-	-	-	-
277	160_N			Injektovanie kotiev, predopnutie lanových kotiev a osadenie dynamometrov	Nová	Injektovanie, predopnutie, osadenie dynamometrov	ks	0,00	1,00	1,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-
278	112.2			Zjednocujúci náter pohľadového betónu (zvislá plocha) venca	Jestvujúca	- ošetrenie ochranným náterom (SO 401-11)	m2	0,00	646,00	646,00	23,00	0,00	14 858,00	14 858,00	-	-	-	-
279	132_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, líce vencov pohľadová plocha	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	250,00	250,00	15,00	0,00	3 750,00	3 750,00	-	-	-	-
280	159_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach, rub vencov – z dôvodu možných priesakov	Nová	Vodotesné zatesnenie otvorov	ks	0,00	250,00	250,00	25,00	0,00	6 250,00	6 250,00	-	-	-	-
281	4			Neodstránený podkladný betón vencov – dočasná konštrukcia	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	15,00	15,00	81,00	0,00	1 215,00	1 215,00	-	-	-	-
282	162_N			Ochrana káblov dynamometrov - nezabezpečené káble	Nová	Ochrana dynamometrov	ks	0,00	11,00	11,00	800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	-	-	-	-
283	65			Oprava/chýbajúci hydroizolačný náter rubu venca s rímsou	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru rubu prahov	m2	0,00	569,00	569,00	52,00	0,00	29 588,00	29 588,00	-	-	-	-
284	29			Nedokončené dilatačné škáry vencov, oprava všetkých dilatačných škár aj na rube	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	272,00	272,00	59,00	0,00	16 048,00	16 048,00	-	-	-	-
285	154_N			Neodstránené zvyšky lišt od debnenia	Nová	Odstránenie zvyškov lišt a debnenia	m	0,00	105,00	105,00	20,00	0,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
286	161_N			Brúsenie spodnej hrany horného kotevného venca	Nová	Brúsenie spodnej hrany venca	m	0,00	508,00	508,00	30,00	0,00	15 240,00	15 240,00	-	-	-	-
287	5			Odkop, naloženie a odvoz zeminy za rubom kotevného venca – zatečená zemina z dôvodu neupraveného svahu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	16,00	16,00	10,00	0,00	160,00	160,00	-	-	-	-
288	167_N			Ochrana voľne prístupných lanových kotiev vedených v rúrach z PVC na rube múru - obetónovanie kotiev	Zápis č.11	Ochrana kotiev a obetónovanie	m3	0,00	33,00	33,00	182,01	0,00	6 006,33	6 006,33	-	-	-	-
289	165_N			Vyčistenie odvodňovacích vrtov	Nová	Prečistenie odvodňovacích vrtov	m	0,00	975,00	975,00	60,00	0,00	58 500,00	58 500,00	-	-	-	-
290	6			Zahumusovanie svahu - oprava	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	27,00	27,00	4,00	0,00	108,00	108,00	-	-	-	-
291	18			Nedokončený zásyp/obsyp za múrom	Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	260,00	260,00	3,00	0,00	780,00	780,00	-	-	-	-
292	168_N			Nedokončený výustný múrik pri odvodňovacích vrtoch	Nová	Oprava výustného múrika	ks	0,00	2,00	2,00	3 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
293	169_N			Odstránenie dočasných oceľových prahov	Nová	Odstránenie dočasných prahov	ks	0,00	5,00	5,00	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
294	170_N			Odstránenie dočasných lanových kotiev	Nová	Odstránenie dočasných kotiev	ks	0,00	10,00	10,00	650,00	0,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-
295	171_N			Kontrola stavu už realizovaných lanových kotiev	Zápis č.10b	Kontrola stavu kotiev	ks	0,00	10,00	10,00	316,66	0,00	3 166,60	3 166,60	-	-	-	-
296	332-00	Preložka meliorácií k. ú. Turie																
297	10			Na jednotlivých stupňoch a prahoch sú praskliny a hniezda	Jestvujúca	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov (SO 201-00)	m2	0,00	5,00	5,00	308,00	0,00	1 540,00	1 540,00	-	-	-	-
298	172_N			Diery po chráničkách nie sú uzatvorene , nevhodne osadené plastové chráničky	Nová	Oprava	ks	0,00	15,00	15,00	40,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
299	173_N			Z betónu trčia klince , pomocná výstuž, zvyšky dreva , pur pena	Nová	Odstránenie, očistenie	ks	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-
300	6			V koryte sa nachádzajú nánosy zeminy a náletové rastliny	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	139,00	139,00	10,00	0,00	1 390,00	1 390,00	-	-	-	-
301	174_N			Neukončený podklad pod dlažbu pod vetvami 2,3,4 znehodnotená geotextília	Nová	Oprava podkladu, výmena znehodnotených častí	m2	0,00	45,00	45,00	80,00	0,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-
302	175_N			Betónový prah na konci úseku vetvy 4 s 4-5 je podľa trvalého vytýčenia mimo záber	Nová	Oprava, inžinierska činnosť	ks	0,00	1,00	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
303	176_N			Betónové prahy na začiatku úseku vetvy 1 sú pod vodou ,chyba odvodnenie na konci úseku	Nová	Odčerpanie, oprava	ks	0,00	2,00	2,00	6 800,00	0,00	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-
304	50			Betónové prahy sú po sanácii celé flakaté	Jestvujúca	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií (SO 211-00)	m2	0,00	252,00	252,00	338,00	0,00	85 176,00	85 176,00	-	-	-	-
305	340-00	Preložka potoka Ilovec v križovatke Lietavská Lúčka																
306	72		Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov		Originál	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov	ks	8,00	0,00	8,00	1 152,00	9 216,00	9 216,00	0,00	-	-	-	-
307	73		Odstránenie rozrušeného a necertifikovaného obkladu z lomového kameňa		Originál	Odstránenie rozrušeného a necertifikovaného obkladu z lomového kameňa	m2	2 150,00	0,00	2 150,00	72,00	154 800,00	154 800,00	0,00	-	-	-	-
308	74		Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela priepustu		Originál	Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela priepustu	m3	4,80	0,00	4,80	1 296,00	6 220,80	6 220,80	0,00	-	-	-	-
309	75		Vybudovanie novej rímsy		Originál	Vybudovanie novej rímsy	m3	4,80	0,00	4,80	864,00	4 147,20	4 147,20	0,00	-	-	-	-

REKAPITULÁCIA ČERPANIA: OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

PČ	Č. Objektu	Názov objektu	Opravné práce (vo VV tender)	Názov vady v zázname SD (mimo VV tender)	Typ	Opravné práce komplet	M.J.	Množstvo Tender	Množstvo naviac po obhliadke	Množstvo spolu	Jednotková cena	Celkom tender	Celkom po obhliadke	Rozdiel ceny	Zmena č.29_N6.16A; N6.19A; N6.20A Množstvo zmena	Cena po zmene v € (bez DPH)	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
310	172_N			V betóne sa nachádzajú kónusy ,klince, obité rohy ,trhliny, zvyšky polystyrénu, purpeny, dosiek	Nové	Odstránenie, očistenie	ks	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-
311	173_N			Nevyspravený styk priepustu - nie je kompletne oddebnené	Nové	Oprava styku priepustu	m2	0,00	20,00	20,00	40,00	0,00	800,00	800,00	-	-	-	-
312	340-00_Dopl. č. 3			Vo vnútri priepustov sa nachádzajú trhliny		položka č.17	m2	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
313	175_N			Nedobetónované dno priepustu - hromadenie nánosov	Nové	Vyčistenie, oprava dobetónovaním	m3	0,00	58,80	58,80	270,00	0,00	15 876,00	15 876,00	-	-	-	-
314	340-00_Dopl. č. 5			Degradácia škárovacej hmoty lomového kameňa na celej dĺžke úpravy potoka.-		je v pôvodnom - položka č. 2	m2	0,00	2 160,00	2 160,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
315	176_N			Vyústenie drenážnych rúr v rozpore so schválenou dokumentáciou	Nové	Oprava vyústenia	ks	0,00	6,00	6,00	2 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
316	175_N			Nedokončené vyústenie drenážneho potrubia do koryta potoka	Nové	Oprava vyústenia	ks	0,00	3,00	3,00	2 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-
317	5			Koryto potoka nevyčistené od nánosov a plastových odpadkov	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	30,00	30,00	10,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
318	340-00_Dopl. č. 9			Chýbajúce zábradlie		už odstránené		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
319	5			Priepust 1,2, 3,4 - obsyp čiel priepustov je z nevhodného materiálu	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	100,00	100,00	10,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
320	6				Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	50,00	50,00	4,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-
321	18				Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	100,00	100,00	3,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-
322	**901-00**	**Prístupová cesta na stavenisko v km 0,680 - 1,880**																
323	116			Na vozovke kombinácia asfalt - betón rozsiahle sieťové rozpady a výtlky	Jestvujúca	Odfrézovanie, odvoz sute, postrek, asfaltovanie vrátane zarezania a zálievky po obvode výtlkov (SO V904-00)	m2	0,00	1 575,14	1 575,14	80,00	0,00	126 011,20	126 011,20	-	-	-	-
324	177_N			Nespevnené krajnice sú miestami porušené	Nové	Oprava spevnenia krajnice	m3	0,00	100,00	100,00	40,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
325	178_N			V zárezovej časti objektu na PS výver vody a následný zosuv svahu	Nové	Terénne úpravy mimo špeciálneho zakladania	m2	0,00	100,00	100,00	120,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
326	5			Na CS komunikácie vysypaný , nerozhrnutý výrub z tunel	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	8,00	8,00	10,00	0,00	80,00	80,00	-	-	-	-
327	**902-00**	**Prístupová cesta na stavenisko v km 2,040 - 3,210**																
328	116			Na vozovke kombinácia asfalt - betón rozsiahle sieťové rozpady a výtlky	Jestvujúca	Odfrézovanie, odvoz sute, postrek, asfaltovanie vrátane zarezania a zálievky po obvode výtlkov (SO V904-00)	m2	0,00	1 783,94	1 783,94	80,00	0,00	142 715,20	142 715,20	-	-	-	-
329	177_N			Nespevnené krajnice sú miestami porušené	Nové	Oprava spevnenia krajnice	m3	0,00	100,00	100,00	40,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
330	**903-00**																	
331	179_N			Na začiatku úseku pravostranného zvodidla v dĺžke cca 30 m je použitý iný typ zvodidla	Nové	Výmena zvodidla	m	0,00	30,00	30,00	60,00	0,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-
332	116			Poškodený povrch asfaltu (prelačiny)	Jestvujúca	Odfrézovanie, odvoz sute, postrek, asfaltovanie vrátane zarezania a zálievky po obvode výtlkov (SO V904-00)	m2	0,00	2,00	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	-	-	-	-
333	1			V zákrute v smere staničenia vľavo sa nachádza kalová jama / ..., prepadnutý poklop, neohradené	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
334	7			V ľavostrannom úseku odvodňovacieho rigolu sú uvoľnené a poškodené žľabovky	Jestvujúca	Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev (SO 101-00.1)	m	0,00	34,00	34,00	137,00	0,00	4 658,00	4 658,00	-	-	-	-
335	**904-00**	**Dočasné premostenie na objekte 903-00**																
336	179_N			V časti rozšírenia cesty je poškodené zvodidlo a je zrejmé, že bola vykonaná oprava poškodenia, ale nie v zmysle DRS	Nové	Výmena zvodidla	m	0,00	30,00	30,00	60,00	0,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-
337	7			Poškodený (obitý)štrbinový žľab	Jestvujúca	Vyčistenie, odstránenie poškodených častí a realizácia novej priekopy vrátane pod-kladných vrstiev (SO 101-00.1)	m	0,00	8,00	8,00	137,00	0,00	1 096,00	1 096,00	-	-	-	-
338	180_N			Štrbinový žľab je zanesený, treba ho prečistiť	Nové	Čistenie štrbinového žľabu	m	0,00	12,50	12,50	60,00	0,00	750,00	750,00	-	-	-	-
339	3			Výustný objekt zo štrbinového žľabu z lom. kameňa (vypadnutý kameň)	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
340	3			Výustný objekt zo štrbinového žľabu z lom. kameňa (prešparovať)	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
341	3			Výustný objekt zo štrbinového žľabu z lom. kameňa (vyčistiť)	Jestvujúca	Očistenie, sanácie, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov (SO 101-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-
342	1			Kalová jama zanesená (vyčistiť)	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	1,00	1,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	-	-	-	-
343	**P102-00**	**Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina**																
344	6			Neodvodnená jama medzi P 205-00 a 211-00	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	1 000,00	1 000,00	4,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
345	2			Degradácia montážnej PUR peny v spojoch prstencov drenážnych šácht	Jestvujúca	Odstránenie uvoľneného vymazu šácht, ošetrenie pracovných plôch a oprava výmazu (SO 052-00)	ks	0,00	5,00	5,00	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
346	117_N			Neobsypané konce drenážneho potrubia - možná degradácia	Nové	Realizácia drenážneho potrubia	m	0,00	10,00	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00	-	-	-	-
347	102.3			Neporiadok-neodvezené zvyšky pomocného materiálu (plasty, drevo, ap.)(drevo 2m3, betón 10m3, iný materiál cca 7m3)	Jestvujúca	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska (SO 401-10)	m3	0,00	19,00	19,00	27,00	0,00	513,00	513,00	-	-	-	-
348	118_N			V jamách drenážnych šácht je voda, z potrubia za oporou mostu P 205-00 odtieká voda smerom k opore	Nové	Vyčistenie, oprava šácht, prespádovanie potrubia	ks	0,00	1,00	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
349	203			Svah zárezu pri SSÚD je zaistený aktívnym posuvom		Rieši sa samostatne	m2	0	50	50		0	0	0	-	-	-	-
350	204			Pri SO 211-00 je aktivovaný zosuv svahu vpravo - objekt SO 111-00 (cca 75m)		Rieši sa samostatne		0		0		0	0	0	-	-	-	-
351	1			Trativod v km 1,870 – 1,775 po objekt SO 206-00 vpravo a vľavo je zrealizovaný nekompletne ,je nedôkladné zasypaný, odhalená geotextília, potrubie nie je prepojené	Jestvujúca	Vybúranie poškodených častí šácht vrátane nutných odkopov, nahradenie novými a spätný zásyp (SO 052-00)	ks	0,00	4,00	4,00	2 160,00	0,00	8 640,00	8 640,00	-	-	-	-
352	5			V úseku medzi SO P205-00- P211-00 je zrealizované priťaženie svahu z kameňa	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	3 750,00	3 750,00	10,00	0,00	37 500,00	37 500,00	-	-	-	-
	6				Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	1 000,00	1 000,00	4,00	0,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
353	119_N			Na trase za objektom SO P211-00 v smere na Žilinu sa v násype nachádzajú uložené cestné panely	Nové	Odstránenie panelov	ks	0,00	3,00	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	-	-	-	-
354	6			Výkopové svahy v úseku km 1,800 – 1,900 vpravo a vľavo, sú neupravené, vyhŕňajú sa erózne ryhy	Jestvujúca	Úprava terénu (svahovanie) (SO101-00)	m2	0,00	10 000,00	10 000,00	4,00	0,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
355	5			Opora č.1 a opora č.7 mosta 205-00, prechodové oblasti sú nasypané z nevhodného materiálu, nevhodná frakcia, náletové rastliny a iné. Nutný odkop a odvoz, realizácia podľa platného technologického predpisu(postupu)	Jestvujúca	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	2 310,00	2 310,00	10,00	0,00	23 100,00	23 100,00	-	-	-	-
356	18				Jestvujúca	Spätný zásyp (SO 201-00)	m3	0,00	2 310,00	2 310,00	3,00	0,00	6 930,00	6 930,00	-	-	-	-
357	**P205-00**	**Most nad diaľnicou D1 v km 2,100**																
358	76		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov		Originál	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	3,00	0,00	3,00	203,00	609,00	609,00	0,00	3,20	649,60	0,20	40,60
359	77		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií		Originál	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	20,00	105,00	125,00	102,00	2 040,00	12 750,00	10 710,00	-	-	-	-
360	78		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	15,00	-13,00	2,00	143,00	2 145,00	286,00	-1 859,00	-	-	-	-
361	79		Trhliny uloženého prahu a zárodku priečnika		Originál	Trhliny uloženého prahu a zárodku priečnika	m	10,00	0,00	10,00	159,00	1 590,00	1 590,00	0,00	-	-	-	-
362	80		Nedostatočné podliatie nosníkov		Originál	Nedostatočné podliatie nosníkov	ks	20,00	0,00	20,00	348,00	6 960,00	6 960,00	0,00	-	-	-	-
363	81		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže		Originál	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	29,00	1,00	30,00	346,00	10 034,00	10 380,00	346,00	-	-	-	-
364	122_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach akotvách debnenia	Nové	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	800,00	800,00	15,00	0,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
365	84			Nedostatočne a nekompletne zrealizovaný hydroizolačný náter opory č.1 - vzduchové bubliny	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory (SO P206-00)	m2	0,00	65,00	65,00	22,00	0,00	1 430,00	1 430,00	-	-	-	-
366	29			Nedokončená dilatačná škára uloženého prahu opôr č.1 a 7	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	4,00	4,00	59,00	0,00	236,00	236,00	8,90	525,10	8,90	525,10
367	84			Poškodený hydroizolačný náter vpate pilierov	Jestvujúca	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory (SO P206-00)	m2	0,00	100,00	100,00	22,00	0,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-
368	102.3			Neodstránené zvyšky stavebného odpadu	Jestvujúca	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska (SO 401-10)	m3	0,00	6,00	6,00	27,00	0,00	162,00	162,00	-	-	-	-
369	23			Neodstránené kamenivo násypov nadlimitnej frakcie	Jestvujúca	Odstránenie zásypovej zeminy (SO 201-00)	m3	0,00	1 000,00	1 000,00	3,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
370	87			Nedokončené odvodnenie rubu oporného múrika násypu podpery č.7	Jestvujúca	Oprava poškodeného odvodnenia rubu opory (SO P206-00)	m	0,00	1,00	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00	-	-	-	-
371	29			Nedokončená izolácia pracovnej škáry základov apilierov	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	9,00	9,00	59,00	0,00	531,00	531,00	-	-	-	-
372	4			Všetky základy – neodstránený vyrovnávajúci betón pod pižmo	Jestvujúca	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska (SO 101-00)	m3	0,00	1,00	1,00	81,00	0,00	81,00	81,00	-	-	-	-
373	181_N			Nutná oprava podopreta zárodkov priečnikov na oporách LM	Zmena č.27	Oprava podopretia zárodkov	m2	0,00	100,00	100,00	24,76	0,00	2 476,00	2 476,00	-	-	-	-
374	182_N			Hrncové ložiská krajných opôr, vykonať prehliadku výrobcom	Nové	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	8,00	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
375	88			Nekvalitný betón povrchu UP opor, vybúrať	Jestvujúca	Oprava primárneho ostenia - búranie (SO 401-09)	m3	0,00	0,50	0,50	244,00	0,00	122,00	122,00	-	-	-	-
376	31			Očistenie horných prírub nosníkov	Jestvujúca	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií (SO 203-00)	m2	0,00	1 500,00	1 500,00	69,00	0,00	103 500,00	103 500,00	-	-	-	-
377	**P206-00**	**Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača**																
378	82		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov		Originál	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	4,00	0,00	4,00	203,00	812,00	812,00	0,00	-	-	-	-
379	83		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií		Originál	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	2,00	4,00	6,00	203,00	406,00	1 218,00	812,00	-	-	-	-
380	84		Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory		Originál	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	65,00	85,00	150,00	22,00	1 430,00	3 300,00	1 870,00	67,68	1 488,96	2,68	58,96
381	85		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na oporách		Originál	Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na oporách	m	40,00	0,00	40,00	159,00	6 360,00	6 360,00	0,00	-	-	-	-
382	86		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky		Originál	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	15,00	5,00	20,00	87,00	1 305,00	1 740,00	435,00	-	-	-	-
383	87		Oprava poškodeného odvodnenia rubu opory		Originál	Oprava poškodeného odvodnenia rubu opory	m	1,00	0,00	1,00	190,00	190,00	190,00	0,00	-	-	-	-
384	48			Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	Jestvujúca	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže (Výstuž spriahujúcej dosky neprebraná SD) (SO 205-00)	t	0,00	0,50	0,50	188,00	0,00	94,00	94,00	-	-	-	-
385	56			Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	Jestvujúca	Očistenie povrchu (SO 222-00)	m2	0,00	10,00	10,00	288,00	0,00	2 880,00	2 880,00	-	-	-	-

386	106			Sanácia zvislých trhlín	Jestvujúca	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované) (SO 401-11)	bm	0,00	6,00	6,00	177,00	0,00	1 062,00	1 062,00	-	-	-	-
387	102_N			Nezatesnené otvory po montážnych tyčiach debnenia (opory, nosníky, doska NK)	Nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	250,00	250,00	15,00	0,00	3 750,00	3 750,00	-	-	-	-
388	106			Nadlimitné zvislé trhliny na oporách – šírka cca 0,4 až 0,5mm opory č.1,2	Jestvujúca	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované) (SO 401-11)	m	0,00	6,00	6,00	177,00	0,00	1 062,00	1 062,00	-	-	-	-
389	103_N			Chýbajúci letopočet dokončenia NK	Nová	Doplnenie tabuľky s letopočtom	ks	0,00	4,00	4,00	90,00	0,00	360,00	360,00	-	-	-	-
390	29			Nekvalitný fabión u opory č.2 (nevyhovujúca frakcia výplňového materiálu)	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m3	0,00	0,20	0,20	59,00	0,00	11,80	11,80	-	-	-	-
391	29			Nezrealizovaná izolácia pracovnej škáry opory a základu	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	48,00	48,00	59,00	0,00	2 832,00	2 832,00	38,87	2 352,33	38,87	2 352,33
392	55			Nedostatočné vyspádovanie horného povrchu podvodhovačov	Jestvujúca	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov (SO 222-00)	m2	0,00	3,00	3,00	116,00	0,00	348,00	348,00	-	-	-	-
393	103_N			Poškodené meračské značky – čapovky , štítky	Nová	Výmena meračských značiek vrátane zamerania	ks	0,00	1,00	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-
394	104_N			NK-LS chýba vývod na uzemnenie – potrebné doplniť vrámci kapsy na MZ	Nová	Oprava iskriska/doplnenie uzemnenia	m	0,00	9,00	9,00	200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-
395	29			OP2, OP1 potreba vyspravenia pracovnej špáry stena / priečnik – odstrániť lišty, kozmetika	Jestvujúca	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom (SO 201-00)	m	0,00	40,00	40,00	59,00	0,00	2 360,00	2 360,00	-	-	-	-
396	105_N			OP1, OP2 – nerovnomerná výstuž vkapsách pre MZ – problém pri osadzovaní MZ	Nová	Oprava tvaru výstuže	m	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-
397	**V025-00**	**Depónia pri ZP**																
398	205			Skládka nie je spôsobilá na ďalšie ukladanie výkopov a výrubu, celkovo (priestorovo/objemovo) v rozpore s DSP, mimo dočasného / trvalého záberu stavby, pôdorysom zasahuje do už vybudovaných častí stavby – napr. SO V133, 052, 101		Rieši samostatne Objednávateľ	m2	0,00	2 530,00	2 530,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
399	206			Objem materiálu po poslednom plánovanom uložení výkopov zhotoviteľa prekračuje o viac ako 1 milión m3 povolenú kapacitu skládkovaného materiálu v zmysle platného stavebného povolenia		Rieši samostatne Objednávateľ	m3	0,00	1 180 027,30	1 180 027,30		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
400	207			Objem výrubu z tunela nezodpovedá údajom poskytnutým v SO a ZD (deklarovaný objednávateľom 185 738 m3, zameraný zhotoviteľom 74 550,0 m3)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
401	208			Objem jednotlivých frakcií nezodpovedá množstvám deklarovaným v prílohe č.3 ZoD, bude ďalej predmetom kvantifikácie		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
402	209			Navozená zemina/výrubový materiál a iný odpad je nad projektovanú výškovú úroveň uvedenú v DRS (ZV SID)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
403	210			Projekt DRS SO V025-00 definuje zhotoviteľovi skrývku v zmysle hranice SO V132, chýbajú technologický postup, geodetické zameranie, protokoly o vykonávaných skúškach pri hutnení terénu a stavby, stavebným dozorom overená dokumentácia DRS v tlačovej forme a v potrebnom množstve, stavebný denník, zameranie pôvodného stavu depónie pred začiatkom navážania materiálu, ... predchádzajúceho zhotoviteľa		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
404	211			Chýbajú správy Stavebného dozoru týkajúce sa geodetickej časti a za kvalitu		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
405	212			Chýba identifikácia umiestnenia jednotlivých druhov materiálov ukladaných na depónii a ich kvantifikácia – ornica, výkop z trasy, výrub		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
406	213			Zaburinená depónia – zhotoviteľ žiada záznam ohľadom starostlivosti o depónie v zmysle ST SEV 4471-84		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
407	214			Schválená DRS požaduje, aby pôvodná poľná cesta (SO 132) zostala počas deponovania materiálu v prevádzke – chýba doklad, na základe ktorého cesta bola zasypaná (súhlasné stanovisko obce)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
408	215			Chýba DRS so zakreslením súčasného stavu, resp. skutočným vyhotovením		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
409	216			Chýba projekt rozprestretia deponovaného materiálu/zeminy (viď správa SD)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
410	217			chýbajú doklady k pozemkom pod skládkou (nájomné zmluvy k dotknutým pozemkom)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
411	218			Na stavbe sa identifikovali navezené stavebné odpady – Zz. 3 časť 4. Správa stavebného dozoru ako aj schválená DRS hovorí o deponovaní prebytočného materiálu z tunela, resp. ostatných SO. Odpady bude potrebné zakategorizovať podľa katalógu odpadov, kvantifikovať a zo strany držiteľa odpadov určiť ďalší postup		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
412	219			Na depónii sú trhliny, neodvodnené miesta, upchaté priekopy		Rieši samostatne Objednávateľ	m2	0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
413	220			K jednotlivým frakciám žiadame predložiť doklady umožňujúce využitie daného materiálu (certifikát recyklovaného kameniva ako stavebného výrobku)		Rieši samostatne Objednávateľ		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
414	221			Depónia je pôdorysne mimo dočasného alebo trvalého záberu stavby				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
415	**V401-09**	**Razenie tunela NRTM a primárne ostenie**																
416	88		Oprava primárneho ostenia - búranie		Originál	Oprava primárneho ostenia - búranie	m3	1 200,00	0,00	1 200,00	244,00	292 800,00	292 800,00	0,00	-	-	-	-
417	**V401-10**	**Sekundárne (vnútorné) ostenie tunela**																
418	89		Štrkové hniezda, diery a nerovnosti v hornej klenbe		Originál	Štrkové hniezda, diery a nerovnosti v hornej klenbe	m2	350,00	0,00	350,00	239,00	83 650,00	83 650,00	0,00	-	-	-	-
419	90		Trhliny v hornej klenbe od 1 mm do 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v hornej klenbe od 1 mm do 2 mm (stabilizované)	m	1 000,00	0,00	1 000,00	144,00	144 000,00	144 000,00	0,00	-	-	-	-
420	91		Trhliny v hornej klenbe nad 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v hornej klenbe nad 2 mm (stabilizované)	m	1 100,00	0,00	1 100,00	186,00	204 600,00	204 600,00	0,00	-	-	-	-
421	92		Tesnenie medzi hornou klenbou a základovými pásmi (vytláčaný napučiavací pások)		Originál	Tesnenie medzi hornou klenbou a základovými pásmi (vytláčaný napučiavací pások)	m	6 000,00	0,00	6 000,00	170,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	-	-	-	-
422	93		Reprofilácia hornej klenby (podprofil sekundárneho ostenia)		Originál	Reprofilácia hornej klenby (podprofil sekundárneho ostenia)	m2	3 600,00	0,00	3 600,00	68,00	244 800,00	244 800,00	0,00	-	-	-	-
423	94		Dobetónovanie priestorov hornej klenby (oprava klenieb s nižšou hrúbkou ako stanovuje projektová dokumentácia) - vybúranie časti hornej klenby		Originál	Dobetónovanie priestorov hornej klenby (oprava klenieb s nižšou hrúbkou ako stanovuje projektová dokumentácia) - vybúranie časti hornej klenby	m3	300,00	0,00	300,00	1 393,00	417 900,00	417 900,00	0,00	-	-	-	-
424	95		Spriechodnenie krtkovaním		Originál	Spriechodnenie krtkovaním	m	5 000,00	0,00	5 000,00	12,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-	-	-	-
425	96		Vyrezanie drážky a osadenie novej chráničky		Originál	Vyrezanie drážky a osadenie novej chráničky	m	2 250,00	0,00	2 250,00	207,00	465 750,00	465 750,00	0,00	-	-	-	-
426	97		Trhliny v základových pásoch od 1 mm do 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v základových pásoch od 1 mm do 2 mm (stabilizované)	m	300,00	0,00	300,00	116,00	34 800,00	34 800,00	0,00	-	-	-	-
427	98		Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	m	370,00	0,00	370,00	149,00	55 130,00	55 130,00	0,00	-	-	-	-
428	99		Kompletná náhrada základových pásov		Originál	Kompletná náhrada základových pásov	m3	330,00	0,00	330,00	1 370,00	452 100,00	452 100,00	0,00	-	-	-	-
429	100.1		- čistenie povrchu		Originál	- čistenie povrchu	m2	12 000,00	0,00	12 000,00	9,00	108 000,00	108 000,00	0,00	-	-	-	-
430	100.2		- ošetrenie ochranným náterom		Originál	- ošetrenie ochranným náterom	m2	12 000,00	0,00	12 000,00	18,00	216 000,00	216 000,00	0,00	-	-	-	-
431	100.3		- čiastočné búranie klenieb pomocou VVL		Originál	- čiastočné búranie klenieb pomocou VVL	m3	50,00	0,00	50,00	2 340,00	117 000,00	117 000,00	0,00	-	-	-	-
432	100		Odstránenie rozvoľnených častí, prebytočného materiálu (pomocná výstuž, drevo...) z hornej klenby a základových pásov		Originál	Odstránenie rozvoľnených častí, prebytočného materiálu (pomocná výstuž, drevo...) z hornej klenby a základových pásov			0,00	0,00					-	-	-	-
433	100.4		- čiastočné búranie klenieb zbíjaním		Originál	- čiastočné búranie klenieb zbíjaním	m3	30,00	0,00	30,00	769,00	23 070,00	23 070,00	0,00	-	-	-	-
434	100.5		- sanácia poškodeného miesta - vyspravenie z pohľadovej strany		Originál	- sanácia poškodeného miesta - vyspravenie z pohľadovej strany	m2	1 000,00	0,00	1 000,00	137,00	137 000,00	137 000,00	0,00	-	-	-	-
435	100.6		- prekrytie saovaného miesta nerezovým plechom		Originál	- prekrytie saovaného miesta nerezovým plechom	m2	200,00	0,00	200,00	305,00	61 000,00	61 000,00	0,00	-	-	-	-
436	100.7		- odvoz prebytočného materiálu zo základových pásov		Originál	- odvoz prebytočného materiálu zo základových pásov	m3	1 500,00	0,00	1 500,00	25,00	37 500,00	37 500,00	0,00	-	-	-	-
437	101		Dobetónovanie (injektovanie) vrchlíka hornej klenby		Originál	Dobetónovanie (injektovanie) vrchlíka hornej klenby	m3	2 000,00	0,00	2 000,00	1 515,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	-	-	-	-
438	102.01		- búracie práce hornej klenby		Originál	- búracie práce hornej klenby	m3	180,00	0,00	180,00	1 393,00	250 740,00	250 740,00	0,00	-	-	-	-
439	102.02		- nakládka materiálu v tuneli		Originál	- nakládka materiálu v tuneli	m3	180,00	0,00	180,00	44,00	7 920,00	7 920,00	0,00	-	-	-	-
440	102.03		- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska		Originál	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	180,00	0,00	180,00	27,00	4 860,00	4 860,00	0,00	-	-	-	-
441	102		Oprava klenieb s nižšou hrúbkou ako stanovuje projektová dokumentácia		Originál	Oprava klenieb s nižšou hrúbkou ako stanovuje projektová dokumentácia			0,00	0,00					-	-	-	-
442	102.04		- aplikácia striekaného betónu fr. 0 - 4 mm		Originál	- aplikácia striekaného betónu fr. 0 - 4 mm	m3	3,00	0,00	3,00	1 272,00	3 816,00	3 816,00	0,00	-	-	-	-
443	102.05		- aplikácia striekaného betónu fr. 0 - 8 mm		Originál	- aplikácia striekaného betónu fr. 0 - 8 mm	m3	7,00	0,00	7,00	1 090,00	7 630,00	7 630,00	0,00	-	-	-	-
444	103		Ručné očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej výstuže		Originál	Ručné očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej výstuže	t	10,00	0,00	10,00	539,00	5 390,00	5 390,00	0,00	-	-	-	-
445	**V401-11**	**Priečne únikové cesty**																
446	104		Trhliny v hornej klenbe od 1 mm do 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v hornej klenbe od 1 mm do 2 mm (stabilizované)	m	100,00	0,00	100,00	138,00	13 800,00	13 800,00	0,00	-	-	-	-
447	105		Trhliny v hornej klenbe nad 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v hornej klenbe nad 2 mm (stabilizované)	m	100,00	0,00	100,00	177,00	17 700,00	17 700,00	0,00	-	-	-	-
448	106		Trhliny v základových pásoch od 1 mm do 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v základových pásoch od 1 mm do 2 mm (stabilizované)	m	100,00	0,00	100,00	138,00	13 800,00	13 800,00	0,00	-	-	-	-
449	107		Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)		Originál	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	m	100,00	0,00	100,00	177,00	17 700,00	17 700,00	0,00	-	-	-	-
450	108		Štrkové hniezda v hornej klenbe		Originál	Štrkové hniezda v hornej klenbe	m2	50,00	0,00	50,00	171,00	8 550,00	8 550,00	0,00	-	-	-	-
451	109		Injektovanie hornej klenby		Originál	Injektovanie hornej klenby	m3	100,00	0,00	100,00	1 394,00	139 400,00	139 400,00	0,00	-	-	-	-
452	110		Ručné očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej výstuže		Originál	Ručné očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej výstuže	t	2,00	0,00	2,00	620,00	1 240,00	1 240,00	0,00	-	-	-	-
453	111		Vypadávanie horninového masívu v miestach poškodeného primárneho ostenia		Originál	Vypadávanie horninového masívu v miestach poškodeného primárneho ostenia	m3	600,00	0,00	600,00	244,00	146 400,00	146 400,00	0,00	-	-	-	-
454	112.1		- čistenie povrchu		Originál	- čistenie povrchu	m2	120,00	0,00	120,00	11,00	1 320,00	1 320,00	0,00	-	-	-	-
455	112.2		- ošetrenie ochranným náterom		Originál	- ošetrenie ochranným náterom	m2	120,00	0,00	120,00	23,00	2 760,00	2 760,00	0,00	-	-	-	-
456	112.3		- čiastočné búranie klenieb pomocou VVL		Originál	- čiastočné búranie klenieb pomocou VVL	m3	1,00	0,00	1,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	-	-	-	-

REKAPITULÁCIA ČERPANIA: OPRAVNÉ PRÁCE ROZOSTAVANEJ STAVBY

General / Otherné

PČ	Č. Objektu	Názov objektu	Opravné práce (vo VV tender)	Názov vady v zázname SD (mimo VV tender)	Typ	Opravné práce komplet	M.j.	Množstvo Tender	Množstvo navisc po obhliadke	Množstvo spolu	Jednotková cena	Celkom tender	Celkom po obhliadke	Rozdiel ceny	Zmena č.29_N6.16A; N6.19A; N6.20A			
															Množstvo zmena	Cena po zmene v € (bez DPH)	Rozdiel množstvo	Rozdiel ceny
457	112		Odstránenie rozvolnených častí, prebytočného materiálu (pomocná výstuž, drevo...) z hornej kleňby a základových pásov		Originál	Odstránenie rozvolnených častí, prebytočného materiálu (pomocná výstuž, drevo...) z hornej kleňby a základových pásov			0,00	0,00					-	-	-	-
458	112.4		- čiastočné búranie kleňob zbíjaním		Originál	- čiastočné búranie kleňob zbíjaním	m3	0,50	0,00	0,50	926,00	463,00	463,00	0,00	-	-	-	-
459	112.5		- sanácia poškodeného miesta - vyspravenie z pohľadovej strany		Originál	- sanácia poškodeného miesta - vyspravenie z pohľadovej strany	m2	10,00	0,00	10,00	178,00	1 780,00	1 780,00	0,00	-	-	-	-
460	112.6		- prekrytie sanovaného miesta nerezovým plechom		Originál	- prekrytie sanovaného miesta nerezovým plechom	m2	2,50	0,00	2,50	373,00	932,50	932,50	0,00	-	-	-	-
461	112.7		- odvoz prebytočného materiálu zo základových pásov		Originál	- odvoz prebytočného materiálu zo základových pásov	m3	500,00	0,00	500,00	27,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-	-	-	-
462	**V401-14**	**Odvodnenie - horninová voda**													-	-	-	-
463	113		Oprava nevyhovujúceho sklonu drenážneho systému		Originál	Oprava nevyhovujúceho sklonu drenážneho systému	m	2 150,00	0,00	2 150,00	103,00	221 450,00	221 450,00	0,00	-	-	-	-
464	114		Vyčistenie zanesenej bočnej drenáže a drenážnych prepojení do odvodňovacej štôlne		Originál	Vyčistenie zanesenej bočnej drenáže a drenážnych prepojení do odvodňovacej štôlne	m	20 835,00	0,00	20 835,00	19,00	395 865,00	395 865,00	0,00	-	-	-	-
465	115		Oprava chybne zrealizovaných šácht a rúbovej drenáže		Originál	Oprava chybne zrealizovaných šácht a rúbovej drenáže	ks	90,00	0,00	90,00	4 320,00	388 800,00	388 800,00	0,00	-	-	-	-
466	**V904-00**	**Pristupová cesta k depónii ZP**																
467	116		Odfrézovanie, odvoz sute, postrek, asfaltovanie vrátane zarezania a zálievky po obvode výtlkov		Originál	Odfrézovanie, odvoz sute, postrek, asfaltovanie vrátane zarezania a zálievky po obvode výtlkov	m2	150,00	554,00	704,00	80,00	12 000,00	56 320,00	44 320,00	-	-	-	-
468	V904-00 Dopl. č. 1			Na asfaltovom krytu sú sieťové rozpady a výtlky		vymeliť sa	ks	0,00	4,00	4,00		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
469	117 N			Nespevnené krajnice sú miestami porušené	Nové	Oprava spevnenia krajnice	m3	0,00	50,00	50,00	40,00	0,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
470	118 N			Poškodená zvodnica v dvoch úsekoch – v dĺžke 2-4 m v polite 5 ks pásnic	Nové	Oprava zvodnic	ks	0,00	5,00	5,00	250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	-	-	-	-
	Ostatné Opravné práce																	
	229-00	**Oporné múry v križovatke Lietavská Lúčka**																
	188_N			Sanácia kotevných hláv	Zápis č.10c	Pokyn STD na Opravné práce podľa podčl. 14.1 Zmluvných podmienok: list č. 53097/2022 zo dňa 19.08.2022	ks	0,00	0,00	0,00	366,13	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	V025-00	**Depónia pri ZP**																
	5		Výkop nad projektovaným terénom pre SO 801-00 - Preložka VTL plynovodu DN500 v km 2,035	Odkop spevnennej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska		Pokyn STD na Opravné práce podľa podčl. 14.1 Zmluvných podmienok: list č. 20003/2023 zo dňa 14.03.2023	m3	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	4 285,10	42 851,00	4 285,10	42 851,00
	Všeobecné položky Opravných prác																	
	191a_N			Všeobecná položka - sken tunela, etapa č. 1	zápis č. 1a													
	191b_N			Všeobecná položka - Súčinnosť pri skenovaní tunela	zápis č. 1b													
	191c_N			Všeobecná položka - Súčinnosť pri pasportizácii tunela	zápis č. 1c													
	195_N			Všeobecná položka - Uloženie zeminy v lome Turie	zápis č. 7													
	Ostatné položky Opravných prác																	
	201_N			Vodorovné premiestnenie návesom 24t	zápis č.9													
	195_Na			Vodorovné premiestnenie na vzdialenosť 1km	zápis č. 7a													
	190_N			Inventarizácia odpadov na stavbe	zápis č. 4													
	192_N			Odvoz a likvidácia odpadov	zápis č. 6													
	193_N			Odvoz a likvidácia nosníkov	zápis č. 5													
															Celková cena predchádzajúcich Nárokov			141 448,79 19 825 585,20
	Cena celkom za "OPRAVNÉ PRÁCE" bez DPH											**9 850 847,76**	**13 507 942,22**	**3 657 094,46**				

Za STD:

	Stavebný Objekt	Poz. položky objektu	Kód KP	Názov položky	Mj.	[redacted]			Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	10/2022		11/2022	
									m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	m.j.	eur
S	201-00			Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522		0,00										
	201-00	10		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	1,00	308,00	308,00	0,00	4,855	485,50%	-3,86		0,00	1,04855	1 495,30
	201-00	11		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	20,00	128,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00%	20,00		0,00		0,00
	201-00	12		Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru pliéra	m2	5,00	74,00	370,00	0,00	0,00	0,00%	5,00		0,00		0,00
	201-00	13		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	175,00	1 750,00	0,00	4,945	49,45%	5,06		0,00	4,945	865,38
	201-00	14		Očistenie a ošetrenie korróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	20,00	353,00	7 060,00	18,57	18,57	92,85%	1,431		0,00		0,00
	201-00	15		Demontáž výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI	m2	212,00	16,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00%	212,00		0,00		0,00
	201-00	16		Demontáž geomreže, opomý múr 1 : geomreže Macgrid WG8 = 860m2	m2	860,00	4,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00%	860,00		0,00		0,00
	201-00	17		Odkopanie svahu	m3	1 305,00	3,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00%	1 305,00		0,00		0,00
	201-00	18		Spätný zásyp	m3	1 305,00	3,00	3 915,00	0,00	0,00	0,00%	1 305,00		0,00		0,00
	201-00	19		Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, skon do 1:5, opomý múr 1 : geomreže	m2	860,00	4,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00%	860,00		0,00		0,00
	201-00	20		Zhotovenie výstuže vystuženého svahu zo zváraných sietí typu KARI	m2	212,00	27,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00%	212,00		0,00		0,00
	201-00	21		Demontáž prefabrikovaných panelov opomého múru	m2	156,00	24,00	3 744,00	27,50	27,50	17,63%	128,50		0,00		0,00
	201-00	22		Demontáž geomreže, opomý múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2	m2	2 570,00	2,00	5 140,00	322,80	322,80	12,56%	2 247,20		0,00		0,00
	201-00	23		Odstránenie zásypovej zeminy	m3	1 466,86	3,00	4 400,58	181,00	181,00	12,34%	1 285,86		0,00		0,00
	201-00	24		Montáž prefabrikovaných panelov opomého múru - vrátane spojovacích prostriedkov (bez materiálu)	m2	156,00	48,00	7 488,00	26,60	26,60	17,05%	129,40		0,00		0,00
	201-00	25		Práce špeciálneho zakladania, spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie, geotextília a geomrežovina, skon do 1:5, opomý múr 1 : geomreže paragrid 80/05 = 2570m2	m2	2 570,00	4,00	10 280,00	552,40	552,40	21,49%	2 017,60		0,00		0,00
	201-00	26		Spätný zásyp	m3	1 466,86	3,00	4 400,58	178,90	178,90	12,20%	1 287,96		0,00		0,00
	201-00	27		Sanácia špáry dĺžky 1,578+2,400+1,724	m	5,70	95,00	541,50	0,00	0,00	0,00%	5,70		0,00		0,00
	201-00	28		Nízkotlaká injektáž epoxidom	l	39,00	198,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00%	39,00		0,00		0,00
	201-00	29		Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	5,70	59,00	336,30	5,70	5,70	100,00%	0,00		0,00		0,00
	201-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	99,90		-99,90		0,00	99,90	5 894,10
	201-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych ľyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	141,00		-141,00		0,00	141,00	2 115,00
	201-00	3	doplnená	Očistenie, sanácia, opravy povrchov konštrukcií priepustov a výustných objektov	m2	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	133_N	nová	Odstránenie montážnych ľyčí a výstuže	ks	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	102.3	doplnená	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	0,00	27,00	0,00	0,00	0,77		-0,77		0,00	0,77	20,79
	201-00	134_N	nová	Odstránenie zvyškov líšt a debnenia	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	88	doplnená	Oprava primárneho ostenia - búranie	m3	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	12	doplnená	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru pliéra	m2	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m3	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	201-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	6,90		-6,90		0,00	6,90	407,10
	201-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

	Stavebný Objekt	P.Č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	M.J.	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena celkom	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	10/2022		11/2022	
									m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	m.j.	eur
	201-00	135_N	nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	12,00		-12,00		0,00	12,00	3 000,00
	201-00	136_N	nová	Oprava podpornej skruže	m2	0,00	250,00	0,00	0,00	70,00		-70,00		0,00	70,00	17 500,00
	201-00			valorizácia roka 2021	kpl	523,03	1,00									
5	201-00			Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522 - spolu:		0,00		79 926,96						0,00		31 297,71

1. 73,35

STANOVISKO STÚ:

POTVRDZUJEM MNOŽSTVÁ VYKONANÝCH PRÁC, VEČNE OBSÚHLASUJEM, FAKTURÁCIA AŽ PO SCHVÁLENÍ NJČ.

5. 12. 2022

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	M.J.	[redacted]			Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	11/2022	
									m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	cur.
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889		0,00								
	203-00	30		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	25,00	317,00	7 925,00	25,00	32,74	130,97%	-7,743	7,743	2 454,53
	203-00	31		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	200,00	69,00	13 800,00	200,00	1 963,82	981,91%	-1 763,82	1 763,82	121 703,58
	203-00	32		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	212,00	2 120,00	10,00	17,259	172,59%	-7,26	7,259	1 538,91
	203-00	33		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na zárodku priečnika	m	300,00	159,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00%	300,00		0,00
	203-00	34		Odstránenie nerezového taniera odvodňovača	ks	28,00	184,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00%	28,00		0,00
	203-00	35		Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm	m	0,84	418,00	351,12	0,00	0,00	0,00%	0,84		0,00
	203-00	36		Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmaltу	ks	28,00	99,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00%	28,00		0,00
	203-00	37		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	90,50	218,00	19 729,00	90,38	90,38	99,87%	0,12		0,00
9	203-00	38		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	145,00	75,00	10 875,00	0,00	368,50	254,14%	-223,50	368,50	27 637,50
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	8,94		-8,94	8,94	527,46
2	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m2	0,00	59,00	0,00	0,00	23,20		-23,20	23,20	1 368,80
	203-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	1 655,00		-1 655,00	1 655,00	24 825,00
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	4 522,00		-4 522,00	4 522,00	45 220,00
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	2 527,00	10,00	25 270,00	2 527,00	2 527,00		0,00		0,00
	203-00	5	PnZ8	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	212,00	10,00	2 120,00	212,00	212,00		0,00		0,00
	203-00	102.3	PnZ3	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	10,00	27,00	270,00	10,00	15,00		-5,00	5,00	135,00
	203-00	137_N	nová	Odstránenie zvyškov výstuže	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	110,00		-110,00	110,00	1 650,00
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m2	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	138_N	nová	Odstránenie debnenia odvodňovačov	ks	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	139_N	nová	Odstránenie rektifikačných skrutiek	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	12	PnZ8	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliéra	m2	49,50	74,00	3 663,00	49,50	49,50		0,00		0,00
	203-00	107	doplnená	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	ks	0,00	177,00	0,00	0,00	16,00		-16,00	16,00	2 832,00
	203-00	140_N	nová	Oprava iskriska	ks	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	141_N	nová	Prerobenie zemnej drenáže	m	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	18	doplnená	Spätný zásyp	m3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	6	doplnená	Úprava terénu (svahovanie)	m2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	142_N	nová	Odstránenie polystyrénu	m2	0,00	10,00	0,00	0,00	21,80		-21,80	21,80	218,00
	203-00	143_N	nová	Odstránenie kotvenia	ks	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	144_N	nová	Odstránenie schwublýčí	ks	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	145_N	nová	Oddebnenie steny zárodku	m2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	146_N	nová	Odstránenie líšt	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	74	doplnená	Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela priepustu	m	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Lo vyplynu z vyššia počiat

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ	Zmluvné údaje Množstvo pôvodné	Jednotková cena	Cena celkom/DPH	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	11/2022		
						m.j.	eur/m.j	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
	203-00	147_N	nová	Odstránenie debnenia	m2	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	4 518,00		-4 518,00	4 518,00	45 180,00	*
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	1 358,00	10,00	13 580,00	1 358,00	1 358,00		0,00		0,00	
	203-00	69	PnZ6	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev	ks	126,00	44,00	5 544,00	126,00	126,00		0,00		0,00	
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	ks	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	203-00	148_N	nová	Oprava zábradlia	m	0,00	60,00	0,00	0,00	120,00		-120,00	120,00	7 200,00	*
	203-00	31	doplnená	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	0,00	69,00	0,00	0,00	243,989		-243,99	243,989	16 835,24	*
	203-00	31	PnZ5	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	29,12	69,00	2 009,28	29,12	29,12		0,00		0,00	
	203-00	31	PnZ6	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	18,14	69,00	1 251,66	18,14	18,14		0,00		0,00	
	203-00	149_N	nová	Výmena poškodeného strateného debnenia	m2	0,00	90,00	0,00	0,00	288,00		-288,00	288,00	25 920,00	*
	203-00	150_N	nová	Odstránenie, repasácia, výmena debnenia	m2	0,00	160,00	0,00	0,00	130,00		-130,00	130,00	20 800,00	*
	203-00	151_N	nová	Oddebnenie, repasácia, výmena	m2	0,00	90,00	0,00	0,00	78,00		-78,00	78,00	7 020,00	*
	203-00	152_N	nová	Odstránenie lávok a debnenia	m2	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00		-200,00	200,00	10 000,00	*
	203-00	187_N	nová	Odstránenie výdrevy	m2	0,00	40,00	0,00	0,00	28,00		-28,00	28,00	1 120,00	*
	203-00	135_N	nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	8,00		-8,00	8,00	2 000,00	*
	203-00			valorizácia roka 2021	kpl	1 202,95	1,00		1 202,95	1 202,95	100,00%				
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889 - spolu:		0,00		164 132,06						366 166,02	

10.875,-

	Stavebný Objekt	P.Č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ	[redacted]			Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	11/2022	
									m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	cena
15	P205-00			Most nad diaľnicou D1 v km 2.100		0,00								
	P205-00	76		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	3,00	203,00	609,00	0,00	3,20	106,67%	-0,20	3,20	649,60
	P205-00	77		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	20,00	102,00	2 040,00	20,00	328,25	1641,25%	-308,25	308,25	31 441,50
	P205-00	78		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	15,00	143,00	2 145,00	0,00	7,315	48,77%	7,685	7,315	1 046,05
	P205-00	79		Trhliny úložného prahu a zárodku priečnika	m	10,00	159,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00%	10,00		0,00
	P205-00	80		Nedostatočné podlatie nosníkov	ks	20,00	348,00	6 960,00	20,00	20,00	100,00%	0,00		0,00
	P205-00	81		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	29,00	348,00	10 034,00	29,00	29,00	100,00%	0,000		0,00
	P205-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	238,00		-238,000	238,00	3 570,00
	P205-00	84	doplnená	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	0,00	22,00	0,00	0,00	56,80		-56,800	56,80	1 249,60
	P205-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	98,90		-98,900	98,90	5 835,10
	P205-00	84	doplnená	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	0,00	22,00	0,00	0,00	467,40		-467,400	467,40	10 282,80
	P205-00	102.3	doplnená	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	0,00	27,00	0,00	0,00	1,80		-1,800	1,80	48,60
	P205-00	23	doplnená	Odstránenie zásypovej zemminy	m3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,000		0,00
	P205-00	87	doplnená	Oprava poškodeného odvodnenia rubu opory	m	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,000		0,00
	P205-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0,000		0,00
	P205-00	4	doplnená	Odstránenie žb plôch, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	81,00	0,00	0,00	35,51		-35,510	35,51	2 876,31
	P205-00	181_N	nová	Oprava podopretia zárodkov	m2	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00		-100,000	100,00	25 000,00
	P205-00	135_N	nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	8,00		-8,000	8,00	2 000,00
	P205-00	88	doplnená	Oprava primárneho ostenia - búranie	m3	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00		0,000		0,00
	P205-00	77	PnZ6	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	531,980	69,00	36 706,62	0,00	0,00		531,980		0,00
	P205-00	134_N	nová	Odstránenie zvyškov líšt a debnenia	m	0,00	20,00	0,00	0,00	175,60		-175,600	175,60	3 512,00
	P205-00		nová	Oprava detailov vrubových kĺbov	m2	0,00		0,00	0,00	6,06		-6,060	6,06	0,00
	P205-00			valorizácia roka 2021	kpl	1 180,56	1,00		1 180,56	1 180,56	100,00%			
15	P205-00			Most nad diaľnicou D1 v km 2.100 - spolu:		0,00		60 084,62						87 511,56

Príloha č. 1

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ“ zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.16A Opravné práce

číslo objektu	názov objektu	Cena pôvodná bez DPH €	Cena po zmene bez DPH €	rozdiel ceny bez DPH €	DPH 0% €	rozdiel ceny s DPH €
201-00	SO 201-00 Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522	308,00	5 017,64	4 709,64	0,00	4 709,64
203-00	SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889	10 875,00	17 516,30	6 641,30	0,00	6 641,30
P205-00	SO P205-00 Most nad diaľnicou D1 v km 2,100	609,00	1 174,70	565,70	0,00	565,70
		11 792,00	**23 708,64**	**11 916,64**	**0,00**	**11 916,64**

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.16A Opravné práce

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO 201-00 Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522		Originál	10	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	308,00	1,00	308,00	4,855	1 495,34	3,855	1 187,34
		Jestvujúca	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	6,90	407,10	6,90	407,10
		Jestvujúca	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	52,80	3 115,20	52,80	3 115,20
Nárok č. 6.16A SO 201-00 Most na D1 nad údolím a potokom v km 0,522 - práce nad rozsah formulára platieb								308,00		5 017,64		4 709,64
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	308,00	cena s DPH	5 017,64	cena s DPH	4 709,64

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.16A Opravné práce

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889		Originál	38	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	75,00	145,00	10 875,00	215,30	16 147,50	70,30	5 272,50
		Jestvujúca	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	23,20	1 368,80	23,20	1 368,80
Nárok č. 6.16A SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889 - práce nad rozsah formulára platieb								10 875,00		17 516,30		6 641,30
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	10 875,00	cena s DPH	17 516,30	cena s DPH	6 641,30

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.16A Opravné práce

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO P205-00 Most nad diaľnicou D1 v km 2,100		Originál	76	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	203,00	3,00	609,00	3,20	649,60	0,20	40,60
		Jestvujúca	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	8,90	525,10	8,90	525,10
Nárok č. 6.16A SO P205-00 Most nad diaľnicou D1 v km 2,100 - práce nad rozsah formulára platieb								609,00		1 174,70		565,70
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	609,00	cena s DPH	1 174,70	cena s DPH	565,70

	Stavebný Objekt	P.Č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ.	Množstvo celkom	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	apríl 2023	
						m.j.	eur/m.j.	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889		0,00								
	203-00	30		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	25,00	317,00	7 925,00	25,00	25,000	100,00%	0,000		0,00
	203-00	30	PnZ20	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	7,743	317,00	2 454,53	0,00	7,743	100,00%	0,000	7,743	2 454,53
	203-00	31		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	200,00	69,00	13 800,00	200,00	1 429,790	714,90%	-1 229,79	1 229,79	84 855,51
	203-00	31	PnZ20	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	534,03	69,00	36 848,07	0,00	534,030	100,00%	0,00	534,03	36 848,07
	203-00	32		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	212,00	2 120,00	10,00	10,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	32	PnZ20	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	7,26	212,00	1 539,12	0,00	7,260	100,00%	0,00	7,260	1 539,12
	203-00	33		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na zárodku priečnika	m	300,00	159,00	47 700,00	0,00	0,000	0,00%	300,00		0,00
	203-00	34		Odstránenie nerezového taniera odvodňovača	ks	28,00	184,00	5 152,00	0,00	11,000	39,29%	17,00	11,00	2 024,00
	203-00	35		Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm	m	0,84	418,00	351,12	0,00	0,000	0,00%	0,84		0,00
	203-00	36		Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmatty	ks	28,00	99,00	2 772,00	0,00	11,000	39,29%	17,00	11,00	1 089,00
	203-00	37		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	90,50	218,00	19 729,00	90,38	90,384	99,87%	0,12		0,00
	203-00	38		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	145,00	75,00	10 875,00	145,00	648,500	447,24%	-503,50	503,50	37 762,50
	203-00	29	PnZ20	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	8,94	59,00	527,46	0,00	8,940		0,00	8,94	527,46
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m2	0,00	59,00	0,00	0,00	23,200		-23,20	23,20	1 368,80
	203-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	1 655,000		-1 655,00	1 655,00	24 825,00
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	3 567,000		-3 567,00	3 567,00	35 670,00
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	2 527,00	10,00	25 270,00	2 527,00	2 527,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	5	PnZ8	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	212,00	10,00	2 120,00	212,00	212,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	5	PnZ20	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	955,00	10,00	9 550,00	0,00	955,000	100,00%	0,00	955,00	9 550,00
	203-00	102.3	PnZ3	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	10,00	27,00	270,00	10,00	15,000		-5,00	5,00	135,00
	203-00	137_N	nová	Odstránenie zvyškov výstuže	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	110,000		-110,00	110,00	1 650,00
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m2	0,00	115,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	138_N	nová	Odstránenie debnenia odvodňovačov	ks	0,00	50,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	139_N	nová	Odstránenie rektifikačných skrutiek	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	12	PnZ8	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru plošiera	m2	49,50	74,00	3 663,00	49,50	49,500		0,00		0,00
	203-00	107	doplnená	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	ks	0,00	177,00	0,00	0,00	16,000		-16,00	16,00	2 832,00
	203-00	140_N	nová	Oprava iskriska	ks	0,00	150,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	141_N	nová	Prerobenie zamnej drenáže	m	0,00	35,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	18	doplnená	Spätný zásyp	m3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	6	doplnená	Úprava terénu (svahovanie)	m2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	142_N	nová	Odstránenie polystyrénu	m2	0,00	10,00	0,00	0,00	21,800		-21,80	21,80	218,00
	203-00	143_N	nová	Odstránenie kotvenia	ks	0,00	20,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	144_N	nová	Odstránenie schwubtyčí	ks	0,00	40,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	145_N	nová	Oddebnenie steny zárodku	m2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	146_N	nová	Odstránenie šít	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	04/2023 apríl 2023		
						[redacted]	[redacted]	[redacted]	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur	
	203-00	74	doplnená	Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela priepustu	m	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00	
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00	
	203-00	147_N	nová	Odstránenie debnenia	m2	0,00	100,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00	
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	4 518,000		-4 518,00	4 518,00	45 180,00	+0
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	1 358,00	10,00	13 580,00	1 358,00	1 358,000		0,00		0,00	
	203-00	69	PnZ6	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích doiek kotiev	ks	126,00	44,00	5 544,00	126,00	126,000		0,00		0,00	
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	ks	0,00	116,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00	
	203-00	148_N	PnZ11	Oprava zábradlia	m	120,00	51,03	6 123,60	120,00	120,000		0,00		0,00	
	203-00	31	doplnená	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	0,00	69,00	0,00	0,00	243,989		-243,99	243,989	16 835,24	+0
	203-00	31	PnZ5	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	29,12	69,00	2 009,28	29,12	29,120		0,00		0,00	
	203-00	31	PnZ6	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	18,14	69,00	1 251,66	18,14	18,140		0,00		0,00	
	203-00	149_N	PnZ11	Výmena poškodeného strateného debnenia	m2	288,00	24,63	7 093,44	288,00	288,000		0,00		0,00	
	203-00	150_N	PnZ11	Odstránenie, repasácia, výmena debnenia	m2	65,00	46,96	3 052,40	65,00	65,000		0,00		0,00	
	203-00	151_N	PnZ11	Oddebnenie, repasácia, výmena	m2	78,00	26,98	2 104,44	78,00	78,000		0,00		0,00	
	203-00	152_N	PnZ11	Odstránenie lávok a debnenia	m2	200,00	25,64	5 128,00	200,00	200,000		0,00		0,00	
	203-00	167_N	nová	Odstránenie výdrevy	m2	0,00	40,00	0,00	0,00	28,000		-28,00	28,00	1 120,00	+0
	203-00	155_N	nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	8,000		-8,00	8,00	2 000,00	+0
	203-00			valorizácia roka 2021	kpl	1 202,95	1,00		1 202,95	1 202,95	100,00%				
	203-00			valorizácia roka 2022	kpl	23 685,16	1,00			23 685,16	100,00%				
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889 - spolu:		0,00		238 553,12						308 434,23	50.915,18

STD: ODSÚHLASUJEM V ZMYSLE

PHZ 20

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	M.j.	Množstvo povolené	Jednotková cena	Cena bez DPH	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	05/2023 1 máj 2023	
						m.j	cur/m.j	Cur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	cur
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889		0,00								
	203-00	30		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	25,00	317,00	7 925,00	25,00	25,000	100,00%	0,000		0,00
	203-00	30	PnZ20	Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	7,743	317,00	2 454,53	7,74	7,743	100,00%	0,000		0,00
	203-00	31		Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	200,00	69,00	13 800,00	200,00	1 429,790	714,90%	-1 229,79	1 229,79	84 855,51
	203-00	31	PnZ20	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	534,03	69,00	36 848,07	534,03	534,030	100,00%	0,00		0,00
	203-00	32		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	10,00	212,00	2 120,00	10,00	10,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	32	PnZ20	Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	7,26	212,00	1 539,12	7,26	7,260	100,00%	0,00		0,00
	203-00	33		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na zárodku priečnika	m	300,00	159,00	47 700,00	0,00	0,000	0,00%	300,00		0,00
	203-00	34		Odstránenie nerezového taniera odvodňovača	ks	28,00	184,00	5 152,00	0,00	0,000	0,00%	28,00		0,00
	203-00	35		Jadrový vrt diamantovými korunkami do stien železobetónových nad D 50 do 60 mm	m	0,84	418,00	351,12	0,00	0,000	0,00%	0,84		0,00
	203-00	36		Odvodňovač izolácie mostovky, osadenie do plastmaltu	ks	28,00	99,00	2 772,00	0,00	0,000	0,00%	28,00		0,00
	203-00	37		Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže	t	90,50	218,00	19 729,00	90,38	90,384	99,87%	0,12		0,00
	203-00	38		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	145,00	75,00	10 875,00	145,00	648,500	447,24%	-503,50	503,50	37 762,50
	203-00	29	PnZ20	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	8,94	59,00	527,46	8,94	8,940		0,00		0,00
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m2	0,00	59,00	0,00	0,00	23,200		-23,20	23,20	1 368,80
	203-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	1 655,000		-1 655,00	1 655,00	24 825,00
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	3 567,000		-3 567,00	3 567,00	35 670,00
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	2 527,00	10,00	25 270,00	2 527,00	2 527,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	5	PnZ8	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	212,00	10,00	2 120,00	212,00	212,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	5	PnZ20	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	955,00	10,00	9 550,00	955,00	955,000	100,00%	0,00		0,00
	203-00	102.3	PnZ3	- odvoz z tunela na dočasnú skládku vrámci staveniska	m3	10,00	27,00	270,00	10,00	15,000		-5,00	5,00	135,00
	203-00	137_N	nová	Odstránenie zvyškov výstuže	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	110,000		-110,00	110,00	1 650,00
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m2	0,00	116,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	138_N	nová	Odstránenie debnenia odvodňovačov	ks	0,00	50,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	139_N	nová	Odstránenie rektifikačných skrutiek	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	12	PnZ8	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru pilíra	m2	49,50	74,00	3 663,00	49,50	903,890		-854,39	854,39	63 224,86
	203-00	107	doplnená	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	ks	0,00	177,00	0,00	0,00	16,000		-16,00	16,00	2 832,00
	203-00	140_N	nová	Oprava iskriska	ks	0,00	150,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	141_N	nová	Prerobenie zemnej drenáže	m	0,00	35,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	18	doplnená	Spätný zásyp	m3	0,00	3,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	6	doplnená	Úprava terénu (svahovanie)	m2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	142_N	nová	Odstránenie polystyrénu	m2	0,00	10,00	0,00	0,00	21,800		-21,80	21,80	218,00
	203-00	143_N	nová	Odstránenie kotvenia	ks	0,00	20,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	144_N	nová	Odstránenie schwubtyčí	ks	0,00	40,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	145_N	nová	Oddebnenie steny zárodku	m2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	146_N	nová	Odstránenie líst	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ	Zmluvy s DPH Množstvo fakturácia	Jedn. kalk. cena	Celk. bez DPH	Prestavané do začiatku faktúrovaného mesiaca	Prestavané do konca faktúrovaného mesiaca		zostatok do konca faktúrovaného mesiaca	05/2023 máj 2023	
						m.j.	eur/m.j.	eur	m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
	203-00	74	doplnená	Vybúranie konštrukcie presahujúcej geometriu čela prepustu	m	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	69,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	147_N	nová	Odstránenie debnenia	m2	0,00	100,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	4 518,000		-4 518,00	4 518,00	45 180,00 *
	203-00	5	PnZ6	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	1 358,00	10,00	13 580,00	1 358,00	1 358,000		0,00		0,00
	203-00	69	PnZ6	Očistenie kotvy a antikorózny nástrek roznášacích dosiek kotiev	ks	125,00	44,00	5 544,00	126,00	126,000		0,00		0,00
	203-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	ks	0,00	116,00	0,00	0,00	0,000		0,00		0,00
	203-00	148_N	PnZ11	Oprava zábradlia	m	120,00	51,03	6 123,60	120,00	120,000		0,00		0,00
	203-00	31	doplnená	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	0,00	69,00	0,00	0,00	243,989		-243,99	243,989	16 835,24 *
	203-00	31	PnZ5	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	29,12	69,00	2 009,28	29,12	29,120		0,00		0,00
	203-00	31	PnZ6	Vyspravenie nekvalitného, znečisteného povrchu betónových konštrukcií	m2	18,14	69,00	1 251,66	18,14	18,140		0,00		0,00
	203-00	149_N	PnZ11	Výmena poškodeného strateného debnenia	m2	288,00	24,63	7 093,44	288,00	288,000		0,00		0,00
	203-00	150_N	PnZ11	Odstránenie, repasácia, výmena debnenia	m2	65,00	46,96	3 052,40	65,00	65,000		0,00		0,00
	203-00	151_N	PnZ11	Oddebnenie, repasácia, výmena	m2	78,00	26,98	2 104,44	78,00	78,000		0,00		0,00
	203-00	152_N	PnZ11	Odstránenie lávok a debnenia	m2	200,00	25,64	5 128,00	200,00	200,000		0,00		0,00
	203-00	167_N	nová	Odstránenie výdrevy	m2	0,00	40,00	0,00	0,00	28,000		-28,00	28,00	1 120,00 *
	203-00	135_N	nová	Prehliadka výrobcom	ks	0,00	250,00	0,00	0,00	8,000		-8,00	8,00	2 000,00 *
	203-00			valorizácia roka 2021	kpl	1 202,95	1,00		1 202,95	1 202,95	100,00%			
	203-00			valorizácia roka 2022	kpl	23 685,16	1,0			23 685,16	100,00%			
6	203-00			Most na D1 nad údolím a cestou III/01889 - spolu:		0,00		553,12						317 676,91

* Poznámka: Práce boli predĺžené o predchádzajúcu etapu.

03C1

	Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	M.j.	[redacted]			Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	04/2023 apríl 2023	
						[redacted]			m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
16	P206-00			Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača		0,00								
	P206-00	82		Sanácia hniezd a odbitých hrán konštrukčných prvkov	m2	4,00	203,00	812,00	0,00	1,84	46,00%	2,16	1,84	373,52 ✓
	P206-00	83		Oprava nekvalitnej sanácie betónových konštrukcií	m2	2,00	203,00	406,00	0,00	0,00	0,00%	2,00		0,00
	P206-00	84		Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	65,00	22,00	1 430,00	0,00	67,68	104,12%	-2,68	67,68	1 488,96
	P206-00	85		Sanácia trhlín na hornom povrchu spriahujúcej dosky a na oporách	m	40,00	159,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00%	40,00		0,00
	P206-00	86		Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	15,00	87,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00%	15,00		0,00
	P206-00	87		Oprava poškodeného odvodnenia rubu opory	m	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00%	1,00		0,00
	P206-00	48	doplnená	Očistenie a ošetrenie koróziou znehodnotenej čakacej výstuže (Výstuž spriahujúcej dosky neprebroná SD)	t	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	56	doplnená	Očistenie povrchu	m2	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	106	doplnená	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	bm	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	132_N	nová	Zatesnenie otvorov po montážnych tyčiach	ks	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	106	doplnená	Trhliny v základových pásoch nad 2 mm (stabilizované)	m	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	182_N	nová	Doplnenie tabuľky s letopočtom	ks	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m3	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	39,87		-39,87	39,87	2 352,33
	P206-00	55	doplnená	Oprava nedostatočnej rovinatosti hornej plochy vencov	m2	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	183_N	nová	Výmena meračských značiek vrátane zamerania	ks	0,00	600,00	0,00	0,00	1,00		-1,00	1,00	600,00 *
	P206-00	184_N	nová	Oprava iskriska/doplnenie uzemnenia	m	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	29	doplnená	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	P206-00	185_N	nová	Oprava tvaru výstuže	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
16	P206-00			Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača - spolu:		0,00		10 503,00						~~4 814,81~~ 373,52

* Poznámka: Podklady boli predložené v predchádzajúcom období.

Stavebný Objekt	P.č. položky objektu	Kód KP	Názov položky	MJ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Prestavané do začiatku fakturovaného mesiaca	Prestavané do konca fakturovaného mesiaca		zostatok do konca fakturovaného mesiaca	máj 2023	
								m.j.	m.j.	%	m.j.	m.j.	eur
V025-00													
V025-00	5	doplnená	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	0,00	10,00	0,00	0,00	4 285,10		-4 285,10	4 285,10	42 851,00
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00	[redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	[redacted]	0,00						
V025-00													42 851,00

030.

Príloha č. 1

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.19A a 6.20A Opravné práce

číslo objektu	názov objektu	Cena pôvodná bez DPH €	Cena po zmene bez DPH €	rozdiel ceny bez DPH €	DPH 0% €	rozdiel ceny s DPH €
203-00	SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889	10 875,00	95 144,86	84 269,86	0,00	84 269,86
P206-00	SO P206-00 Most na poľnej ceste km 1,750 privádzača	1 430,00	3 841,29	2 411,29	0,00	2 411,29
V025-00	SO V025-00 Depónia pri ZP	0,00	42 851,00	42 851,00	0,00	42 851,00
		12 305,00	**141 837,15**	**129 532,15**	**0,00**	**129 532,15**

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.19A a 6.20A

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889		Originál	38	Brúsenie a epoxidová vysprávka nadlimitnej nerovnosti povrchu spriahujúcej dosky	m2	75,00	145,00	10 875,00	425,60	31 920,00	280,60	21 045,00
		Jestvujúca	12	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru piliéra	m2	74,00	0,00	0,00	854,39	63 224,86	854,39	63 224,86
Nárok č. 6.19A a 6.20A		SO 203-00 Most na D1 nad údolím a cestou III/01889 - práce nad rozsah formulára platieb						10 875,00		95 144,86		84 269,86
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	10 875,00	cena s DPH	95 144,86	cena s DPH	84 269,86

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.19A a 6.20A

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO P206-00 Most na pošnej ceste km 1,750 privádzača		Originál	84	Oprava a aplikácia hydroizolačného náteru opory	m2	22,00	65,00	1 430,00	67,68	1 488,96	2,68	58,96
		Jestvujúca	29	Prerezanie a zatesnenie špáry pružným tmelom	m	59,00	0,00	0,00	39,87	2 352,33	39,87	2 352,33
Nárok č. 6.19A a 6.20A SO P206-00 Most na pošnej ceste km 1,750 privádzača - práce nad rozsah formulára platieb								1 430,00		3 841,29		2 411,29
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	1 430,00	cena s DPH	3 841,29	cena s DPH	2 411,29

Stavba:	Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové
Zhotoviteľ:	Združenie „SKANSKA – VIŠŇOVÉ" zastúpené Skanska SK a.s.
Nárok č. :	6.19A a 6.20A

Časť stavby	p.č.	Typ položky	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Jednotková cena	Množstvo pôvodne odhadované vo Formulári platieb	Cena pôvodná bez DPH €	Množstvo skutočne potrebné a realizované	Cena po zmene bez DPH €	Rozdiel množstva	Rozdiel ceny €
SO V025-00 Depónia pri ZP		Doplnená	5	Odkop spevnenej plochy, odvoz na medziskládku v rámci staveniska	m3	10,00	0,00	0,00	4 285,10	42 851,00	4 285,10	42 851,00
Nárok č. 6.19A a 6.20A	SO V025-00 Depónia pri ZP - práce nad rozsah formulára platieb							0,00		42 851,00		42 851,00
							DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00	DPH 0%	0,00
							cena s DPH	0,00	cena s DPH	42 851,00	cena s DPH	42 851,00