ZVAROVACIA SCHÉMA

žst.Poltár
koľaj č.2
km 18,443 95 - km 18,705 62

NAVRHNUTÝ POSTUP ZVAROVACÍCH PRÁC

Smer zriaďovania montážnych zvarov - LETAPA





Symbolika označovania

	koľajnicový styk
	zvar
①	číslo záverného zvaru
①NZ	záverný zvar č.1 s použitím napínacieho zariadenia - NZ
①ŠZ	záverný zvar č.1 široký – ŠZ
	klasický izolovaný styk - KIS
PZ	prechodový zvar
LIS (A-LIS)	lepený izolovaný styk – LIS, A - LIS
MIS (A-MIS)	montovaný izolovaný styk – MIS, A - MIS
	lom koľajnice
	koľajnicová vložka
	úprava napätia (upínacej teploty koľajníc)
	dilatačné zariadenie
- | X | - |	zabudovanie podvalových kotiev (X. je číslo, ktoré vyjadruje hustotu zabudovania kotiev podľa tab. č. 1)
	práce znižujúce stabilitu BK
	vybočenie koľaje (vyznačený smer vybočenia)
	koniec dlhého koľaj. pásu, výhybky a pod.
KÚ 3	kotevný úsek (napr. koľaj. pásu č. 3)
	opierky proti putovaniu koľajníc