

Príloha č. 2

PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

DENZITOMETER

Röntgenová trubica a detektory

- kontrola zdrojov röntgenového žiarenia
- kontrola napätia a prúdu žeraviacich vlákien
- kontrola synchronizácie kalibračného valca
- kontrola polôh štrbín, detektorov a lasera
- kontrola výstupných signálov analógovo-číslicových prevodníkov
- kontrola všetkých parametrov riadenia kvality (najmä D0)
- v prípade potreby 20 röntgenových snímok tieňového obrazu pre opätovnú kalibráciu

Elektronika

- kontrola elektrických zdrojov
- kontrola elektrických obvodov núdzových zablokovaní

Mechanika

- kontrola všetkých činností, limitov a brzd
- očistenie a namazanie všetkých mechanických častí
- kontrola všetkých mechanicko-elektronických rozhraní
- kontrola napnutia hnacieho remeňa synchronizácie
- očistenie filtra ventilácie
- kontrola všetkých štrbinových činností

Počítač

- archivácia databáz a snímok z pevného disku
- očistenie snímacích mechanizmov diskov
- preskúšanie pevného disku
- defragmentácia databáz pacientov
- kontrola a prípadná oprava databázy (HOLGIC DBDR)