

pos.	Checkpoints		cena úkonu v € bez DPH
	Typ zariadenia: scanVpage SN: 2014.03.03.1 a 2014.03.03.2	Vykonalé úkony v priebehu 3 mesiacov	8093,89
	Cleaning :	Čistenie :	
101	Scanner : Aspirate of dust on scanner and camera holders	Vyfúkanie prachu zo skenera a držiakov kamier	40,5
102	Glass : Clean the glass	Vyčistenie skla	870
103	Book Holder : General cleaning	Všobecné vyčistenie	350,22
104	Book Holder : Clean the rubber foams of plates	Vyčisti penové tesnenia platní	40,5
105	Main Body : Aspirate dust inside space of motion elements	Vyfúkaj prach z vnútra pohybového ústrojenstva	350,22
106	Main Body : General cleaning in the space behind the PCs	Všobecné vyčistenie priestoru za PC	40,5
107			
	Mechanical :	Mechanické :	
201	Glass : Replace greasers of roller sliders of vertical movement	Vymeň/ skontroluj mazadlá vertikálnych posuvníkov	580
202	Thickness : Put grease on actuation screw with universal grease	Premasti nastavovacie šróbiky s univerzálnym mazadlom	180,2
203	Thickness : Put grease on vertical force bearing of actuation screw	Premasti vertikálnu prítlačnú platňu	180,2
204	Actuation : Check and adjust tension of Glass belt	Skontroluj a nastav pnutie pásu na sklo	40,5
205	Actuation : Check and adjust tension of Motor belt	Skontroluj a nastav pnutie motorového pásu	40,5
206	Actuation : Check edge rings of pulleys	Skontroluj rohové krúžky na držiakoch	40,5
207	Book Holder : Check and adjust horizontality of plates relatively to the glass	Skontroluj a nastav horizontálne platne relatívne ku sklu	730
208			
209			
	Electrical :	Elektrické	
401	Thickness : check the relays driving the motor	Skontroluj relátka poháňajúce motor	260
402	Thickness : check position of upper limit switch when the glass touches the foam	Skontroluj správnosť funkčnosti prepínača pohybu skla	120
403	Cabinet : Check wear of foot switch	Skontroluj opotrebenie nožného prepínača	120
404	Cabinet : Check wear of ventilators	Skontroluj opotrebenie ventilátorov	120
405	Scanner : Check orientation of lamps - balanced light on scanning surface	Skontroluj orientáciu lúčov - vyváženie svetla na skenovacom povrchu	730
406	Glass : check safety system - stop while movement	Skontroluj bezpečnostný systém - zastavenie pri pohybe	250
407			
408			
	Computing :	VT :	
501	Check optical alignment of cameras	Kontrola optického nastavenia kamier	360
502	upgrade CopiNet	upgrade CopiNet	340
503	white balance	vyváženie bielej	520
504	calibration RGB	kalibrácia RGB	520
505	backup PC-SCAN	záloha PC-SCAN	1230
506	Write down value of cycle counter	Zapísanie všetkých produkčných cyklov	40,05
507			

pos.	Checkpoints		cena úkonu v € bez DPH
509			
Miscellaneous :		Iné	
601			
602			
603			
604			
605			
606			