

**Zmluva  
na pozáručný autorizovaný servis  
pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

**Článok I  
Zmluvné strany**

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávateľ:</b>       | <b>Sociálna poisťovňa</b>                                  |
| Sídlo:                     | Ul. 29. augusta 8 a 10<br>813 63 Bratislava                |
| Štatutárny orgán:          | Ing. Dušan Muňko<br>generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne |
| Bankové spojenie:          | Štátna pokladnica                                          |
| IBAN:                      | SK40 8180 0000 0070 0016 4314                              |
| SWIFT:                     | SPSRSKBA                                                   |
| IČO:                       | 30807484                                                   |
| DIČ:                       | 2020592332                                                 |
| (ďalej len „objednávateľ“) |                                                            |

a

|                                                                                                                                       |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poskytovateľ:</b>                                                                                                                  | <b>Atos IT Solutions and Services s.r.o.</b>                              |
| Sídlo:                                                                                                                                | Dúbravská cesta 4/1714<br>841 04 Bratislava                               |
| Štatutárny orgán:                                                                                                                     | Ing. Emil Fitoš, konateľ<br>konateľ Atos IT Solutions and Services s.r.o. |
| Bankové spojenie:                                                                                                                     | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.                           |
| IBAN:                                                                                                                                 | SK27 1111 0000 0010 9789 5000                                             |
| SWIFT:                                                                                                                                | UNCRSKBX                                                                  |
| IČO:                                                                                                                                  | 45650276                                                                  |
| DIČ:                                                                                                                                  | 2023110661                                                                |
| IČ DPH:                                                                                                                               | SK2023110661                                                              |
| Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,<br>vložka č. 66638/B<br>(ďalej len „poskytovateľ“) |                                                                           |

**Článok II  
Úvodné ustanovenie**

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM (ďalej len „zmluva“) sú súťažné podklady a ponuka poskytovateľa zo dňa 18.11.2015 predložená do verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 201/2015 dňa 12.10.2015 pod značkou 20278 - MSS v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a výsledok elektronickej aukcie, ktorá sa použila pri vyhodnocovaní ponúk.

### Článok III Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM (ďalej aj „CZVT IBM“ alebo „zariadenia“) prevádzkované v rámci informačného systému objednávateľa, formou poskytovania požadovaných servisných služieb a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa nasledujúce servisné služby:

Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín

Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín

Enhanced Technical Support - IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG

Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG

Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support)

- 3.2 Poskytovateľ za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky CZVT IBM u objednávateľa zabezpečí, v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, realizáciu pozáručného autorizovaného servisu pre CZVT IBM v rozsahu a v kvalite uvedených v ustanoveniach tejto zmluvy.
- 3.3 Zoznam typov CZVT IBM objednávateľa na vykonávanie autorizovaného pozáručného servisu spolu so servisnými požiadavkami a podmienkami na odstránenie porúch (SLA) a poskytovaním technickej, preventívnej, prevádzkovej a metodickej podpory sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 3.4 Objednávateľ je v prípade potreby oprávnený vyňať zo zoznamu CZVT IBM uvedených v prílohe č. 1 k zmluve zariadenie, pre ktoré nebude potrebné poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu.
- 3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje znížiť objednávateľovi paušálny poplatok uvedený v prílohe č. 2a a 2b k tejto zmluve o alikvotnú čiastku za zariadenie vyňaté z prílohy č. 1 k zmluve.
- 3.6 Spôsob a rozsah poskytovania pozáručného autorizovaného servisu pre CZVT IBM sa bude realizovať formou **komplexného servisu**, ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:

3.6.1 Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín a do 48 hodín:

- technickú podporu, diagnostiku a odstraňovanie porúch na CZVT IBM v rozsahu typov, ktoré sú prevádzkované v informačnom systéme objednávateľa vrátane dopravy, dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu a tiež ekologickej likvidácie vzniknutého odpadu,
- odstránenie porúch na CZVT IBM, obnovu ich konfigurácie, výmenu chybných komponentov (ucelených častí) tak, aby CZVT IBM uviedol do opätovnej plnohodnotnej prevádzky; poskytovateľ zároveň bude aplikovať servisné prehliadky jednotlivých CZVT IBM podľa odporúčania výrobcu, zamerané na ich základnú diagnostiku, implementovanie odporúčaných opráv mikrokódov, aktuálnych verzií operačných a riadiacich systémov za účelom odhalenia potenciálnych zdrojov porúch a vykonania potrebných servisných zásahov, čím sa zníži riziko poruchy zariadenia.

3.6.2 Enhanced Technical Support (ETS) – IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG - špecializovaný support (maintenance a upgrades) vykonávaný prostredníctvom špecialistu. Support v rozsahu 2 človekodni mesačne poskytovateľ bude poskytovať primárne onsite u objednávateľa (alternatívne vzdialene), podľa potrieb a povahy požiadaviek na support a dohody s objednávateľom vo vzájomne dohodnutých termínoch:

- špecialista poskytovateľa bude vykonávať zväčša nasledujúce činnosti: vykoná telefonický hovor s primárnym technickým kontaktom objednávateľa, získa prehľad o technickom prostredí IT týkajúce sa CZVT IBM, informuje sa o kritickom systéme (-och), aplikáciách, kľúčových termínoch a časoch v prostredí koncového užívateľa objednávateľa, v ktorom sú poskytované služby, naplánuje počítačové nastavenie príslušných nástrojov, ak je vylúčená telefonická podpora, poskytovateľ začne riešiť problém s podporovaným CZVT IBM na pracovisku objednávateľa na základe písomnej požiadavky na riešenie problému zo strany objednávateľa a popisu problému, v prípade, že si to identifikácia problému vyžaduje, nastaví tracing aktivít systému a možnosť výpisov pamäte a výpisov log súborov pri páde systému, zozbiera a vyhodnotí údaje z tracingu a výpisov pamäte, identifikuje zdroj problému, určí komponent, ktorý spôsobuje výskyt problému, vyvinie maximálne úsilie na odstránenie problému v čo najkratšej dobe.

### 3.6.3 Enhanced Technical Support (ETS) for AIX ETS4 AIX SG

- ak poskytovateľ zistí kritický problém objednávateľa týkajúceho sa CZVT IBM, ktorého nie je možné vzdialene analyzovať ani riešiť účinným spôsobom, potom bude poskytovateľ skúmať problém tým, že poskytne podporu priamo na pracovisku objednávateľa. Špecialista poskytovateľa môže vykonávať zväčša nasledujúce činnosti: vykoná telefonický hovor s primárnym technickým kontaktom objednávateľa, získa prehľad o technickom prostredí IT týkajúce sa CZVT IBM, informuje sa o kritickom systéme (-och), aplikáciách, kľúčových termínoch a časoch v prostredí koncového užívateľa objednávateľa, v ktorom sú poskytované služby, naplánuje počítačové nastavenie príslušných nástrojov, ak je vylúčená telefonická podpora, poskytovateľ začne riešiť problém s podporovaným CZVT IBM na pracovisku objednávateľa na základe písomnej požiadavky na riešenie problému zo strany objednávateľa a popisu problému vo vzájomne dohodnutých termínoch, v prípade, že si to identifikácia problému vyžaduje, nastaví tracing aktivít systému a možnosť výpisov pamäte a výpisov log súborov pri páde systému, zozbiera a vyhodnotí údaje z tracingu a výpisov pamäte, prehľadá databázy pre potenciálne fixy problému, reinstaluje systém zo záložnej kópie v prípade jeho havárie, asistuje pri obnove databáz zo zálohy v prípade ich havárie, alebo na požiadanie, vyvinie maximálne úsilie na odstránenie problému v čo najkratšej dobe.

### 3.6.4 Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support) - základná softvérová podpora a rozšírená technická, konzultačná a metodická podpora na pracovisku objednávateľa vykonávaná prostredníctvom špecialistu poskytovateľa v rozsahu 2 človekodní mesačne na mieste plnenia vo vzájomne dohodnutých termínoch:

- v rámci služby Preventívne prehliadky a metodická podpora špecialista poskytovateľa bude vykonávať nasledovné činnosti: podpora týkajúca sa otázok zo strany objednávateľa (otázky inštalácie, používania a konfigurácie podporovaných CZVT IBM, dokumentácie, problému s kódom, posúdenie diagnostických informácií), sledovanie aktuálnosti verzií podporovaných softvérových produktov u objednávateľa s možným doporučením na ich aktualizáciu, aplikácia fixov pre podporované CZVT IBM na základe požiadavky objednávateľa, týkajúcu sa len základnej inštalácie, nie na produkčnom systéme, kontrola chybových záznamov (logov) a návrh opatrení na odstránenie chýb, sprostredkovanie prenosu vedomostí o administrácii podporovaných CZVT IBM obslužnému personálu objednávateľa formou informácií o postupoch pri zmenách konfigurácie, kontroly prevedenia zálohovania podporovaných CZVT IBM, asistencia a konzultácie pri zabezpečení bezporuchovej prevádzky podporovaných CZVT IBM, identifikovanie kompatibility podporovaných CZVT IBM s inými softvérovými produktami, služby podpory prevádzky existujúcich systémov objednávateľa a služby podpory pri implementácii zmien existujúcej, alebo pri vývoji novej časti systému.

- v rámci služby Riešenie prevádzkových problémov na pracovisku objednávateľa špecialista poskytovateľa poskytuje pomoc pri riešení prevádzkových problémov, pri optimalizácii prevádzky a pri upgrade systémov.
- 3.7 Poskytovateľ pre potreby opráv jednotlivých zariadení je povinný použiť len komponenty, ktoré sú na tento účel odporúčané, resp. certifikované výrobcom predmetného zariadenia.
  - 3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať servisné služby na základe hlásenia poruchy objednávateľom.
  - 3.9 Objednávateľ hlási poruchy alebo požiadavky na opravu zariadení v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 17:00 hod. elektronicky (e-mailom), v odôvodnených prípadoch telefonicky.
  - 3.10 Objednávateľ vykonáva hlásenie poruchy a požiadavku na opravu prostredníctvom zamestnancov plniacich úlohy centrálneho dispečingu v Sociálnej poisťovni, ústredie.
  - 3.11 Poskytovateľ prijme hlásenie poruchy a požiadavku na opravu. Súčasťou hlásení o poruche a požiadaviek na opravu bude minimálne:
    - miesto požadovaného plnenia a meno zodpovedného zamestnanca objednávateľa, ktorý bude poskytovateľovi k dispozícii v mieste plnenia služby,
    - predbežný rozsah poruchy alebo predpokladaný rozsah opravy, typ zariadenia, sériové číslo, dátum a čas hlásenia poruchy,
    - evidenčné číslo servisného zásahu.
  - 3.12 Poskytovateľ písomne potvrdí (elektronicky) prijatie hlásenia o poruche alebo požiadavky na opravu najneskôr do 1 hodiny od hlásenia o poruche.
  - 3.13 Zodpovedný zamestnanec objednávateľa priebežne potvrdzuje v protokole o servisnom zásahu vedenom zástupcom poskytovateľa, čas rozhodujúci pre priebeh zásahu (čas hlásenia poruchy, čas nástupu na opravu, čas zdržania nezavineného poskytovateľom, čas ukončenia zásahu a pod.). Protokol o servisnom zásahu sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a podpisujú ho zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole o servisnom zásahu bude uvedená záručná doba na vykonanú prácu a evidenčné číslo servisného zásahu.
  - 3.14 Po ukončení servisného zásahu zodpovedný zástupca poskytovateľa preukáže funkčnosť opraveného zariadenia zodpovednému zástupcovi objednávateľa a ten svojím podpisom a odtlačkom pečiatky potvrdí celkový protokol o servisnom zásahu.
  - 3.15 Poskytovateľ objednávateľovi písomne potvrdí do 24 hodín odstránenie poruchy alebo opravy zariadenia formou e-mailovej správy.
  - 3.16 Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi pri vykonávaní servisných služieb, ako aj pri vykonávaní s nimi súvisiacich úkonov, bezprekážkový a bezpečný prístup k servisovanému zariadeniu a nerušené pracovné podmienky tak, aby na strane poskytovateľa nevznikli prestoje.
  - 3.17 Zmeny prílohy č. 1, č. 2a a 2b k zmluve budú realizované formou vzájomne odsúhlaseného a očíslovaného zápisu o zmene tejto prílohy, podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, uvedenými v bode 3.19 tohto článku zmluvy. Súčasťou zápisu o zmene prílohy bude aj uvedenie dôvodu v súvislosti s ktorým dochádza k potrebe zmeny. Očíslovaný zápis o zmene a s ním súvisiaca nová príloha budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Vzor zápisu tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.
  - 3.18 Zápis o zmene prílohy č. 1, č. 2a a 2b k zmluve nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „register“).
  - 3.19 Osoby oprávnené podpísať zápis o zmene prílohy č. 1, č. 2a a 2b k zmluve:
    - a) za poskytovateľa: Radovan Vláčilík
    - b) za objednávateľa: Ing. Miloš Hubinák.

#### **Článok IV** **Miesto a lehoty plnenia**

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
- 4.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť aj ďalšie miesta na poskytovanie služieb.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti tvoriace predmet zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy v termínoch uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

#### **Článok V** **Cena a platobné podmienky**

- 5.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov s možnosťou jej úpravy len v prípade:
  - a) ak úprava nebude v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou,
  - b) zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a európskej legislatívy,
  - c) ak bude cena znížená.
- 5.2 Cena za predmet zmluvy:
 

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Cena bez DPH                   | 1 997 266,67 EUR |
| Sadzba DPH ....                | 399 453,33 EUR   |
| Celková cena za predmet zmluvy | 2 396 720,00 EUR |

 (slovom: dva milióny trisťdeväťdesiatšesťtisíc sedemstodvadsať eur)  
 Rozpis mesačných paušálnych poplatkov je uvedený v prílohe č. 2a k tejto zmluve.  
 Rozpis poplatkov za predmet zmluvy, t. j. autorizovaný pozáručný servis pre CZVT IBM počas trvania zmluvy od 01.02.2016 do 31.01.2020 je uvedený v prílohe č. 2b k tejto zmluve.
- 5.3 Ak je poskytovateľ platiteľom DPH uvedie ceny za predmet zmluvy s DPH. DPH sa bude účtovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase zdaniteľného plnenia. Zmena sadzby výšky DPH nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve.
- 5.4 V cene predmetu zmluvy sú započítané všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením predmetu zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve (spotrebný materiál, náhradné diely, dodávka, doprava, vykládka, ekologická likvidácia použitých obalov, garancia odstránenia poruchy v určenom čase, diagnostika a profylaktické prehliadky, úpravy verzií mikrokódov a základného softvérového vybavenia a pod.). Cena obsahuje tiež všetky zľavy, ktoré poskytuje poskytovateľ na náhradné diely a spotrebný materiál a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy. Pri tvorbe ceny je poskytovateľ povinný zohľadniť primeranosť ich stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
- 5.5 V prípade, že zariadenie bude vyradené z autorizovaného pozáručného servisu v priebehu mesiaca, paušálny poplatok za uvedený mesiac sa vypočíta alikvotne k stanovenému mesačnému paušálnemu poplatku uvedenému v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve.
- 5.6 Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby.
- 5.7 Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná vo forme paušálnych poplatkov v zmysle prílohy č. 2 k tejto zmluve. Faktúry budú vystavované štvrťročne, a to vždy do piateho dňa v mesiaci

po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. Posledná faktúra za mesiac január 2020 bude vystavená do piateho dňa v mesiaci február 2020 po uplynutí predchádzajúceho mesiaca. Prílohou faktúry budú aj príslušné protokoly o servisnom zásahu potvrdzujúce vykonanie požadovanej služby.

- 5.8 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
- 5.9 Poskytovateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.10 Poskytovateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa [faktury@socpoist.sk](mailto:faktury@socpoist.sk), a to bezodkladne po jej vystavení. Poskytovateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Všetky faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú povinnosti zverejnenia zo strany objednávateľa.
- 5.11 V prípade, ak faktúra vyhotovená poskytovateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na doplnenie, resp. opravu a poskytovateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Poskytovateľ je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy.

## **Článok VI**

### **Záručné podmienky a zodpovednosť za vady**

- 6.1 Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi na realizované služby pozáručného autorizovaného servisu záručnú dobu minimálne 24 mesiacov, ktorá začne plynúť od ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 6.2 Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi na dodaný spotrebný materiál a náhradné diely záručnú dobu minimálne 24 mesiacov, ktorá začne plynúť od ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
- 6.3 Počas záručnej doby sa zaväzuje poskytovateľ podľa bodu 6.1 a 6.2 tohto článku zmluvy bezplatne (vrátane dopravy, servisnej práce, potrebných náhradných dielov a spotrebného materiálu s obmedzenou životnosťou) odstrániť vady zariadenia, na ktoré sa vzťahuje záruka, a to formou opravy vadného komponentu alebo jeho výmenou do 48 hodín od nahlásenia vady objednávateľom na e-mailovú adresu poskytovateľa, ktorá je uvedená v bode 6.13 tohto článku zmluvy.
- 6.4 Garantovaná doba opravy vykonávania pozáručného autorizovaného servisu pre jednotlivé zariadenia CZTV IBM a rozsah požadovaných servisných požiadaviek (SLA) realizovaných formou komplexného servisu je súčasťou prílohy č. 1 k zmluve.
- 6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že spotrebný materiál a náhradné diely v čase odovzdávania a počas stanovenej lehoty budú mať vlastnosti určené technickými parametrami.
- 6.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou manipuláciou zodpovedného zamestnanca objednávateľa, ktorého riadne zaškolil.
- 6.7 Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy najmä prostredníctvom certifikovaných servisných technikov v súlade s požiadavkami objednávateľa na preukázanie odbornej spôsobilosti. V prípade zmeny certifikovaného servisného technika počas platnosti zmluvy, poskytovateľ musí preukázať v požadovanom rozsahu jeho odbornú spôsobilosť a táto zmena musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom.

- 6.8 Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné vady odstraňovať.
- 6.9 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady poskytovateľa v prípade vzájomnej dohody s poskytovateľom alebo, ak poskytovateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
- 6.10 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
- 6.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila vznik havarijného stavu, poskytovateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie väd bezodkladne od ich oznámenia objednávatelom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonicky na čísle 0850 311 323, alebo prostredníctvom e-mailu servicedesk.sk@atos.net.
- 6.12 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.
- 6.13 Osoby zodpovedné za odovzdanie a preberanie predmetu zmluvy:

Za objednávateľa:

Ing. Miloš Hubinák, tel. číslo: 0918 492230 a email: milos.hubinak@socpoist.sk

Za poskytovateľa:

Radovan Vláčilik, tel. číslo: 0903 282997 a email: Radovan.vlacilik@atos.net.

## **Článok VII**

### **Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody**

- 7.1 Ak poskytovateľ pri vykonávaní pozáručného autorizovaného servisu nedodrží termíny uvedené v prílohe č. 1 k zmluve (Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín a 48 hodín), objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR, a to za každých 12 hodín omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Takto uplatnenú zmluvnú pokutu je poskytovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 7.2 Ak poskytovateľ pri poskytovaní technickej, preventívnej, prevádzkovej a metodickej podpory nedodrží dohodnuté termíny a rozsah v prílohe č. 1 k zmluve, objednávateľ je oprávnený uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR, za každý deň omeškania a za každé jedno porušenie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Takto uplatnenú zmluvnú pokutu je poskytovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 7.3 V prípade neodstránenia väd v lehote dohodnutej v článku VI v bode 6.3 zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu v sume 100 EUR, a to za každú hodinu omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Takto uplatnenú zmluvnú pokutu je poskytovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa jej uplatnenia objednávatelom.
- 7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je poskytovateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z. Takto uplatnený úrok z omeškania je objednávateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa jej uplatnenia poskytovateľom.
- 7.5 Uhradením zmluvných pokút nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
- 7.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka, zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť cenu o hodnotu zmluvnej pokuty dohodnutej v zmluve, uplatnenej objednávatelom voči poskytovateľovi. Poskytovateľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu.

- 7.8 V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu jednou zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 7.9 Poškodená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej zmluvnej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená zmluvná strana povinná.
- 7.10 Škoda sa nahrádza v peniazoch, resp. uvedením do predošlého stavu, ak o to oprávnená zmluvná strana požiada a ak to je možné a obvyklé. Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej zmluvnej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností druhej zmluvnej strany.
- 7.11 Zodpovednosť za škodu sa bude ďalej riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

## **Článok VIII**

### **Osobitné ustanovenia**

- 8.1 Zmluva môže skončiť:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
  - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
  - d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 8.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 8.3 Výpovedaním zmluvy nevzniknú objednávateľovi žiadne dodatočné záväzky voči poskytovateľovi.
- 8.4 Pri podstatnom porušení povinností, vyplývajúcich zo zmluvy môže oprávnená zmluvná strana písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.5 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
- a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy poskytovateľom; za podstatné porušenie sa považuje, ak poskytovateľ neopraví zariadenia v garantovanej dobe opravy alebo nedodrží rozsah a termíny požadovaných servisných požiadaviek (SLA) a neposkytne technickú, preventívnu, prevádzkovú a metodickú podporu podľa prílohy č. 1 k zmluve,
  - b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak poskytovateľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá,
  - c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov; za opakované porušenie sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát,
  - d) z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
- 8.6 Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry, podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote jej splatnosti; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.
- 8.7 Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci.

- 8.8 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 8.9 Poskytovateľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu. Objednávateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, v prípade ak poskytovateľ poruší toto ustanovenie.
- 8.10 Poskytovateľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ak dôjde k prechodu vlastníctva spoločnosti alebo jej časti z poskytovateľa na iný právny subjekt a túto zmenu je možné považovať za zmenu podstatných náležitostí zmluvy.
- 8.11 Servis zariadení môže vykonávať len spoločnosť, ktorá je na túto činnosť autorizovaná výrobcom, pričom poskytovateľ musí mať túto autorizáciu počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. V prípade, že poskytovateľ príde o autorizáciu na vykonávanie servisu predmetných zariadení počas platnosti a účinnosti zmluvy, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 8.12 Ak sa poskytovateľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie poskytovateľa dať ihneď k dispozícii poskytovateľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre poskytovateľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy.
- 8.13 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
- 8.14 Zmluvné strany, ich zamestnanci ako aj ich subdodávatelia sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému Sociálnej poisťovne a s údajmi získanými v rámci a predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  - b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;

- c) informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;
  - d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
  - e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom;
  - f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.15 Zmluvné strany a ich subdodávatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
- 8.16 Zmluvné strany a ich subdodávatelia sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.17 Zmluvné strany a ich subdodávatelia sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.
- 8.18 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 8.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 8.20 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy.
- 8.21 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 8.22 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľovi podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

## **Článok IX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátane jej príloh.
- 9.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 48 mesiacov, t.j. od 1. februára 2016 do 31. januára 2020.
- 9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení v registri dňom 1. februára 2016.

- 9.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami v prípade, ak dodatok nebude v rozpore s ustanoveniami § 10a zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou, s výnimkou zmeny identifikačných údajov zmluvných strán, zmeny sadzby DPH a zmeny (zníženie počtu) servisovaných zariadení a ceny z dôvodu takéhoto zníženia, ktoré sa budú vykonávať formou zápisu o zmene postupom podľa článku III bodov 3.17 až 3.19 tejto zmluvy.
- 9.5 Prílohu č. 1, č. 2a a 2b k zmluve je možné upraviť len v súlade s článkom III bodmi 3.17 až 3.19 zmluvy.
- 9.6 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej časti je možné uzatvoriť len za podmienky, ak Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí, že po uzatvorení zmluvy nastala zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Dodatok je možné uzatvoriť najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
- 9.7 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.
- 9.8 Ak poskytovateľ použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam týchto subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas realizácie zmluvy, musí poskytovateľ túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom spolu s preukázaním, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní, to platí aj v prípade, ak dôjde k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 4 k tejto zmluve.
- 9.9 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou.
- 9.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy, budú riešiť predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 - Zoznam centralizovaných zariadení výpočtovej techniky značky IBM, ktoré sú predmetom vykonávania pozáručného autorizovaného servisu a servisné požiadavky a podmienky (SLA)
  - Príloha č. 2 - a) Mesačné paušálne poplatky (pozn. Formulár 2a) časti B.2 súťažných podkladov)
  - Príloha č. 2 - b) Rozpis poplatkov za autorizovaný pozáručný servis pre CZVT IBM počas trvania zmluvy, od 01.02.2016 do 31.01.2020 (pozn. Formulár 2b) časti B.2 súťažných podkladov)
  - Príloha č. 3 - Vzor zápisu o zmene prílohy č. 1 k zmluve
  - Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov
- 9.12 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Na miesto

neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.

- 9.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy.
- 9.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

---

**Ing. Emil Fitoš**  
konateľ  
Atos IT Solutions and Services s.r.o.

---

**Ing. Dušan Muňko**  
generálny riaditeľ  
Sociálnej poisťovne

## Príloha č. 1 k zmluve

**Zoznam CZVT IBM, ktoré sú predmetom vykonávania pozáručného autorizovaného servisu s požadovanými servisnými požiadavkami (SLA) realizovaným formou komplexného servisu**

| Popis                                                                          | Typ  | Model/popis | Sériové číslo | Počet | Dátum zaradenia do servisu mesiac/deň/rok |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín <sup>1)</sup></b> |      |             |               |       |                                           |
| TOTALSTORAGE DS8100                                                            | 2107 | 921         | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| PTC INDICATOR                                                                  | 2107 | 720         | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| RMC INDICATOR                                                                  | 2107 | 740         | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| RMZ INDICATOR                                                                  | 2107 | 760         | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                                    | 2107 | 1100        | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                                             | 2107 | 1300        | 7571640       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                                            | 2107 | 2016        | 7571640       | 4     | 2.1.2016                                  |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                                            | 2107 | 2016        | 7571640       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                                           | 2107 | 2316        | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                                           | 2107 | 2316        | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                                       | 2107 | 3111        | 7571640       | 4     | 2.1.2016                                  |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                                         | 2107 | 4003        | 7571640       | 1     | 2.1.2016                                  |
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín <sup>1)</sup></b> |      |             |               |       |                                           |
| SYSTEM STORAGE DS 8000                                                         | 2424 | 92E         | 75P4530       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                                           | 2424 | 2216        | 75P4530       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                                           | 2424 | 2416        | 75P4530       | 3     | 2.1.2016                                  |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                                     | 2424 | 2516        | 75P4530       | 2     | 2.1.2016                                  |
| SYSTEM STORAGE DS 8000                                                         | 2424 | 9AE         | 75R4430       | 1     | 2.1.2016                                  |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                                             | 2424 | 1300        | 75R4430       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                                         | 2424 | 2226        | 75R4430       | 5     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                                         | 2424 | 2226        | 75R4430       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                                         | 2424 | 2226        | 75R4430       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2436        | 75R4430       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2436        | 75R4430       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2436        | 75R4430       | 3     | 2.1.2016                                  |
| SYSTEM STORAGE DS 8300                                                         | 2424 | 9B2         | 75R4440       | 1     | 2.1.2016                                  |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                                    | 2424 | 1100        | 75R4440       | 1     | 2.1.2016                                  |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                                             | 2424 | 1300        | 75R4440       | 2     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                                         | 2424 | 2226        | 75R4440       | 4     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2236        | 75R4440       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2236        | 75R4440       | 1     | 2.1.2016                                  |
| 300 GB 10K DRIVE SET B                                                         | 2424 | 2336        | 75R4440       | 1     | 2.1.2016                                  |

|                                |      |      |         |   |          |
|--------------------------------|------|------|---------|---|----------|
| 300 GB 15K DRIVE SET B         | 2424 | 2436 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER - B   | 2424 | 3123 | 75R4440 | 2 | 2.1.2016 |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER - B   | 2424 | 3133 | 75R4440 | 2 | 2.1.2016 |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY         | 2424 | 4113 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| FICON/ESCON INDICATOR          | 2424 | 7090 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| MM - 1TB INDICATOR             | 2424 | 7441 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| MM - 1TB INDICATOR             | 2424 | 7441 | 75R4440 | 3 | 2.1.2016 |
| MM - 1TB INDICATOR             | 2424 | 7441 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| MM - 25 TB INDICATOR           | 2424 | 7444 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| MM - 25 TB INDICATOR           | 2424 | 7444 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 |
| ZENTERPRISE BC12               | 2828 | H06  | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 |
| 1-WAY PROCESSOR L01            | 2828 | 5917 | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A        | 3494 | D12  | 7837258 | 1 | 2.1.2016 |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME       | 3494 | D22  | 7890199 | 1 | 2.1.2016 |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME       | 3494 | D24  | 7890616 | 1 | 2.1.2016 |
| VIRTUAL TAPE SERVER            | 3494 | B10  | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 |
| 144 GB DISK STORAGE            | 3494 | 3704 | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 |
| TS3500 TAPE LIBRARY            | 3584 | L23  | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 |
| INTERMED. CAP. ON DEMAND       | 3584 | 1643 | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 |
| TS3500 EXPANSION FRAME         | 3584 | D23  | SEPDHR6 | 1 | 8.1.2018 |
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7854470 | 1 | 2.1.2016 |
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7855547 | 1 | 2.1.2016 |
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7855831 | 1 | 2.1.2016 |
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7890809 | 1 | 2.1.2016 |
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 |
| TS1120 TAPE CONTROLLER         | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 |
| DUAL ESCON ATTACHMENT          | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 |
| TAPE FRAME                     | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 |
| P SERIES 630                   | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PROC CARD | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 |

|                               |      |      |         |   |          |
|-------------------------------|------|------|---------|---|----------|
| I/O DRAWER                    | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 |
| RACK-MOUNTED HMC              | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT        | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT        | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 |
| POWER SYSTEM 520              | 8203 | E4A  | 600182  | 1 | 2.1.2016 |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6         | 8203 | 5634 | 600182  | 1 | 2.1.2016 |
| POWER SYSTEM 520              | 8203 | E4A  | 600192  | 1 | 2.1.2016 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6         | 8203 | 5635 | 600192  | 1 | 2.1.2016 |
| POWER SYSTEM 520              | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6         | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 |
| BLADECENTER CHASSIS           | 8677 | 3RG  | 99ZP178 | 1 | 2.1.2016 |
| BLADECENTER H CHASSIS         | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 |
| BLADECENTER H CHASSIS         | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG854 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG856 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG860 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG862 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG865 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG870 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG874 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG876 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BG877 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.50G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G3G  | 99BH080 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK467 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK474 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK477 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK480 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK485 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK486 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G4G  | 99BK500 | 1 | 2.1.2016 |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD     | 8853 | G6G  | 99BP608 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99H7511 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99P0087 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99P0093 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99V8432 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99V8438 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99W0319 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99W7959 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99W9567 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99W9570 | 1 | 2.1.2016 |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC | 8853 | L5G  | 99X0593 | 1 | 2.1.2016 |

|                                                                                                                                            |      |      |         |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----|----------|
| SYSTEM P5                                                                                                                                  | 9115 | 505  | 06438BA | 1  | 2.1.2016 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD                                                                                                             | 9115 | 8288 | 06438BA | 1  | 2.1.2016 |
| SYSTEM P5                                                                                                                                  | 9115 | 505  | 06438CA | 1  | 2.1.2016 |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD                                                                                                             | 9115 | 8288 | 06438CA | 1  | 2.1.2016 |
| POWER SYSTEM 570                                                                                                                           | 9117 | MMA  | 6522B8A | 1  | 2.1.2016 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                                                                             | 9117 | 7540 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                                                                             | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                                                                             | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B8A | 16 | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B8A | 8  | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 |
| POWER SYSTEM 570                                                                                                                           | 9117 | MMA  | 6522B9A | 1  | 2.1.2016 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                                                                             | 9117 | 7540 | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                                                                             | 9117 | 7540 | 6522B9A | 2  | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B9A | 16 | 2.1.2016 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                                                                              | 9117 | 7700 | 6522B9A | 8  | 2.1.2016 |
| <b>Enhanced Technical Support – IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG <sup>2)</sup></b>                                                  |      |      |         |    |          |
| ETS – IBM Technical assistance services<br>2 MD/mesiac                                                                                     |      |      |         |    | 2.1.2016 |
| <b>Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG <sup>3)</sup></b>                                                                        |      |      |         |    |          |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,2 Processor(s) to be<br>charged | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 2  | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,4 Processor(s) to be<br>charged | 8203 | E4A  | 0600192 | 4  | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,4 Processor(s) to be<br>charged | 8203 | E4A  | 06001A2 | 4  | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,2 Processor(s) to be<br>charged | 8203 | E4A  | 0600182 | 2  | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group F5,4 Processor(s) to be<br>charged | 9117 | MMA  | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group F5,4 Processor(s) to be<br>charged | 9117 | MMA  | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 |

|                                                                                                                                            |      |     |         |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---|----------|
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,4 Processor(s) to be<br>charged | 9115 | 505 | 06438BA | 4 | 2.1.2016 |
| Software Maintenance for AIX SW<br>MAINT AIX,pSeries Software<br>Maintenance,pSeries Processor<br>Group D5,4 Processor(s) to be<br>charged | 9115 | 505 | 06438CA | 4 | 2.1.2016 |
| <b>Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support) <sup>4)</sup></b>                                                     |      |     |         |   |          |
| 2MD/mesiac, onsite                                                                                                                         |      |     |         |   | 2.1.2016 |

- 1) Technická podpora, diagnostika a odstraňovanie porúch na CZVT IBM v rozsahu typov, ktoré sú prevádzkované v informačnom systéme objednávateľa vrátane dopravy, dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu a tiež ekologickej likvidácie vzniknutého odpadu, odstránenie porúch na CZVT IBM, obnovu ich konfigurácie, výmenu chybných komponentov (ucelených častí) tak, aby CZVT IBM uviedol do opätovnej plnohodnotnej prevádzky; poskytovateľ zároveň bude aplikovať servisné prehliadky jednotlivých CZVT IBM podľa odporúčania výrobcu, zamerané na ich základnú diagnostiku, implementovanie odporúčaných opráv mikrokódov, aktuálnych verzií operačných a riadiacich systémov za účelom odhalenia potenciálnych zdrojov porúch a vykonania potrebných servisných zásahov, čím sa zníži riziko poruchy zariadenia
- 2) Špecializovaný support (maintenance a upgrades) vykonávaný prostredníctvom špecialistu. Support v rozsahu 2 človekodni mesačne poskytovateľ bude poskytovať primárne onsite u objednávateľa (alternatívne vzdialene), podľa potrieb a povahy požiadaviek na support a dohody s objednávateľom vo vzájomne dohodnutých termínoch. Špecialista poskytovateľa bude vykonávať zväčša nasledujúce činnosti: vykoná telefonický hovor s primárnym technickým kontaktom objednávateľa, získa prehľad o technickom prostredí IT týkajúce sa CZVT IBM, informuje sa o kritickom systéme (-och), aplikáciách, kľúčových termínoch a časoch v prostredí koncového užívateľa objednávateľa, v ktorom sú poskytované služby, naplánuje počítačové nastavenie príslušných nástrojov, ak je vylúčená telefonická podpora, poskytovateľ začne riešiť problém s podporovaným CZVT IBM na pracovisku objednávateľa na základe písomnej požiadavky na riešenie problému zo strany objednávateľa a popisu problému, v prípade, že si to identifikácia problému vyžaduje, nastaví tracing aktivít systému a možnosť výpisov pamäte a výpisov log súborov pri páde systému, zozbiera a vyhodnotí údaje z tracingu a výpisov pamäte, identifikuje zdroj problému, určí komponent, ktorý spôsobuje výskyt problému, vyvinie maximálne úsilie na odstránenie problému v čo najkratšej dobe.
- 3) Ak poskytovateľ zistí kritický problém objednávateľa týkajúceho sa CZVT IBM, ktorého nie je možné vzdialene analyzovať ani riešiť účinným spôsobom, potom bude poskytovateľ skúmať problém tým, že poskytne podporu priamo na pracovisku objednávateľa. Špecialista poskytovateľa môže vykonávať zväčša nasledujúce činnosti: vykoná telefonický hovor s primárnym technickým kontaktom objednávateľa, získa prehľad o technickom prostredí IT týkajúce sa CZVT IBM, informuje sa o kritickom systéme (-och), aplikáciách, kľúčových termínoch a časoch v prostredí koncového užívateľa objednávateľa, v ktorom sú poskytované služby, naplánuje počítačové nastavenie príslušných nástrojov, ak je vylúčená telefonická podpora, poskytovateľ začne riešiť problém s podporovaným CZVT IBM na pracovisku objednávateľa na základe písomnej požiadavky na riešenie problému zo strany objednávateľa a popisu problému vo vzájomne dohodnutých termínoch, v prípade, že si to identifikácia problému vyžaduje, nastaví tracing aktivít systému a možnosť výpisov pamäte a výpisov log súborov pri páde systému, zozbiera a vyhodnotí údaje z tracingu a výpisov pamäte, prehľadá databázy pre potencionálne fixy problému, reinstaluje systém zo záložnej kópie v prípade jeho havárie, asistuje pri obnove databáz zo zálohy v prípade ich havárie, alebo na požiadanie, vyvinie maximálne úsilie na odstránenie problému v čo najkratšej dobe.
- 4) Základná softvérová podpora a rozšírená technická, konzultačná a metodická podpora na pracovisku objednávateľa vykonávaná prostredníctvom špecialistu poskytovateľa v rozsahu 2 človekodni mesačne na mieste plnenia vo vzájomne dohodnutých termínoch. V rámci služby Preventívne prehliadky a metodická podpora špecialista poskytovateľa bude vykonávať nasledovné činnosti: podpora týkajúca sa otázok zo strany objednávateľa (otázky inštalácie, používania a konfigurácie podporovaných CZVT IBM, dokumentácie, problému s kódom, posúdenie diagnostických informácií), sledovanie aktuálnosti verzií

podporovaných softvérových produktov u objednávateľa s možným odporúčením na ich aktualizáciu, aplikácia fixov pre podporované CZVT IBM na základe požiadavky objednávateľa, týkajúcu sa len základnej inštalácie, nie na produkčnom systéme, kontrola chybových záznamov (logov) a návrh opatrení na odstránenie chýb, sprostredkovanie prenosu vedomostí o administrácii podporovaných CZVT IBM obslužnému personálu objednávateľa formou informácií o postupoch pri zmenách konfigurácie, kontroly prevedenia zálohovania podporovaných CZVT IBM, asistencia a konzultácie pri zabezpečení bezporuchovej prevádzky podporovaných CZVT IBM, identifikovanie kompatibility podporovaných CZVT IBM s inými softvérovými produktami, služby podpory prevádzky existujúcich systémov objednávateľa a služby podpory pri implementácii zmien existujúcej, alebo pri vývoji novej časti systému. V rámci služby Riešenie prevádzkových problémov na pracovisku objednávateľa špecialista poskytovateľa poskytuje pomoc pri riešení prevádzkových problémov, pri optimalizácii prevádzky a pri uprade systémov.

**Príloha č. 2 a) k zmluve**

**Mesačné paušálne poplatky**

Poznámka:

Formuláre prílohy 2 a) k zmluve sú priložené vo formáte xls.

Mesačné paušálne poplatky rozpis za roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

V Bratislave dňa

.....  
**Ing. Emil Fitoš**  
konateľ  
Atos IT Solutions and Services s.r.o.

| Popis                                                     | Typ  | Model/<br>popis | Sériové<br>číslo | Počet | Dátum<br>zariadenia<br>do servisu<br>mes/deň/<br>rok | jedn.cena/<br>mesiac | II./2016 | III./2016 | IV./2016 | V./2016  | VI./2016 | VII./2016 | VIII./2016 | IX./2016 | X./2016  | XI./2016 | XII./2016 |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín |      |                 |                  |       |                                                      |                      |          |           |          |          |          |           |            |          |          |          |           |
| Enterprise diskové pole DS8000                            | 2107 | 921             | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 1 137,73             | 1 137,73 | 1 137,73  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| PTC INDICATOR                                             | 2107 | 0720            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 720,10               | 720,10   | 720,10    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| RMC INDICATOR                                             | 2107 | 0740            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 1 082,86             | 1 082,86 | 1 082,86  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| RMZ INDICATOR                                             | 2107 | 0760            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 899,48               | 899,48   | 899,48    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                               | 2107 | 1100            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 105,74               | 105,74   | 105,74    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                        | 2107 | 1300            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                                             | 131,17               | 131,17   | 131,17    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                       | 2107 | 2016            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                                             | 594,26               | 594,26   | 594,26    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                       | 2107 | 2016            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                                             | 297,12               | 297,12   | 297,12    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                      | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 373,43               | 373,43   | 373,43    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                      | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 373,43               | 373,43   | 373,43    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                  | 2107 | 3111            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                                             | 262,33               | 262,33   | 262,33    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                    | 2107 | 4003            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                                             | 412,24               | 412,24   | 412,24    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín |      |                 |                  |       |                                                      |                      |          |           |          |          |          |           |            |          |          |          |           |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                    | 2424 | 92E             | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                                             | 144,56               | 144,56   | 144,56    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                      | 2424 | 2216            | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                                             | 236,90               | 236,90   | 236,90    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                      | 2424 | 2416            | 75P4530          | 3     | 2.1.2016                                             | 1 513,77             | 1 513,77 | 1 513,77  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                | 2424 | 2516            | 75P4530          | 2     | 2.1.2016                                             | 883,38               | 883,38   | 883,38    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                    | 2424 | 9AE             | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                                             | 144,56               | 144,56   | 144,56    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                        | 2424 | 1300            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                                             | 131,17               | 131,17   | 131,17    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                    | 2424 | 2226            | 75R4430          | 5     | 2.1.2016                                             | 1 184,55             | 1 184,55 | 1 184,55  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                    | 2424 | 2226            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                                             | 473,82               | 473,82   | 473,82    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                    | 2424 | 2226            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                                             | 236,90               | 236,90   | 236,90    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2436            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                                             | 1 009,18             | 1 009,18 | 1 009,18  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2436            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                                             | 504,60               | 504,60   | 504,60    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2436            | 75R4430          | 3     | 2.1.2016                                             | 137,59               | 137,59   | 137,59    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| Enterprise diskové pole DS8000                            | 2424 | 9B2             | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 1 558,01             | 1 558,01 | 1 558,01  | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                               | 2424 | 1100            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 105,74               | 105,74   | 105,74    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                        | 2424 | 1300            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                                             | 131,17               | 131,17   | 131,17    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                    | 2424 | 2226            | 75R4440          | 4     | 2.1.2016                                             | 947,63               | 947,63   | 947,63    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 236,90               | 236,90   | 236,90    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 236,90               | 236,90   | 236,90    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2336            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 373,43               | 373,43   | 373,43    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                    | 2424 | 2436            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 504,60               | 504,60   | 504,60    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                               | 2424 | 3123            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                                             | 240,95               | 240,95   | 240,95    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                               | 2424 | 3133            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                                             | 240,95               | 240,95   | 240,95    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                    | 2424 | 4113            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 421,61               | 421,61   | 421,61    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| FICON/ESCON INDICATOR                                     | 2424 | 7090            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 46,83                | 46,83    | 46,83     | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                        | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 26,77                | 26,77    | 26,77     | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                        | 2424 | 7441            | 75R4440          | 3     | 2.1.2016                                             | 80,29                | 80,29    | 80,29     | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                        | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 26,77                | 26,77    | 26,77     | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                       | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 669,24               | 669,24   | 669,24    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                       | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                                             | 669,24               | 669,24   | 669,24    | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| ZENTERPRISE BC12                                          | 2828 | H06             | 8494BF7          | 1     | 8.1.2018                                             | x                    | x        | x         | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| 1-WAY PROCESSOR L01                                       | 2828 | 5917            | 8494BF7          | 1     | 8.1.2018                                             | x                    | x        | x         | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A                                   | 3494 | D12             | 7837258          | 1     | 2.1.2016                                             | 89,67                | 89,67    | 89,67     | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     | 89,67      | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME                                  | 3494 | D22             | 7890199          | 1     | 2.1.2016                                             | 89,67                | 89,67    | 89,67     | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     | 89,67      | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME                                  | 3494 | D24             | 7890616          | 1     | 2.1.2016                                             | 89,67                | 89,67    | 89,67     | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     | 89,67      | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67     |
| VIRTUAL TAPE SERVER                                       | 3494 | B10             | 78B1006          | 1     | 2.1.2016                                             | 1 030,24             | 1 030,24 | 1 030,24  | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24  | 1 030,24   | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24  |
| 144 GB DISK STORAGE                                       | 3494 | 3704            | 78B1006          | 1     | 2.1.2016                                             | 743,19               | 743,19   | 743,19    | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19    | 743,19     | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19    |
| TS3500 TAPE LIBRARY                                       | 3584 | L23             | 78A5056          | 1     | 8.1.2018                                             | x                    | x        | x         | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| INTERMED. CAP. ON DEMAND                                  | 3584 | 1643            | 78A5056          | 1     | 8.1.2018                                             | x                    | x        | x         | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| TS3500 EXPANSION FRAME                                    | 3584 | D23             | SEP0HR6          | 1     | 8.1.2018                                             | x                    | x        | x         | x        | x        | x        | x         | x          | x        | x        | x        | x         |
| TS1120 TAPE DRIVE                                         | 3592 | E05             | 7854470          | 1     | 2.1.2016                                             | 228,88               | 228,88   | 228,88    | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    | 228,88     | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    |
| TS1120 TAPE DRIVE                                         | 3592 | E05             | 7855547          | 1     | 2.1.2016                                             | 228,88               | 228,88   | 228,88    | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    | 228,88     | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    |
| TS1120 TAPE DRIVE                                         | 3592 | E05             | 7855831          | 1     | 2.1.2016                                             | 228,88               | 228,88   | 228,88    | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    | 228,88     | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    |
| TS1120 TAPE DRIVE                                         | 3592 | E05             | 7890809          | 1     | 2.1.2016                                             | 228,88               | 228,88   | 228,88    | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    | 228,88     | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88    |

## Príloha č. 2a k zmluve

|                                |      |      |         |   |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|------|------|---------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TS1120 TAPE DRIVE              | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 | 228,88 |
| TS1120 TAPE CONTROLLER         | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 | 281,10 |
| DUAL ESCON ATTACHMENT          | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 240,95 |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TS1140 TAPE DRIVE              | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      | x      |
| TAPE FRAME                     | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  | 18,74  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  | 40,16  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  | 46,83  |
| P/SERIES 630                   | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 | 167,34 |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PROC CARD | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  | 66,94  |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 | 306,52 |
| RACK-MOUNTED HMC               | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  | 64,24  |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT         | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT         | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  | 26,77  |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5634 | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  | 58,75  |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5635 | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 | 139,92 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 | 114,76 |
| BLADECENTER CHASSIS            | 8677 | 3RG  | 992P178 | 1 | 2.1.2016 | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  | 59,77  |
| BLADECENTER H CHASSIS          | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  |
| BLADECENTER H CHASSIS          | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  | 92,33  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG854 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG856 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG860 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG862 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG865 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG870 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG874 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG876 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG877 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.50G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G3G  | 99BH080 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK467 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK474 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK477 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK480 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK485 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK486 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK500 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BP608 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99H7511 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99P0087 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99P0093 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99V8432 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99V8438 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  | 21,72  |

## Príloha č. 2a k zmluve

|                                                                                  |      |      |         |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC                                                    | 8853 | L5G  | 99W0319 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC                                                    | 8853 | L5G  | 99W7959 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC                                                    | 8853 | L5G  | 99W9567 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC                                                    | 8853 | L5G  | 99W9570 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC                                                    | 8853 | L5G  | 99X0593 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| SYSTEM P5                                                                        | 9115 | 505  | 06438BA | 1  | 2.1.2016 | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD                                                   | 9115 | 8288 | 06438BA | 1  | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| SYSTEM P5                                                                        | 9115 | 505  | 06438CA | 1  | 2.1.2016 | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    | 85,65    |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD                                                   | 9115 | 8288 | 06438CA | 1  | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| POWER SYSTEM 570                                                                 | 9117 | MMA  | 6522B8A | 1  | 2.1.2016 | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                   | 9117 | 7540 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                   | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                   | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B8A | 16 | 2.1.2016 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B8A | 8  | 2.1.2016 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 | 1 007,96 |
| POWER SYSTEM 570                                                                 | 9117 | MMA  | 6522B9A | 1  | 2.1.2016 | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   | 221,67   |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                   | 9117 | 7540 | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 | 2 194,42 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                                   | 9117 | 7540 | 6522B9A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B9A | 16 | 2.1.2016 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 | 4 031,89 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                                    | 9117 | 7700 | 6522B9A | 8  | 2.1.2016 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 | 2 015,93 |
| <b>Enhanced Technical Support – IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG</b>      |      |      |         |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| ETS – IBM Technical assistance services 2 MD/mesiac                              |      |      |         |    | 2.1.2016 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 |
| <b>Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG</b>                            |      |      |         |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 2  | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 8203 | E4A  | 0600192 | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 8203 | E4A  | 06001A2 | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 8203 | E4A  | 06001B2 | 2  | 2.1.2016 | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   | 392,45   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 9117 | MMA  | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 | 1 934,62 |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 9117 | MMA  | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 | 1 399,29 |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 9115 | 505  | 06438BA | 4  | 2.1.2016 | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintenance,pSeries f | 9115 | 505  | 06438CA | 4  | 2.1.2016 | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   | 665,01   |
| <b>Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support)</b>         |      |      |         |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2MD/mesiac, onsite                                                               |      |      |         |    | 2.1.2016 | 2 098,93 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 |

| Popis                                                            | Typ  | Model/<br>popis | Sériové<br>číslo | Počet | Dátum<br>zaradenia<br>do servisu | jedn.cena/<br>mesiac | I./2017 | II./2017 | III./2017 | IV./2017 | V./2017 | VI./2017 | VII./2017 | VIII./2017 | IX./2017 | X./2017 | XI./2017 | XII./2017 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2107 | 921             | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| PTC INDICATOR                                                    | 2107 | 0720            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMC INDICATOR                                                    | 2107 | 0740            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMZ INDICATOR                                                    | 2107 | 0760            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2107 | 1100            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2107 | 1300            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                         | 2107 | 3111            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2107 | 4003            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 92E             | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2216            | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2416            | 75P4530          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                       | 2424 | 2516            | 75P4530          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 9AE             | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 5     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2424 | 9B2             | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2424 | 1100            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4440          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2336            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3123            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3133            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2424 | 4113            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| FICON/ESCON INDICATOR                                            | 2424 | 7090            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |

|                          |      |      |         |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------|------|------|---------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ZENTERPRISE BC12         | 2828 | H06  | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| 1-WAY PROCESSOR L01      | 2828 | 5917 | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A  | 3494 | D12  | 7837258 | 1 | 2.1.2016 | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME | 3494 | D22  | 7890199 | 1 | 2.1.2016 | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME | 3494 | D24  | 7890616 | 1 | 2.1.2016 | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   | 89,67   |
| VIRTUAL TAPE SERVER      | 3494 | B10  | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 | 1030,24 |
| 144 GB DISK STORAGE      | 3494 | 3704 | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  | 743,19  |
| TS3500 TAPE LIBRARY      | 3584 | L23  | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| INTERMED. CAP. ON DEMAND | 3584 | 1643 | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS3500 EXPANSION FRAME   | 3584 | D23  | SEPDRH6 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7854470 | 1 | 2.1.2016 | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855547 | 1 | 2.1.2016 | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855831 | 1 | 2.1.2016 | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7890809 | 1 | 2.1.2016 | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  | 228,88  |
| TS1120 TAPE CONTROLLER   | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  | 281,10  |
| DUAL ESCON ATTACHMENT    | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  | 240,95  |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| TAPE FRAME               | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   | 18,74   |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   | 40,16   |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   | 46,83   |
| P/SERIES 630             | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  | 167,34  |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 P   | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   | 66,94   |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  | 306,52  |
| RACK-MOUNTED HMC         | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   | 64,24   |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   | 26,77   |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5634 | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   | 58,75   |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  | 139,92  |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  | 114,76  |
| BLADECENTER CHASSIS      | 8677 | 3RG  | 99ZP178 | 1 | 2.1.2016 | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   | 59,77   |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   | 92,33   |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHD | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHD | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   | 21,72   |

|                          |      |     |         |   |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|------|-----|---------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HG | 8853 | G6G | 99BG854 | 1 | 2.1.2016 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72 |
|--------------------------|------|-----|---------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

[illegible]

| Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG                    |      |     |         |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Software Maintenance for AIX                                      | 7028 | 6C4 | 6566C9A | 2 | 2.1.2016 | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 0600192 | 4 | 2.1.2016 | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 06001A2 | 4 | 2.1.2016 | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 0600182 | 2 | 2.1.2016 | 392,45  | 392,45  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  | 210,75  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9117 | MMA | 6522B8A | 4 | 2.1.2016 | 1934,62 | 1934,62 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 | 1154,69 |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9117 | MMA | 6522B9A | 4 | 2.1.2016 | 1399,29 | 1399,29 | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  | 619,36  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9115 | 505 | 06438BA | 4 | 2.1.2016 | 665,01  | 665,01  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9115 | 505 | 06438CA | 4 | 2.1.2016 | 665,01  | 665,01  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  | 301,60  |
| Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support) |      |     |         |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2MD/mesiac, onsite                                                |      |     |         |   | 2.1.2016 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 | 2378,01 |

| Popis                                                            | Typ  | Model/<br>popis | Sériové<br>číslo | Počet | Dátum<br>zaradenia<br>do servisu | jedn.cena/<br>mesiac | I./2018 | II./2018 | III./2018 | IV./2018 | V./2018 | VI./2018 | VII./2018 | VIII./2018 | IX./2018 | X./2018 | XI./2018 | XII./2018 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2107 | 921             | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| PTC INDICATOR                                                    | 2107 | 0720            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMC INDICATOR                                                    | 2107 | 0740            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMZ INDICATOR                                                    | 2107 | 0760            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2107 | 1100            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2107 | 1300            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                         | 2107 | 3111            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2107 | 4003            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 92E             | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2216            | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2416            | 75P4530          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                       | 2424 | 2516            | 75P4530          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 9AE             | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 5     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2424 | 9B2             | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2424 | 1100            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4440          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2336            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3123            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3133            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2424 | 4113            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| FICON/ESCON INDICATOR                                            | 2424 | 7090            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |

|                          |      |      |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|------|------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ZENTERPRISE BC12         | 2828 | H06  | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 0,00     | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1-WAY PROCESSOR L01      | 2828 | 5917 | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 3 513,38 | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A  | 3494 | D12  | 7837258 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME | 3494 | D22  | 7890199 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME | 3494 | D24  | 7890616 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| VIRTUAL TAPE SERVER      | 3494 | B10  | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 |
| 144 GB DISK STORAGE      | 3494 | 3704 | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   |
| TS3500 TAPE LIBRARY      | 3584 | L23  | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 455,08   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   |
| INTERMED. CAP. ON DEMAND | 3584 | 1643 | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 140,57   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   |
| TS3500 EXPANSION FRAME   | 3584 | D23  | SEPDRH6 | 1 | 8.1.2018 | 100,37   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7854470 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855547 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855831 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7890809 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE CONTROLLER   | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   |
| DUAL ESCON ATTACHMENT    | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TAPE FRAME               | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    |
| P/SERIES 630             | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 P   | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| RACK-MOUNTED HMC         | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5634 | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   |
| BLADECENTER CHASSIS      | 8677 | 3RG  | 99ZP178 | 1 | 2.1.2016 | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHD | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHD | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHD | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |

[illegible]

| Enhanced Technical Support – IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG |      |     |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ETS – IBM Technical assistance services 2 MD/mesiac                  |      |     |         |   | 2.1.2016 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 | 2 518,71 |
| Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG                       |      |     |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 Processor(s) to be charged                                         | 7028 | 6C4 | 6566C9A | 2 | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 8203 | E4A | 0600192 | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 8203 | E4A | 06001A2 | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| 2 Processor(s) to be charged                                         | 8203 | E4A | 0600182 | 2 | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 9117 | MMA | 6522B8A | 4 | 2.1.2016 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 9117 | MMA | 6522B9A | 4 | 2.1.2016 | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 9115 | 505 | 06438BA | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| 4 Processor(s) to be charged                                         | 9115 | 505 | 06438CA | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support)    |      |     |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2MD/mesiac, onsite                                                   |      |     |         |   | 2.1.2016 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 |

| Popis                                                            | Typ  | Model/<br>popis | Sériové<br>číslo | Počet | Dátum<br>zaradenia<br>do servisu | jedn.cena/<br>mesiac | I./2019 | II./2019 | III./2019 | IV./2019 | V./2019 | VI./2019 | VII./2019 | VIII./2019 | IX./2019 | X./2019 | XI./2019 | XII./2019 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2107 | 921             | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| PTC INDICATOR                                                    | 2107 | 0720            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMC INDICATOR                                                    | 2107 | 0740            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| RMZ INDICATOR                                                    | 2107 | 0760            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2107 | 1100            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2107 | 1300            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                         | 2107 | 3111            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2107 | 4003            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |          |           |          |         |          |           |            |          |         |          |           |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 92E             | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2216            | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2416            | 75P4530          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                       | 2424 | 2516            | 75P4530          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 9AE             | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 5     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2424 | 9B2             | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2424 | 1100            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4440          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 10K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2336            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3123            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B                                      | 2424 | 3133            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2424 | 4113            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| FICON/ESCON INDICATOR                                            | 2424 | 7090            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 1TB INDICATOR                                               | 2424 | 7441            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |
| MM - 25TB INDICATOR                                              | 2424 | 7444            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       | x        | x         | x        | x       | x        | x         | x          | x        | x       | x        | x         |

|                          |      |      |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|------|------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ZENTERPRISE BC12         | 2828 | H06  | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1-WAY PROCESSOR L01      | 2828 | 5917 | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 | 3 513,38 |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A  | 3494 | D12  | 7837258 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAM  | 3494 | D22  | 7890199 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAM  | 3494 | D24  | 7890616 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    | 89,67    |
| VIRTUAL TAPE SERVER      | 3494 | B10  | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 | 1 030,24 |
| 144 GB DISK STORAGE      | 3494 | 3704 | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   | 743,19   |
| TS3500 TAPE LIBRARY      | 3584 | L23  | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   | 455,08   |
| INTERMED. CAP. ON DEMAN  | 3584 | 1643 | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   | 140,57   |
| TS3500 EXPANSION FRAME   | 3584 | D23  | SEPDRH6 | 1 | 8.1.2018 | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   | 100,37   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7854470 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855547 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7855831 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7890809 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE        | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE CONTROLLER   | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   | 281,10   |
| DUAL ESCON ATTACHMENT    | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   | 240,95   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE        | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   | 222,56   |
| TAPE FRAME               | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    | 18,74    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    | 40,16    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    |
| RS/6000 SYSTEM RACK      | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    | 46,83    |
| P/SERIES 630             | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   | 167,34   |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PF  | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    | 66,94    |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| IBM 7042-CR4             | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| I/O DRAWER               | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   | 306,52   |
| RACK-MOUNTED HMC         | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    | 64,24    |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT   | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    | 26,77    |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5634 | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    | 58,75    |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   |
| POWER SYSTEM 520         | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   | 139,92   |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6    | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   | 114,76   |
| BLADECENTER CHASSIS      | 8677 | 3RG  | 99ZP178 | 1 | 2.1.2016 | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    | 59,77    |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    |
| BLADECENTER H CHASSIS    | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    | 92,33    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHC | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHC | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G OHC | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHC | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G OHC | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    | 21,72    |

[illegible]

| Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG                    |      |     |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Software Maintenance for AIX                                      | 7028 | 6C4 | 6566C9A | 2 | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 0600192 | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 06001A2 | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 8203 | E4A | 0600182 | 2 | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   | 210,75   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9117 | MMA | 6522B8A | 4 | 2.1.2016 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 | 1 154,69 |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9117 | MMA | 6522B9A | 4 | 2.1.2016 | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   | 619,36   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9115 | 505 | 06438BA | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX                                      | 9115 | 505 | 06438CA | 4 | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   | 301,60   |
| Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support) |      |     |         |   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2MD/mesiac, onsite                                                |      |     |         |   | 2.1.2016 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 | 2 378,01 |

| Popis                                                            | Typ  | Model/<br>popis | Sériové<br>číslo | Počet | Dátum<br>zaradenia<br>do servisu | jedn.cena/<br>mesiac | I./2020 |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------|----------------------------------|----------------------|---------|
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 72 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2107 | 921             | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| PTC INDICATOR                                                    | 2107 | 0720            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| RMC INDICATOR                                                    | 2107 | 0740            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| RMZ INDICATOR                                                    | 2107 | 0760            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2107 | 1100            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2107 | 1300            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 73 GB 15K DRIVE SET                                              | 2107 | 2016            | 7571640          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 10K DRIVE SET                                             | 2107 | 2316            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 2GB SW FCP/FICON ADAPTER                                         | 2107 | 3111            | 7571640          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY                                           | 2107 | 4003            | 7571640          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| <b>Servisná úroveň 7x24, Garantovaná doba opravy do 48 hodín</b> |      |                 |                  |       |                                  |                      |         |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 92E             | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2216            | 75P4530          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 15K DRIVE SET                                             | 2424 | 2416            | 75P4530          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 500 GB 7.2K FATA DRIVE SET                                       | 2424 | 2516            | 75P4530          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| Diskové pole DS8000, rozširujúci frame                           | 2424 | 9AE             | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 5     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 300 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2436            | 75R4430          | 3     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| Enterprise diskové pole DS8000                                   | 2424 | 9B2             | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| MANAGEMENT CONSOLE INTERNAL                                      | 2424 | 1100            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| I/O ENCLOSURE PAIR                                               | 2424 | 1300            | 75R4440          | 2     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET A                                           | 2424 | 2226            | 75R4440          | 4     | 2.1.2016                         | x                    | x       |
| 146 GB 15K DRIVE SET B                                           | 2424 | 2236            | 75R4440          | 1     | 2.1.2016                         | x                    | x       |

|                             |      |      |         |   |          |          |          |
|-----------------------------|------|------|---------|---|----------|----------|----------|
| 146 GB 15K DRIVE SET B      | 2424 | 2236 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| 300 GB 10K DRIVE SET B      | 2424 | 2336 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| 300 GB 15K DRIVE SET B      | 2424 | 2436 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B | 2424 | 3123 | 75R4440 | 2 | 2.1.2016 | x        | x        |
| 4GB SW FCP/FICON ADAPTER- B | 2424 | 3133 | 75R4440 | 2 | 2.1.2016 | x        | x        |
| 64 GB PROCESSOR MEMORY      | 2424 | 4113 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| FICON/ESCON INDICATOR       | 2424 | 7090 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| MM - 1TB INDICATOR          | 2424 | 7441 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| MM - 1TB INDICATOR          | 2424 | 7441 | 75R4440 | 3 | 2.1.2016 | x        | x        |
| MM - 1TB INDICATOR          | 2424 | 7441 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| MM - 25TB INDICATOR         | 2424 | 7444 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| MM - 25TB INDICATOR         | 2424 | 7444 | 75R4440 | 1 | 2.1.2016 | x        | x        |
| ZENTERPRISE BC12            | 2828 | H06  | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 0,00     | 0,00     |
| 1-WAY PROCESSOR L01         | 2828 | 5917 | 8494BF7 | 1 | 8.1.2018 | 3 513,38 | 3 513,38 |
| DRIVE UNIT FOR 3590-B1A     | 3494 | D12  | 7837258 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME    | 3494 | D22  | 7890199 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    |
| TAPE DRIVE EXPANS. FRAME    | 3494 | D24  | 7890616 | 1 | 2.1.2016 | 89,67    | 89,67    |
| VIRTUAL TAPE SERVER         | 3494 | B10  | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 1 030,24 | 1 030,24 |
| 144 GB DISK STORAGE         | 3494 | 3704 | 78B1006 | 1 | 2.1.2016 | 743,19   | 743,19   |
| TS3500 TAPE LIBRARY         | 3584 | L23  | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 455,08   | 455,08   |
| INTERMED. CAP. ON DEMAND    | 3584 | 1643 | 78A5056 | 1 | 8.1.2018 | 140,57   | 140,57   |
| TS3500 EXPANSION FRAME      | 3584 | D23  | SEPDHR6 | 1 | 8.1.2018 | 100,37   | 100,37   |
| TS1120 TAPE DRIVE           | 3592 | E05  | 7854470 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE           | 3592 | E05  | 7855547 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE           | 3592 | E05  | 7855831 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE           | 3592 | E05  | 7890809 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE DRIVE           | 3592 | E05  | 7891024 | 1 | 2.1.2016 | 228,88   | 228,88   |
| TS1120 TAPE CONTROLLER      | 3592 | C06  | 78C5937 | 1 | 2.1.2016 | 281,10   | 281,10   |
| DUAL ESCON ATTACHMENT       | 3592 | 3440 | 78C5937 | 2 | 2.1.2016 | 240,95   | 240,95   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB190 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB1AA | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB1F1 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB226 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB239 | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |
| TS1140 TAPE DRIVE           | 3592 | E07  | 78DB23B | 1 | 8.1.2018 | 222,56   | 222,56   |

|                                |      |      |         |   |          |        |        |
|--------------------------------|------|------|---------|---|----------|--------|--------|
| TAPE FRAME                     | 3952 | F05  | 7801260 | 1 | 2.1.2016 | 18,74  | 18,74  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 6520F7A | 1 | 2.1.2016 | 40,16  | 40,16  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T00  | 658C8AA | 1 | 2.1.2016 | 40,16  | 40,16  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A71FC | 1 | 2.1.2016 | 46,83  | 46,83  |
| RS/6000 SYSTEM RACK            | 7014 | T42  | 65A720C | 1 | 2.1.2016 | 46,83  | 46,83  |
| P SERIES 630                   | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 167,34 | 167,34 |
| 2-WAY 1.0 GHZ POWER4 PROC CARD | 7028 | 5132 | 6566C9A | 1 | 2.1.2016 | 66,94  | 66,94  |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 659859B | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  |
| IBM 7042-CR4                   | 7042 | CR4  | 65985AB | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E67C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E68C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E69C | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 |
| I/O DRAWER                     | 7311 | D20  | 652E6AC | 1 | 2.1.2016 | 306,52 | 306,52 |
| RACK-MOUNTED HMC               | 7315 | CR2  | 652322A | 1 | 2.1.2016 | 64,24  | 64,24  |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT         | 7316 | TF3  | 108099K | 1 | 2.1.2016 | 26,77  | 26,77  |
| FLAT PANEL CONSOLE KIT         | 7316 | TF3  | 108875K | 1 | 2.1.2016 | 26,77  | 26,77  |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 |
| 2 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5634 | 0600182 | 1 | 2.1.2016 | 58,75  | 58,75  |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5635 | 0600192 | 1 | 2.1.2016 | 114,76 | 114,76 |
| POWER SYSTEM 520               | 8203 | E4A  | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 139,92 | 139,92 |
| 4 CORE 4.2 GHZ POWER6          | 8203 | 5635 | 06001A2 | 1 | 2.1.2016 | 114,76 | 114,76 |
| BLADECENTER CHASSIS            | 8677 | 3RG  | 99ZP178 | 1 | 2.1.2016 | 59,77  | 59,77  |
| BLADECENTER H CHASSIS          | 8852 | 4XG  | 99B9089 | 1 | 2.1.2016 | 92,33  | 92,33  |
| BLADECENTER H CHASSIS          | 8852 | 4XG  | 99B9090 | 1 | 2.1.2016 | 92,33  | 92,33  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99AY753 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99AY762 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BG483 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG832 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG836 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG854 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG856 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG860 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG862 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG865 | 1 | 2.1.2016 | 21,72  | 21,72  |

|                                |      |      |         |    |          |          |          |
|--------------------------------|------|------|---------|----|----------|----------|----------|
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG870 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG874 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG876 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BG877 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.50G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G3G  | 99BH080 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK467 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK474 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK477 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK480 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK485 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK486 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 2.66G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G4G  | 99BK500 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| BCHS21 3.00G 12MB 2G 0HDD      | 8853 | G6G  | 99BP608 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99H7511 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99P0087 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99P0093 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99V8432 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99V8438 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99W0319 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99W7959 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99W9567 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99W9570 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| HS21 2.66G 4G 2X512MB 0HD ULC  | 8853 | L5G  | 99X0593 | 1  | 2.1.2016 | 21,72    | 21,72    |
| SYSTEM P5                      | 9115 | 505  | 06438BA | 1  | 2.1.2016 | 85,65    | 85,65    |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD | 9115 | 8288 | 06438BA | 1  | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    |
| SYSTEM P5                      | 9115 | 505  | 06438CA | 1  | 2.1.2016 | 85,65    | 85,65    |
| 4-CORE 1.65GHZ PWR5+ PROC.CARD | 9115 | 8288 | 06438CA | 1  | 2.1.2016 | 64,24    | 64,24    |
| POWER SYSTEM 570               | 9117 | MMA  | 6522B8A | 1  | 2.1.2016 | 221,67   | 221,67   |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | 9117 | 7540 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 2 194,42 | 2 194,42 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6 | 9117 | 7540 | 6522B8A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540  | 9117 | 7700 | 6522B8A | 16 | 2.1.2016 | 4 031,89 | 4 031,89 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540  | 9117 | 7700 | 6522B8A | 8  | 2.1.2016 | 2 015,93 | 2 015,93 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540  | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 007,96 | 1 007,96 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540  | 9117 | 7700 | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 007,96 | 1 007,96 |

|                                                                             |      |      |         |    |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----|----------|----------|----------|
| POWER SYSTEM 570                                                            | 9117 | MMA  | 6522B9A | 1  | 2.1.2016 | 221,67   | 221,67   |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                              | 9117 | 7540 | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 | 2 194,42 | 2 194,42 |
| 4.2GHZ PROC CARD 0/4 CORE PWR6                                              | 9117 | 7540 | 6522B9A | 2  | 2.1.2016 | 1 097,22 | 1 097,22 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                               | 9117 | 7700 | 6522B9A | 16 | 2.1.2016 | 4 031,89 | 4 031,89 |
| 1 PROC ACTIVATION PROC FC7540                                               | 9117 | 7700 | 6522B9A | 8  | 2.1.2016 | 2 015,93 | 2 015,93 |
| <b>Enhanced Technical Support – IBM Technical assistance ETS4 ASSIST SG</b> |      |      |         |    |          |          |          |
| ETS – IBM Technical assistance services 2 MD/mesiac                         |      |      |         |    | 2.1.2016 | 2 518,71 | 2 518,71 |
| <b>Enhanced Technical Support for AIX ETS4 AIX SG</b>                       |      |      |         |    |          |          |          |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 7028 | 6C4  | 6566C9A | 2  | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 8203 | E4A  | 0600192 | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 8203 | E4A  | 06001A2 | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 8203 | E4A  | 0600182 | 2  | 2.1.2016 | 210,75   | 210,75   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 9117 | MMA  | 6522B8A | 4  | 2.1.2016 | 1 154,69 | 1 154,69 |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 9117 | MMA  | 6522B9A | 4  | 2.1.2016 | 619,36   | 619,36   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 9115 | 505  | 06438BA | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,60   |
| Software Maintenance for AIX SW MAINT AIX,pSeries Software Maintena         | 9115 | 505  | 06438CA | 4  | 2.1.2016 | 301,60   | 301,63   |
| <b>Preventívna, prevádzková a metodická podpora (Preventive support)</b>    |      |      |         |    |          |          |          |
| 2MD/mesiac, onsite                                                          |      |      |         |    | 2.1.2016 | 2 378,01 | 1 857,62 |

## Príloha č. 2 b) k zmluve

**Rozpis poplatkov za autorizovaný pozáručný servis pre CZVT IBM počas trvania zmluvy, t. j. od 01.02.2016 do 31.01. 2020**

|                        | EUR bez DPH  | EUR s 20 %DPH |
|------------------------|--------------|---------------|
| <b>rok 2016</b>        |              |               |
| v tom                  |              |               |
| 1.2.2016 - 31.3.2016   | 120 175,12   | 144 210,14    |
| 1.4.2016 - 30.6.2016   | 121 739,14   | 146 086,97    |
| 1.7.2016 - 30.9.2016   | 121 739,14   | 146 086,97    |
| 1.10.2016 - 31.12.2016 | 121 739,14   | 146 086,97    |
| <b>rok 2017</b>        |              |               |
| v tom                  |              |               |
| 1.1.2017 - 31.3.2017   | 116 802,42   | 140 162,90    |
| 1.4.2017 - 30.6.2017   | 114 334,05   | 137 200,86    |
| 1.7.2017 - 30.9.2017   | 114 334,05   | 137 200,86    |
| 1.10.2017 - 31.12.2017 | 114 334,05   | 137 200,86    |
| <b>rok 2018</b>        |              |               |
| v tom                  |              |               |
| 1.1.2018 - 31.3.2018   | 114 334,05   | 137 200,86    |
| 1.4.2018 - 30.6.2018   | 114 334,05   | 137 200,86    |
| 1.7.2018 - 30.9.2018   | 125 423,63   | 150 508,36    |
| 1.10.2018 - 31.12.2018 | 130 968,41   | 157 162,09    |
| <b>rok 2019</b>        |              |               |
| v tom                  |              |               |
| 1.1.2019 - 31.3.2019   | 130 968,41   | 157 162,09    |
| 1.4.2019 - 30.6.2019   | 130 968,41   | 157 162,09    |
| 1.7.2019 - 30.9.2019   | 130 968,41   | 157 162,09    |
| 1.10.2019 - 31.12.2019 | 130 968,41   | 157 162,09    |
| <b>rok 2020</b>        |              |               |
| v tom                  |              |               |
| 1.1.2020 - 31.1.2020   | 43 135,78    | 51 762,94     |
| <b>Celkom</b>          | 1 997 266,67 | 2 396 720,00  |

V Bratislave dňa

.....  
**Ing. Emil Fitoš**  
konateľ  
Atos IT Solutions and Services s.r.o.

**Príloha č. 3 k zmluve**

**Vzor zápisu o zmene prílohy ..... k zmluve**

**Z Á P I S**  
**o zmene prílohy ..... k zmluve – (názov prílohy)**  
(ďalej len „zmluva“) medzi:

poskytovateľom **Atos IT Solutions and Services s.r.o.** (ďalej len „poskytovateľ“) a objednávateľom **Sociálnou poisťovňou** (ďalej len „objednávateľ“)

V súlade s článkom III bodmi 3.17 až 3.19 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny príloh ..... k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha .....k zmluve (názov prílohy), ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy ..... k zmluve (názov prílohy)

.....  
.....

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy .....(názov prílohy)

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

Bratislava, dňa .....

Bratislava, dňa.....

.....  
oprávnená osoba

.....  
oprávnená osoba

Príloha:

Príloha .....k zmluve (názov prílohy)

**Príloha č. 4 k zmluve**

**Zoznam subdodávateľov**

Názov alebo obchodné meno poskytovateľa: **Atos IT Solutions and Services s.r.o.**

Adresa sídla alebo miesta podnikania: Dúbravská cesta 4/1714  
841 04 Bratislava

I.\* Zabezpečenie predmetu zákazky „Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM“ vyhlásenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 201/2015 dňa 12.10.2015 pod číslom 20278 – MSS budem(e) plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:

Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov:  
**IBM Slovensko, spol. s r.o.**

Adresa pobytu alebo sídlo:  
Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo:  
31 337 147

Podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:  
90%

Realizácia pozáručného autorizovaného servisu pre vybrané centralizované zariadenia výpočtovej techniky autorizovanými technikmi IBM.

V Bratislave dňa

.....  
**Ing. Emil Fitoš**  
konateľ  
Atos IT Solutions and Services s.r.o.