

Dodatok č.1. k servisnej zmluve na poskytnutie odborného servisu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení , SF č 102/2015

Na vykonávanie odborného servisu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení ,uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, Zákona číslo 513/1991 Zb. medzi týmito zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Slovenská filharmónia,
ako správca majetku štátu Slovenskej republiky
Medená 3
816 01 Bratislava

Zastúpený:

prof. Marián LAPŠANSKÝ – generálny riaditeľ
Štátna pokladnica

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

164704

DIČ :

2020829932

Identifikačné číslo pre DPH:

SK2020829932

Štátna príspevková organizácia, zriadená zákonom č.114/2000 Z.z o Slovenskej filharmónii

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Ing. Darina Maxianová, riaditeľka pre ekonomiku

vo veciach technických:

Ing. Frkal Václav, vedúca oddelenia TaT

vo veciach realizačných:

Ernest Korcsek, Jano Králik dispečing

Zhotoviteľ:

TiTTL THERMO KING, s.r.o.
Závodná 76
82106 Bratislava

Zastúpený:

Vlasič Ján – konateľ

Bankové spojenie:

Sberbank

Číslo účtu:

IČO:

35776064

DIČ:

SK2020244677

Identifikačné číslo pre DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel sro, vložka číslo 20534/B

(ďalej len „objednávateľ“)

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

Vlasič Ján

vo veciach technických:

Vlasič Slavomír

vo veciach realizačných:

Vlasič Slavomír

takto :

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení zmluvy SF č. 102/2015 a v súlade s § 18 bod. 1 a bod. 3 písm. b.) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zmene a doplnení nasledovne:

I. Čl. IV. Cena sa mení : na 22 000 bez DPH

II. Čl. X. Mení sa rozsah poskytovaných služieb čistenia a kontrola VZT stípková sieň, reštaurácia a kuchyňa.

III. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch z ktorých objednávateľ obdrží 2 ks rovnopisov a zhotoviteľ 1 ks rovnopisov.

IV. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bezo zmien

Príloha č.1a, opis poskytovaných služieb.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Prof. Marian LAPSANSKY

Generálny riaditeľ

Miesto, dátum a podpis
osoby oprávnenej uzatvoriť
túto zmluvu za objednávateľa

Konateľ spoločnosti

Miesto, dátum a podpis
osoby oprávnenej uzatvoriť
túto zmluvu za zhotoviteľa

Príloha č.1a,

Opis poskytovaných služieb: Jarná údržba

VZT11:

- a. Čistenie vzduchového filtra
- b. Skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje a pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť rekuperátor, výmenník tepla a chladu
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

VZT12:

- a. Čistenie vzduchového filtra
- b. Skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje a pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť rekuperátor, výmenník tepla a chladu
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

VZT14:

- a. Čistenie vzduchového filtra
- b. Skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje a pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť rekuperátor, výmenník tepla a chladu
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť, prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

Kontrola F plynov:

1.Zariadenie: Chladiaca , klimatizačná jednotka BITZER 4PES-15Y-40P – chladivo R407C -18,5kg
Typ kompresora 1ks: Polo-hermeticky, piestový

2.Zariadenie: Chladiaca , klimatizačná jednotka BITZER 4PES-15Y-40P – chladivo R407C -18,5kg
Typ kompresora 1ks: Polo-hermeticky, piestový

Opis poskytovaných služieb: Jesenná údržba

VZT11:

- a. Výmena vzduchového filtra
- b. Kontrola napnutia klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

Potrubné rozvody

- a. Preveriť uloženie a závesy potrubia
- b. Preveriť funkčnosť a nastavenie distribučných elementov a vyčistiť ich
- c. Preveriť skrutkové spoje, utesniť prípadne netesnosti
- d. Kontrola stavu tepelnej izolácie

VZT12:

- a. Výmena vzduchového filtra
- b. Kontrola napnutia klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

Potrubné rozvody

- a. Preveriť uloženie a závesy potrubia
- b. Preveriť funkčnosť a nastavenie distribučných elementov a vyčistiť ich
- c. Preveriť skrutkové spoje, utesniť prípadne netesnosti
- d. Kontrola stavu tepelnej izolácie

VZT14:

- a. Výmena vzduchového filtra
- b. Kontrola napnutia klinových remeňov a upevnenie remeníc, skontrolovať pripevňovacie skrutky, spoje, pružné uloženia motorov
- c. Preveriť ložiská motora ventilátora
- d. Preveriť a vyčistiť výmenník tepla
- e. Preveriť a znovu nastaviť vstupnú regulačnú klapku
- f. Preveriť prípadne opraviť vodivé prepojenie tlmiacich vložiek
- g. Dezinfekcia zariadenia

Potrubné rozvody

- a. Preveriť uloženie a závesy potrubia
- b. Preveriť funkčnosť a nastavenie distribučných elementov a vyčistiť ich
- c. Preveriť skrutkové spoje, utesniť prípadne netesnosti
- d. Kontrola stavu tepelnej izolácie

Kontrola F plynov:

1. Zariadenie: Chladiaca , klimatizačná jednotka BITZER 4PES-15Y-40P – chladivo R407C -53kg
Typ kompresora 1ks: Polo-hermeticky, piestový

2. Zariadenie: Chladiaca , klimatizačná jednotka BITZER 4PES-15Y-40P – chladivo R407C -53kg
Typ kompresora 1ks: Polo-hermeticky, piestový

Filtre :

Filtre firon cca 10m2 do VZT na pôvodnú reštauráciu.

Prívod stĺpová sala -papierový filter 755x675x92 mm , M5/EN779 1ks

Prívod kuchyňa - umele kazety 592x592x66 mm M5 3ks

287x592x96mm M5 4ks

287x287x96mm M5 1ks

+ revízia 16 nových požiarnych klapiek pre Stĺpovú sieň, reštauráciu a kuchyňu.