

PROTOKOL

SKU 271 563 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: ŠKODA

Obchodný názov vozidla: RAPID

Druh vozidla / kategória: Osobné vozidlo / M1

Značka štátu registrácie / EČV: SK / BL934IB

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 26.09.2014

VIN: TMBAN6NH2F4013776

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Identifikačné číslo motora (typ): CBZBH56509



Zistené chyby na vozidle:

A Ľahké:


6.1.4.SK.1 Nárazník alebo zariadenie proti podbehnútiu je ľahko poškodené alebo deformované, neohrozuje však bezpečnosť premávky.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) Ľ - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) Ľ - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	Ľ:02.93B P:02.40N	FoĽ:90 FoP:90			
2.	Ľ:01.54B P:01.78N	FoĽ:165 FoP:165		Ľ:01.68B P:01.59B	

Ďalšie záznamy STK:

1.2.2. - Lineárna extrapolácia (Fo1 = Fo2)



Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: DEKRA Slovensko s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Panónska cesta 3664/47, 851 04 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 47482	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1051-016-41195-170122-075432	
Dátum kontroly: 17.01.2022	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola:		SKS305173
Lehota platnosti: 17.01.2024	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 016, Tapšík Viliam 		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole: 

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!