

Príloha č. 8 – Nedostatky zvodov a cenová kalkulácia

poradie	divízia	Objekt	Revízný objekt	Závaďa	stav	revízia	cena v EUR bez DPH
	DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD ČOV Skalica	Sociálna budova	Bleskozvod	Zvod č.1 presahuje povolenú najnižšiu impedančnú hodnotu pre zvod 10 ohmov	Nevyhovuje bezpečnej prevádzke	požadujeme vykonať revíznú správu	2 815,00 €
3	DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD HVÔD - ČOV Holič	Vonkajšie osvetlenie a zariadenia - kamerový systém pri sárane	Bleskozvod	Je nutná oprava zvodov, ich hodnota zemného odporu je S6 a 60 ohmov	Nevyhovuje bezpečnej prevádzke	požadujeme vykonať revíznú správu	2 370,00 €
		Terciálne čistenie P508.1	Bleskozvod	Je nutná oprava zvodov, ich hodnota zemného odporu je S6 a 60 ohmov	Nevyhovuje bezpečnej prevádzke	požadujeme vykonať revíznú správu	2 370,00 €
4	DIVÍZIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD ČOV Myjava	Prevádzková budova B	Bleskozvod	Namerané hodnoty odporov na zvodoch majú vysokú hodnotu	Nevyhovuje bezpečnej prevádzke	požadujeme vykonať revíznú správu	3 835,00 €
5	Gagarinova ulica - obj. č. 207	PDV Východ	Bleskozvod	•Na zachytávacej sustave na streche objektu je pokrivené vedenie FeZn Ø8 a nedostatočný počet podpier (vedenie sa dostýka strešnej krytiny)	Vyhovuje	požadujeme odstrániť nedostatok	1 710,00 €
	Líščie údolie - obj. č. 410	PDV Západ	Bleskozvod	•Na zvode č. 2 je nedostatočné upevnený ochranný uh	Vyhovuje	požadujeme odstrániť nedostatok	185,00 €
7	Bagarová ulica - obj. č. 424	PDV Západ	Bleskozvod	•Na streche je osadený stojan pre anténu, ktorý nie je	Vyhovuje	požadujeme odstrániť nedostatok	830,00 €
	ZČS Modra	PVV - Východ	Bleskozvod	•Dva zvody pravá strana budovy - chýba vedenie od uzemňovača ku skúšobnej svorke a tým sa znižuje ochrana pred bleskom - nemohol byť zmeraný odpor - nevyhovuje, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 č.21 (R max 15Ω), •Skúšobné svorky - na pravej strane objektu nie sú inštalované vývody od skúšobnej svorky k uzemňovaču, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 č.78, Nepriamo ohrozujúce nedostatky: •Zvody nie sú očíslované číselníkom, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.82, •Nebola predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.24.	Nevyhovuje bezpečnej prevádzke	požadujeme vykonať revíznú správu	3 430,00 €
9	VDJ Marianka	PVV Západ	Bleskozvod	•Odpor uzemňovača č.1 a č.2 nevyhovuje, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 č.21 (R max 15) Skrutkové spoje jednotlivých svoriek a podpier sú skorodované. Doporučujem vykonať rekonštrukciu ochrany pred bleskom	Nevyhovuje- nie je spôsobilá	požadujeme vykonať revíznú správu	2 340,00 €
10	ATS Machnáč	PVV Západ	Bleskozvod	•Odpor uzemňovača č.1 a č.2 nevyhovuje, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 č.21 (R max 15) Skrutkové spoje jednotlivých svoriek a podpier sú skorodované. Jeden zvod nie je očíslovaný číselníkom, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.82. Doporučujem vykonať rekonštrukciu ochrany pred bleskom	Nevyhovuje- nie je spôsobilá	požadujeme vykonať revíznú správu	2 400,00 €

11	VZ Sedláčkov ostrov	PVV Západ	Bleskozvod	•Priamo ohrozujúce nedostatky: Odpor uzemňovačov nevyhovuje, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 č.21(R max. 15Ω) •Nepriamo ohrozujúce nedostatky: Skrutkové spoje jednotlivých svoriek a podpier sú skorodované. Zvody nie sú očísľované číselníkom, čo je rozpor v	Nie je spôsobilá bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	2 280,00 €
12	VZ Rajtárka	PVV Senica	Bleskozvod	•Prevádzkovateľom nebola predložená technická dokumentácia skutkovému stavu pre elektrické zariadenie. Chýba výpočet rizika v zmysle STN EN 62305-2:2013-05 (pri dorábaných resp. rekonštruovaných častiach bleskozvodu). Vyhl.č.59/1982 Zb. §5 a STN 33 1500 čl. 4.2, zákon 124/2006 a §.13, STN EN 60204- 1 čl. 17.2 a 17.3.Navrhujem zabezpečiť technickú dokumentáciu tak, aby zodpovedala skutkovému stavu. •je nutná oprava zvodu, jeho hodnota je 50 ohmov STN EN 62305-3	Nevyhovuje- nie je spôsobilá	požadujeme vykonať revíznú správu	3 530,00 €
13	VDJ Krasňany	PVV Východ	Bleskozvod	•Nameraný odpor uzemňovača č1 nevyhovuje, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.21(R max 15 ohm) •Zvod č.2 nie je mechanicky deostatočne upevnený podperami vedenia o obvodovú murovanú stenu, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.66. •Nebola predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, čo je rozpor v zmysle STN 34 1390 čl.24.	Nie je schopný bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	3 680,00 €
14	Pažitkova ulica - obj. č. 210	PDV Východ	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	•Na zvide bola počas OPaOS nameraná vysoká hodnota zemného odporu	Nie je schopný bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	1 960,00 €
15	Trnavská ulica - obj. č. 212	PDV Východ	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	•Na zvide bola počas OPaOS nameraná vysoká hodnota zemného odporu	Nie je schopný bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	1 960,00 €
16	Sabinovská ulica - obj. č. 220	PDV Východ	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	•Na zvide bola počas OPaOS nameraná vysoká hodnota zemného odporu	Nie je schopný bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	1 960,00 €
17	Prievozska ulica - obj. č. 222	PDV Východ	Vonkajší systém ochrany pred bleskom	• Na zvide bola počas OPaOS nameraná vysoká hodnota zemného odporu	Nie je schopný bezpečnej prevádzky	požadujeme vykonať revíznú správu	1 960,00 €
CENA celkom v EUR bez DPH							39 615,00 €
poskytnutá zľava: -1,5 %							594,22 €
CENA celkom v EUR bez DPH po zľave							39 020,78 €

V Bratislave dňa 01.04.2022

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov – VZOR / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Predávajúci **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* **Predávajúci označí jednu z možností.**

v Bratislave, dňa 22.3.2022

(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za
Predávajúceho)