

Príloha č. 1 - Ocenený zoznam položiek - Časť č. 4 - (pracovisko „OR Košice“)

Formulár "C" - Zabezpečenie dodávky nových náhradných dielov zariadení EPS a súvisiace opravy

P. č.	Popis položky	Popis položky	Merná jednotka (MJ)	Cena za MJ bez DPH v EUR
1.	Oprava blokov EPS MZA 002, MZA 003			
1.1	blok zdrojový	6XN05159	ks	73,20
1.2	blok signálny	6XN05161	ks	64,80
1.3	blok poruchy	6XN05160	ks	51,60
1.4	blok kontrolný	6XN05162	ks	14,40
1.5	blok stabilizátora	6XN05163	ks	54,00
1.6	blok slučkovej vložky	6XN05164	ks	9,60
2.	Oprava blokov EPS MHÚ 102, MHÚ 103			
2.1	blok zdrojový	06XN0510791	ks	73,20
2.2	blok signálny	06XN0510901	ks	64,80
2.3	blok slučkovej vložky	06XN1970341	ks	50,40
2.4	blok opakovaného nulovania	06XK1970341	ks	36,00
2.5	člen optoelektrický	06XK1960940	ks	10,80
2.6	adaptér	06XK0520021	ks	12,00
3	Oprava blokov EPS MHÚ 106			
3.1	jednotka mikroprocesoru JMP-2	6XK199187	ks	67,20
3.2	jednotka ovládania JO-2	6XK199202	ks	265,20
3.3	jednotka adries JA-1	6XK199190	ks	75,60
3.4	jednotka slučiek JSM-4	6XK199219	ks	73,20
3.5	jednotka systémová JST-2	6XK199225	ks	80,40
3.6	jednotka stabilizátora JS-5	6XK199186	ks	68,40
3.7	jednotka zdroja JSZ-2	6XK20903	ks	72,00
4.	Oprava blokov EPS MHÚ 108			
4.1	doska mikroprocesoru		ks	93,60
4.2	doska slučiek		ks	80,40
4.3	doska zdroja		ks	73,20
4.4	doska svoriek		ks	30,00
5	Oprava blokov EPS MHÚ 109			
5.1	doska základná	6XK199522	ks	265,20
5.2	doska displeja	6XK199521	ks	81,60
6	Oprava blokov EPS MHÚ 110			
6.1	doska systémová	6XK199611	ks	265,20
6.2	doska ovládania	6XK199620	ks	91,20
6.3	doska zdroja	6XK199612	ks	73,20
6.4	doska linková	6XK199611	ks	70,80
6.5	klávesnica	6K196110	ks	93,60
7	Oprava blokov EPS MHÚ 111			
7.1	doska systémová	6XK199600	ks	265,20
7.2	doska ovládania	6XK199601	ks	91,20
7.3	doska zdroja	6XK199602	ks	73,20

P. č.	Popis položky	Popis položky	Merná jednotka (MJ)	Cena za MJ bez DPH v EUR
7.4	doska linková	6XK199603	ks	70,80
7.5	klávesnica	6XK3940551	ks	93,60
8	Oprava ESSER IQ8M			
8.1	karta periférií	772479	ks	42,00
8.2	základná karta		ks	304,80
8.3	karta sieťového zdroja		ks	90,00
8.4	modul analóg. kruhového vedenia	784382	ks	54,00
8.5	ovládací panel	786016	ks	66,00
8.6	náhradný zdroj		ks	54,00
9	Oprava zariadení EPS - tabiel obsluhy, hlásičov a pod.			
9.1	Likvidácia ionizačného hlásiča		ks	24,00
9.2	oprava MHG 103		ks	37,20
9.3	oprava MHG 120		ks	37,20
9.4	oprava MHG 124		ks	37,20
9.5	oprava MHG 181		ks	64,80
9.6	oprava MHG 241		ks	42,00
9.7	oprava MHG 243		ks	48,00
9.8	oprava MHG 261		ks	48,00
9.9	oprava MHG 283		ks	72,00
9.10	oprava MHG 304		ks	20,40
9.11	oprava MHG 362		ks	48,00
9.12	oprava MHG 581		ks	31,20
9.13	oprava MHA 101		ks	30,00
9.14	oprava MHA 102		ks	30,00
9.15	oprava MHA 108		ks	30,00
9.16	oprava MHA 141		ks	44,40
9.17	oprava MHA 143		ks	45,60
9.18	oprava MHA 144		ks	45,60
9.19	oprava MHA 181		ks	38,40
9.20	oprava MHY 104		ks	10,80
9.21	oprava MHY 922		ks	30,00
9.22	oprava MHS 405		ks	25,20
9.23	oprava MHS 407		ks	12,00
9.24	oprava MHS 811		ks	90,00
9.25	oprava MXS 005	6XN26018/Z	ks	39,60
9.26	oprava MXS 007	6XN26020	ks	18,00
9.27	oprava ESSER IQ8Quad 802371		ks	37,20
9.28	oprava ESSER IQ8 804905		ks	30,00
9.29	oprava ESSER 766235		ks	54,00

