

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Dom kultúry Nová Bystrica súp. č. 657 – prestavba

Obstarávateľ: Obec Nová Bystrica

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 31.03.2023 10:05:09

Zverejnené: 03.04.2023 07:48:39

Prosím berte našu žiadosť za bezpredmetnú, prílohy, ktoré sme žiadali sú priložené pri SP. Mali sme menší problém s Word-om.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 31.03.2023 10:02:49

Zverejnené: 03.04.2023 07:48:39

Dobrý deň, chceme Vás požiadať o zverejnenie príloh "A" - Čestné vyhlásenie a prílohy "F" Návrh na plnenie kritérií.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Prílohy boli súčasťou výzvy resp. sú zverejnené v profile zákazky. S pozdravom

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 22.03.2023 09:24:09

Zverejnené: 30.03.2023 12:33:46

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovných otázok:

1. V položke výkazu výmer 109_763_763129143-Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovernou nosnou konštrukciou z oceľových profilov jednoduché opláštenie_186,983_m2 je posledný riadok výpočtu plochy miestnosti 1.04 $140,06 + 2,15 + 1,00 = 169,67$ m2. Chceli by sme sa opýtať, čo je plocha podhľadu $(2,15 + 1,00) * 9,40$. Z PD je jasné že plocha stropu $1.04 = 140,06$ m2. Ale čo je plocha tých 29,61 m2?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Plocha 29,61 m² je demontáž kapotáže v ľavej časti nad dverami do m. č. 1.03.

2. Položka 110_763_763129155_Demontáž kruhového sadrokartónového podhľadu - pre ďalšie použitie, odpojenie od elektro má výmeru 186,983_m2. Domnievame sa že plocha kruhového podhľadu vyznačeného v PD nemôže mať plochu rovnakú ako je plocha celej miestnosti 1.04.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Množstvo položky zmenené vo výkaze výmer vid'. príloha zverejnená v profile zákazky.

3. V položke 113_763_763999000_Podhľady sadr zavesený - vyrezanie drážok pre oponu, je merná jednotka 1,000_súor. Predstavuje to vyrezanie drážok v dĺžke 5,881 m, alebo na celú šírku 9,400 m?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Položku nacenit' individuálne podľa jestvujúceho stavu, t.j. obhliadka stavby, fotodokumentácia a pod.

4. Položka 86_700_722.172_Vodovodné potrubie vnútorné z rúr PVC, AL-PEX a pod. do D 20 s izoláciou Mirelon, s armatúrami_25,000_m je položka združená z potrubného materiálu + tepelná izolácia. Nie je však špecifikovaná hrúbka izolácie.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Hrúbka izolácie vychádza z rozboru položky – hr.10 mm.

5. Prívod a odvod vzduchu zo sociálnych zariadení miestností 1.01 a 1.02 nie je bližšie špecifikovaný. Chýba bližšia špecifikácia potreby výmeny vzduchu, od čoho sa budú odvíjať typy ventilátorov. PD sa odvoláva na napojenie odvetrania do pôvodnej VZT SPIRORÚRY R 100 mm. Podľa výkazu výmer je dĺžka nového potrubia 25 m. Podľa PD sa zdá dĺžka potrubia kratšia ako 25 m.

Odpoveď verejného obstarávateľa: VZT bola navrhnutá do rozpočtu odborným odhadom.

6. Vo výkaze výmer sa nachádza položka 94_721_725122813_Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou_1,000_súbor. Podľa výkresu pôvodného stavu je však zrejmé, že sa v 1.01 – WC muži žiadny pisoár nenachádza.

Odpoveď verejného obstarávateľa: V miestnosti 1.01 - WC muži sa nachádzajú 3 pisoáre.

7. Vo výkaze výmer sa nachádza položka 91_700_725.121_ZT - pisoár s radarovým splachovaním_2,000_komplet. Podľa výkresu nového stavu je však zrejmé, že sa v 1.01 žiadne pisoáre nenachádzajú.

Odpoveď verejného obstarávateľa: V miestnosti 1.01 - WC muži sa nachádzajú 2 pisoáre.

8. V zadaní chýba výkresová časť elektroinštalácie a zdravotníckej. Nie je teda možné skontrolovať resp. porovnať položky výkazu výmer s PD. Doplní VO výkresy pre časť elektro a zdravotnícka?

Odpoveď verejného obstarávateľa: V zmysle Výkresov ELI .

9. Vo výkaze výmer elektroinštalácie, je položka 36_K 21020-0057_Ventilátor potrubný s dobehom, sušič rúk _ks_8,000. K danej položke sú však materiálové položky 37_M_34521020-00_Ventilátor axiálny d100, 230V, _ks_8,000 a 38_M_34521020-10_Sušič rúk so senzorom 230V_ks_2,000. Teda spolu 10 ks. Chýba montáž pre 2 kusy.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno bola tam chyba, doplnila sa montáž 2 ks.

10. Vo výkaze výmer elektroinštalácie sa nachádzajú položky 34_M_357150000510.S_Rozvádzač HR podľa zapojenia + rezerva pre napojenie jestvujúcich rozvodov_ks_1,000, a 35_M_357150000520.S_Rozvádzač RPJ podľa zapojenia + rezerva pre napojenie jestvujúcich rozvodov_ks_1,000. Tieto položky sú špecifikované ako materiálne položky. Z popisu položiek nie je jasné.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Dom kultúry Nová Bystrica súp. č. 657 – prestavba

Obstarávateľ: Obec Nová Bystrica

Odpoveď verejného obstarávateľa: Rozvádzače sú nacenené podľa výkresov rozvádzačov HR1 a RPJ. Máme za to, že rezerva bola myslená iba priestorová (bez výzbroje).

11. Vo výkaze výmer elektroinštalácie chýba montážna položka pre 38_M_34521020-10_Sušič rúk so senzorom 230V_ks_2,00.

Žiadame o vysvetlenie, doplnenie a opravu výkazu výmer a posunutie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Položka bola doplnená.

S pozdravom

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 16.03.2023 08:27:23

Zverejnené: 20.03.2023 09:11:56

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie termínu kedy zverejní dokumenty - súťažné podklady zákazky.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Nakoľko sa jedná o PT, postupom podľa § 117 bez zverejnenia vo vestníku VO „Súťažné podklady boli súčasťou výzvy na predloženie ponuky v sekcii "Prílohy žiadosti". Napriek tomu verejný obstarávateľ ich zverejní aj v profile zákazky. S pozdravom

S pozdravom