

Príloha č. 2: Zoznam náhradných dielov Najčastejšie používané náhradné diely	P/N	Cena za 1ks/Eur bez DPH	Cena za 1ks/Eur s DPH	Množstvo	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
HP Color LaserJet CP3505dn						
Pick Up roller	RM1-2727-000CN	3,3		6	19,8	
Separation pad	RM1-2709-000CN	9,5		4	38	
Fuser unit	RM1-2764-020CN	209,6		2	419,2	
HP Color LaserJet CM2320						
Pick Up roller	RM1-4426-000CN	2		2	4	
Separation pad	RM1-4840-000CN	3,8		2	7,6	
HP Color LaserJet MFP M880						
ADF roller replacement kit	C1P70-67901	53,2		1	53,2	
Pick Up roller	A2W77-67905	67,5		1	67,5	
Separation pad	5851-5855	97,3		1	97,3	
Fuser kit	C1N58-67901	356,5		3	1069,5	
HP LaserJet 1320n						
Pick Up roller	RL1-0540-000CN	2,9		2	5,8	
Separation pad	RM1-1298-000CN	9,5		2	19	
HP LaserJet 3015						
Pick Up roller	RM1-6313-000CN	4,6		2	9,2	
Separation pad	RM1-6303-000CN	11,2		2	22,4	
HP LaserJet Enterprise M506						
Pick Up roller	F2A68-67913	101		2	202	
Fuser kit	RM2-5692-000CN	167,6		2	335,2	
HP LaserJet M2727						
Pick Up roller	RL1-0540-000CN	2,9		2	5,8	
Separation pad	RM1-1298-000CN	9,5		2	19	
HP LaserJet M5035 MFP						
Pick Up roller	Q7829-67925	6,4		2	12,8	
Separation pad	Q7829-67929	8,9		2	17,8	
Fuser kit	Q7829-67934	235		6	1410	
ADF roller kit	Q7842-67902	69,8		2	139,6	
HP LaserJet P3015dn						
Pick Up roller	RM1-6313-000CN	4,6		5	23	
Separation pad	RM1-6303-000CN	11,2		5	56	
HP OfficeJet Pro X476dw MFP						
Separator / Pick Assy Kit	CN598-67018	17		2	34	
OKI ES4191						
OKI Frame Assy Retard	44384701	22,8		2	45,6	
OKI Roller Assy Pickup	44483601	14,2		2	28,4	
OKI Hopping Roller	44483301	12,5		2	25	
OKI ES7131						
Roller-Pick-Up	42699401	10		5	50	
Roller-Feed-NOW	43000601	12,8		5	64	
OKI ES9160						
Drum Cleaning Blade	45108803	47,3		5	236,5	
OKI developer	45008901	156,7		5	783,5	
OKI genuine drum unit	45009001	133		5	665	
cena za servisné služby vrátane dopravy					2784	
SPOLU:					8769,7	10523,64