

**Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. Z0023-PUB-06/07  
na autorizovaný servis a rozvoj hardvérových  
a softvérových komponentov informačného systému  
VšZP  
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

## Článok 1 Zmluvné strany

Objednávateľ: **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**  
Sídlo: Mamateyova 17  
850 05 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Marcel Forai, MPH; predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000182424/8180  
IČO: 35 937 874  
IČ DPH: SK 2022027040  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3602/B  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Atos IT Solutions and Services s.r.o.**  
Sídlo: Einsteinova 11  
851 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Peter Prónay, konateľ  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 1097895000/1111  
IČO: 45 650 276  
DIČ: 2023110661  
IČ DPH: SK2023110661  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s čl. 10 bodom 10.2 Zmluvy o dielo č. Z0023-PUB-06/07 uzatvorenej dňa 29.11. 2006 medzi objednávateľom a zhotoviteľom v znení jej dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (ďalej len „Zmluva“) a na základe požiadaviek objednávatela v súlade s čl. 6 bodom 6.2.2 na zmenu rozsahu poskytovaných služieb, podmienok a požiadaviek na vykonávanie paušálneho servisu hardvérových a softvérových komponentov IS VŠZP (vypustenie hardvérových komponentov IS VŠZP spod paušálneho servisu o objednávatelom definované hardvérové komponenty a pokračovanie paušálneho servisu pre hardvérové komponenty, ktorým skončila záruka a servisná podpora – 1x HP ML350T05 SAS SFF CTO, HP Ultrium 1760 Tape Drive, 2x IBM Power 770 9117-MMB, 2x IBM eServer p5 540 9110-51A, IBM 7042-CR5 Rack-mounted Hardw.Mgmt.Console, IBM 7316-TF3 Rack-Mounted Flat Panel Console Kit a 2x HP StorageWorks XP24000 Disk Array, 4x HP StorageWorks 48/80 SAN Switch) sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 9 (ďalej len „Dodatok“) s nasledovnými zmenami a doplnkami:

### Článok 6 Cena a platobné podmienky bod 6.6 Zmluvy sa nahrádza týmto znením:

Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúru za paušálny servis za obdobie kalendárneho štvrťroka na konci kalendárneho štvrťroka, pričom deň dodania bude posledný deň kalendárneho štvrťroka, a to vo výške podľa - prílohy č.2 bod 1. časť „Rekapitulácia“ ako „Štvrťročný paušálny poplatok“ s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi.

### Článok 8 Zmluvné pokuty a náhrada škody sa dopĺňa bodom 8.7. v tomto znení:

Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne mu vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti dodávateľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a následne uplatnením ručenia za daň voči objednávatelovi v zmysle § 69b tohto zákona. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u dodávateľa i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z., s príslušným daňovým úradom.

Príloha č. 1 Zmluvy „Zoznam hardvérových komponentov IS VŠZP - paušálny servis“ sa nahrádza novou Prílohou č. 1. tohto Dodatku

Príloha č. 2 Zmluvy „Cenová kalkulácia“ bod 1 „Cenová kalkulácia pre servis hardvérových komponentov IS VŠZP realizovaný formou paušálneho servisu“ sa nahrádza Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou od 1.1.2014 nebude zhotoviteľ poskytovať služby autorizovaného servisu v zmysle čl. 4.2.1 Zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 1.7.2013, za podmienky, že tento dodatok bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy tohto Dodatku.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 - Zoznam hardvérových komponentov IS VŠZP - paušálny servis,

Príloha č. 2 – „Cenová kalkulácia“ bod 1 „Cenová kalkulácia pre servis hardvérových komponentov IS VŠZP realizovaný formou paušálneho servisu“

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

V Bratislave

V Bratislave

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Atos IT Solutions and Services s.r.o.  
Ing. Peter Prónay  
konateľ

Ing. Marcel Forai, MPH  
predseda Predstavenstva  
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

## Príloha č. 1

## Zoznam hardvérových komponentov IS VŠZP - paušálny servis

## AIX servre, SAN Devices

| Meno HW komponentu | Miesto   | Model a typ                                                                                                    | S/N        | Doba pokrytia servisu | Doba opravy (hod.)        |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| HP-XP24K           | HLP      | HP StorageWorks XP24000 Disk Array                                                                             | FRHC078832 | 7x24 proactive        | 8                         |
| HP-TOP-FCSW        | HLP      | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJ9Y | 7x24 proactive        | 8                         |
| HP-BOT-FCSW        |          | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJ9W |                       |                           |
| HP_EVA6100         | HLP      | HP EVA6100 2C4D Array                                                                                          | 2S28080KHW | 7x24 proactive        | 8                         |
| hpmnta             | HLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 067348A    | 7x24                  | 24                        |
| hptsmc             | HLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 06734AA    | 7x24                  | 24                        |
| HP-P7AS            | HLP      | IBM Power 770 9117-MMB                                                                                         | 100B9FP    | 7x24 proactive        | 12                        |
| HP-P7DB            | HLP      | IBM Power 770 9117-MMB                                                                                         | 100BAOP    | 7x24 proactive        | 12                        |
| HP-P5WEB1          | HLP      | IBM eServer p5 510 9110-51A                                                                                    | 10BD095    | 7x24 proactive        | 12                        |
| HP-P5WEB2          | HLP      | IBM eServer p5 510 9110-51A                                                                                    | 10BD085    | 7x24 proactive        | 12                        |
| HP-HMC7            | HLP      | IBM 7042-CR5 Rack-mounted Hardw.Mgmt.Console                                                                   | 10ECCAB    | 7x24 proactive        | 12                        |
| HP-FLAT            | HLP      | IBM 7316-TF3 Rack-Mounted Flat Panel Console Kit                                                               | 106035M    | 7x24                  | 12                        |
| ZP-XP24K           | ZLP      | HP StorageWorks XP24000 Disk Array                                                                             | FRHC078836 | 5x9 proactive         | Len doba odozvy do 4 hod. |
| ZP-TOP-FCSW        | ZLP      | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJA0 | 7x24 proactive        | 8                         |
| ZP-BOT-FCSW        |          | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJA5 |                       |                           |
| DCC_VsZP           | HLP, ZLP | DataCenter Care (prostredie VŠZP – 2x HP StorageWorks XP24000 Disk Array, 4x HP StorageWorks 48/80 SAN Switch) | -          | proactive             | -                         |
| hmc5               | ZLP      | IBM 7310-CR3                                                                                                   | 65E511A    | 7x24                  | 24                        |
| zpzal              | ZLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 067349A    | 7x24                  | 24                        |
| zpxxx (hpdw2)      | ZLP      | IBM 9133-55A                                                                                                   | 06E2ECG    | 7x24                  | 24                        |

# Windows servre HLP

| Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/N                                                                                                                                                                                                            | Doba pokrytia servisu | Doba opravy (hod.) |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HP_Blades          | HLP    | c7000 Blade Enclosure<br>4/12 SAN Switch<br>4/12 SAN Switch<br>Ultrium 448c Tape<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL460c<br>ProLiant BL680c<br>ProLiant BL680c<br>ProLiant BL680c<br>ProLiant BL680c | GB8808C9KA<br>CN8802607E<br>CN88026088<br>CZC83001YD<br>CZJ808048T<br>CZJ8080496<br>CZJ80804AB<br>CZJ80804AH<br>CZJ80804AX<br>CZJ83105MH<br>CZJ83105R4<br>GB883402SV<br>GB883402SE<br>GB8930XCB7<br>GB8928WC76 | 7x24<br>proactive     | 8                  |
| USDC06             | Sitel  | HP ML350T05 SAS SFF CTO<br>HP Ultrium 1760 SAS Int VW Tape Drive                                                                                                                                                                                                                                                     | GB8930XDLY<br>HU192968J2                                                                                                                                                                                       | 7x24                  | 6                  |

## Windows servre ZLP

| Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ                                                                                                                                                                                                                                     | S/N                                                                                                                          | Doba pokrytia servisu | Doba opravy (hod.) |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ZP_Blades          | ZLP    | c7000 Blade Enclosure<br>Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP<br>Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP<br>ProLiant BL680c G5<br>ProLiant BL680c G5<br>ProLiant BL460c G1<br>ProLiant BL460c G1<br>ProLiant BL460c G1<br>ProLiant BL460c G1 | GB8918PDNX<br>FOC1106T0NA<br>FOC1106T0F7<br>GB8928WC7A<br>GB8928WC7E<br>CZJ92804M8<br>CZJ92804M9<br>CZJ93101NR<br>CZJ93101NS | 7x24<br>proactive     | 8                  |
| USDC05             | ZLP    | ProLiant DL380 G5                                                                                                                                                                                                                               | CZC6414Y6L                                                                                                                   | 7x24                  | 6                  |
| ZPMNG01            | ZLP    | ProLiant DL380 G5                                                                                                                                                                                                                               | CZC9146FF7                                                                                                                   | 7x24                  | 6                  |

HLP – hlavné pracovisko - Sitel, Kopčianska 20, Bratislava

ZLP – záložné pracovisko - Riaditeľstvo VŠZP, Mamateyova 17, Bratislava

## Príloha č. 2

### Cenová kalkulácia

#### 1. Cenová kalkulácia pre servis hardvérových komponentov IS VŠZP realizovaný formou paušálneho servisu

Cena je stanovená ako paušálny poplatok pre jednotlivé zariadenia uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Paušálny poplatok zahŕňa všetky náklady spojené s garanciou odstránenia poruchy zariadenia v stanovenom čase, náhradné diely, dopravné náklady, servisné práce v dobe pokrytia servisu.

Paušálny poplatok servisu hardvérových komponentov IS VŠZP realizovaný formou paušálneho servisu uvedených v prílohe č. 1 tohto Dodatku:

| Meno HW komponentu                                                                                                | Miesto   | Model a typ                                                                                                    | S/N        | Paušálny poplatok od 1.7.-31.12.2013 (EUR bez DPH) | Paušálny poplatok od 1.1.2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| HP-XP24K                                                                                                          | HLP      | HP StorageWorks XP24000 Disk Array                                                                             | FRHC078832 | 110 356,65 €                                       | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-TOP-FCSW                                                                                                       | HLP      | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJ9Y | 10 320,85 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-BOT-FCSW                                                                                                       |          | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJ9W |                                                    |                               |
| HP_EVA6100                                                                                                        | HLP      | HP EVA6100 2C4D Array                                                                                          | 2S28080KHW | 20 989,90 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| hpmnta                                                                                                            | HLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 067348A    | 599,20 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| hptsmc                                                                                                            | HLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 06734AA    | 599,20 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-P7AS                                                                                                           | HLP      | IBM Power 770 9117-MMB                                                                                         | 100B9FP    | 33 117,90 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-P7DB                                                                                                           | HLP      | IBM Power 770 9117-MMB                                                                                         | 100BAOP    | 25 590,95 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-P5WEB1                                                                                                         | HLP      | IBM eServer p5 510 9110-51A                                                                                    | 10BD095    | 1 648,20 €                                         | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-P5WEB2                                                                                                         | HLP      | IBM eServer p5 510 9110-51A                                                                                    | 10BD085    | 1 648,20 €                                         | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-HMC7                                                                                                           | HLP      | IBM 7042-CR5 Rack-mounted Hardw.Mgmt.Console                                                                   | 10ECCAB    | 513,75 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| HP-FLAT                                                                                                           | HLP      | IBM 7316-TF3 Rack-Mounted Flat Panel Console Kit                                                               | 106035M    | 214,10 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| ZP-XP24K                                                                                                          | ZLP      | HP StorageWorks XP24000 Disk Array                                                                             | FRHC078836 | 59 569,40 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| ZP-TOP-FCSW                                                                                                       | ZLP      | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJA0 | 8 494,05 €                                         | Servis nebude poskytovaný     |
| ZP-BOT-FCSW                                                                                                       |          | HP StorageWorks 48/80 SAN Switch (AM872A)                                                                      | CZC013YJA5 |                                                    |                               |
| DCC_VsZP                                                                                                          | HLP, ZLP | DataCenter Care (prostredie VŠZP – 2x HP StorageWorks XP24000 Disk Array, 4x HP StorageWorks 48/80 SAN Switch) | -          | 49 146,55 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
| hmc5                                                                                                              | ZLP      | IBM 7310-CR3                                                                                                   | 65E511A    | 456,80 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| zpzal                                                                                                             | ZLP      | IBM 9110-510                                                                                                   | 067349A    | 599,20 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| zpxxx (hpdw2)                                                                                                     | ZLP      | IBM 9133-55A                                                                                                   | 06E2ECG    | 1 766,25 €                                         | Servis nebude poskytovaný     |
| Súčet paušálnych poplatkov od 1.7.-31.12.2013 za servis hardvérových komponentov IS VŠZP: AIX servre, SAN Devices |          |                                                                                                                |            | 325 631,15 €                                       | -                             |

| Meno HW komponentu                                                                                          | Miesto | Model a typ                                                         | S/N                      | Paušálny poplatok od 1.7.-31.12.2013 (EUR bez DPH) | Paušálny poplatok od 1.1.2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| HP_Blades                                                                                                   | HLP    | c7000 Blade Enclosure                                               | GB8808C9KA               | 12 822,90 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | 4/12 SAN Switch                                                     | CN8802607E               | 480,75 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | 4/12 SAN Switch                                                     | CN88026088               | 480,75 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | Ultrium 448c Tape                                                   | CZC83001YD               | 634,10 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ808048T               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ8080496               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ80804AB               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ80804AH               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ80804AX               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ83105MH               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL460c                                                     | CZJ83105R4               | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL680c                                                     | GB883402SV               | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL680c                                                     | GB883402SE               | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL680c                                                     | GB8930XCB7               | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                                                                                                             |        | ProLiant BL680c                                                     | GB8928WC76               | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
| USDC06                                                                                                      | Sitel  | HP ML350T05 SAS SFF CTO<br>HP Ultrium 1760 SAS Int WW<br>Tape Drive | GB8930XDLY<br>HU192968J2 | 1 094,80 €                                         | Servis nebude poskytovaný     |
| Súčet paušálnych poplatkov od 1.7.-31.12.2013 za servis hardvérových komponentov IS VŠZP:Windows servre HLP |        |                                                                     |                          | 19 717,95 €                                        | -                             |

| Meno HW komponentu | Miesto | Model a typ                             | S/N         | Paušálny poplatok od 1.7.-31.12.2013 (EUR bez DPH) | Paušálny poplatok od 1.1.2014 |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ZP_Blades          | ZLP    | c7000 Blade Enclosure                   | GB8918PDNX  | 13 146,00 €                                        | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP | FOC1106T0NA |                                                    |                               |
|                    |        | Cisco Catalyst Blade Switch 3020 for HP | FOC1106T0F7 |                                                    |                               |
|                    |        | ProLiant BL680c G5                      | GB8928WC7A  | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | ProLiant BL680c G5                      | GB8928WC7E  | 531,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | ProLiant BL460c G1                      | CZJ92804M8  | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | ProLiant BL460c G1                      | CZJ92804M9  | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | ProLiant BL460c G1                      | CZJ93101NR  | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |
|                    |        | ProLiant BL460c G1                      | CZJ93101NS  | 297,15 €                                           | Servis nebude poskytovaný     |

|                                                                                                                     |     |                  |            |                    |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| USDC05                                                                                                              | ZLP | ProLiant DL380G5 | CZC6414Y6L | 721,30 €           | Servis nebude poskytovaný |
| ZPMNG01                                                                                                             | ZLP | ProLiant DL380G5 | CZC9146FF7 | 721,30 €           | Servis nebude poskytovaný |
| Súčet paušálnych poplatkov od 1.7.-31.12.2013 za servis hardvérových komponentov IS VŠZP: <b>Windows servre ZLP</b> |     |                  |            | <b>16 839,50 €</b> | -                         |

## REKAPITULÁCIA:

| HW komponenty                        | Súčet paušálnych poplatkov od 1.7.-31.12.2013 bez DPH | Súčet paušálnych poplatkov od 1.7.-31.12.2013 s DPH |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AIX servre, SAN Devices              | 325 631,15 €                                          | 390 757,38 €                                        |
| Windows servre HLP                   | 19 717,95 €                                           | 23 661,54 €                                         |
| Windows servre ZLP                   | 16 839,50 €                                           | 20 207,40 €                                         |
| <b>TOTAL:</b>                        | <b>362 188,60 €</b>                                   | <b>434 626,32 €</b>                                 |
| <b>Štvrťročný paušálny poplatok:</b> | <b>181 094,30 €</b>                                   | <b>217 313,16 €</b>                                 |

Ceny môžu byť upravené na základe vzájomnej dohody medzi oboma zmluvnými stranami formou dodatku k Zmluve.