

Zmluva o kontrolnej činnosti č. ASM-927/2014
uzatvorená podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : **Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ a národný**
riaditeľ pre infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1928
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef DROZD ☎ 0960/322 829
- technických : Ing. Július RAPAVÝ ☎ 0960/327 532
: Ing. Jozef BREZOVSKÝ ☎ 0960/327 593
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Vykonávateľ** : **Elektro-Klíma Slovakia, s.r.o.**
Sídlo : **Údernícka 3, 851 01 Bratislava**
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : **Lubomír Tóth – konateľ**
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických,
preberania, reklamácií a
fakturácie : Lubomír Tóth
IČO : 46 776 621
IČ DPH : SK2023591735
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu : 0915/643 981, 0905/617 982
Register : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel:Sro, vložka č. 83622/B
(ďalej len „vykonávateľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1** Vykonávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí kontrolu **klimatizačných zariadení** v nasledovnom rozsahu:
- 2.1.1** na jednotlivých vonkajších a vnútorných klimatizačných jednotkách - vyčistenie filtrov, dezinfekcia vnútorných jednotiek, kontrola tlaku chladiva a tesnosti spojov, kontrola elektrickej časti, kontrola a vyčistenie ventilátora kondenzačnej jednotky, kontrola manuálneho a diaľkového ovládania, posúdenie funkčnosti a technického stavu klimatizačných zariadení, diagnostika prípadnej poruchy, podľa druhu zariadenia jednotlivých stredísk prevádzok objektov (ďalej len „SPO“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve podľa špecifikácie v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej ako „kontrola“ alebo „kontrolná činnosť“),
- 2.1.2** po každej kontrole vykonávateľ vyhotoví na každé zariadenie *Protokol o stave zariadenia*, ktorý bude obsahovať miesto kontroly, názov a typ zariadenia, popis vykonaných činností, popis zistených závad a nedostatkov s predbežným vyčíslením nákladov na opravu, dátum a potvrdenie vykonávateľa (ďalej len „*Protokol o stave zariadenia*“) podľa druhu

zariadenia jednotlivých SPO a zaväzuje sa, že kontrolu nebude vykonávať prostredníctvom inej osoby.

2.2 Špecifikácia služby – spoločný slovník obstarávania CPV - 71315410-6.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zariadenia po vykonaní kontroly v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú odplatu podľa Článku V. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Článku VI. tejto zmluvy.

Čl. III. Miesto vykonania kontroly

3.1 Miesto vykonania kontroly – kasárne, objekty a prevádzky v:
SPO Bratislava, SPO Hlohovec, SPO Nitra, SPO Trenčín, SPO Zemianske Kostolany,
SPO Zvolen, SPO Prešov, SPO Michalovce a SPO Rožňava. Adresy jednotlivých SPO sú bližšie uvedené v Článku IX. bod 9.1 tejto zmluvy.

Miesta osadenia jednotlivých zariadení sú podrobne uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. IV. Čas a spôsob vykonania kontroly

4.1 Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať kontroly v termíne: **do 40 kalendárnych dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Vykonávateľ vyhotoví a do dvoch dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží oprávneným osobám uvedených v Článku IX. bod 9.1 tejto zmluvy Harmonogram jednotlivých kontrol v rozsahu stanoveného termínu. V harmonograme určí počet dní kontrol pre jednotlivé miesta / SPO / a tiež určí ich poradie. Vykonať kontrolu bude možné v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť so zástupcami jednotlivých SPO uvedených v bode 9.1 tejto zmluvy.

4.2 Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje kontrolu podľa tejto zmluvy vykonať odborne a kvalitne podľa príslušných noriem, nestranným spôsobom a zistený stav opísať v *Protokole o stave zariadenia*. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ bude vykonávať kontrolu zariadení po častiach, v jednotlivých SPO podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok vykonávateľa podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je kontrola riadne a včas ukončená v celom rozsahu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Riadne splnenie kontrolnej činnosti bude potvrdené podpisom oprávnených osôb zmluvných strán v Zázname o vykonaní kontrolnej činnosti. Oprávnené osoby objednávateľa na tento účel sú uvedené v bode 9.1 tejto zmluvy.

4.4 Všetky zmeny rozsahu kontrolnej činnosti sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. V. Odplata za vykonanie kontroly

5.1 Odplata kontrolnej činnosti je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu (tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – Príloha č. 1) ako odplata konečná.

5.2 V dohodnutej odplate za kontrolnú činnosť uvedenej v bode 5.3 sú započítané všetky náklady vykonávateľa spojené s plnením predmetu zmluvy, vrátane vyhotovenia protokolu o stave zariadenia, dopravy do miesta vykonania kontroly, akýchkoľvek pomocných prác a použitého materiálu. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vystavenia faktúry. Právo na zaplatenie ceny vzniká vykonávateľovi riadnym splnením jeho záväzku. Podrobný rozpis cien za kontrolnú činnosť vykonanú v jednotlivých SPO a jednotlivých objektoch je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

5.3 Odplata za vykonanie kontroly:

Odplata bez DPH : 6 345,00 €

DPH 20% : 1 269,00 €

Odplata s DPH : 7 614,00 € Slovom : sedemtisícšesťstoštrnásť EUR

Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1 Vykonanie kontroly podľa tejto zmluvy bude poskytnuté a fakturované po častiach za jednotlivé SPO samostatne. Právo na zaplatenie odplaty vzniká vykonávateľovi po splnení povinnosti vykonať kontrolu riadne podľa tejto zmluvy a po vydaní záznamu o vykonaní kontrolnej činnosti. Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom na účet vykonávateľa na základe faktúr vystavených vykonávateľom. Vykonávateľ predloží faktúry po ukončení kontrolnej činnosti pre jednotlivé SPO na základe obidvoma zmluvnými stranami podpísaného záznamu o vykonaní kontrolnej činnosti. Tento záznam bude za objednávateľa podpísaný oprávnenými osobami uvedenými v bode 9.1 tejto zmluvy.
- 6.2 Faktúru vykonávateľ vystaví do 15 dní od ukončenia kontroly v troch výtlačkoch v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Prílohou faktúry bude obidvoma stranami podpísaný *Záznam o vykonaní kontrolnej činnosti* s uvedením dátumu, miesta kontroly, názvu a typu zariadenia a celkovej ceny, ktorý vyhotoví vykonávateľ. Na úhradu vykonávateľ predloží objednávateľovi originál faktúr a *Záznamov o vykonaní kontrolnej činnosti*. Kópie, fotokópie a faxom zaslané písomnosti nie sú dokladom na úhradu.
- 6.3 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Vykonávateľ zašle faktúry objednávateľovi (resp. jednotlivým SPO) najneskôr do 15 kalendárnych dní po vykonaní kontrolnej činnosti. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, neobsahuje náležitosti podľa bodu 6.2 tejto zmluvy alebo má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej bezchybnej faktúry objednávateľovi.
- 6.5 Vykonávateľ zašle faktúru na adresu príslušného strediska prevádzky objektov uvedenú v bode 9.1 tejto zmluvy.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 7.1 Vykonávateľ zodpovedá za to, že vykonanie kontroly podľa tejto zmluvy je vykonané podľa dohodnutých zmluvných podmienok. V prípade, ak objednávateľ zistí, že vykonávateľ poskytuje kontrolnú činnosť v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať jej poskytovanie riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie škôd, ktoré takýmto konaním objednávateľovi vniknú.
- 7.2 Vykonávateľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil po prevzatí kontrolovaných zariadení. Objednávateľ prostredníctvom písomnej reklamácie oznámi vykonávateľovi zistené vady kontroly bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil. Objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať kontrolované zariadenia, pokiaľ má kontrola zjavné vady a to až do doby ich úplného odstránenia.
- 7.3 Po písomnom oznámení objednávateľa je vykonávateľ povinný začať s odstraňovaním vád do 3 dní od uplatnenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, resp. v termíne dohodnutom s objednávateľom. Reklamáciu si objednávateľ uplatňuje prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v bode 9.1 tejto zmluvy.
- 7.4 Objednávateľ je povinný umožniť vykonávateľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady odstraňovať.
- 7.5 Vykonávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú jeho zamestnancami, iba že by škoda vznikla zanedbaním povinností na strane objednávateľa. Vykonávateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami na majetku objednávateľa v plnom rozsahu a je povinný prípadnú škodu objednávateľovi uhradiť.

Čl. VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 8.1 Vykonávateľ sa zaväzuje :
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci (ďalej len "BOZP") a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 504/2006 o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania.
- postupovať pri vykonaní kontroly tak, aby zabezpečil ochranu pred požiarmi v konkrétnom mieste plnenia podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
- dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- vykonať kontrolu len prostredníctvom odborne preškolených a zdravotne spôsobilých zamestnancov.

Vykonávateľ je povinný pri výkone kontrol, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať zákony ako aj všetky ostatné právne a technické normy v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov.

- 8.2 Pred začatím kontrolnej činnosti v zmysle tejto zmluvy zodpovedný zamestnanec objednávateľa (na každom SPO) oboznámi vykonávateľa so základnými predpismi v oblasti BOZP a OPP, zásadami bezpečného správania sa na pracoviskách objednávateľa a možnými rizikami spojenými s pohybom zamestnancov v priestoroch, v ktorých sa bude kontrolná činnosť poskytovať.
- 8.3 Minimálne tri pracovné dni pred zahájením kontrol predloží vykonávateľ zástupcom SPO menný zoznam pracovníkov, ktorí budú v jednotlivých SPO vykonávať kontrolnú činnosť, s uvedením ich osobných údajov a čísiel občianskych preukazov, ako aj identifikačné údaje o vozidlách a technike (typ a EVC), ktoré bude vykonávateľ pri svojej činnosti používať na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 8.4 Vykonávateľ je povinný:
- a) pred začatím prác, najneskôr v deň začatia, predložiť oprávneným osobám objednávateľa všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre danú činnosť a predložiť aktuálny doklad o vykonanom školení z BOZP a OPP,
 - b) spolupracovať s objednávatelom pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku,
 - c) zaistiť, aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na pracovisku, a v jeho bezprostrednej blízkosti, pohybujú.
- 8.5 Vykonávateľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonania kontroly.
- 8.6 Vykonávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Vykonávateľ odstráni na vlastné náklady prípadné odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a vzniknutý odpad bude likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.7 V nevyhnutných odôvodnených prípadoch objednávateľ po dohode s vykonávateľom umožní vykonávateľovi prístup do priestorov, kde je zariadenie namontované, aj mimo pracovnej doby.
- 8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú včas a bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s vykonaním kontroly, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov podľa tejto zmluvy.
- 8.9 Objedávateľ si vyhradzuje právo obstaráť toľko služieb, koľko bude aktuálne potrebovať a do výšky vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

Čl. IX . Oprávnené osoby objednávateľa

- 9.1 Za objednávateľa budú viesť záznamy, potvrdzovať výkon kontrolnej činnosti, vybavovať reklamácie a konať vo veciach fakturácie oprávnené osoby za jednotlivé SPO nasledovne:
SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, p. Jozef Kováč, tel. 0960/312 710, p. Jozef Matúšek, tel. 0960/329 402
SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Viliam Rafaj, tel. 0960/396 501
SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, p. Richard Kočalka tel. 0960/374 309, p. Viliam Valent, tel. 0960/430 413
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, p. Alena Janišová, tel.0960/339504
SPO Zemianske Kostolany – Pod Horou 1, 972 43 Zemianske Kostolany, p. Jozef Baroš tel. 0960/346 124 a p. Milan Šuňal, tel. 0960/346 126, 0903/820 518
SPO Zvolen – Borovnianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, p. Stanislav Cibul'a, tel. 0960/463 394, 0903/820 418
SPO Prešov – Čapajevova 38, 080 01 Prešov, Ing. Juraj Sidorjak, tel. 0903/824 405, p. Miroslav Hrozek, tel. 0960/524 132
SPO Michalovce – ul. Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce, oddelenie Michalovce p. Janka Vrábel'ová, tel. 0960/542 127; oddelenie Trebišov p. Milan Litvák, 0960/550 203
SPO Rožňava – Šafárikova 109, 048 01 Rožňava, Ing. Ladislav Jobbágy, tel. 0903/824 404, Štefan Czeranko, 0960/581 704.

Čl. X. Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Ak vykonávateľ nevykoná kontrolu v dohodnutých termínoch podľa bodu 4.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie kontroly za každý deň omeškania až do ukončenia kontroly podľa zmluvných podmienok.
- 10.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť vykonávateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Ak vykonávateľ nezačne s odstraňovaním nedostatkov kontrolnej činnosti, v riadne začatom odstraňovaní nedostatkov nepokračuje alebo ich neodstráni v dohodnutej lehote podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť a vykonávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania.
- 10.4 Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objedávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany vykonávateľa.
- 10.5 Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením, a to z dôvodov uvedených v zákone alebo ustanovených touto zmluvou.
- 10.6 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany vykonávateľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie kontrolnej činnosti podľa bodu 4.1 tejto zmluvy a nedodržanie jeho povinností v zmysle Článku VIII. tejto zmluvy.
- 10.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia odstúpenia, resp. nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia kontrolnej činnosti uvedeným v bode 4.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou kontrolnej činnosti, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má vykonávateľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia kontrolnej činnosti.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Na predmet zmluvy podľa bodu 2.1.1 v časti týkajúcej sa servisných činností vykonávateľa kontroly sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

- vzťahujúce sa na zmluvu o dielo.
- 11.2 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 Zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávatel' a jedno vykonávatel'.
- 11.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa

Za vykonávateľa

.....
**Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ
a národný riaditeľ pre infraštruktúru**

.....
Ľubomír Tóth – konateľ

Špecifikácia – cenová ponuka:

Klimatizačné jednotky malé do 3 kg chladiaceho média								
p.č.	miesto	objekt (budova)	Typ , model , vonkajšej jednotky	Typ , model , klim. vútornej jednotky	Stav	Výška, osadenie vonk. Kl.j.	Počet KJ (vonk. + vnút.)	Cena bez DPH
1 Bratislava								
1	Kasárne Vajnory	vel.budova, kanc.veliteľa	TC-N6KM	890 W	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Zhruba 20 klimatizácií sa nachádza na rovných strechách. Ďalších zhruba 55 klimatizácií je na obvodových plášťoch jednotlivých budov vo výške od 5 do 22 m /plošina nutná	1+1	22,50
2	Kasárne Viničné	monoblok č.46 dozorný útvaru	AT56 ROMIX	900W	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
3	Kasárne Viničné	monoblok TÚ	DAIKIN RK S50 B2 VMB	1200W	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
4	Kasárne Viničné	strážnica č.27	Mitsubishi Electric PU-P60YGAA	2500 W	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
5	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.62	Airwell	ST XLM9RC	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
6	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.62	Airwell	ST K11A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
7	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.63	Mitsubishi	MCF 13NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
8	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.64	Airwell	ST K30F	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
9	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.65	Airwell	ST K 15A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
10	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.66	Airwell	ST K 15A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
11	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.67	Mitsubishi	MSC 07RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
12	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.70	Mitsubishi	MCF 13NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
13	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.83	Airwell	ST K18A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

14	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.84	Mitsubishi	PCA-P4GA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
15	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.88	Airwell	ST K11A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
16	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.0.88	Airwell	ST K9A	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
17	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.10	Airwell	ST SX24	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
18	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.10	Airwell	ST SX24	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
19	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.24	Toshiba	RAS-362C-PE	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
20	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.40	Mitsubishi	MCF 13NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
21	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.43	Toshiba	RAV-260KH-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
22	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.46	Mitsubishi	MCF 13NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
23	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.51	Mitsubishi	PLA-P3AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
24	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.51	Mitsubishi	PLA-P3AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
25	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.51	Mitsubishi	PLA-P3AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
26	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.63	Mitsubishi	SLZ-A18AR	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
27	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.1.64	Mitsubishi	MSC-12RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
28	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.06	Toshiba	RAV-SM14o4	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
29	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.06a	Toshiba	RAV-SM14o4	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
30	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.09	Airwell	ST SX24	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
31	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.16	Airwell	WAF18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
32	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.17	Airwell	WAF18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
33	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.18	Airwell	WN12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

34	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.48	Airwell	ST SIM12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
35	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.65	Mitsubishi	SLZ-KA20VAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
36	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.66	Mitsubishi	RP71AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
37	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.66	Mitsubishi	RP71AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
38	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.66	Mitsubishi	RP71AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
39	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.73	Mitsubishi	PLA-P3AA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
40	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.76	Toshiba	RAS-13UKH	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
41	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.78	TOYO	TA-09CHS	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
42	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.79	Mitsubishi	SLZ-KA25VAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
43	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.79	Mitsubishi	SLZ-KA25VAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
44	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.82	Toshiba	štítok nedostupný	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
45	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.2.84	Airwell	WN12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
46	Kutuz. Kasárne		Mitsubishi	LGH-100RX3-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
47	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.06	Airwell	ST SX15	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
48	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.09	Airwell	ST SX15	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
49	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.37	Daikin	FTXN35KEV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
50	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest. 3.61	Mitsubishi	SLH-1,6AR	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
51	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.63	Mitsubishi	štítok nedostupný	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
52	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.64	Mitsubishi	MSC-12RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
53	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.68	York	HEEB09FS-AAA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

54	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.71	York	HEEB09FS-AAA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
55	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.72	York	HEEB09FS-AAA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
56	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.73	Airwell	ST K18LV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
57	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.87.	Airwell	Airwell GC18scroll	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
58	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.89	Airwell	Airwell GC18scroll	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
59	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.87	Mitsubishi	MSC-12RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
60	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.87	Mitsubishi	SLH-1,6AR	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
61	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.87a	Mitsubishi	SLH-1,6AR	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
62	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.88	Toshiba	RAS-13PKHT(W)	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
63	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.88	Toshiba	RAS-13PKHT(W)	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
64	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.88a	Airwell	ST FLO9ESFB	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
65	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.3.91	Toshiba	RAS-13PKHT(W)	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
66	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.4.06	Airwell	ST SX18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
67	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.4.09	Airwell	ST SX9	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
68	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.4.48	Airwell	ST SIM12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
69	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.4.61	Mitsubishi	SLZ-A18AR	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
70	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.4.66	Mitsubishi	MSC-12RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
71	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.06	Airwell	ST SX18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
72	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.09	Airwell	ST SX9	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
73	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.17	Airwell	ST SIM24	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

74	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.61	Airwell	ST SX18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
75	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.63	Mitsubishi	PKA-RP1,6GAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
76	Kutuz. Kasárne	b.č. 151 miest.5.68	Tekpoint	SP-18H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
77	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.pred sal. č.1	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
78	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.1	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
79	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.2	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
80	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.3	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
81	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.4	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
82	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.5	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
83	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.6	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
84	Kutuz. Kasárne	b.č.111 miest.salónik č.6	Toshiba	RAV-240-U-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
85	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.1.07	Mitsubishi	MSH-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
86	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.1.07	Mitsubishi	MSC-12RV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
87	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.1.09	Mitsubishi	MSH-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
88	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.2.06	Daikin	FV35CV1	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
89	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.2.06	Daikin	FV35CV1	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
90	Kutuz. Kasárne	b.č.31 miest.2.06	Daikin	FV45CVE	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
91	Kutuz. Kasárne	b.č. 19	LG	LGUU49W	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
92	Kutuz. Kasárne	b.č.17 strecha	Toshiba	MMK-AP 0072	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
93	Kutuz. Kasárne	b.č.17 strecha	Toshiba	MMK-AP 0072	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

94	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0072	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
95	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
96	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
97	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
98	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
99	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
100	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
101	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
102	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
103	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
104	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
105	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
106	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0092H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
107	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
108	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
109	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
110	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0181H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
111	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	MMK-AP 0181H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
112	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	RAV-SP 560AT-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
113	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	RAV-SP 560AT-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

114	Kutuz. Kasárne	b.č.17	Toshiba	RAV-SP 1400AT-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
115	Kutuz. Kasárne	b.č.13 1.21	Mitsubishi	PCA-P2GA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
116	Kutuz. Kasárne	b.č.13 1.21	Mitsubishi	PCA-P2GA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
117	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.23	Mitsubishi	PCA-P2GA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
118	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.23	Mitsubishi	PCA-P2GA	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
119	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.17	Mitsubishi	MCF-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
120	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.17	Mitsubishi	MCF-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
121	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.18	Mitsubishi	MCF-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
122	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.18	Mitsubishi	MCF-18NV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
123	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.16	Mitsubishi	MCF-C24UV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
124	Kutuz. Kasárne	b.č.13 2.16	Mitsubishi	MCF-C24UV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
125	Kutuz. Kasárne	b.č.9 miest. 3.24	Toshiba	RAV-240-KW-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
126	Kutuz. Kasárne	b.č.9 miest. 3.24	Toshiba	RAV-240-KW-P	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
127	Kutuz. Kasárne	b.č.9 miest. 2.10	Mitsubishi	MSC-GA35VB	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
128	Kutuz. Kasárne	b.č.9 miest. 5	Airwell	ST XLM30	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
129	Kutuz. Kasárne	b.č.8 miest.2.09	Airwell	WN12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
130	Kutuz. Kasárne	b.č.8 miest.2.14	Airwell	ST K24LV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
131	Kutuz. Kasárne	b.č.8 miest.2.19	Airwell	WN12	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
132	Kutuz. Kasárne	b.č.7 miest.1.03	Toshiba	RAV-SM563AT-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
133	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.20	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

134	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.21	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
135	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.22	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
136	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.23	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
137	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.24	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
138	Kutuz. Kasárne	b.č.6 miest.2.25	Toshiba	MMK-AP0122H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
139	Kutuz. Kasárne	b.č.6 pri budove/závory		MMY-MAP0801T8	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
140	Kutuz. Kasárne	b.č.5 miest.12C	Toshiba	RAS-13SK-E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
141	Kutuz. Kasárne	b.č.46 miest.1.20	Airwell	ST SIM18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
142	Kutuz. Kasárne	b.č.46 miest.1.21	Airwell	ST SIM18	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
143	Kutuz. Kasárne	b.č.1 miest.206	Mitsubishi	MSC-A12YV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
144	Kutuz. Kasárne	b.č.1 miest.225	Mitsubishi	MSC-A12YV	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
145	Kutuz. Kasárne	b.č.1 miest.227	Airwell	ST K15N	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
146	Kutuz. Kasárne	b.č.5 miest.112	TOYO	TA-09CHS	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
147	Kutuz. Kasárne	b.č.5 miest.207	Mitsubishi	MSC-GA35VB	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
148	Kutuz. Kasárne	b.č.5 miest.405	Tekpoint	SP-09H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
149	Kutuz. Kasárne	b.č.9 miest.serverovňa	Samsung	SH12APGX	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
150	Kutuz. Kasárne	b.č.10 miest.3.14	Tekpoint	SP-18H	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
151	Kutuz. Kasárne	strojovňa 5 P	DeLonghi	HRAT FP 90E	1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
152	Kutuz. Kasárne	1.34A	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
153	Kutuz. Kasárne	2.18	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50

154	Kutuz. Kasárne	2.19	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
155	Kutuz. Kasárne	2.20	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
156	Kutuz. Kasárne	2.21a	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
157	Kutuz. Kasárne	2.21b	Feddesrs		1 von.jedn +1 vnu.jedn		1+1	22,50
158	kasárne Kuchyňa,	admin. budova 070, TÚ	Airwell SIMPLY 18 chladio R407	ST RELAX 18N	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
159	letisko Kuchyňa	004 Hangár	Airwell SIMPLY 12 chladio R407	Airwell SPSTM12	1 von.jedn +1 vnu.jedn	5 m	1+1	22,50
160	letisko Kuchyňa	004 Hangár	Airwell SIMPLY 12 chladio R407	Airwell SPSTM12	1 von.jedn +1 vnu.jedn	5 m	1+1	22,50
161	letisko Kuchyňa	veža let. kontrol. 010	Panasonic CU-SC9 BKP5 chladio R22	SCS BAP5	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
162	letisko Kuchyňa	veža let. kontrol. 010	Mitsubishi SUZ-KA 60VA chladio R410A	PKA-RP60FAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
163	letisko Kuchyňa	veža let. kontrol. 010	LG LG-UU-12W ULD chladio R410A	LG-UV-12 NED	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
164	letisko Kuchyňa	veža let. kontrol. 010	LG LG-UU-30W UED chladio R410A	LG-UV-30 NBD	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
165	letisko Kuchyňa	veža let. kontrol. 010	LG LG-UU-30W UED chladio R410A	LG-UV-30 NBD	1 von.jedn +1 vnu.jedn	0,5 m	1+1	22,50
166	kasárne Kuchyňa,	IBS 024	Mitsubishi MUH GA 50VV chladio R410A	MSH-RP50FAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
167	ALS "B" strelnica	Kontajner IBS	Airwell 4DZD E3 chladio R407	RIELLO UPS MLT 10xAO 20A	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2 m	1+1	22,50
168	ALS "B" strelnica	Riadiaca veža	TRANE TTK 530NB00CA chladio R407	TRANE	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
169	kasárne Kuchyňa,	IBS 024	MIDEA chladio R410A/ 1250g	MS9AU-18HRDN1-QRC	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
170	kasárne Kuchyňa,	IBS 024	MIDEA chladio R410A/ 1250g	MS9AU-18HRDN1-QRC	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2 m	1+1	22,50
171	letisko Kuchyňa	LPHM 033	MIDEA chladio R410A/ 920g	Air Conditioner MSC-09HRN1	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Bratislava:							171 + 171	3 847,50

2 Hlohovec

1	VÚ 1471 Hlohovec	DK - budova č. 17	Daikin	Daikin	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
2	VU 3030 Šanec	budova č.1	Samsung J. Korea	Samsung	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
3	VU 3030 Šanec	budova č.1	Samsung J. Korea	Samsung	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
4	VÚ 3030 Hlohovec	budova č. 4	Samsung J. Korea / RVXMHF 040 EA	Samsung	1 von.jedn +1 vnu.jedn	1,0 m	1+1	22,50
5	VU 3030 Šanec	budova č.4	Samsung J. Korea	Samsung	1 von.jedn +1 vnu.jedn	1,0 m	1+1	22,50
6	VU 3030 Šanec	budova č. 36	Samsung J. Korea	Samsung	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,0 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Hlohovec:							6 + 6	135,00

3 Nitra

1	Sklady VVS Alekšince	Budova č.024 , prízemie	Mitshubishi Electric MS-A 18 WV ,	Mitshubishi Electric MU-A 18 WV	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3 m	1+1	22,50
2	Sklady VVS Alekšince	Budova č.024 , prízemie, Miestnosť HRM - centrum dát	Mitshubishi Electric MS-A 24WV	Mitshubishi Electric INVERTOR RIM 24	1 von.jedn +1 vnu.jedn	1,5 m	1+1	22,50
3	Sklady VVS Alekšince	Budova č.036 , 1. podlažie	Mitshubishi Electric PKA RP 1,6 GAL	Mitshubishi Electric PUH – 3 YKA	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
4	Sklady VVS Alekšince	Budova č.036 , 1. podlažie - centrum dát	Mitshubishi Electric PKA RP 3 FAL	Mitshubishi Electric PUH – 3 YKA	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
5	Sklady VVS Alekšince	Budova č.036 , 1. podlažie - centrum dát	Mitshubishi Electric PKA RP 3 FAL	Mitshubishi Electric PUH – 3 YKA	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
6	Krškanské kasárne Nitra	Administratívna budova - telefónna ústredňa Budova č.002 , prízemie, Miestnosť č.7a	GREE model GWH24KG, b	GREE model GWH24KG,a	1 von.jedn +1 vnu.jedn	4 m	1+1	22,50
7	Duklianske kasárne Levice	budova č.001 pre ubytovanie - telefónna ústredňa prízemie, Miestnosť č.110	KJ LG K 24 AHS/N 904 TKPD 000288	KJ LG K 24 AHS/N 904 TKPD 000288	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3,5 m	1+1	22,50

Spolu za SPO Nitra:						7 + 7	157,50
4 Trenčín							
1	VePS-TN, Rázusova č. 7, Trenčín	b.č.1, m.č.30	Sinclair ASF 60A	SN B731457160507109400054	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1 22,50
2	VePS-TN, Rázusova č. 7, Trenčín	b.č.1, m.č.30	Sinclair ASF 60A	SN B731457160507109400016	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1 22,50
3	VePS-TN, Rázusova č. 7, Trenčín	b.č. m.č.256	LG Libero S 24 AQU	LG Libero S 24 SQ	1 von.jedn +1 vnu.jedn	9 m	1+1 22,50
4	VePS-TN, Rázusova č. 7, Trenčín	b.č.1, m.č.328	Sinclair ASH 28 AC	Sinclair	1 von.jedn +1 vnu.jedn	13 m	1+1 22,50
5	Horné kasárne Nemšová VÚ 9994	b.č. I strážnica	Sinclair ASF 18A	220-50 HZ	1 von.jedn +1 vnu.jedn	0,5 m	1+1 22,50
6	Horné kasárne Nemšová VÚ 9994	b.č. II m.č.222	Midea MSG18HRN2 SNC1010448408085151200063	SNC101054540308704130065	1 von.jedn +1 vnu.jedn	7 m	1+1 22,50
7	SAPO, Olbrachtova 5, Trenčín	b.č. I m.č.50	8ks. - MMY- AP4001T8	16ks. - MMU-AP04811H	8 von.jedn +16 vnu.jedn	vedľa budovy na bet. knštrukcii	8+16 360,00
8	SAPO, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín	b.č. I m.č.50	MITSUI MX48CN	MITSUI	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3 m	1+1 22,50
9	SAPO, Olbrachtova 5, Trenčín	b.č. I m.č.50	MITSUI MX48CN	MITSUI	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3 m	1+1 22,50
10	SAPO, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín	b.č. I m.č.130	MITSUBISHI	2ks. – PCH-P125GAH	1 von.jedn 2 vnu.jedn	na streche 2. NP	1+2 45,00
11	SAPO, Olbrachtova 5, Trenčín	b.č. I m.č. 133	MITSUBISHI	PCH-P125GAH	1 von.jedn +1 vnu.jedn	na streche 2. NP	1+1 22,50
Spolu za SPO Trenčín:						18 + 27	607,50

5 SPO Zemianske Kostofany

1	Chemická zbrojnica Zemianske Kostofany	Chemické laboratórium bč. 141, miestnosť č.42	Stacionárne klimatizačné zariadenie Samsung R 407 C/	Samsung CH24CAX	1 von.jedn +1 vnu.jedn	do 5 m	1+1	22,50
2	Chemická zbrojnica Zemianske Kostofany	Chemické laboratórium bč. 141, miestnosť č.43	Stacionárne klimatizačné zariadenie Samsung R 407 C/	Samsung CH18CAX	1 von.jedn +1 vnu.jedn	do 5 m	1+1	22,50
3	Chemická zbrojnica Zemianske Kostofany	Chemické laboratórium bč. 141, miestnosť č.44	Stacionárne klimatizačné zariadenie Samsung R 407 C/	Samsung CH36CAX	1 von.jedn +1 vnu.jedn	do 5 m	1+1	22,50
4	Chemická zbrojnica Zemianske Kostofany	Chemické laboratórium bč. 141, miestnosť č.45	Stacionárne klimatizačné zariadenie Samsung R 410 A/	Samsung CH15CAX	1 von.jedn +1 vnu.jedn	do 5 m	1+1	22,50
5	Chemická zbrojnica Zemianske Kostofany	Chemické laboratórium bč. 141, miestnosť č.46	Stacionárne klimatizačné zariadenie Samsung R 410 A/	Samsung CH15CAX	1 von.jedn +1 vnu.jedn	do 5 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Zemianske Kostofany:							5 + 5	112,50

6 Zvolen

1	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 3.28	Split Daikin	FAYP100BV1	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
2	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 3.27	MSGA50VB	GA50VB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
3	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 4.06	RKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
4	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1 m.č. 4.07	4NKS90BVMB Multi Split	FFQ35BV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
5	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 4.10		FFQ35BV1B	1 vnu.jedn	Rebrík	0+1	22,50
6	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 4.23	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50

7	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 4.24	FFKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
8	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 4.28	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
9	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 5.16	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
10	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 5.29	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
11	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 6.19	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
12	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 6.31	FTKS35BVMB	FFQ35BVMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
13	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 7.04	KCCK036	LPHW2ROES	1 vnu.jedn v strojovni 7.posch.	Rebrík	0+1	22,50
14	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 7.04	KCCK036	LPHW2ROES	1 vnu.jedn v strojovni 7.posch.	Rebrík	0+1	22,50
15	Budova na Jiskrovej č.25 Zvolen	budova č.1m.č. 7.04	KFCK24	LPHW2ROES	1 vnu.jedn v strojovni 7.posch.	Rebrík	0+1	22,50
16	Kasárne SNP Zvolen	budova č.8m.č. 1.43	RX542J2V1B	FTWXS42JVB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
17	Kasárne SNP Zvolen	budova č.8m.č. 1.46a	CULS0DBE8	CSFS0DTE8	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
18	Kasárne SNP Zvolen	budova č.8m.č. 1.51	AirlinerVA03	PRBTRF-160	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
19	Sliač, Kasárne letecké	b.č.1, m.č. 207	SAMSUNG AQ24TSBX	SAMSUNG AQ24TSBN	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
20	Sliač, Kasárne letecké	b.č.1, m.č. 207	DAIKIN RXS50J2V1B9	DAIKIN FTXS50J2V1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
21	Sliač, Kasárne letecké	b.č. 22, server suterén	AIRWELL S15F	AIRWELL S15F	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
22	Sliač, Kasárne letecké	b.č. 22, trénažer MIG29	AIRWELL S24F	AIRWELL S24F	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
23	Sliač, Kasárne letecké	b.č. 22, trénažer MIG29	AIRWELL S24F	AIRWELL S24F	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50

24	Sliač, Kasárne letecké	b.č. 22, server MIG21	Mitsubishi Elektric, MU-GD80VB	Mitsubishi Elektric, MS-GD80-VB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
25	Sliač, Kasárne letecké	b.č. 22, trňažer MIG21	AIRWELL S30F	AIRWELL S30F	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
26	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	B.č.75, V.NP	Mitsubishi Elektric, PU-P3VGAA	Mitsubishi Elektric,	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
27	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, jedáleň	SIESTA COMFORT ARYN35FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN36FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
28	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, jedáleň	SIESTA COMFORT ARYN35FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN36FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
29	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č. 92, m.č. 1.05	Mitsubishi Elektric, SVZ-KA35VA2	Mitsubishi Elektric, SLZ-KA35VAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
30	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č. 92, m.č. 1.05	Mitsubishi Elektric, SVZ-KA35VA2	Mitsubishi Elektric, SLZ-KA35VAL	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
31	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.2.01	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
32	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.2.02	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
33	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.2.03	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
34	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.2.03	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
35	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.2.11	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
36	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.3.01	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
37	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.3.11	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
38	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.3.02	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
39	Letisko SNP Tri Duby, Sliač	b.č.92, m.č.3.02	SIESTA COMFORT ARYN50FMV1B	SIESTA COMFORT ATYN50FMV1B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
40	GD Sielnica, Sliač	b.č. 14m.č. 9	DAIKIN RYN35DV3D	DAIKIN FTYN35DV3B	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
41	GD Sielnica, Sliač	b.č. 14m.č. 7	DAIKIN ARX36E2V1B	DAIKIN ATXS35DANMB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Rebrík	1+1	22,50
42	TOPU Banská Bystrica	b.č.14 m.č.108	4PCA0ABBH84PX	2358450001	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
43	TOPU Banská Bystrica	b.č.14 m.č.110	4PCA0ABBH84PX	2358450002	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
44	TOPU Banská Bystrica	b.č.14 m.č.111	200A1G01V52PX0520	2358230001	1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50

45	TOPU Banská Bystrica	b.č. 14chodba	EVJC12DS-AAR		1 von.jedn +1 vnu.jedn	Plošina	1+1	22,50
Spolu za SPO Zvolen:							41 + 45	1 012,50

7 Prešov

1	Budova na Dostojevského	Budova č.1	DAIKIN MCR 3720 0cm		1 von.jedn +1 vnu.jedn	0,5 m	1+1	22,50
2	VU 8838 Poprad Stráže	Budova č.1	YORK MOC 09 G 15P 180cm	YORK MCC 09 P17 100cm	1 von.jedn +1 vnu.jedn	1,8 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Prešov:							2 + 2	45,00

8 Michalovce

1	VÚ 3030 bojová časť	Vrbovec	LG Electronics Inc	FM 25 AH	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
2	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.1	AIRWELL SX 15 7SPO12003A		1 von.jedn +1 vnu.jedn	1,5 m	1+1	22,50
3	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.46	AIRWELL ST HHF 012,	GC YGF 012	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3 m	1+1	22,50
4	Mestské kasárne Michalovce	Budova č.10	LENNOX MHM 18 N - 1ks	DHM 18 N - 2 ks DHM 24 N - 1 ks	1+3	3 m	1+3	67,50
4	Dukelské kasárne Michalovce	Budova č.1	DAIKIN FTKS 35	+ RKS 35	1 von.jedn +1 vnu.jedn	3 m	1+1	22,50
5	OVS Moyzesova 1	OVS	DAIKIN FTXS 35 DAVMW	+RKS 35F2VIB	1 von.jedn +1 vnu.jedn	6 m	1+1	22,50
6	Štáb zmpr., kas. kpt. Nálepku Trebišov	Budova č.1	YORK-MCC0900207-42704,	YORK-MOC090207-11056	1 von.jedn +1 vnu.jedn	8 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Michalovce:							7 + 9	202,50

9 Rožňava

1	RV- OVS	b.č.1	Daikin- FTYN35CVMB9	Daikin	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
2	RV- ústredňa	b.č.15	Tekno point BA 12 H	Tekno point	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50

3	RS- ústredňa	b.č.95	Tekno point BA 12 H	Tekno point	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
4	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
5	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
6	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
7	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
8	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
9	Ožďany- RTH	b.č.1	Toshiba RAV SM562XT-E	Toshiba	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
10	Ožďany- RTH	b.č.1	Daikin- FTYN35CVMB9	Daikin	1 von.jedn +1 vnu.jedn	2,5 m	1+1	22,50
Spolu za SPO Rožňava:							10 + 10	225,00

Rekapitulácia:

Spolu za SPO Bratislava:	171 + 171	3 847,50
Spolu za SPO Hlohovec:	6 + 6	135,00
Spolu za SPO Nitra:	7 + 7	157,50
Spolu za SPO Trenčín:	18 + 27	607,50
Spolu za SPO Zemianske Kostoľany:	5 + 5	112,50
Spolu za SPO Zvolen:	41 + 45	1 012,50
Spolu za SPO Prešov:	2 + 2	45,00
Spolu za SPO Michalovce:	7 + 9	202,50
Spolu za SPO Rožňava:	10 + 10	225,00
Cena za celý predmet zákazky (bez DPH):	267 + 282	6 345,00

Cena bez DPH 6 345,00 €

DPH 20 %.....1 269,00 €

Cena spolu s DPH7 614,00 €

V Bratislave, dňa

podpis vykonávateľa