

pos.	Checkpoints		cena úkonu v € bez DPH
	Typ zariadenia: Copi Book SN: 323810; 323812; 323813;323809; 323811	Vykonalé úkony v priebehu 3 mesiacov	4216,35
Cleaning :		Čistenie :	
101	Scanner : Aspirate of dust on scanner and camera holders	Vyfúkание prachu zo skenera a držiačok kamier	38
102	Glass : Clean the glass	Vyčistenie skla	40,05
103	Book Holder : General cleaning	Všobecné vyčistenie	38
104	Book Holder : Clean the rubber foams of plates	Vyčisti penové tesnenia platní	40,05
105	Main Body : Aspirate dust inside space of motion elements	Vyfúkaj prach z vnútra pohybového ústrojenstva	40,05
106	Main Body : General cleaning in the electrical cabinet	Všeobecné očistenie elektrického kabinetu	38
107			
Mechanical :		Mechanické :	
201	Glass : Check that the glass plate is locked correctly and is horizontal. Adjust if necessary	Skontroluj nastavenie uzamykania sklenenej platne. V prípade potreby nastav	40,05
202	Thickness : Put grease on gears lifting the thickness with universal grease	Premasti zdvíhacie ústrojenstvo univerzálnym mazadlom	40,05
203	Camera : Check that there is no abnormal noise when scanning	Skontroluj či počas skenovania nie sú "divné" zvuky	0
204	Actuation : Check and adjust tension of Motor belt for Thickness	Kontrola a nastavenie motorových pásov	40,05
205	Thickness : Clean plastic guides under the platens and check that platens move correctly up and down.	Skontroluj plastové vedenie platní a skontroluj správnosť ich pohybu	40,05
206			
207			
208			
209			
Electrical :		Elektrické :	
401	Thickness : check the relays driving the motor	Skontroluj relátka poháňajúce motor	38
402	Thickness : Check that the switch of the glass plate stop works correctly	Skontroluj správnosť funkčnosti prepínača pohybu skla	38
403	Cabinet : Check wear of foot switch	Skontroluj opotrebenie nožného prepínača	38
404	Cabinet : Check wear of ventilators	Skontroluj opotrebenie ventilátorov	38
405	Lights : Replace the Cusi-Lamps : 4x OSRAM Dulux L 36W/954	skontroluj/ vymeň Cusi-Lamps : 4x OSRAM Dulux L 36W/954	700
406			
407			
408			
Computing :		VT :	
501	Check optical alignment of the camera	Kontrola optického nastavenia kamier	360
502	upgrade Firmware / replace the flash if too old (3 years)	upgrade firmware / vymeň flash v prípade, že je starší ako 3 roky	340
503	white balance	vyváženie bielej	520
504	calibration RGB	kalibrácia RGB	520
505	backup configuration files	záloha	1230
506			
507			

pos.	Checkpoints		cena úkonu v € bez DPH
509			
Miscellaneous :		Iné :	
601			
602			
603			
604			
605			
606			