



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Správa povodia Bodrogu
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

EXPEDOVANÉ

Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

Fodpis: _____

Váš list číslo/zo dňa
IP10696/SMa/2019

Naše číslo
CS SVP OZ KE 21/2020/229

Vybavuje/linka
Ing. Vladimír Vereb

Trebišov

Vec

Trebišov – úprava NN vedenia z TS19 – stanovisko k trase elektrického vedenia

Listom zo dňa _____ ste nás požiadali o stanovisko k horeuvedenej stavbe, ktorá rieši úpravu NN vedenia v intraviláne mesta Trebišov na uliciach Hurbanova, Varichovská a Pribinova. Nevyhovujúce časti NN siete sa nahradia novými. Projektová dokumentácia bola po telefonickom dohovore upravená a zaslaná elektronickou poštou nám na vyjadrenie.

Na ulici Pribinova dôjde k úprave existujúceho nadzemného vedenia, ktoré križuje prekrytý upravený drobný vodný tok Drieňovec, ID 4-30-10-491, v správe našej organizácie, v rkm 0,700.

Na ulici Hurbanovej dôjde k úprave vzdušného NN vedenia a od bodu „B“ je navrhnutý zemný kábel na úseku dĺžky cca 120 m smerom k jestvujúcej trafostanici TS76 na sídlisku Sever na parcele KN-C č. 4175/12.

Na ulici Varichovskej je plánovaná rekonštrukcia existujúceho nadzemného aj podzemného vedenia, v rámci ktorej sa zriadia aj tri nové rozpojovacie a istiace skrine SR. SR č. 1 je navrhnutá cca 5 m od pravého brehu vodného toku Drieňovec v rkm 0,400, za miestnou komunikáciou a od nej bude následne vedený zemný NN kábel k existujúcej trafostanici na parcele KN-C č. 4175/11. V rámci úpravy zemného NN vedenia je navrhnutá aj úprava existujúceho križovania toku Drieňovec v rkm 0,400, ktoré je v súčasnosti riešené v dvoch oceľových chráničkách osadených cez prietochný profil toku v blízkosti mostného objektu. Predmetné oceľové chráničky by sa mali odstrániť a križovanie toku je navrhnuté metódou riadeného mikrotunelovania. Samotná realizácia úpravy križovania však bude závislá od technických možností zhotoviteľa vzhľadom na stiesnené priestorové pomery a viaceré križovania toku v danom úseku.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímame k predmetnej žiadosti nasledovné

stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením úpravy NN vedenia a križovania vodného toku súhlasíme, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a nové podzemné NN vedenie uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do hĺbky min. 1,0 m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov a chráničku osadiť od štartovacej po ukončujúcu jamu, ktoré budú realizované min. 5 m od brehovej čiaru toku.
2. Existujúce križovania žiadame pred ukončením stavby odstrániť.
3. Začatie a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP š. p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, Ing. Vladimír Vereb č. tel. 0915 929 704 za účelom určenia stavebného dozoru z našej strany, ktorý je oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
4. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Na vedomie:

VÚVP (k CZ 7706/2020; CZ/2 411 /2020)

Ing. Eva Kolesárová
riaditeľka Správy povodia Bôdrogu