

Dodatok č. 1
k
Rámcovej dohode č. ZM/2020/0115
Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky uzatvorenej dňa 02.03.2020
(ďalej len „**dodatok**“)
uzatvorený medzi: *D24/2020/0115/0001*



Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH:

Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Skanska SK, a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ spoločnosti

Mgr. Magdaléna Dobišová, podpredseda predstavenstva

a

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného

súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka č.: 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

35 919 001

DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
(ďalej len „objednávateľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „strany dodatku“)

Preambula

Vzhľadom na to, že:

- objednávateľ vykonal odobratie a vo svojich laboratóriách následný rozbor vzoriek asfaltovej zmesi vozovky, t.j. predmetu diela, ktorého podmienky zhotovenia boli ustanovené medzi stranami dodatku v Rámcovej dohode ZM/2020/0115 Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky uzatvorenej dňa 02.03.2020 (ďalej len „Rámcová dohoda“), a výsledky týchto odobratých vzoriek boli nevyhovujúce, strany dodatku sa dohodli v zmysle ČASTI 2 Článku VII bod 7.4 a ČASTI 3 Článku II bod 2.5 Rámcovej dohody na predĺžení záručnej doby diela, pričom táto skutočnosť bude stranami dodatku uvedená aj v príslušnom odovzdávacom a preberacom protokole.
- Uzavretím dodatku nedochádza k podstatnej zmene Rámcovej dohody v zmysle § 18 písm. a) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I

Predmet dodatku

- Strany dodatku sa dohodli, že sa v ČASTI 2 „ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY“ Článku IV „Záručná doba, zodpovednosť za vady“ bod 4.1 Rámcovej dohody dopĺňa o nové body, ktoré znejú nasledovne:

„4.1.1 Záručná doba na stavebné práce Oprava vozovky diaľnice D2 v úseku D2, PJP, km 41,700 – 41,860, vonkajší jazdný pruh, ktoré boli vykonané zhotoviteľom na základe objednávky č. 4500177092 zo dňa 02.10.2020 a prevzaté objednávatelom preberacím protokolom č. D2/12/2/2020 zo dňa 08.12.2020 sa z dôvodu, že vzorka 235/2020/A z 18.10.2020 nevyhovela parametrom KLAZ 3,6 % (3,0 ± 0,3%), vzorka 236/2020/A z 18.10.2020 nevyhovela obsahom asfaltu 6,8% (6,4 ± 0,3%) a prepadom na site 4mm 48,9 % (39 ± 7%) a vzorka 237/2020/A zo 16.10.2020 nevyhovela obsahom asfaltu 5,3% (4,2 ± 0,3%) a prepadom na site 11mm 81,9% (63 ± 9%), **predlžuje o ďalších 5 mesiacov, t. j. celkovo na 41 mesiacov (do 08.05.2024).**“

„4.1.2 Záručná doba na stavebné práce Oprava vozoviek v správe SSÚD 1 Malacky, objekt č.1: D2, PJP, km 41,850 – 44,000 – vonkajší jazdný pruh + krajnica, objekt č.2: D2, križovatka Lozorno, vetva 05-02 vrátane pripájacieho pruhu, objekt č.3: D2, križovatka Lozorno, vetva 15-09-04 + 14-09 vrátane pripájacieho pruhu, objekt č.4: D2, LJP, km 40,500 – 35,500, vonkajší jazdný pruh + krajnica, ktoré boli vykonané zhotoviteľom na základe objednávky č. 4500172041 zo dňa 22.06.2020 a prevzaté objednávatelom preberacím protokolom č. D2/10/1/2020 zo dňa 16.10.2020 sa z dôvodu, že z celkového počtu odobratých a skontrolovaných 21 vzoriek nevyhovelo 14:

Objekt č.1: vzorka 137/2020/A z 8.8.2020 – AC22L – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 4,7% (4,2 ± 0,3%), vzorka 138/2020/A z 9.8.2020 – SMA11 – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,8 % (6,4 ± 0,3%), vzorka 147/2020/A zo 16.8.2020 – SMA11 – vzorka nevyhovela medzerovitosťou 2,0% (2,5 – 4,5)

Objekt č.2: vzorka 107/2020/A z 25.8.2020 – AC22L – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,9%, vzorka 106/2020/A z 26.8.2020 – SMA11 – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,9%.

Objekt č.3: vzorka 121/2020/A z 1.8.2020 – AC22L – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 5,4% a vyjaz. koľaji 3,5%, vzorka 122/2020/A z 2.8.2020 – SMA11 - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,9% a medzerovitosťou 2,0%.

Objekt č.4: vzorka 111/2020/A z 29.7.2020 – AC22L - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 4,8%, vzorka 112/2020/A z 30.7.2020 – SMA11 - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 7,4% a medzerovitosťou 1,9%, vzorka 123/2020/A z 5.8.2020 – AC22L – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 5,6% a medzerovitosťou 3,4%, vzorka 139/2020/A z 12.8.2020 – AC22L - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 4,6%, vzorka 140/2020/A z 13.8.2020 – SMA11 - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,8%, vzorka 159/2020/A z 19.8.2020 – AC22L - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 4,7%, vzorka 160/2020/A z 20.8.2020 – SMA11 - vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 6,8%, **predlžuje o ďalších 9 mesiacov (do 16.07.2024).**“

- „4.1.3 Záručná doba na stavebné práce Veľkoplošná oprava vozoviek v správe SSÚD 1 Malacky – navyiac práce, ktoré boli vykonané zhotoviteľom na základe objednávky č. 4500178467 zo dňa 26.10.2020 a prevzaté objednávatelom preberacím protokolom č. D2/11/1/2020 zo dňa 03.11.2020 sa z dôvodu, že objekty č. 1 a 2 sú neoddeliteľnou súčasťou objektov, ktoré boli prevzaté objednávatelom preberacím protokolom D2/10/1/2020, a preto sa na ne vzťahujú rovnaké podmienky k zhodnoteniu kvality, ako pri objektoch v zmysle preberacieho protokolu D2/10/1/2020, **predlžuje o ďalších 9 mesiacov (do 16.07.2024).**“
- „4.1.4 Záručná doba na stavebné práce Lokálna oprava vozovky na odpočívadle Sekule v správe SSÚD 1 Malacky, objekt č.1: D2, odpočívadlo Sekule, parkovacia plocha pre ND, v smere jazdy vpravo a objekt č.2: D2, odpočívadlo Sekule, parkovacia plocha pre ND, v smere jazdy vľavo, ktoré boli vykonané zhotoviteľom na základe objednávky č. 4500177398 zo dňa 07.10.2020 a prevzaté objednávatelom preberacím protokolom č. D2/12/1/2020 zo dňa 8.12.2020 sa z dôvodu, že 3 z piatich odobratých a skontrolovaných vzoriek: Vzorka 232/2020/A z 12.10.2020 – vzorka nevyhovela prepadom na site 2 mm 34,2% (pož. $24 \pm 7\%$), vzorka 233/2020/A z 15.10.2020 – vzorka nevyhovela obsahom asfaltu 4,8 % (pož. $4,2 \pm 0,3\%$), medzerovitosťou 7,6% (pož. 3,5 – 7,0%), prepadom na site 11m 74,5€ (pož. $60 \pm 9\%$), vzorka 234/2020/A z 15.10.2020 – vzorka nevyhovela medzerovitosťou 5,6% (pož. 2,5 – 4,5 %), **predlžuje o 5 mesiacov (do 08.05.2024).**“

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré sú dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dve (2) vyhotovenia pre objednávatela.
4. Strany dodatku vyhlasujú, že dodatok uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa: 10.05.2021

V Bratislave dňa: 20.05.2021

Zhotoviteľ :

Objednávatel :

.....
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti

.....
Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Magdaléna Dobišová
podpredseda predstavenstva

.....
Mgr. Jánoslav Ivanco
podpredseda predstavenstva