

- b) pri každom poklese teploty pod 850 °C,
- c) vždy, keď sa kontinuálnym meraním preukáže, že v dôsledku poruchy zariadení na čistenie spalín by mohli byť emisné limity prekročené.

7. Podmienky pre AMS

7.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať AMS v súlade:

- s prevádzkovými predpismi pre AMS vypracovanými v súlade s projektmi AMS, s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia na úseku technického zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií do ovzdušia,
- s platnými technickými normami pre odber vzoriek, analyzátory AMS a merania stavových a referenčných veličín.

7.2 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií, musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3 Prevádzkovateľ nesmie pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému na zistenie platného denného priemeru vylúčiť viac ako päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie nesmie prevádzkovateľ z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť viac ako desať denných priemerov.

7.4 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok a súvisiace stavové a referenčné veličiny (tlak, teplota, objemová koncentrácia O₂) na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty posledné platné hodnoty alebo priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, počínajúc 01.01.2008.

7.5 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly alebo iného času neprevádzkovania AMS pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií použiť ako náhradné hodnoty priemerné ročné hodnoty za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou dodávateľa AMS počínajúc 01.01.2008.

7.6 Prevádzkovateľ je povinný trvalo zabezpečovať prístupňovanie údajov z AMS IŽP Košice.

7.7 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.

7.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem pre AMS.

8. Všeobecné podmienky prevádzky pre obmedzenie emisií pachových látok

8.1 Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je prevádzkovateľ povinný vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napr. zakrytie zariadenia, zapuzdrowanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrowanej časti zariadenia a vhodné skladovanie odpadov a zvyškov. Technologické operácie, pri ktorých môžu vznikať zápachajúce látky, musí prevádzkovateľ vykonávať v uzavretých priestoroch, okrem nevyhnutných situácií v prípade údržby, porúch a havárií technologickej linky kotla K1 tak, ako je uvedené v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 6, 7, 8 a 9 neboli prekročené tak, ako je to uvedené v bodoch B.1.2 až B.1.6 časť II. tohto rozhodnutia.

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- celkové tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
 - organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),
- plynne zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl,
- plynne zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF,
- oxid siričitý (ďalej len „SO₂“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“),
- tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako tálium (Tl),
- kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kadmium (Cd),
- ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako ortuť (Hg),
- antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako antimón (Sb),
- arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako arzén (As),
- olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako olovo (Pb),
- chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako chróm (Cr),
- kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako kobalt (Co),
- meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako meď (Cu),
- mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako mangán (Mn),
- nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako nikel (Ni),
- vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako vanád (V),
- dioxíny a furány.

Tabuľka č. 6 Emisné limity pre zdroj emisií K1 určené ako denné priemery

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'azné podmienky
Kotel K1	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	10	1), 2)
		TOC	10	1), 2)
		HCl	10	1), 2)
		HF	1	1), 2), 3)
		SO ₂	50	1), 2)
		NO ₂	200	1), 2)

		CO	50	1), 2)
--	--	----	----	--------

Tabuľka č. 7 Emisné limity pre zdroj emisií K1 určené ako polhodinové priemery

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzt'ážné podmienky
			(100 %) A	(97 %) B	
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	TZL	30	Neurčuje sa	1), 2)
		TOC	20	Neurčuje sa	1), 2)
		HCl	60	Neurčuje sa	1), 2)
		HF	4	Neurčuje sa	1), 2), 3)
		SO ₂	200	Neurčuje sa	1), 2)
		NO ₂	400	Neurčuje sa	1), 2)
		CO	100	Neurčuje sa	1), 2)

Tabuľka č. 8 Emisné limity pre zdroj emisií K1 pre ťažké kovy

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	Tl	Spolu 0,05	1), 3)
		Cd		
		Hg	0,05	
		Sb	Spolu 0,5	
		As		
		Pb		
		Cr		
		Co		
		Cu		
		Mn		
		Ni		
		V		

Tabuľka č. 9 Emisné limity pre zdroj emisií kotol K1 pre dioxíny a furány

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ng.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Kotol K1	Komín č. 1 o výške 105 m	Dioxíny a furány	0,1	1), 4)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 % obj.
- 2) Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti jednotlivého výsledku merania nesmú prekročiť uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer:

oxid uhoľnatý	-	10 %,
oxid siričitý	-	20 %,
oxidy dusíka	-	20 %,
tuhé znečisťujúce látky	-	30 %,
chlorovodík	-	40 %,
fluorovodík	-	40 %,
celkový organický uhlík	-	30 %.

- 3) Pri diskontinuálnom meraní sú emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty merania pri trvaní odberu vzorky minimálne 30 min. a maximálne 8 hodín. Priemerné hodnoty platia aj pre plynné formy emisií ťažkých kovov a ich zlúčenín.
- 4) Emisné limity sú určené ako priemerné hodnoty pri trvaní odberu vzorky minimálne 6 hodín a maximálne 8 hodín. Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú koncentráciu dioxínov a furánov prepočítaných na toxický ekvivalent pre nasledujúce dioxíny a furány uvedené v tabuľke č. 10:

Tabuľka č. 10

Názov		Toxický ekvivalent
2,3,7,8	tetrachlórdibenzodioxín (TCDD)	1
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzodioxín (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzodioxín (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzodioxín (HpCDD)	0,01
	oktachlórdibenzodioxín (OCDD)	0,001
2,3,7,8	tetrachlórdibenzofurán (TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	pentachlórdibenzofurán (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	hexachlórdibenzofurán (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	heptachlórdibenzofurán (HpCDF)	0,01
	oktachlórdibenzofurán (OCDF)	0,001

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota denného priemeru zisteného z validovaných priemerných hodnôt polhodinových priemerov pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky neprekročila hodnotu emisného limitu.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna hodnota polhodinového priemeru v roku pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia, neprekročila hodnotu emisného limitu v stĺpci A okrem:
- nábehu a odstávky, keď sa ešte nespäľujú odpady,
 - funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja alebo jeho časti,
 - údržby kontinuálneho meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,
 - poruchového stavu v súlade s bodom B.1.7 časť II. tohto rozhodnutia,

- iného času, počas ktorého vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity dodržať a nie je dôsledkom prevádzkovej poruchy, určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento čas nie je možno určiť a aktualizovať v súbore TPP a TOO bez predchádzajúceho súhlasu IŽP Košice.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby 97 % denných priemerov CO v roku pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia neprekročilo hodnotu emisného limitu 50 mg.m^{-3} s výnimkou nábehových a odstavných fáz.
 - 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky polhodinové priemerné hodnoty CO, ktoré sú namerané počas ľubovoľného 24 – hodinového intervalu (plávajúci časový interval) pri kontinuálnom meraní počas skutočnej prevádzky pri zohľadnení intervalu spoľahlivosti uvedeného v odkaze 2) bodu B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia neprekročili hodnotu emisného limitu 100 mg.m^{-3} s výnimkou nábehových a odstavných fáz.
 - 1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna priemerná hodnota koncentrácie fluorovodíka za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročila hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer v bode B.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.
 - 1.7 Prevádzkovateľ musí v prípade poruchy prevádzky v čo najkratšom čase obmedziť alebo odstaviť, kým sa prevádzka uvedie do riadneho prevádzkového stavu. Ak sa prekročí emisný limit, nemôžu sa odpady v kotli K1 spaľovať a spaľovacia linka kotla K1 ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny; celkový čas takého stavu počas roka nesmie prekročiť 60 hodín. Priemerná polhodinová koncentrácia TZL v emisiách nesmie v žiadnom prípade prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3} ; emisný limit CO a TOC sa nesmie prekročiť. Všetky ostatné prevádzkové podmienky a požiadavky podľa bodov A.6.1 až A.6.8 časť II. tohto rozhodnutia a požiadavky týkajúce sa emisií CO sa musia dodržať.
- 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**
- 2.1 Emisné limity pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku sa neurčujú.
 - 2.2 Limitné hodnoty pre splaškové a priemyselné odpadové vody, ktoré je prevádzkovateľ povinný odvádzať na základe zmluvného vzťahu do verejnej kanalizácie zaústenej do čistiarne odpadových vôd sa neurčujú.
 - 2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku cez kanalizačný zberač VVS a.s., Závod Košice, 24 hod. denne, 365 dní v roku do recipientu Hornád, v riečnom kilometri 24,3, hydrologické číslo povodia 4-32-03-072 v množstve $9\,907,23 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročí na hranici areálu so susediacimi priemyselnými areálmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupných pozemkoch hodnotu 50 dB v čase od 06:00 do 22:00 hod. a pre nočnú dobu 45 dB v čase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný vhodným technickým riešením zabezpečiť stavebné uzavretie „havarijnej plochy“ na Prekládkovej stanici odpadov v lehote do 31.12.2010 a „manipulačnej plochy“ Prekládkovej stanici odpadov v lehote do 31.12.2012 s inštalovanými systémami požiarnej kontroly a obmedzenia emisií zápachu, odpovedajúcimi požiadavkám najlepších dostupných techník pre zhromažďovanie komunálneho odpadu a tepelnú úpravu odpadu pred jeho využitím ako palivo.
2. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr do 31.12.2010 zabezpečiť stabilizáciu/solidifikáciu nebezpečného odpadu, vznikajúceho prevádzkovateľovi z čistenia spalín.

D. Opatrenia na minimalizáciu, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov

1. Podmienky pre nakladanie s odpadmi preberanými od iných držiteľov

1.1 Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do prevádzky vykonávať:

- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby vyžadovať od držiteľov dovážaných odpadov údaje o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva a v rozsahu uvedenom v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, príp. výsledky spaľovacej skúšky.
 - evidenciu prevzatých odpadov,
 - vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný prevzatý zmesový komunálny odpad zaradený podľa Katalógu odpadov pod katalógovým č. 20 03 01 ukladať priamo do zásobníka odpadov, okrem prípadov a situácií uvedených v bode A.3.6 časť II. tohto rozhodnutia.

1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady kategórie „O“- ostatný, uvedené v prílohe č. 1 v tabuľke č. 14 tohto rozhodnutia, zhromažďovať na manipulačnej ploche za účelom ich triedenia, príp. úpravy ich rozmerov, len po dobu nevyhnutú pred ich spaľovaním v kotli K1 alebo pred ich zneškodnením u osoby oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, najdlhšie však po dobu 14 týždňov.

- 1.4 Prevádzkovateľ je oprávnený odpady dodávané vo veľkoobjemových kontajneroch nevhodné na priame spaľovanie, zhromažďovať na Prekládkovej stanici odpadov za účelom ich ručného dotriedňovania, príp. úpravy rozmerov a nakladať s nimi tak, ako je uvedené v bode B.1.2 časť I. tohto rozhodnutia.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný v prípade zhromažďovania a skladovania odpadov na Prekládkovej stanici odpadov zabezpečiť ich pred znehodnotením, požiarom, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vypracovať Prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi na Prevádzkovej stanici odpadov v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí a predložiť ho na schválenie na IŽP Košice.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vypracovať Prevádzkový poriadok zariadenia Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR v súlade s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí a predložiť ho na schválenie na IŽP Košice.

2. Podmienky na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- 2.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v tabuľkách č. 15, 16 a 17, príloha č. 2 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 a v bode B.6 časť I. tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v územnom obvode Košice - mesto.
- 2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v prílohe č. 2, v tabuľkách č. 15, 16 a 17 po dobu troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. O predĺženie tejto lehoty je povinný požiadať IŽP Košice najneskôr tri mesiace pred jej uplynutím, pokiaľ nedošlo k zmene skutočnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 2.4 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
- 2.5 Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

- 2.6 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 2.7 Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v špeciálnych zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytných vaničkách.
- 2.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými.
- 2.9 Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré nezhodnocuje sám, odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
- 2.10 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na kópiách sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
- 2.11 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo ložný priestor vozidla.
- 2.12 Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naložiť s odpadom v prípade havárie.
- 2.13 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
- 2.14 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva odpadov ich zhodnocovaním na povolennej prevádzke a spôsoby nakladania a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.
- 2.15 Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.

- 2.16 Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu s určením jeho zaradenia podľa Katalógu odpadov.
- 2.17 Prevádzkovateľ je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia prehodnotiť zaradenie odpadu katalógové číslo 19 03 04 - čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné, kategórie N – nebezpečný, podľa Katalógu odpadov v nadväznosti na vykonávanú činnosť, pri ktorej tento druh odpadu prevádzkovateľovi vzniká.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať energetické zariadenia v súlade so zákonom o tepelnej energetike.
2. Prevádzkovateľ je povinný vyrobené teplo využívať pre vlastnú spotrebu, dodávať teplo do systému centrálného zásobovania teplom mesta Košíc a ďalším zmluvným odberateľom v súlade so zmluvnými podmienkami s odberateľmi tepla, okrem dôb určených na údržbu systému.
3. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný pri výskyte zápachu signalizujúcom rozpad organických zložiek zmesového komunálneho odpadu na otvorenej skladovacej ploche Prekládkovej stanice odpadov vykonávať opatrenia proti zápachu vhodným chemickým postrekom a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov.
3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby

a opráv, plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
5. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
6. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak. Záchytná vaňa musí byť bezodtoková, prípadný prepad musí byť bezpečne zaústený do nádrže určenej na zachytenie alebo skladovanie nebezpečných látok, na účel ich ďalšieho využitia alebo na vhodného zneškodnenia.
7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane, minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
8. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.
9. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
10. Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.
11. Stáčanie olejov a kvapalných nebezpečných látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.

12. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou.
14. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v schválenom súbore TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.
15. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených haváriách podľa bodu F.14 v časti II. tohto rozhodnutia, ktoré nastali ako dôsledok nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom v určenom čase podľa schváleného súboru TPP a TOO, bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti alebo zariadenia, alebo musí použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.
16. Prevádzkovateľ je povinný v objekte CHÚV pod prevádzkovými nádržami na roztok biocidu Hidrotreat – PO a roztok Hidrokond - PO upraviť stavebno-technicky podlahu tak, aby objem vytvorenej záchytnej vane spĺňal podmienky stanovené v bode F.6 časti II. tohto rozhodnutia v lehote do 30.04.2008.
17. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať a udržiavať v dobrom prevádzkovom stave objektové rady a kanalizačné prípojky nachádzajúce sa v objekte prevádzky, ktoré sú súčasťou kanalizačnej siete v areáli.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie kontinuálneho merania tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 11 tohto rozhodnutia. Protokoly z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií vyhotovené v štátnom jazyku musí uchovávať najmenej 5 rokov. Ak sa výsledky zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je vyhodnotené nedodržanie určeného

emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.

Tabuľka č. 11

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Kotel K1		
Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	6)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	7)
HCl	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	8)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií.

1) Kontinuálne meranie.

2) Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda - elektrooptická na princípe transmissiometrie intenzity rozptýleného svetla, metodika EN 13284-2, alebo STN ISO 10155.

4) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria, metodika STN ISO 7935.

5) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 10849.

6) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektroskopia, metodika STN ISO 12039.

7) Metóda - prístrojové FID, FPD, metodika STN EN 12619.

8) Metóda - prístrojová NDIR - infračervená spektrometria.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej skúšky AMS pozostávajúcej zo skúšky nuly a meracieho rozpätia, zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích prostriedkov v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia a kalibráciu meradiel AMS paralelnými meraniami s referenčnou metódou najmenej 1 x za kalendárny rok.

- 1.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 12

Zložka: ovzdušie		Zdroj emisií: Kotel K1		
Miesto merania: Dymovod za ventilátorom do komína o výške 105 m				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
HF	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	4), 10)
Tl + Cd	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	5), 10)
Hg	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	6), 10)
Se + Te	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	7), 10)
Sb+Cr+Mn+ Cu+Pb+V+As+Co+Ni	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 3)	8), 10)
dioxíny a furány	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2) 3)	9), 10)

*) HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia pre potreby bilancie emisií.

- Údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, dioxinov a furanov a HF sa zisťujú periodickým meraním najmenej raz za tri mesiace počas prvého roka prevádzky. V ďalších rokoch prevádzky sa údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov zisťujú najmenej raz za 6 mesiacov a údaje o dodržaní určených emisných limitov dioxinov a furanov a HF najmenej raz za 1 rok.
- Priemerné hodnoty koncentrácie ťažkých kovov, dioxinov a furanov za periódu odberu vzorky a priemerné hodnoty koncentrácie fluorovodíka, chlorovodíka a oxidu siričitého za periódu odberu vzorky sa pri diskontinuálnom meraní zisťujú v mieste odberu vzorky a za časovú periódu podľa podmienok určených v tomto rozhodnutí tak, aby boli reprezentatívne a zistené podľa slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú európske technické normy, a ak tieto nie sú vydané podľa slovenských technických noriem, ktorými sa preberajú medzinárodné normy, podľa národných špecifikácií, ktoré zabezpečia údaje ekvivalentnej vedeckej kvality.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.
- Metóda - fotometria, odmerné metódy, metodika ISO 15713, STN 834752.
- Metóda – prístrojové AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 1485, OTN ŽP 2 028.
- Metóda – prístrojové AAS, redukcia a UV absorpcia, STN EN 13211.

- 7) Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, metodika OTN ŽP 2 028.
- 8) Metóda – prístrojové AAS, AAS – ETA, ICP-AES, EN 14385, metodika OTN ŽP 2 028.
- 9) Metóda – prístrojové GC-MSD, metodika STN EN 1948 (834754).
- 10) Akreditovaná meracia skupina môže použiť pre diskontinuálne meranie koncentrácie znečisťujúcej látky inú metódu a metodiku ako je uvedené v bode I.1.3 časť II. tohto rozhodnutia, ak je pritom splnená podmienka odseku 2) bodu I.1.3 časť II. tohto rozhodnutia.

Značky a skratky: AAS - atómová absorpčná spektrometria, AES - atómová emisná spektrometria, ETA - elektrotermická atomizácia, FID - plameňovo ionizačný detektor, GC - plynová chromatografia, MSD - hmotnostno spektrometrický detektor.

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávnených meraní IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.

2. Kontrola vôd

2.1 Kontrola odberu vôd

- 2.1.1 Prevádzkovateľ je povinný množstvo odoberanej vody merať určeným meradlom podľa osobitných predpisov.

2.2 Kontrola vypúšťaných vôd z povrchového odtoku

- 2.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov vypúšťaných vôd z povrchového odtoku tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 13.

Tabuľka č. 13

Zdroj emisií: Vody z povrchového odtoku			
Miesto odberu: posledná kanalizačná šachta – Venturiho žľab			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
Nerozpustené látky NL	1 x za rok,	1), 2)	3)
Nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ) NEL	1 x za rok,	1), 2)	4)
Reakcia vody pH	1 x za rok,	1), 2)	5)
Rozpustené látky sušené pri 105 °C RL_{105° C}	1 x za rok,	1), 2)	6)
Rozpustené látky po žíhaní RL_{550° C}	1 x za rok,	1), 2)	7)

- 1) Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom
- 2) Bodová vzorka

Odporúčané metódy :

- 3) NL - manuálna s gravimetrickým stanovením po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri teplote 105 °C podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 µm, sušenie pri 105 °C,
- 4) NEL - spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy,
- 5) pH - reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1,
- 6) $RL_{105^{\circ}C}$ - rozpustené látky sušené pri teplote 105 °C – gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (veľkosť pórov filtra 0,45 µm) po sušení 105 °C podľa STN 75 7430,
- 7) $RL_{550^{\circ}C}$ - gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke po žíhaní pri teplote 550 °C,

2.3 Kontrola splaškových a priemyselných odpadových vôd sa nepožaduje, pretože prevádzkovateľ nevypúšťa z prevádzky odpadové vody do povrchových ani podzemných vôd.

3. Kontrola odpadov

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do prevádzky a o odpadoch vznikajúcich na prevádzke vlastnou činnosťou prevádzkovateľa a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.
- 3.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva: prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu odpadov preberaných do prevádzky tak, ako je uvedené v bode D.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.

4. Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

5. Kontrola energetickej účinnosti

Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie priebežnej prevádzkovej evidencie energetickej bilancie s ročným vykazovaním energetickej účinnosti kotla K1 podľa vzorca:

$$\text{Energetická účinnosť} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f)),$$

Kde:

E_p - znamená energiu za rok produkovanú ako tepelnú alebo elektrickú energiu. Vypočíta sa z energie vo forme tepla vyrobeného na komerčné účely vynásobeného faktorom 1,1 a vo forme elektriny vynásobenej faktorom 2,6 (GJ.rok⁻¹),

E_f - znamená ročný energetický vstup do systému palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ.rok⁻¹),

E_i - znamená energiu za rok dodanú do prevádzky okrem E_w a E_f (GJ.rok^{-1})

E_w - znamená energiu za rok obsiahnutú v upravenom odpade, vypočítanú použitím nižšej čistej výhrevnosti odpadu (GJ.rok^{-1}),

0,97 - je faktor zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadov a sálenia.

6. Kontrola prevádzky

6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bode I.1 až I.5 a I.7 časť II. tohto rozhodnutia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať ročnú a priebežnú evidenciu o množstve, druhu, zložení a kvalite používaných palív, surovín, energií a výrobkov. Údaje o zložení alebo kvalite palív, surovín a iných obdobných materiálov uvedené v analytických certifikátoch, protokoloch a obdobných dokladoch podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov musí uchovávať tak, aby ich mohol poskytnúť na vyžiadanie.

6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia,

odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch

a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené

príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7. Kontrola tesnosti izolačnej fólie

Kontrolu tesnosti izolačnej fólie zabudovanej v skladovacej ploche Prekládkovej stanice odpadov a detekciu jej netesností je prevádzkovateľ povinný vykonávať trvale zabudovaným geofyzikálnym systémom s frekvenciou 1 x za dva roky.

8. Podávanie správ

8.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný,