

Technická špecifikácia a kalkulácia ceny k zázke "Výmena okien na 4 Správach"

Správa NP Muránska Planina v Revúcej									
Číslo položky podľa tech. špecifikácie	Popis	m.j.	Počet m.j.	Obchodná značka a typ okna	Cena za m.j. v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Celková cena v EUR s DPH
1	Okno 1460x1520 mm OSL/OSP s príslušenstvom	ks	4	Slovaktual	642,05	2 568,20	20%	513,64	3 081,84
2	Balkónová zostava 2310x2320 mm 2xOSL/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	1 031,70	1 031,70	20%	206,34	1 238,04
3	Okno 2050x1530 mm OSL/OSP s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	706,67	1 413,34	20%	282,67	1 696,01
4	Terasové dvere 1470x2320 mm OI/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	770,36	770,36	20%	154,07	924,43
5	Okno 2450x1530 mm OSL/Fix/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	850,49	850,49	20%	170,10	1 020,59
6	Okno 3740x1640 mm 2xFix/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	1 033,97	1 033,97	20%	206,79	1 240,76
7	Okno 570x540 mm OSP s príslušenstvom	ks	4	Slovaktual	161,76	647,04	20%	129,41	776,45
8	Okno 1450x550 mm OSL/OSP s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	352,66	705,32	20%	141,06	846,38
9	Terasové dvere 880x2000 mm OP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	764,83	764,83	20%	152,97	917,80
10	Dvere 960x1990 mm OP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	990,89	990,89	20%	198,18	1 189,07
11	Demontáž a montáž	súbor	1	Slovaktual	1 337,56	1 337,56	20%	267,51	1 605,07
12	Dovoz a odvoz	súbor	1	Slovaktual	240,00	240,00	20%	48,00	288,00
Celková suma za Správu NP Muránska planina						12 353,70	-	2 470,74	14 824,44

Správa CHKO Poľana vo Zvolene									
Číslo položky podľa tech. špecifikácie	Popis	m.j.	Počet m.j.	Obchodná značka a typ okna	Cena za m.j. v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Celková cena v EUR s DPH
1	Okno 1630x1300 mm OSL/OSP s príslušenstvom	ks	3	Slovaktual	428,83	1 286,49	20%	257,30	1 543,79
2	Okno 1220x1250 mm OI/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	348,35	348,35	20%	69,67	418,02
3	Okno 870x1120 mm OSL s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	214,35	214,35	20%	42,87	257,22
4	Okno 870x1120 mm OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	214,35	214,35	20%	42,87	257,22
5	Okno 1360x1380 mm OI/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	377,66	377,66	20%	75,53	453,19
6	Okno 2220x1470 mm OSL/OP/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	630,37	630,37	20%	126,07	756,44
7	Okno 1620x1480 mm OSL/OSP s príslušenstvom	ks	5	Slovaktual	458,74	2 293,70	20%	458,74	2 752,44
8	Okno 1100x590 mm S s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	154,76	154,76	20%	30,95	185,71
9	Okno 490x650 mm OSL s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	148,50	148,50	20%	29,70	178,20
10	Okno 970x1180 mm OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	229,31	229,31	20%	45,86	275,17
11	Okno 800x2650 mm 2xFix s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	289,69	289,69	20%	57,94	347,63
12	Okno 570x1330 mm Fix s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	127,90	127,90	20%	25,58	153,48
13	Terasové dvere 930x1840 mm OP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	528,90	528,90	20%	105,78	634,68
14	Demontáž a montáž	súbor	1	Slovaktual	1 315,06	1 315,06	20%	263,01	1 578,07
15	Dovoz a odvoz	súbor	1	Slovaktual	240,00	240,00	20%	48,00	288,00
Celková suma za Správu CHKO Poľana						8 399,39	-	1 679,88	10 079,27

Správa CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote									
Číslo položky podľa tech. špecifikácie	Popis	m.j.	Počet m.j.	Obchodná značka a typ okna	Cena za m.j. v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Celková cena v EUR s DPH
1	Okno 580x570 mm OSP s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	117,62	235,24	20%	47,05	282,29
2	Okno 630x700 mm OSP s príslušenstvom	ks	3	Slovaktual	126,37	379,10	20%	75,82	454,92
3	Okno 1460x2040 mm OL/OSP/S s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	516,63	1 033,26	20%	206,65	1 239,91
4	Terasové dvere 1470x2800 mm Fix/OL/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	659,47	659,47	20%	131,89	791,36
5	Okno 1020x1990 mm Fix/OL/OSP s príslušenstvom	ks	4	Slovaktual	428,62	1 714,48	20%	342,90	2 057,38
6	Okno 1930x1300 mm OSĽ/OP/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	507,14	507,14	20%	101,43	608,57
7	Okno 470x780 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	118,57	237,14	20%	47,43	284,57
8	Okno 470x780 mm OSP s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	118,57	237,14	20%	47,43	284,57
9	Balkónová zostava 1750x2280 mm OSĽ/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	490,39	490,39	20%	98,08	588,47
10	Okno 1670x1300 mm OSĽ/OP/OSP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	431,87	431,87	20%	86,37	518,24
11	Okno 760x380 mm S s príslušenstvom	ks	5	Slovaktual	116,84	584,20	20%	116,84	701,04
12	Okno 1060x1110 mm Fix/OL/OSP s príslušenstvom	ks	4	Slovaktual	583,35	2 333,40	20%	466,68	2 800,08
13	Dvere 1520x1990 mm OL/OP s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	980,32	980,32	20%	196,06	1 176,38
14	Demontáž a montáž	súbor	1	Slovaktual	1 731,94	1 731,94	20%	346,39	2 078,33
15	Dovoz a odvoz	súbor	1	Slovaktual	240,00	240,00	20%	48,00	288,00
Celková suma za Správu CHKO Cerová vrchovina						11 795,09	-	2 359,02	14 154,11

Správa CHKO Vihorlat v Michalovciach									
Číslo položky podľa tech. špecifikácie	Popis	m.j.	Počet m.j.	Obchodná značka a typ okna	Cena za m.j. v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Celková cena v EUR s DPH
1	Okno 1890x1800 mm OSĽ/OSP s príslušenstvom	ks	2	Slovaktual	512,14	1 024,28	20%	204,86	1 229,14
2	Okno 600x600 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	102,09	102,09	20%	20,42	122,51
3	Okno 1200x1470 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	271,29	271,29	20%	54,26	325,55
4	Okno 1190x1460 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	231,00	231,00	20%	46,20	277,20
5	Okno 1190x600 mm S s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	128,97	128,97	20%	25,79	154,76
6	Okno 390x770 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	102,60	102,60	20%	20,52	123,12
7	Okno 390x770 mm OSĽ s príslušenstvom	ks	1	Slovaktual	102,60	102,60	20%	20,52	123,12
8	Demontáž a montáž	súbor	1	Slovaktual	1 350,00	1 350,00	20%	270,00	1 620,00
9	Dovoz a odvoz	súbor	1	Slovaktual	240,00	240,00	20%	48,00	288,00
Celková suma za Správu CHKO Vihorlat						3 552,83	-	710,57	4 263,40

Celková suma za 4 Správy			
Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH	Celková cena v EUR s DPH
36 101,01	20%	7 220,20	43 321,21

Vypracovali: Ing. Martina Poláková

Dňa:

16.12.2019