

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:Rekonštrukcia športovo oddychového areálu - Turany

JKSO:SO 01 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 37x20

Miesto:k.ú. TURANY, parc.č. KN-C 2138/22, 2137/121, KN-E 2319/3

Objednávateľ:MESTO TURANY, UL. OSLOBODITEĽOV 83/91, 038 53 TURANY

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:MARO s.r.o., Podhardská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:36407020
IČ DPH:SK2020123237

Projektant:Ing. arch Peter Tavel, Stavbárska 3928/6, 036 01 Martin

IČO:44442149
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 980,31
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%		43 005,47
Cena s DPH		v EUR	229 985,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia športovo oddychového areálu - Turany

Miesto: k.ú. TURANY, parc.č. KN-C 2138/22, 2137/121, KN-E 2319/Dátum: 10.03.2025

Objednávateľ: Projektant: Ing. arch Peter Tavel,

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Stavhárska 3028/6 036 01

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		186 980,31	229 985,78
SO 01	MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 37x20	160 323,10	197 197,41
SO 02	DREVENÝ ALTÁNOK	14 510,00	17 847,30
SO 03	OPLOTENIE	12 147,21	14 941,07