

Protokol o technickom stave a Ocenenie vozidla


Číslo:

Zákazník		
Priezvisko a Meno: <i>Recyklačný fond</i>	RČ:	Ocenenie vykonal: <i>Peško</i>
Názov spoločnosti: <i>Viltrádici</i>	ČOP:	Dátum: <i>3.2.2017</i>
Ulica, č.:		<i>3</i>
PSČ, Mesto:		
IČO: <i>36 06 20 90</i>	DIČ:	
Telefón:	Mobil:	
email:		
Bankové spojenie:		
Iné		

Vozidlo	
Značka: <i>FOCUS FORD</i>	Počet dverí, popis modelu: <i>5.dv TITANIUM</i>
VIN (kontrola na vozidla):	Motor: <i>1.8 TDCI 115K</i>
Prevodovka / počet stupňov: <i>M5</i>	Farba: <i>stieborná</i>
Rok výroby: <i>2008</i>	Evidenčné číslo: <i>BA 1761H</i>
Miesto prvej registrácie: <i>SR</i>	Dátum prvej registrácie:
Najazdené km: <i>196 679</i>	Počet kľúčov: <i>2</i>
Platná STK do: <i>2/2018</i>	Platná EK do: <i>7/2018</i>
Posledná prehliadka v autorizovanom servise FORD (dátum, miesto):	
Ostatné	

Výbava vozidla		
Bezpečnosť a zabezpečenie	☐ navigačný systém ☐ elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá ☐ vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá ☐ sklápacie vonkajšie spätné zrkadlá ☐ zadný parkovací senzor ☐ predný parkovací senzor ☐ automatické stierače s dažďovým senzorom ☐ vyhrievané čelné sklo ☐ termálne čelné sklo ☐ výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ☐ vyhrievané predné sedadlá ☐ chladené predné sedadlá ☐ bedrová opierka ☐ lakťová opierka ☐ výškovo nastaviteľný volant ☐ pozdĺžne nastaviteľný volant ☐ tempomat ☐ elektornická parkovacia brzda ☐ zliatinové disky kolies ☐ predné svetlomety do hmly ☐ xenónové svetlomety	☐ ostrekovače predných svetlomiet ☐ zákrutové predné svetlomety ☐ Ostatné ☐ strešné lyžiny ☐ športové úpravy (znížený podvozok a pod.) ☐ prestavba N1 ☐ ťažné zariadenie ☐ Výbava ☐ servisná knižka ☐ návod na obsluhu ☐ trojuholník ☐ zdvihák ☐ lekárnička ☐ rezervné koleso ☐ reflexná vesta ☐ anténa ☐ zimné pneumatiky ☐ strešný nosič ☐ výbava od výrobcu
☐ 2 x airbag ☐ 4 x airbag ☐ 6 x airbag ☐ ABS ☐ EBD ☐ ESP ☐ obvodový alarm ☐ obvodový alarm s priestorovým senzorom Komfort ☐ manuálna klimatizácia ☐ automatická klimatizácia ☐ posilňovač riadenia ☐ centrálné zamykanie ☐ diaľkové ovládanie centrálného zamykania ☐ elektricky ovládané predné okná ☐ elektricky ovládané zadné okná ☐ rádio s CD / MP3 prehrávačom ☐ AUX výstup ☐ ovládanie rádia pri/na volante	☐ Iná výbava: <i>paraf, zimné kolesá, consturct</i>	

Karoséria



- X Škrabnutie
- ⊗ Vážnejšie poškodenie
- Ⓡ Korózia
- Odlúpnutý lak

Náklady na opravu [EUR]

Lak Dobrý Priemerný Zlý

Poznámka (napr. oprava karoséria po nehode a pod.)

Pneumatiky, disky a kryty kolies

Náklady na opravu [EUR]

Stav pneumatiky, dezén mm, disk	Stav pneumatiky, dezén mm, disk	
LP <i>Michelin 205/55-16</i>	LZ elektrany <i>elektrany</i>	???
PP	PZ	
Rezerva <i>plechové disky</i>	Zimné pneu <i>Kleber 205/55-16-Z</i>	<i>300,-</i>

Kontrola vozidla

Náklady na opravu [EUR]

	Autorizovaný	Neautorizovaný		
História servisu	☐	☐	<i>velký servis</i>	<i>300,-</i>
Vonkajší stav	Dobrý	Priemerný	Zlý	
Zrkadlá	☐	☐	☐	<i>opalené svetla</i>
Označenie, logo	☐	☐	☐	
Bočné lišty	☐	☐	☐	
Zadný nárazník	☐	☐	☐	<i>vytrhnutý + kovaná zbraň</i>
Predný nárazník	☐	☒	☐	<i>320 + 160 + 70,-</i>
Strešný nosič, lyžiny	☐	☐	☐	
Ťažné zariadenie	☐	☐	☐	
Spojler	☐	☐	☐	
Strešné okno	☐	☐	☐	<i>poškodená izolačná</i>
Kapota motora	☐	☒	☐	<i>zlomená</i>
Predná maska	☐	☒	☐	<i>odhnutá čísta</i>
Predné a zadné svetlá, poškodenie	☐	☐	☐	<i>310</i>
Veko kufra	☐	☒	☐	
Dvere	☐	☐	☐	
Bočné steny (VAN)	☐	☐	☐	
Strecha	☐	☐	☐	
Stĺpiky	☐	☐	☐	
Zámky, funkčnosť	☐	☐	☐	
Lapače nečistôt	☐	☐	☐	<i>P. spätné zrkadlo - krytka</i>
Vnútorný stav				
Prístrojová doska	☐	☐	☐	
Čalúnenie	☐	☐	☐	
Výplň dverí	☐	☐	☐	
Zadné platô	☐	☐	☐	
da				
vízganie, vysedenie	☐	☐	☐	
Čalúnenie podlahy	☐	☐	☐	
Pofahy	☐	☐	☐	
Odkladacie skrinky	☐	☐	☐	
Vzhľad z vnútra	☐	☐	☐	<i>akustik - tepovln</i>
Čalúnenie stropu	☐	☐	☐	

Kontrola vozidla	Dobry	Priemerny	Zly	Náklady na opravu [EUR]
Batožinový priestor	☐	☐	☐	
Čelné sklo	☐	☐	☐	
Ostatné zasklenie	☐	☐	☐	
Clona proti slnku, zrkadielko	☐	☐	☐	
Bezpečnostné pásy a ich uchytenie	☐	☐	☐	
Airbagy	☐	☐	☐	
Popolník	☐	☐	☐	
Skúšobná jazda, dynamika				
Rozjazd, akcelerácia	☐	☐	☐	roz jazdy? 500,-
Hlučnosť pri jazde	☐	☐	☐	
Hlučnosť prevodovky	☐	☐	☐	
Aerodynamická hlučnosť	☐	☐	☐	
Iné hluky	☐	☐	☐	
Riadenie, vôľa chodu volantu	☐	☐	☐	
Priamosť jazdy	☐	☐	☐	
Brzdy, posilňovač brzd	☐	☐	☐	
Posilňovač riadenia	☐	☐	☐	
ABS	☐	☐	☐	
ESP	☐	☐	☐	
Rýchloemer, otáčkomer, palivo-	☐	☐	☐	
mer, teplomer	☐	☐	☐	
Spojka	☐	☐	☐	hlukový zotracovateľ
Radenie prevodových stupňov	☐	☐	☐	
Statický test v dielni				
Štart motoru	☐	☐	☐	
Hlučnosť bežiaceho motora	☐	☐	☐	
Brzdy, kontrola na stolici, chod	☐	☐	☐	
pedálu	☐	☐	☐	
Parkovacia brzdy, zdvih	☐	☐	☐	
Brzdová kvapalina, stav	☐	☐	☐	
Timče, kontrola na stolici	☐	☐	☐	
Test motora	☐	☐	☐	zhnity okolo hlukom 340,-
Výfukový systém, tesnosť	☐	☒	☐	
Emisie	☐	☐	☐	
Únik oleja	☐	☐	☐	
Kontrolné prístroje, ukazovateľa	☐	☐	☐	
Vykurovanie a vetranie, funkč.	☐	☐	☐	
Klimatizácia, funkčnosť	☐	☐	☐	deplint + ovestit 100,-
Ostrekovacie a stierače, (pred., zad.)	☐	☐	☐	
Svetlá stretávacie, diaľkové	☐	☐	☐	
Svetlá brzdové	☐	☐	☐	
Smerové svetlá	☐	☐	☐	
Hmlové svetlá	☐	☐	☐	
Osvetlenie EČ	☐	☐	☒	nesieti nejde date anteha 50,-
Rádio	☐	☐	☐	
Otváranie všetkých okien	☐	☐	☐	
Vnútoré osvetlenie	☐	☐	☐	
Intenzita osvetlenia príst. panelu	☐	☐	☐	
Zásuvka, zapalovač	☐	☐	☐	
Zásuvka ťažného zariadenia	☐	☐	☐	
Zvukové výstražné znamenie	☐	☐	☐	
Akumulátor, test	☐	☐	☐	
Zariadenia na ťahanie (háč, oko)	☐	☐	☐	
Geometria	☐	☐	☐	prevencia 60,-
Spodná časť vozidla, na zdvíhaču				
Podlaha vozidla	☐	☐	☐	
Výfukový systém, korózia	☐	☐	☐	
Nápravy	☐	☐	☒	z. náprava Repas! 400,-
Riadenie, vôľa, tyče, manžety	☐	☐	☐	
Hnacie hriadeľa, vôľa, manžety	☐	☐	☐	
Palivová nádrž, palivové potrubie	☐	☐	☐	
tesnosť	☐	☐	☐	lav' cierning pokosi 20,-
Timče, tesnosť	☐	☐	☐	
Pružiny	☐	☐	☐	
Protikoročná ochrana	☐	☐	☐	
SPOLU				3200,-

Technickú kontrolu vykonal (meno, podpis)

Technické hodnotenie vozidla zachytáva optické a technické vady, ktoré bolo možné zistiť vizuálnou kontrolou, skúšobnou jazdou a diagnostickými postupmi bez demontáže časti vozidla.

[Signature]

vykonal cca stanovil hodnotu