

Zámenná zmluva

uzatvorená podľa § 11 ods. 8 a 10 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Názov: Slovenská republika -
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
so sídlom: Stromová 1, 813 30 Bratislava
štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Gröhling, minister
právna forma: štátna rozpočtová organizácia
IČO: 00164381
IBAN: SK8081800000007000065236
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

(ďalej len „zamieňajúci č. 1“)

a

Názov: DS - CAR, s.r.o.
so sídlom: Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny zástupca: Igor Horváth
právna forma: s.r.o.
IČO: 36233510
IČ DPH: SK2020197190
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2921 1170
Bankové spojenie: TATRABANKA

(ďalej len „zamieňajúci č.2“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. II. Predmet zámeny

1. Zamieňajúci č. 1 je správcom hnuiteľného majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je špecifikovaný nasledovne:

- a) Druh vozidla: osobné motorové vozidlo
Značka a typ vozidla: Škoda Superb 3,6 FSI V6 4x4 Elegance
VIN: TMBCC93T2F9053690
Farba: čierna
Rok výroby: 2015

Všeobecná hodnota vozidla: 2 195,00 € s DPH

- b) Druh vozidla: osobné motorové vozidlo
Značka a typ vozidla: Škoda Superb 2.0 TSI 4x4x Style DSG
VIN: TMBCE9NPXG7036577
Farba: čierna
Rok výroby: 2015
Všeobecná hodnota vozidla: 2 056,00 € s DPH

(ďalej aj ako „hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 1“).

2. Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom majetku, ktorý je špecifikovaný nasledovne:

Druh vozidla: osobné motorové vozidlo
Značka a typ vozidla: Volkswagen Passat Elegance 2.0 TSI DS7
VIN: WVWZZZ3CZNE020853
Farba: biela
Rok výroby: 2021
Všeobecná hodnota vozidla: 49 398,72 € s DPH

(ďalej aj ako „hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 2“).

Článok III.

Prevod a nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Zamieňajúci č. 1 na základe tejto zmluvy prevádza do výlučného vlastníctva zamieňajúceho č. 2 hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 1, výmenou za hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 2, ktorý týmto prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Zamieňajúci č. 1 spolu s hnutel'ným majetkom zamieňajúceho č. 1 protokolárne odovzdá zamieňajúcemu č. 2 príslušenstvo hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 1, a to technickú dokumentáciu a kľúče, viažuce sa k jeho riadnemu užívaniu.
2. Zamieňajúci č. 2 na základe tejto zmluvy dodá hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 2, ktorý prevádza do výlučného vlastníctva zamieňajúceho č. 1, výmenou za hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 1, ktorý týmto prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Zamieňajúci č. 2 spolu s hnutel'ným majetkom zamieňajúceho č. 2 protokolárne odovzdá zamieňajúcemu č. 1 príslušenstvo hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 2, a to kľúče a všetku dokumentáciu viažucu sa k jeho riadnemu užívaniu.

Článok IV.

Všeobecná hodnota predmetu zámeny

1. Všeobecná hodnota hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 1 je vo výške 4 251,00 € s DPH, ktorá bola stanovená na základe znaleckých posudkov č. 42/2021 a č. 43/2021 vyhotovených znalcom z odboru cestná doprava, odvetvie: odhad hodnoty cestných vozidiel Ing. Alena Akinšinová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava, Znalecké posudky vozidiel sú prílohou č. 1 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Všeobecná hodnota hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 2 je stanovená vo výške 49 398,72 € s DPH a bola stanovená dohodou zmluvných strán.
3. Rozdiel v cene zamieňaného hnutel'ného majetku predstavuje sumu vo výške 45 147,72 € s DPH v prospech zamieňajúceho č. 2.

4. Rozdiel v cene zamieňaných osobných vozidiel uhradí zamieňajúci č.1 formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zamieňajúceho č. 2 uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v deň nadobudnutia platnosti zámennej zmluvy.

Článok V. Účel zámeny

1. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že účelom zámeny hnutel'ného majetku štátu je zabezpečiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním vhodnejší a účelnejší hnutel'ný majetok, ako je hnutel'ný majetok zamieňajúceho č. 1.

Článok VI. Vyhlásenia zmluvných strán

1. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že stav hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 2 mu je známy z obhliadky na mieste samom a nadobúda ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy, t. j. v novom nepoužívanom stave.
2. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že stav hnutel'ného majetku zamieňajúceho č. 1 mu je známy z obhliadky na mieste samom a zo znaleckého posudku č. 42/2021 a č. 43/2021 a nadobúda ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
3. Zamieňajúci č. 1 vyhlasuje, že na hnutel'nom majetku štátu, ktorý vkladá do zámeny, neviazu žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by zamieňajúcemu č. 2 bránili v riadnom užívaní hnutel'ného majetku, a že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady hnutel'ného majetku, na ktoré by mal zamieňajúceho č. 2 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.
4. Zamieňajúci č. 2 vyhlasuje, že na hnutel'nom majetku, ktorý vkladá do zámeny, neviazu žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by zamieňajúcemu č. 1 bránili v riadnom užívaní hnutel'ného majetku, a že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady hnutel'ného majetku, na ktoré by mal zamieňajúceho č. 1 pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si nebudú vzájomne vystavovať faktúry k zamieňanému hnutel'nému majetku podľa tejto zmluvy, účtovným dokladom je výlučne táto zmluva.
6. Zamieňajúci č.2 sa zaväzuje, že záručná doba je stanovená v zmysle technických parametrov motorového vozidla na 4 rokov alebo 120.000 km a začína plynúť dňom odovzdania – prevzatia motorového vozidla. Záručná doba na kvalitu laku vozidla sú 3 roky. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada je zamieňajúci č. 2 povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť na vlastné náklady.

Článok VII. Ostatné zmluvné dojednania

1. Zamieňajúci č. 1 nadobudne vlastníctvo k hnutel'nému majetku zamieňajúceho č. 2 dňom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.
2. Zamieňajúci č. 2 nadobudne vlastníctvo k hnutel'nému majetku zamieňajúceho č. 1 dňom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že hnutelný majetok zamieňajúceho č. 1 a hnutelný majetok zamieňajúceho č. 2, ktorý je uvedený v čl. II bode 1. a bode 2. tejto zmluvy, si zmluvné strany vzájomne protokolárne odovzdajú a zároveň prevezmú najneskôr do 27.12.2021, a to na mieste, ktoré si určia zmluvné strany na základe vzájomnej dohody.
4. Zmluvné strany určia osoby oprávnené k odovzdaniu a prevzatiu predmetu zámeny najneskôr dva dni pred dohodnutým dátumom prevzatia a odovzdania a bezodkladne o tom informujú druhú zmluvnú stranu.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že k uzatvoreniu tejto zmluvy sú oprávnené, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
2. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre zamieňajúceho č. 1 a dve (2) vyhotovenia sú určené pre zamieňajúceho č. 2.

Príloha č. 1: Znalecký posudok č. 42/2021 a č. 43/2021

V Bratislave dňa:

V Dunajskej Strede dňa:

Za zamieňajúceho č.1:

Za zamieňajúceho č.2:

Mgr. Branislav Gröhling
minister

Igor Horváth
konateľ

Ing. Elena Akinšinová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
Znalec z odboru Cestná doprava, odvetvie: odhad hodnoty cestných vozidiel

Zadávateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Stromová 1
813 30 Bratislava

Číslo spisu (objednávky):

SL 44003 zo dňa 06.09.2021

Znalecký posudok

číslo: 42/2021

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Superb 2.0 TSI 4x4 Style DSG, E.Č.: BL774LA

Počet strán (z toho príloh): 17(5)

Počet vyhotovení: 1

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: Odhad hodnoty cestného vozidla ku dňu obhliadky 26.08.2021.

2. Účel znaleckého posudku: Predaj cestného vozidla.

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 26.8.2021

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

Objednávka, osvedčenie o evidencii časť II, protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola a časť B - emisná kontrola, výpis nákladov náhradných dielov na opravu.

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$
Značka a typ vozidla:	Škoda Superb 2.0 TSI 4x4 Style DSG
Výrobca:	Škoda Auto a.s., CZE
Rok výroby:	2015
Zdvihový objem valcov motora:	1984 cm ³
Maximálny výkon motora:	206 kW/6500ot/min.
Predpísané palivo:	Benzín
Celková hmotnosť:	2215 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	11.12.2015
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	26.8.2021
Evidenčné číslo:	BL774LA
Držiteľ:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	Čierna metalíza
Technický preukaz č:	vydané len osvedčenie o evidencii
Osvedčenie OEV časť I:	CGM86939
Osvedčenie OEV časť II:	NA618984
Platnosť TK do:	28.11.2021
Platnosť emisnej kontroly do:	28.11.2021

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	TMBCE9NPXG7036577	totožné
Výrobné číslo motora	CJXA096289	nezistené

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	194 939
Podľa záznamov držiteľa:	194 939
Podľa odhadu znalca:	194 939
Počet zohľadnených km:	194 939

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

- a) podľa záznamov v OEV: žiadne
b) podľa dokladov držiteľa: žiadne doklady neboli predložené.

2.1.2 Výbava vozidlaSériová:

Airbag pre vodiča a spolujazdca, schránka pre okuliare, vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, vyhrievané predné sedadlá, airbag spolujazdca s deaktiváciou, tónované sklá, sieťový program, elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou, kolenný airbag vodiča, centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, predĺžená záruka na 4 roky do 120 000 km, zadná laktová opierka s možnosťou vytvorenia priechodzieho otvoru do batožinového priestoru, bezplatný servis na 4 roky, do 120 000 km, vkladané tkané koberce, výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, komfortné telefonovanie s Bluetooth, tempomat + obmedzovač rýchlosti, elektrické otváranie a zatváranie piatich dverí, asistent rozjazdu do kopca, trojramenný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá a osvetlením nástupného priestoru, ISOFIX - príprava na uchytenie dvoch detských sedadiel na zadných sedadlách, hlavové airbagy + bočné airbagy vpredu a vzadu, parkovacie senzory vpredu a vzadu, ŠKODA Doživotná garancia Mobility Premium, climatronic dvojzónová automatická klimatizácia, interiér Style, disky STRATOS z ľahkej zliatiny 7J x 17" (215/55 R17), dekór imitácia kovu, virtuálny pedál, elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stavovaním, vnútorné spätné zrkadlo automaticky odclonené s pamäťou, farebný Maxi DOT plne grafický, displej palubného počítača, LED paket vonkajší, navigačný systém COLUMBUS s 8" dotykovým displejom, mapové podklady Európy na internej pamäti prístroja, USB s Apple konektivitou, 2x SD slot, Mirror Link, KESSY (Keyless Entry) systém bez kľúčového odomykania, zamykania, štartovania s alarmom s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systém, Bi-Xenónové svetlomety s AFS, LED denným svietením a výsuvné ostrekovače svetlometov, INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel, LIGHT ASSISTANT ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT"), predné hmlové svetlomety s Corner funkciou, elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu, poťah sedadiel látka, odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru, nástupné prahové lišty vpredu a vzadu,

laktová opierka JUMBO BOX vrátane displeja vzadu, chrómovaná lišta okolo bočných okien, chrómový rámik a mriežka chladiča, osvetlenie vnútorných kľučiek dverí a osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vyberateľná LED lampa, ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, EU paket FRONT ASSISTANT, ochrana chodcov, eklektická parkovacia brzda, kontrola tlaku v pneumatikách, manuálne nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách, osvetlenie pre nohy vzadu, asistent diaľkových svetiel.
Príplatková výbava je uvedená na protokole o odovzdaní a prevzatí ojazdeného vozidla v prílohe tohto znaleckého posudku.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Technický stav vozidla zistený prehliadkou dňa 26.08.2021

Miesto obhliadky: Bratislava, Auto Lamač s.r.o., Hodonínska 13

Za účasti: F. Lošonského

Skúšobná jazda nebola vykonaná z dôvodu poškodenia motora

Motor

Motor poškodený, počas jazdy došlo k strate výkonu a k "zabúchaniu" (zvuky z motora), pričom došlo k zadretiu motora.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- technický stav skupiny zadany priamo: 0.00 %

Prevodovka automatická

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

- lepší: nie

- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28.33 %

Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28.33 %

Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28.33 %

Skriňa karosérie

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov, lak funkčný s drobnými poškodeniami.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28.33 %

Výbava karosérie

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 28.33 %

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu :
215/55 R17V

Rozmer a druh pneumatík na vozidle :
215/55 R17V Continental Premium Conti


Technický stav skupiny TSS: 80.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

Doba prevádzky (mesiace):	68.50
Predpokladaný ročný jazdný výkon:	16500
Koeficient najazdených kilometrov:	0.360

Kategória: 3.4

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $1600 < V \leq 2000 \text{ cm}^3$



Rozdiel v počte najazdených kilometrov

$$\text{RKM} = \text{PSKM} - \text{PRKM} \quad [\text{km}]$$

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$KAM = \frac{RKM \cdot k_{KM}}{10^3} [\%]$$

Celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = \left(VTSV - \frac{VTSV}{100} \cdot ZAV \right) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV [\%]$$

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

$$ZA_i = \left(VTSS_i - \frac{VTSS_i}{100} \cdot ZAV_i \right) \cdot \frac{k_{AM_i}}{100} + ZAV_i [\%]$$

Ak VTSV=100%, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV [\%]$$

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
vozidlo	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Motor	---	---	---	---	---	---	---
Prevodovka automatická	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67
Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67
Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67
Skriňa karosérie	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67
Výbava karosérie	194939	94188	100752	36.27	11.12.2015	55.55	71.67
Pneumatiky	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor	19.00	---	---	---	0.00 *	0.00
Prevodovka automatická	7.00	100	71.67	0.00	28.33	1.98
Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	8.00	100	71.67	0.00	28.33	2.27
Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	13.00	100	71.67	0.00	28.33	3.68
Skriňa karosérie	22.00	100	71.67	0.00	28.33	6.23
Výbava karosérie	28.00	100	71.67	0.00	28.33	7.93
Pneumatiky	3.00	---	---	---	80.00 *	2.40
Spolu	100.00	---	---	---	---	24.50

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **24.50%**

Ku dňu: 26.8.2021

Technický stav jednotlivých skupín

$$TSS_i = \frac{[VTSS_i \cdot (100 - ZA_i)] \cdot (100 + ZP_i)}{10^4} \quad [\%]$$

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

$$PTSS_i = \frac{TSS_i \cdot PDS_i}{100} \quad [\%]$$

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: = 0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 44 358,00 €

Východisková hodnota je stanovená v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, prílohy č. 6B, čl. 7 písm. b), pre vozidlá, ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa už k rozhodnému dátumu nepredávajú, je východiskovou hodnotou posledná predajná cena nového vozidla príslušného typu, v predmetnej výbave, zistená z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných hodnoverných a preskúmateľných zdrojov k rozhodnému dátumu.

Východisková hodnota je stanovená podľa nadobúdacej faktúry majiteľa vozidla ako posledná predajná cena daného typu vozidla v danom vyhotovení.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla.

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \text{ [€]}$$

Technická hodnota vozidla s DPH: 10 866,00 €

Ku dňu: 26.8.2021

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

Koeficient platnosti TK	K1 = 0,9250
Koeficient poškodenia vozidla haváriou	K2 = 1,0000
Koeficient počtu držiteľov	K3 = 1,0000
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla	K4 = 0,9300
Koeficient dopytu trhu	K5 = 0,2200
Koeficient predajnosti vozidla:	KP = 0,1893

K1 - k rozhodnému dátumu je technická a emisná kontrola platná do 28.11.2021

K2 - na vozidle neboli vykonané žiadne opravy ovplyvňujúce koeficient

K3 - Ministerstvo školstva SR je prvým majiteľom vozidla

K4 - vozidlo je používané ako referentské

K5 - koeficient dopytu trhu je stanovený podľa zistenia predajnosti daného a porovnateľného typu vozidla v danom technickom stave na trhu v SR v autobazároch a na internetových stránkach k rozhodnému dátumu.

Vozidlo má poškodený motor, počas jazdy "zabúchalo a stratilo výkon", došlo k zadretiu motora a takému rozsiahlemu poškodeniu, že v prípade opravy by bola potrebná výmena

polomotora, ktorého cena a celkové predpokladané náklady na opravu prevyšujú všeobecnú hodnotu predmetného motorového vozidla a prípade predmetného typu motora je polomotor nedostupný.

Stanovenie koeficientu predajnosti

$$K_p = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \quad [-]$$

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

VHV[€] s DPH:	44 358,00 €
TH[€] s DPH:	10 866,00 €
k_p [-]	0,1893 [-]
VŠH[€] s DPH	2 056,00 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot K_p \quad [€]$$

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 2 056,00 €

III. Záver

Úloha znalca: Odhad hodnoty cestného vozidla ku dňu obhliadky 26.08.2021.

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **Škoda Superb 2.0 TSI 4x4 Style DSG, E.Č. BL774LA**, výrobné číslo vozidla **TMBCE9NPXG7036577** predstavuje ku dňu **26.8.2021** čiastku vrátane 20.00% DPH


2 056,00 €

Slovom: **dvetisícpäťdesiatšesť eur**

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 13.9.2021




Ing. Elena Akinšinová

IV. Prílohy

1. Objednávka
2. Kópia osvedčenia o evidencii, kópie protokolov o kontrole technického stavu časť A a B
3. Protokol o odovzdaní a prevzatí ojazdeného vozidla s nadobúdacou cenou vozidla
4. Fotodokumentácia

Príloha 1

Objednávka - číslo **SL** **44003**

Dátum objednávky: **06.09.2021**

Objednávateľ:

Dodávateľ: **1002657**

**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR**

Ing. Elena Akinšinová

Stromová 1
813 30 Bratislava

Ružinovská 3
821 02 Bratislava

IČO : 164381

IČO : 10255494

DIČ : 2020798725

IBAN SK8081800000007000065236

Termín dodávky: Kontaktná osoba / E-mail

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

Deň 13.09.2021 Dagmar Šišková / dagmar.siskova@minedu.sk

EUR

Objednávame si Vás znalecké posudky na služobné automobily.

Pol. Čís.sl.	Názov služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	znalecký posudok Škoda SuperB - BL774LA	1 JV	90,00	90,00
002	znalecký posudok Škoda SuperB - BL788JL	1 JV	90,00	90,00

Celková hodnota s DPH v EUR

180,00

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je odberateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti dodávateľovi. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 BRATISLAVA
- 35 -

Ing. Mariana Koláriková
riaditeľka odboru majetku a autodopravy

Príloha 2

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII	
B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)	11.12.2015
I Dátum prvej evidencie v SR	11.12.2015 E VIN TMBCE0NPXG7036577
A Evidenčné číslo	BL774LA H Platnosť do .
C.2.1 Vlastník vozidla	Ministerstvo školstva SR
Dátum narodenia / IČO	00164381
C.2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka	Bratislava-Nové Mesto
Stromová 2665/1	
C.1.1 Držiteľ osvedčenia	Ministerstvo školstva SR
Dátum narodenia / IČO	00164381
C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa	Bratislava-Nové Mesto
Stromová 2665/1	
V Bratislava	podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky
dňa 11.12.2015	
Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii	
C.5	
C.6	
Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu	
V	podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky
dňa	
II. Nástavba je nariadená na vozidlo podľa osvedčenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o schválení typu nariadení vozidla	
C. Konania	zo dňa
V Bratislava dňa 08.12.2015	
podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky	
SKOKA AUTO SLOVENSKO s.r.o. Základná ulica 4 821 02 Bratislava	
C. osvedčenia (C. ZTO)	zo dňa 18.11.2015
I. Motorové - pripojené vozidlo je vhodné s typom	
- podľa typového schválenia E5 a rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby	
a regionálneho rozvoja SR o uznaní typového schválenia E5.	
XX	
XX	
XX	

EURÓPSKA ÚNIA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 	
OSVEDČENIE O EVIDENCII - ČASŤ II (TECHNICKÝ PREUKAZ)	
NA 618984 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	
Československo as pernotpauzes - vset II Permiso de circulación - Parte II Ověření o registraci - Část II Zulassungsberechtigung - Teil II Registrationsbescheinigung - Teil II Abgabe rundelegoploj Πιστοποιητικό Εγγραφής - Μέρος II Registration certificate - Part II Certificat d'immatriculation - Partie II Potvrde o registraciji - II. dio Testas Clairite Carta di circolazione - Parte II Registracija aplicada - II. dala Registracion lundilmas - II. dala Forgalni engoddy - II. Rész Certificat de Registrare - II. Part Kentelbenvis - Deel II Dowód Rejestracyjny - Część II Certificado de matricula - Parte II Certificat de matriculare - Partea II Промежно доволjenje - Del II Reģistratīvaisludstus - Osa II Registreringsbeviset - Del II	
DÁŠE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	

VOZIDLO		41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1 Druh OSOBNÉ VOZIDLO		1. 215/55 R17 84W / NIE	
2 J Kategória M1 3 E VIN TMBCE9NPXG7036677		2. 215/55 R17 94W / NIE	
4 D.1 Značka ŠKODA		3.	
5 D.3 Obchodný názov SUPERB		4.	
6-8 D.2 Typ / variant / verzia 3T / AACJXAX11 / *		42 Rozmer ráfikov na náprave	
9 Výrobca vozidla (podvozku) ŠKODA AUTO A.S., CZE		1. 7Jx17 ET40	
10 K Číslo typového schválenia ES 011*2001/116*0326*36		2. 7Jx17 ET40	
11 Dátum typového schválenia ES 21.10.2015		3.	
MOTOR A PREVODOVKA		4.	
12 Výrobca motora AUDI AG, DEU		43 T Najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla 250 km.h ⁻¹	
13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ) CJXA096289		SPÁJACIE ZARIADENIE	
14 P.1 Zdvihový objem valcov 1 984,0 cm ³ 15 Katalyzátor KAT		44.1 Trieda	
16-17 P.2 / P.4 Najvyšší výkon motora / otáčky 206,00 kW / 6 500 min ⁻¹		44.2 Značka	
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie BA 95 B		44.3 Typ	
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. U) - kW.kg ⁻¹		45 Schvaľovacia značka	
20 Prevodovka / počet stupňov AT / 6		46.1-3 Najvyššia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
KAROSÉRIA (NADSTAVBA)		horný záves 90 kg spodný záves - kg točnica - kg	
21 Druh (typ) AA SEDAN		EMISIE ZVUKU	
22 R Farba ČIERNA METALÍZA		47 ES/EHK 61-02	
23 Výrobca ŠKODA AUTO A.S., CZE		48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
24 Výrobné číslo TMBCE9NPXG7036677		U.1 stojaceho 77,0 dB(A) U.2 pri otáčkach 3 750 min ⁻¹	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho nízkových 5 / -		U.3 za jazdy 74,0 dB(A)	
25.2 S.2 Počet miest na stálie - 25.3 Počet lôžok -		EMISIE A SPOTREBA	
26 Zariadenie strechy - kg		49 V.9 Emisie ES/EHK 715/2007*136/2014W (EURO 5)	
27 Objem skrine - cisterny - m ³		50 Dymnosť ES/EHK 715/2007*136/2014W	
28 W Objem palivovej nádrže 66 l		51.1 V.1 CO 0,353 g.km ⁻¹ 51.2 V.2 HC 0,046 g.km ⁻¹	
ROZMERY A HMOTNOSTI		51.3 V.3 NOx 0,019 g.km ⁻¹ 51.4 V.4 HC+NOx - g.km ⁻¹	
29 Celkové rozmery d: 4 861 mm, š: 1 864 mm, v: 1 458 mm		51.5 V.5 Častice 0,001 g.km ⁻¹ 51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie - m ⁻¹	
30 Rozmery lažnej plochy d: - mm, š: - mm		51.7 V.7 CO ₂ 159 g.km ⁻¹ 51.8 V.8 Spotreba paliva 7,1 l.100 km ⁻¹	
31 G Prevádzková hmotnosť 1 615 kg		ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
32 F.1 Najvyššia prípustná celková hmotnosť 2 215 kg		AIRBAG ESP ASR KLIMATIZÁCIA	
33 N Najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4 1 110 / 1 130 / - / - kg		NAVIGAČNÝ SYSTÉM PRÍDAVNÉ SVETLOMETY	
34 F.3 Najvyššia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 4 415 kg		TEMPOMAT TŇOVANÉ SKLÁ	
35 Najvyššia prípustná hmotnosť prípojného vozidla		ZARIADENIE PROTI NEOPR. P	
O.1 brzdeného: 2 200 kg O.2 nebrzdeného: 750 kg		*51.6: Spotreba paliva stanovená výrobcom: mesto: 8,9 ; mimo mesto: 5,1 ; kombinovaná: 7,1 l/100 km	
BRZDY		*32: with trailer: +0 kg	
36 ES/EHK 13H		*33: with trailer axle 2: +81 kg	
37.1 Prevádzková ÁNO 37.4 Núdzová ÁNO		*41-43: 216/55 R17 84W/55, 5Jx17 ET41	
37.2 Parkovacia ÁNO 37.5 ABS ÁNO		*28.1: max 4959	
37.3 Odťahová NIE		*28.3: max 1480;	
NÁPRAVY		*8: NAD8AD9D80186T867	
38 Druh kolies DISKOVÉ			
39 I Počet náprav 2 , z toho poháňaných 1: ÁNO 2: ÁNO 3: 4:			
40 M Rázvor [mm] 2 836			

PROTOKOL

SKP 991 771 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: ŠKODA

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 11.12.2015

Obchodný názov vozidla: SUPERB

VIN: TMBCE9NPXG7036577

Druh vozidla / kategória: Osobné vozidlo / M1

Výr. číslo karosérie (nadvstavby):

Značka štátu registrácie / ECV: SK / BL774LA

Identifikačné číslo motora (typ): CJXA096289

Zistené chyby na vozidle:

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovčádacia sila (N) / Brzdový tlak (kPa)	Najvyšší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:03.31N P:03.34B	FoL:60 FoP:60			
2.	L:02.05N P:02.14N	FoL:60 FoP:60		L:02.60B P:02.24B	

Ďalšie záznamy STK:

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: DEKRA Slovensko s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Rollanky 19, 84101 Bratislava-Dúbravka	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 151375	Druh kontroly / kód: Pravidelná	Kód protokolu: 1041-012-19946-281119-125650	
Dátum kontroly: 28.11.2019	Sériové číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola a nalepené kontrolné značky:	SKO242732 SKMI635020	
Lehota platnosti: 28.11.2021	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok osoby, ktorá vykonala kontrolu: 012, Figeľ Roman	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie so skutočnosťami zistenými pri kontrole:	

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKO 471/571 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
EK

Kód protokolu: 0010-002-17658-281119-124922 VIN: TMBCZ9NPXG7036577
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA SUPERB Identifikačné číslo motora (typ): CXXA
 Typ/varianť/verzia vozidla: 3T/AAC/KAXIU Druh paliva/emisný systém: B / RUKAT OBD
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1 Emisie ES/EHK: 715/2007/136/2014W (EURO 6)
 Značka štátu registrácie/ECV: SK / BL774LA Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 11.12.2015

(EK)

Identifikačné údaje sa:		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu:		Vyhovuje	
Názov vozidla sa:	Zhoduje	BCV sa:	Zhoduje	Typ motora sa:	Zhoduje
Kontrolovaný parameter:		Hodnota určená (ustanovená):		Hodnota nameraná	
CO pri voľnoběžných otáčkach - benzín [%]		*****		0,0100	
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		*****		0,0400	
HC pri voľnoběžných otáčkach - benzín [ppm]		*****		8	
Kontrolná otáčka [min-1]		*****		-	
Lambda OBD - benzín [-]		*****		-	
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]		*****		0,9980	
Napätie na sonde - benzín [V]		*****		-	
Prúd na sonde - benzín [mA]		*****		-	
Teplota motora [°C]		*****		61	
Voľnoběžné otáčky - benzín [min-1]		*****		760	
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		*****		2730	
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje		Chybová pamäť systému OBD: vyhovuje	
VIN/CIN/CVN: TMBCZ9NPXG7036577		Kódy chýb:		Doplňkové parametre:	
Ďalšie záznamy PEK:				0,4300; 14,6700; 1,0200	
Kódy chýb (#):					

Motorové vozidlo je na prevádzku v čestnej premávke:		SPÓSIBILÉ	
PEK: DEKRA Slovensko s.r.o.		Miesto výkonu: Polianky 19, 84101, Brno	
Druh emitovanej kontroly/kód: Pravidelná		Státní úřad pro technickou kontrolu vozidel a emisí	
Druh následujúcej kontroly:	Stav podľa predchádzajúcej vzdialenosti: (má len informačnú charakter a nie je povinnosťou pre príjemcu služby)	Kód, pričom číslo 002 znamená, že vozidlo je na prevádzku v čestnej premávke	SKM1906549
Pravidelná	151375	002	
Lehota platnosti:	Dátum kontroly:		
28.11.2021	28.11.2019		
# : Hodnotenie podľa		002 FIG	

- Hodnotenie podľa výšky, tu kódu chyby v ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v čestnej premávke

Príloha 3

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVER, LÍZING, POISTENIE, MOBILITA*

Príloha č.1 k Protokolu o odovzdaní a prevzatí ojazdeného vozidla

Základná identifikácia vozidla :	
Značka a model :	SKODA Superb 2.0 TSI 4x4 Style
Kód vozidla	
Interné číslo vozidla :	A31056012
Rok výroby / modelový rok :	2015 / 2016
Objem motora [ccm] :	1984
Výkon motora [kW / k] :	206 / 280
Číslo karosérie (VIN) :	TMBCE9NPXG7036577
Číslo motora :	
Kód motora :	
Farba vozidla :	čierna metalíza
Kód farby :	
Dátum pridelenia ŠPZ :	15.12.2015
Počet predchádzajúcich držiteľov :	1
Počet odjazdených / katalógových km :	195000 / 160300
Pôvodná cena základná (€) :	37.923
Príplatková a doplnková výbava :	
	Pôvodná nadobúdací cena (€)
<BALK> Style Plus (do 10/17 Style)	999,00
Driver Activity Assistant – asistent rozpoznania únavy (Active, Ambition, Live, Live Plus, Style, Bu	42,00
Fondpaket – držiak na iPad, SunSet, elektronické rozhranie AUX-IN a druhé USB, zásuvka 230 V (do 03/	302,00
Lane Assistant – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu (Active, Ambition, Style)	513,00
Smart Light Assistant, Lane Assistant, Blind Spot Detection (do 02/18 Style)	534,00
Sound System Canton, 12 reproduktorov, digitálny equalizér, subwoofer (Joy Plus, Live Plus, Style, B	550,00
adaptívny podvozok vrátane Driving Mode Selection – voľba jazdného profilu (Ambition, Joy, Live, Sty	982,00
el. nast. sedadla vodiča a spolujazdca, vodiča s pamäťou, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vza	407,00
lak – metalíza	585,00
nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním	810,00
parkovacia kamera (do 02/18)	380,00
parkovací asistent	331,00
Cenové relácie :	
Pôvodná cena vrátane príplatkovej a doplnkovej výbavy : (POISTNÁ ČIASTKA)	44.358,33 €
Aktuálna katalógová cena s doplnkami po km korekcií :	11.610 €
Navrhnutá cena dealera :	11.610 €
Navrhnutá cena / aktuálna katalógová cena :	1,00
Vyjadrenie VWFS (v prípade nesplnenia niektorej podmienky) Súhlasím Nesúhlasím Podpis :	
Dátum a čas : 17.05.2021 13:05:58 Licencia : Auto Lamač spol. s r.o., BRATISLAVA Mesto :  Hodonínska 13, 84 IČO: 31 327 931 IČD: 511 OR OS BA IČO: 31 327 931 * Poistenie – poisťovňa poskytuje poisťovníctvom spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava I, IČO 35 835 593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovníkmi.	

Tlačené programom EOVO od AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o., www.asd.sk

Databáza: 2102EOVOSK

Ing. Elena Akinšinová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
Znalec z odboru Cestná doprava, odvetvie: odhad hodnoty cestných vozidiel

Zadávatel': Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Stromová 1
813 30 Bratislava

Číslo spisu (objednávky): SL 44003 zo dňa 06.09.2021

Znalecký posudok

číslo: 43/2021

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance, E.Č.: BL788JL

Počet strán (z toho príloh): 18(6)

Počet vyhotovení: 1

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: Odhad hodnoty cestného vozidla ku dňu obhliadky 26.08.2021.

2. Účel znaleckého posudku: Predaj cestného vozidla.

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 26.8.2021

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

Objednávka, osvedčenie o evidencii časť II, protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola a časť B - emisná kontrola.

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

Kategória vozidla:	3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusey a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:	3.5 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora V > 2000 cm ³
Značka a typ vozidla:	Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance
Výrobca:	Škoda Auto a.s., CZE
Rok výroby:	2015
Zdvihový objem valcov motora:	3597 cm ³
Maximálny výkon motora:	191 kW/6000ot./min.
Predpísané palivo:	Benzín
Celková hmotnosť:	2265 kg
Dátum prvého uvedenia do prevádzky:	30.4.2015
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:	26.8.2021
Evidenčné číslo:	BL788JL
Držiteľ:	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Počet držiteľov vozidla:	1
Farba vozidla:	Čierna metalíza
Technický preukaz č:	vydané len osvedčenie o evidencii
Osvedčenie OEV časť I:	CBV42840
Osvedčenie OEV časť II:	NA530226
Platnosť TK do:	22.4.2023
Platnosť emisnej kontroly do:	22.4.2023

Výrobné čísla:	podľa dokumentácie	na vozidle sa zistilo
Výrobné číslo vozidla	TMBCC93T2F9053690	totožné
Výrobné číslo motora	CDVA023002	totožné

Počet najazdených km:

Podľa tachometra:	399 645
Podľa záznamov držiteľa:	399 645
Podľa odhadu znalca:	399 645
Počet zohľadnených km:	399 645

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

- a) podľa záznamov v OEV: žiadne
b) podľa dokladov držiteľa: žiadne doklady neboli predložené.

2.1.2 Výbava vozidlaSériová:

Oká na uchytenie predmetov v batožinovom priestore, airbag pre vodiča a spolujazdca, tónované sklá, výškovo nastaviteľné predné sedadlá, dve čítacie svetielka vpredu a vzadu, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vyhrievané predné aj zadné sedadlá, tempomat, imobilizér, dažďový snímač, parkovací senzor vpredu aj vzadu, ESP vrátane ABS+MSR+ASR+EDS+HBA, predné hmlovky, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy, bedrové opierky predných sedadiel, delené zadné sedadlo, zásuvka 12 V v batožinovom priestore, sieťový program, SunSet - zadné sklá s vyšším tónovaním od B-stĺpika, elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou, Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek, make-up zrkadlo vpravo a vľavo, signalizácia nezapnutia bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca, variabilné otváranie 5. dverí "Twinback", schránka na okuliare, kolenný airbag vodiča, chrómovaná lišta na zadných dverách batožinového priestoru, chrómovaný rámček chladiča, chrómovaná lišta na rámoch bočných okien, climatronic - dvojzónová klimatizácia s elektronickou regul. a pachovým filtrom a s aut. cirkuláciou, ozdobné prahové lišty vpredu a vzadu, interiér FELICITY, dekor NOBLESE, ochranné bočné lišty dverí, chrómované, kontrola tlaku v pneumatikách, asistent rozjazdu do kopca (HHC) a kontrola tlaku v pneumatikách (TPM), Bi-Xenónové svetlomety s funkciou AFS, výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, dažďový senzor, predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou a Maxi-DOT, disky CALISTO z ľahkých zliatin 7,5J x 17 - 4 ks s lešteným povrchom, parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu a Maxi-DOT, štvoramenný multifunkčný volant pre ovládanie rádia, malý kožený paket, elektricky nastaviteľné, vyhrievané spätné zrkadlá vo farbe karosérie integrované bočné ukazovatele smeru, nefajčiarsky paket, predné aktívne hlavové opierky so systémom WOKS, centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, LIGHT ASSISTANT Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým stmievaním Dažďový senzor Comming home, Leaving home, Tunnel light, Day light, zadná lakťová opierka s možnosťou vytvorenia priechodzieho otvoru do

batožinového priestoru, strešná anténa vo vyhotovení Žraločia plutva, elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca (vodiča s pamäťou), bez odkladacej schránky pod sedadlom spolujazdca, el. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, el. sklopné s automatickým stmievaním a vnútorne spätné zrkadlo s aut. stmievaním, navigačný systém s dynamickým modulom COLUMBUS + radio s CD - 2 DIN, Maxi-DOT + navigačné DVD, Tyre Fit - sada na opravu pneumatík, tri hlavové opierky vzadu a trojbodové bezpečnostné pásy, hlavové airbagy, laktová opierka JUMBO BOX s audiovstupom, predné hmlové svetlomety s Corner funkciou, výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, MAXI DOT.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Technický stav vozidla zistený prehliadkou dňa 26.08.2021
Miesto obhliadky: Bratislava, Auto Lamač s.r.o., Hodonínska 13
Za účasti: F. Lošonského
Skúšobná jazda bola vykonaná dňa 26.08.2021
Vozidlo riadil: Ing. Elena Akinšinová

Motor

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Prevodovka automatická

Na základe skúšobnej jazdy a diagnostiky v autoservise je prijateľné, že prevodovka vyžaduje opravu.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -50.00 %

Technický stav skupiny TSS: 5.00 %

Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Na základe skúšobnej jazdy a diagnostiky v autoservise je prijateľné, že pohon zadnej nápravy, haldexová spojka aj rozvodovka vyžaduje opravu.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -50.00 %

Technický stav skupiny TSS: 5.00 %

Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadel'

Na základe skúšobnej jazdy a diagnostiky v autoservise je prijateľné, že pohon prednej nápravy, kĺby kardanu, rýchlospojky aj rozvodovka vyžaduje opravu.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie
- lepší: nie
- horší: áno, zrážka -50.00 %

Technický stav skupiny TSS: 5.00 %

Skriňa karosérie

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov, lak funkčný s drobnými poškodeniami.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Výbava karosérie

Skupina opotrebovaná úmerne veku a počtu najazdených kilometrov podľa stavu pri obhliadke a servisnej histórie vozidla.

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
- lepší: nie
- horší: nie

Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Pneumatiky

Druh a rozmer pneumatík prvomontáže podľa údajov výrobcu :

225/45 R17

Rozmer a druh pneumatík na vozidle :

225/45 R17 Matador Hectora 3 MP47

Technický stav skupiny TSS: 50.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie


Doba prevádzky (mesiace): 75.87

Predpokladaný ročný jazdný výkon: 18800

Koeficient najazdených kilometrov: 0.280

Kategória: 3.5

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobuses a ich modifikácie (kategória M), vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora $V > 2000 \text{ cm}^3$



Rozdiel v počte najazdených kilometrov

$$RKM = PSKM - PRKM \quad [\text{km}]$$

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$KAM = \frac{RKM \cdot k_{KM}}{10^3} \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = \left(VTSV - \frac{VTSV}{100} \cdot ZAV \right) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

Celková základná amortizácia jednotlivých skupín

$$ZA_i = \left(VTSS_i - \frac{VTSS_i}{100} \cdot ZAV_i \right) \cdot \frac{k_{AM_i}}{100} + ZAV_i \quad [\%]$$

Ak $VTSV=100\%$, celková základná amortizácia vozidla

$$ZA = (100 - ZAV) \cdot \frac{k_{AM}}{100} + ZAV \quad [\%]$$

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
vozidlo	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00

Skupina	PSKM [km]	PRKM [km]	RKM [km]	KAM [%]	Dátum uvedenia	ZAV [%]	ZA [%]
Motor	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Prevodovka automatická	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Skriňa karosérie	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Výbava karosérie	399645	118858	280787	78.62	30.4.2015	54.87	90.00
Pneumatiky	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

Skupina	PDS[%]	VTSS[%]	ZA[%]	ZP[%]	TSS[%]	PTSS[%]
Motor	19.00	100	90.00	0.00	10.00	1.90
Prevodovka automatická	7.00	100	90.00	-50.00	5.00	0.35
Zadná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	8.00	100	90.00	-50.00	5.00	0.40
Predná náprava + rozvodovka + hnací hriadeľ	13.00	100	90.00	-50.00	5.00	0.65
Skriňa karosérie	22.00	100	90.00	0.00	10.00	2.20
Výbava karosérie	28.00	100	90.00	0.00	10.00	2.80
Pneumatiky	3.00	---	---	---	50.00 *	1.50
Spolu	100.00	---	---	---	---	9.80

* Hodnota zadaná priamo.

Technický stav vozidla: **9.80%**

Ku dňu: 26.8.2021

Technický stav jednotlivých skupín

$$TSS_i = \frac{[VTSS_i \cdot (100 - ZA_i)] \cdot (100 + ZP_i)}{10^4} \quad [\%]$$

Pomerný technický stav jednotlivých skupín

$$PTSS_i = \frac{TSS_i \cdot PDS_i}{100} \quad [\%]$$

Technický stav vozidla

$$TSV = \sum_{i=1}^n PTSS_i \quad [\%]$$

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: = 0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 39 297,00 €

Východisková hodnota je stanovená v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, prílohy č. 6B, čl. 7 písm. b), pre vozidlá, ktoré sa v SR ako nové predávali, ale sa už k rozhodnému dátumu nepredávajú, je východiskovou hodnotou posledná predajná cena nového vozidla príslušného typu, v predmetnej výbave, zistená z cenníka autorizovaných predajcov predmetných vozidiel, prípadne z iných hodnoverných a preskúmateľných zdrojov k rozhodnému dátumu.

Východisková hodnota je stanovená podľa databázy programu AutoTax 6.1 ako posledná predajná cena daného typu vozidla v danom vyhotovení.

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Výpočet technickej hodnoty vozidla.

$$TH = \frac{TSV \cdot VHV}{100} + TH_{MV} \text{ [€]}$$

Technická hodnota vozidla s DPH: 3 851,00 €

Ku dňu: 26.8.2021

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

Koeficient platnosti TK	K1 = 1,0000
Koeficient poškodenia vozidla haváriou	K2 = 1,0000
Koeficient počtu držiteľov	K3 = 1,0000
Koeficient spôsobu prevádzky vozidla	K4 = 0,9500
Koeficient dopytu trhu	K5 = 0,6000
Koeficient predajnosti vozidla:	KP = 0,5700

K1 - k rozhodnému dátumu je technická a emisná kontrola platná do 22.04.2023

K2 - na vozidle neboli vykonané žiadne opravy ovplyvňujúce koeficient

K3 - Ministerstvo školstva SR je prvým majiteľom vozidla

K4 - vozidlo je používané ako referentské

K5 - koeficient dopytu trhu je stanovený podľa zistenia predajnosti daného a porovnateľného typu vozidla v danom technickom stave na trhu v SR v autobazároch a na internetových stránkach k rozhodnému dátumu.

Vozidlo počas jazdy "trasie", na základe skúšobnej jazdy a diagnostiky v autoservise je prijateľné, že je potrebná oprava pohonu na prednú, zadnú nápravu a taktiež oprava

automatickej prevodovky. Celkové predpokladané náklady na opravu by prevyšovali všeobecnú hodnotu predmetného motorového vozidla, ktoré má najazdených o 280 787 km viac ako je predpokladaný kilometrický výkon pre danú kategóriu vozidla, takže oprava je nerentabilná.

Stanovenie koeficientu predajnosti

$$K_p = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \quad [-]$$

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

VHV[€] s DPH:	39 297,00 €
TH[€] s DPH:	3 851,00 €
$k_p[-]$	0,5700 [-]
VŠH[€] s DPH	2 195,00 €

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH \cdot K_p \quad [€]$$

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 2 195,00 €

III. Záver

Úloha znalca: Odhad hodnoty cestného vozidla ku dňu obhliadky 26.08.2021.

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla **Škoda Superb 3.6 FSI V6 4x4 Elegance**, E.Č. **BL788JL**, výrobné číslo vozidla **TMBCC93T2F9053690** predstavuje ku dňu **26.8.2021** čiastku vrátane 20.00% DPH

2 195,00 €

Slovom: **dvetisícstodevät'desiatpäť eur**

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.



Bratislava dňa 14.9.2021


Ing. Elena Akinšinová

IV. Prílohy

1. Objednávka
2. Kópia osvedčenia o evidencii, kópie protokolov o kontrole technického stavu časť A a B
3. Fotodokumentácia

Ing. Elena Akinšinová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava

Licencia: 20816359124445-8-2(Office61)

Príloha 1

Objednávka - číslo

SL

44003

Dátum objednávky: 06.09.2021

Objednávateľ:

Dodávateľ: 1002657

**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR****Ing. Elena Akinšinová**

Stromová 1

Ružinovská 3

813 30 Bratislava

821 02 Bratislava

IČO : 164381

IČO : 10255494

DIČ : 2020798725

IBAN SK8081800000007000065236

Termin dodávky: Kontaktná osoba / E-mail

Deň 13.09.2021 Dagmar Šišková / dagmar.siskova@minedu.sk

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Objednávame si Vás znalecké posudky na služobné automobily.

Pol. Čís.sl.	Názov služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	znalecký posudok Škoda SuperB - BL774LA	1 JV	90,00	90,00
002	znalecký posudok Škoda SuperB - BL788JL	1 JV	90,00	90,00

Celková hodnota s DPH v EUR

180,00

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je odberateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplataenia v lehote jej splatnosti dodávateľovi. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 BRATISLAVA
35

Ing. Mariana Koláriková
riaditeľka odboru majetku a autodopravy

Ing. Elena Akinšinová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava

Licencia: 20816369124445-9-2(Office61)

Príloha 1

Objednávka - číslo

SL

44003

Dátum objednávky: 06.09.2021

Objednávateľ:

Dodávateľ: 1002657

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Ing. Elena Akinšinová

Stromová 1

Ružinovská 3

813 30 Bratislava

821 02 Bratislava

IČO : 164381

IČO : 10255494

DIČ : 2020798725

IBAN SK8081800000007000065236

Termín dodávky: Kontaktná osoba / E-mail

Deň 13.09.2021 Dagmar Šišková / dagmar.siskova@minedu.sk

Platobné podmienky:

Úhrada v mene:

EUR

Objednávame si Vás znalecké posudky na služobné automobily.

Pol. Čís.st.	Názov služby	Množstvo	Jed.cena	Cena celkom
001	znalecký posudok Škoda SuperB - BL774LA	1 JV	90,00	90,00
002	znalecký posudok Škoda SuperB - BL788JL	1 JV	90,00	90,00
Celková hodnota s DPH v EUR				180,00

V prípade, že faktúra nespĺňa požadované náležitosti, je odberateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti dodávateľovi. Dňom doručenia opravenej/doplnenej/novej faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 BRATISLAVA
- 36 -

Ing. Marilana Koláriková
riadiťka odboru majetku a autodopravy

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCIÍ	
B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)	30.4.2015
I Dátum prvej evidencie v SR	30.4.2015 E VIN TMBCC93T2F8053690
A Evidenčné číslo	BL768JL H Platnosť do -
C.2.1 Vlastník vozidla	Ministerstvo školstva SR
Dátum narodenia / IČO	00184381
C.2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka	Bratislava-Nové Mesto
Stromová	2865/1
C.1.1 Držiteľ osvedčenia	Ministerstvo školstva SR
Dátum narodenia / IČO	00184381
C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa	Bratislava-Nové Mesto
Stromová 2865/1 v Bratislave dňa 30.4.2015  podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky	
Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii	
C.5	
C.6	
Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu	
v	dňa
podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky	
IL Nadsťavba je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o schválení typu nadsťavby vozidla.	
z komania	zo dňa
podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky	
v Bratislave dňa 17.04.2015	
C. osvedčenie (C. ZTO) C. komania 24035/2014/C/ZZZ/R22298 zo dňa 14.10.2014	
IX. Motorové - prepojenie vozidlo je vhodné s typom	
- podľa typového schválenia ES a rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby	
a regionálneho rozvoja SR o uznaní typového schválenia ES.	
XXXXXXXXXXXXXXX	

EUROPSKÁ UNIA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE O EVIDENCII - ČASŤ II
 (TECHNICKÝ PREUKAZ)

NA 530226

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
 A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Συμπληρωμένο σε participation - část II
 Permiso de circulación - Parte II
 Ověřování o registraci - Část II
 Registrationsattest - Del II
 Zulassungsbescheinigung - Teil II
 Registreerimähtuatus - Osa II
 Άδεια κυκλοφορίας
 Πιστοποιητικό Εγγραφής - Μέρος II
 Registration certificate - Part II
 Certificat d'immatriculation - Partie II
 Pohľad o registrácii - II. diel
 Teestats Käsitluse
 Carta de circulațiune - Parte II
 Registrācijas apliecība - II. daļa
 Registrācijas liudziņš - II. daļa
 Forgalmi engedély - II. rész
 Certificat la' Registrare (an) - II-II Parti
 Kontesterbeweis - Del II
 Dowód Rejestracyjny - Część II
 Certificado da matrícula - Parte II
 Certificat de matriculare - Partea II
 Prometno dovoljenje - Del II
 Reģistrācija liudziņš - Osa II
 Registreringsbeviset - Del II

DALSIE ÚRADNÉ ZAZNAMY

VOZIDLO		41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1 Druh OSOBNÉ VOZIDLO		1. 225/40 R18 92Y / NIE	
2 J Kategória M1 3 E VIN TMBCC93T2F9053690		2. 225/40 R18 92Y / NIE	
4 D.1 Značka ŠKODA		3.	
5 D.3 Obchodný názov SUPERB		4.	
6-8 D.2 Typ / variant / verzia 3T / AACDVAX11 / NQD6AD62E0780		42 Rozmer ráfikov na náprave	
9 Výrobca vozidla (podvozku) ŠKODA AUTO A.S., CZE		1. 7,5Jx18 ET48	
10 K Číslo typového schválenia ES e11*2001/116*0326*31		2. 7,5Jx18 ET48	
11 Dátum typového schválenia ES 09.09.2014		3.	
MOTOR A PREVODOVKA		4.	
12 Výrobca motora VOLKSWAGEN AG, DEU		43 T Najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla	250 km/h ²
13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ) CDVA023002		SPÁJACIE ZARIADENIE	
14 P.1 Zdvihový objem valcov 3 597,0 cm ³ 15 Katalyzátor KAT		44.1 Trieda	
16-17 P.2 / P.4 Najvyšší výkon motora / otáčky 191,00 kW / 6 000 min ⁻¹		44.2 Značka	
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie BA 95 B		44.3 Typ	
19 Q Výkon / hmotnosť (bal. L) - kW/kg ⁻¹		45 Schvaľovacia značka	
20 Prevodovka / počet stupňov AT / 6		46.1-3 Najvyššia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
KAROSÉRIA (NADSTAVBA)		horný záves 80 kg spodný záves - kg točnica - kg	
21 Druh (typ) AA SEDÁN		EMISIE ZVUKU	
22 R Farba ČIERNA METALÍZA		47 ES/EHK 51-02	
23 Výrobca ŠKODA AUTO A.S., CZE		48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
24 Výrobné číslo TMBCC93T2F9053690		U.1 stojaceho 73,0 dB(A) U.2 pri otáčkach 3 760 min ⁻¹	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových 5 / -		U.3 za jazdy 71,0 dB(A)	
25.2 S.2 Počet miest na stálie - 25.3 Počet lôžok -		EMISIE A SPOTREBA	
26 Zariadenie strechy - kg		49 V.9 Emisie ES/EHK 715/2007*630/2012J (EURO 6)	
27 Objem skrine - čisterny - m ³		50 Dymivosť ES/EHK 715/2007*630/2012J	
28 W Objem palivovej nádrže 60 l		51.1 V.1 CO 0,843 g.km ⁻¹ 51.2 V.2 HC 0,057 g.km ⁻¹	
ROZMERY A HMOTNOSTI		51.3 V.3 NOx 0,024 g.km ⁻¹ 51.4 V.4 HC+NOx - g.km ⁻¹	
29 Celkové rozmery d: 4 833 mm, š: 1 817 mm, v: 1 462 mm		51.5 V.5 Častice 0,002 g.km ⁻¹ 51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie - m ⁻¹	
30 Rozmery ložnej plochy d: - mm, š: - mm		51.7 V.7 CO ₂ 215 g.km ⁻¹ 51.8 V.8 Spotreba paliva 9,3 l.100 km ⁻¹	
31 G Prevádzková hmotnosť 1 704 kg		ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
32 E.1 Najvyššia prípustná celková hmotnosť 2 265 kg		AIRBAG	ASR
33 N Najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4		ESP	KLIMATIZÁCIA
1 140 / 1 140 / - / - kg		NAVIGAČNÝ SYSTÉM	PŘÍDAVNÉ SVETLOMETY
34 E.3 Najvyššia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy 4 265 kg		TEMPOMAT	TŮNOVANÉ SKLÁ
35 Najvyššia prípustná hmotnosť prípojného vozidla		ZARIADENIE PROTI NEOPR. P	
O.1 brzdeného: 2 000 kg O.2 nebrzdeného: 750 kg		Spotreba paliva etznovená výrobcom:	
BRZDY		mesto: 13,0; námo mesto: 7,0; kombinovaná: 8,3	
36 ES/EHK 13H		*33: +50 kg	
37.1 Prevádzková ÁNO 37.4 Núdzová ÁNO		*41-43: 225/45 R17 91W7, 5Jx17 ET48;	
37.2 Parkovacia ÁNO 37.5 ABS ÁNO		225/45 R17 91W7, 5Jx17 ET49;	
37.3 Odťahovač NIE		225/50 R17 93W M+588Jx17 ET45	
NÁPRAVY		*28.1: max 4021	
38 Druh kolies DISKOVÉ		*28.3: max 1477;	
39 L Počet náprav 2, z toho poháňaných 1: ÁNO: ÁNO: 4:			
40 M Rázvor [mm] 2 758			

Ing. Elena Alčinšiová, Ružinovská 3, 821 02 Bratislava

Licencia: 20816369124445-9-2(Office61)

PROTOKOL

SKT 059 174 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: ŠKODA

Obchodný názov vozidla: SUPERB

Druh vozidla / kategória: Osobné vozidlo / M1

Značka štátu registrácie / EČV: SK / BL788JL

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 30.04.2015

VIN: TMBCC93T2F9053690

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Identifikačné číslo motora (typ): CDVA023002

Zistené chyby na vozidle:

A Lhké:

4.5.2.1 Predný hmlový svetlomiet s ostrým rozhraním svetla a tieňa je mimo predpísaného sklonu (rozhranie svetla a tieňa je príliš nízko).

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdový tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L:05,29B P:04,41N	FoL:55 FoP:55			
2.	L:03,33N P:03,20B	FoL:155 FoP:155		L:02,81B P:02,76B	

Ďalšie záznamy STK:

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: DEKRA Slovensko s.r.o.		Miesto výkonu kontroly: Panónska cesta 3664/47, 851 04 Bratislava	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 391779	Druh kontroly / kód:	Pravidelná / N	
Dátum kontroly: 22.04.2021	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola e nalepenej kontrolnej nálepky:	Kód protokolu: 1051-017-32224-220421-122649	
Lehota platnosti:	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu:	SKR165358 SKOI420732	
22.04.2023	017, Fligel Roman		

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKR 238 007 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
EK

Kód protokolu: 0013-013-28755-220421-121535
 Značka/obchodný názov vozidla: SKODA SUPERB
 Typ/variant/verzia vozidla: 3TAAACDVAX1LNQD41061E2790
 Druh vozidla/kategória: Osobné vozidlo / M1
 Značka štátu registrácie/EČV: SK / BL788JL

VIN: TMBCC33T2F9053690
 Identifikačné číslo motora (typ): CDVA
 Druh paliva/emisný systém: B / RKAT OBD
 Emisie ES/EHK: 715/2007*630/2012J (EURO 5)
 Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 30.04.2015




Identifikačné údaje sa:		Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu:	
Zhodujú		Vyhovuje	
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná
CO pri voľnoběžných otáčkach - benzín [%]		0,0100	0,0100
CO pri zvýšených otáčkach - benzín [%]		0,0200	0,0200
HC pri voľnoběžných otáčkach - benzín [ppm]		3	3
Kontrolné otáčky [min-1]			
Lambda OBD - benzín [-]			
Lambda pri zvýšených otáčkach - benzín [-]			
Napätie na sonde - benzín [V]		1,0000	1,0000
Prúd na sonde - benzín [mA]			
Teplota motora [°C]			
Voľnoběžné otáčky - benzín [min-1]		95	95
Zvýšené otáčky - benzín [min-1]		650	650
Stav parametrov systému OBD: 000000000000		MIL: Vyhovuje	Chybová pamäť systému OBD: Vyhovuje
VIN/CIN/CVN: TMBCC33T2F9053690		Kód chyby:	Doplnkové parametre: 0,1900; 15,3600; 1,0080
Dalšie záznamy PEK:			
Kód chyby [n]:			

Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÓSIBILÉ	
PEK: DEKRA Slovensko s.r.o.		Miesto výkonu: Panónska cesta 47, 85104 Bratislava - Petržalka	
Druh oznámenej kontroly/kód: Pravidelná		Stála a táto prídavná úroveň o emisnej kontrole	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:	Kód, priezvisko a podpis odberateľa	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorého potvrdzuje označenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Pravidelná	391779	(niektoré informácie o charaktere a ako je povolené na prebiehanie)	
Lehoty platnosti:	Dátum kontroly:		
22.04.2023	22.04.2021		
# - Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v ďalších záznamoch			

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

Príloha 3



V. Znalecká doložka

Znalecký posudok som vypracovala ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Cestná doprava a odvetvie: technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 911610. Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 43/2021.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.



