

Protokol o prevzatí bytu

Č. 12023 v dome čp. - / č. orient. - v ulici - námestí -
miesto KAZNICA užívateľa NATALIA JURIKOVA
ktorému bol byt pridelený rozhodnutím - v KAZNICI zo dňa 28.6. 192023
č. j. -. Byt je v suteréne, prízemí, - poschodí, manzardke; skladá sa z kuchyne,
3 izieb, 1 predsieňa, - haly, - komory, - špajze, 1 kúpeľne,
1 WC, 1 balkónov, 1 pivnice, ďalej z -
s týmto vybavením a zariadením:

a) Celkový stav:

Vybavenie a zariadenie	Popis a stav
1. Elektrické vedenie (kde, ako, stav, počet vypínačov, zásuviek, umiestnenie elektromeru atď.)	počet vypínačov 9ks, počet zásuviek 14ks umiestnenie elektromeru - spoloč. priestor - chodba pri z. stav elkt: 1999 číslo elkt: 1323
2. Kúrenie (všeobecný stav)	plyn. kotol - IMMERGAS
3. Plynovod (kde, ako, počet uzáverov atď.)	počet uzáverov 5ks - radiátor, 5ks - kotol, 1ks kuchyn. stav plyni: 9418 číslo plyni: 0102
4. Vodovod (kde, ako, počet uzáverov atď.)	kuchyn. - 1ks bat., 2ks uzáver voľ. kúpeľňa - 2ks bat., 3ks uzáver voľ., WC - 1ks bat., 2ks uzáver voľ. stav vodomeru: 174
5. Zasklenie okien (všeobecný stav, poškoden. kde, ako)	všetky okna - zasklené - nepoškodené
6. Nátery okien dverí podláh stien	
7. Obklady stien (kde, ako)	keramick. obklad na kuchyn. a kúpeľni linkou keram. obklad - kúpeľňa, WC
8. Rolety, žalúzie (stav, počet, umiestnenie)	žalúzie - všetky okna; zostali po predchádzajúcom majiteľovi
9. Ostatné (zvončeky, domáci telefón a iné, stav, druh, umiestnenie, počet)	zvonček - 1ks v chodbe dvere domáci telefón - 1ks chodba regulátor maskrov - 1ks v kuch. - 1ks
10. Pivnice (osvetľovacie telesá, zasklenie okien, rozdeľenie, dvere a iné)	osvetľovacie teleso - 1ks okna na pivnici zasklené - nepoškodené dvere 1ks

b) Špecifický popis:

	Počet	
Kuchyná	1ks	
sporák	1ks	
osvetľovacie telesá	1ks	mal kuchyn. linkou
umývací drez	1ks	
výlevka	-	
kuchyn. linka	1ks	
podlaha		lamina
stĺpik na potrav.	1ks	
digestor	1ks	

