

ZOZNAM REVÍZNÝCH KANALIZAČNÝCH ŠACHIEŤ - Trávna ul., Kofajná ul. - popis k novej záručnej dobe od 11.12.2019 do 10.12.2024				Popis reklamácie v rámci predĺženej záručnej doby	
Ulica	Šachta č.	Popis reklamovanej vady v záručnej dobe stavby	Popis odstránenia reklamácie	Stav ku dnu 14.11.2024	Požiadavka odstránenia reklamácie
Trávna ul.	16	prasknutý konus + prasknutý rám poklopu	výmena rámu s poklopom, konusu	hýbe sa rám poklopu, konus odsunutý, nelesnosť spojov	výmena rámu s poklopom, prstencov; vymazať spoje, konus-skrúž, prstence a rám poklopu
	13	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom, prstienca	nelesnosť spojov	vymazať prstienca a rám poklopu
	12	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom, prstienca	hýbe sa rám poklopu, nelesnosť spojov	výmena rámu s poklopom, prstencov; vymazať prstienca a rám poklopu
	11	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu - sadnuté okolie	výmena rámu s poklopom, prstienca	hýbe sa rám poklopu, nelesnosť spojov	výmena rámu s poklopom, prstencov; vymazať prstienca a rám poklopu
	10	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom, prstienca	nelesnosť spojov	vymazať prstienca a rám poklopu
Kofajná ul.	6	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom, prstienca	nelesnosť spojov	vymazať prstienca a rám poklopu
	5	hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom	ok	ok
	3	prasknutý prstienec + hýbe sa rám poklopu	výmena rámu s poklopom, prstienca	hýbe sa rám poklopu, nelesnosť spojov	vymazať prstienca a rám poklopu
	2	prasknutý konus + rám poklopu + prasknutá žbica skruž pod konusom	výmena rámu s poklopom, konusu, skruže	prasknutá skruž, nelesnosť spojov	vymazať skruže, vymazať spoje, konus-skrúž, skruž-skrúž, prstienca a rám poklopu